

交流电机的绕组、电动势和磁动势


习题课

电动势部分的基本点、要点和收获，最让你思考的地方

例题1

- 一台交流电机，极对数 $p=1$ ，定子采用单层同心式绕组，槽数 $Q=24$ ，一相绕组展开图如下所示。

如果每个线圈的匝数相同，求基波绕组因数。



例题1

- 解：假设一个同样匝数的整距线圈（节距 $=Q/2p=12$ ）的基波电动势为 E_{K1} ，则每个极相组里各线圈的基波电动势：

$$E_{13-24} = k_{p1(13-24)} E_{K1}$$

$$E_{14-23} = k_{p1(14-23)} E_{K1}$$


基波绕组因数：

$$\begin{aligned} k_{dp1} &= \frac{E_{13-24} + E_{14-23}}{2E_{K1}} \\ &= \frac{1}{2} [k_{p1(13-24)} + k_{p1(14-23)}] \\ &= \frac{1}{2} [\sin(\frac{11}{12}90^\circ) + \sin(\frac{9}{12}90^\circ)] \\ &= 0.9577 \end{aligned}$$

例题3


- 交流电机的一个线圈如下图所示。极对数 $p=2$ ，每根导体基波和3次谐波电动势分别为10V和2V。

求：线圈总的基波电动势和3次谐波电动势。



例题3

基波感应电动势：



$$\dot{E}_{AX1} = \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{b1} + \dot{E}_{c1}$$

$$E_{AX1} = 2E_{a1} = 20V$$

例题3

3次谐波感应电动势:

$$\dot{E}_{a3} \quad \dot{E}_{c3}$$

$$\dot{E}_{b3}$$

$$\dot{E}_{AX3} = \dot{E}_{a3} + \dot{E}_{b3} + \dot{E}_{c3}$$

$$E_{AX3} = E_{a3} = 2V$$

$e_{AX} = e_a + e_b + e_c$

例题3

- 如果线圈变成这样的形状:

基波感应电动势:

$$\dot{E}_{a1} \quad \dot{E}_{b1} \quad \dot{E}_{c1}$$

$$\dot{E}_{AX1} = \dot{E}_{a1} - \dot{E}_{b1} + \dot{E}_{c1}$$

$$E_{AX1} = 0$$

$e_{AX} = e_a - e_b + e_c$

例题3

- 如果线圈变成这样的形状:

3次谐波感应电动势:

$$\dot{E}_{a3} \quad \dot{E}_{c3}$$

$$\dot{E}_{b3}$$

$$\dot{E}_{AX3} = \dot{E}_{a3} - \dot{E}_{b3} + \dot{E}_{c3}$$

$$E_{AX3} = 3E_{a3} = 6V$$

$e_{AX} = e_a - e_b + e_c$

磁动势部分的基本点、要点和收获，最让你思考的地方。

6-9 一台同步电机，转子不动。在励磁绕组中通以单相交流电流，并将定子三相绕组端点短接起来，则定子三相感应电流产生的合成基波磁动势是旋转的还是脉振的？

思考题6-14

- 一相绕组通电流产生的磁动势，空间分布呈矩形波（阶梯波），周期为 2π （电角度），可分解为空间基波磁动势和3、5等空间奇数次谐波磁动势。

- 空间 ν 次谐波磁动势的磁极对数是基波的 ν 倍（即 νP 对极），幅值位于绕组轴线。

— 如果所通电流是角频率为 ω 的交流电流:

- 空间 ν 次谐波磁动势的幅值随时间变化，为脉振磁动势，脉振频率为 $f = \omega / 2\pi$ 。

$$i_A = \sqrt{2} I_A \sin(\omega t) \implies f_{Av} = F_{Avm} \sin \omega t \cdot \cos \nu \alpha$$

- 空间 ν 次谐波磁动势可以分解为两个幅值相等而旋转方向相反的 ν 次谐波旋转磁动势，转速大小 $n_v = 60 \frac{\omega / \nu}{2P\pi}$

$$f_{Av} = -\frac{1}{2} F_{Avm} \sin(\nu \alpha - \omega t) + \frac{1}{2} F_{Avm} \sin(\nu \alpha + \omega t)$$

思考题6-14

三相合成谐波磁动势 $\sum f_v = f_{Av} + f_{Bv} + f_{Cv}$

$$= -\frac{F_{Avm}}{2} \left\{ \sin(v\alpha - \omega t) + \sin[v(\alpha - 120^\circ) - (\omega t - 120^\circ)] + \sin[v(\alpha + 120^\circ) - (\omega t + 120^\circ)] \right\} \\ + \frac{F_{Bvm}}{2} \left\{ \sin(v\alpha + \omega t) + \sin[v(\alpha - 120^\circ) + (\omega t - 120^\circ)] + \sin[v(\alpha + 120^\circ) + (\omega t + 120^\circ)] \right\}$$

- $v=6k-1$: $\sum f_v = \frac{3F_{Avm}}{2} \sin(v\alpha + \omega t)$
——反转 (转向为A-C-B) 的圆形旋转磁场

- $v=6k+1$: $\sum f_v = -\frac{3F_{Avm}}{2} \sin(v\alpha - \omega t)$
——正转 (转向为A-B-C) 的圆形旋转磁场

- $v=6k+3$: $\sum f_v = 0$

思考题6-14

定子基波电流 ($f_1=50\text{Hz}$) 产生	空间基波磁动势 $F_1 \sin(\alpha - \omega t)$	5次谐波磁动势 $F_5 \sin(5\alpha + \omega t)$	7次谐波磁动势 $F_7 \sin(7\alpha - \omega t)$
极对数	P	$5P$	$7P$
(相对定子的) 转速	$+n_1$	$-n_1/5$	$+n_1/7$
在定子绕组中 感应电动势 的频率	$f = \frac{Pn_1}{60}$ $= f_1 = 50\text{Hz}$	$f = \frac{5P \cdot n_1/5}{60}$ $= f_1 = 50\text{Hz}$	$f = \frac{7P \cdot n_1/7}{60}$ $= f_1 = 50\text{Hz}$
相对转子的转速	0	$-\frac{6}{5}n_1$	$-\frac{6}{7}n_1$
在转子绕组中 感应电动势 的频率		$f = \frac{5P \cdot \left(\frac{6}{5}n_1\right)}{60}$ $= 6f_1 = 300\text{Hz}$	$f = \frac{7P \cdot \left(\frac{6}{7}n_1\right)}{60}$ $= 6f_1 = 300\text{Hz}$

思考题6-15

- 一相绕组通电流产生的磁动势，空间分布呈矩形波 (阶梯波)，周期为 2π (电角度)，可分解为空间基波磁动势和3、5等空间奇数次谐波磁动势。

- 空间基波磁动势的磁极对数与原矩形波相同 (P 对极)，幅值位于绕组轴线。

- 如果所通电流是角频率为 ω 的交流电流，那么空间基波磁动势的幅值随时间变化，为脉振磁动势，脉振频率为 $f = \omega/2\pi$ 。

$$i_A = \sqrt{2}I_A \sin(\omega t) \implies f_{A1} = F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos \alpha$$

$$i_A = I_{mv} \sin v\omega t \quad f_{A1} = F'_{A1m} \sin v\omega t \cdot \cos \alpha$$

——基波磁动势为脉振磁动势，脉振频率为 $f_v = v\omega/2\pi$

思考题6-15

各相基波磁动势:

$$f_{A1} = F_{A1m} \sin v\omega t \cdot \cos \alpha \quad F_{A1m} = 0.9 \frac{N_A \cdot I_{mv}}{p} \sqrt{2}$$

$$= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - v\omega t) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + v\omega t)$$

$$f_{B1} = F_{B1m} \sin v(\omega t - 120^\circ) \cdot \cos(\alpha - 120^\circ)$$

$$= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - v\omega t + (v-1)120^\circ) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + v\omega t - (v+1)120^\circ)$$

$$f_{C1} = F_{C1m} \sin v(\omega t + 120^\circ) \cdot \cos(\alpha + 120^\circ)$$

$$= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - v\omega t - (v-1)120^\circ) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + v\omega t + (v+1)120^\circ)$$

思考题6-15

三相合成基波磁动势 $\sum f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$

$$= -\frac{F_{A1m}}{2} \left[\sin(\alpha - v\omega t) + \sin(\alpha - v\omega t + (v-1)120^\circ) + \sin(\alpha - v\omega t - (v-1)120^\circ) \right] \\ + \frac{F_{A1m}}{2} \left[\sin(\alpha + v\omega t) + \sin(\alpha + v\omega t - (v+1)120^\circ) + \sin(\alpha + v\omega t + (v+1)120^\circ) \right]$$

- $v=3k$: $\sum f_1 = 0$

- $v=3k+1$: $\sum f_1 = -\frac{3F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - v\omega t)$
合成磁动势为圆形磁动势，转向为A-B-C，转速为
 $n_v = v n_1 = 60 \frac{v\omega}{2P\pi}$

- $v=3k+2$: $\sum f_1 = \frac{3F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + v\omega t)$
合成磁动势为圆形磁动势，转向为A-C-B，转速为
 $n_v = v n_1 = 60 \frac{v\omega}{2P\pi}$

- 设定子绕组通电产生的磁动势
 $= F \cos(v\alpha - k\omega t)$ ，试问其在
定子绕组、以转速 n 旋转的转子绕组中感
应电动势的频率分别是多少？

磁动势相对于定子的转速为
转子绕组感应电动势频率为

$$n' = \frac{60k\omega}{2\pi\nu p}$$

$$f = \frac{\nu p}{60} \left| n - \frac{60k\omega}{2\pi\nu p} \right| = \left| \frac{\nu pn}{60} - \frac{k\omega}{2\pi} \right|$$

例题2

- 一台三相同步发电机， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组， $q=2$ ， $y_1=5/6\tau$ ，每相串联匝数 $N_1=72$ ， \mathbf{Y} 联接，每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$ ， $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。
- 求：
- (1) 电机的极对数；
 - (2) 定子槽数；
 - (3) 绕组因数 k_{dp1} 、 k_{dp3} 、 k_{dp5} 和 k_{dp7} ；
 - (4) 相电动势 $E_{\phi 1}$ 、 $E_{\phi 3}$ 、 $E_{\phi 5}$ 和 $E_{\phi 7}$ 及相电动势 E_{ϕ} ，线电动势 E 。

例题2

- 一台三相同步发电机， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组， $q=2$ ， $y_1=5/6\tau$ ，每相串联匝数 $N_1=72$ ， \mathbf{Y} 联接，每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$ ， $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解：

$$(1) f = \frac{pn}{60} \Rightarrow p = \frac{60f}{n} = \frac{50 \times 60}{1000} = 3$$

频率	极对数	同步转速 (rpm)
$f=50\text{Hz}$	1	3000
	2	1500
	3	1000
	\vdots	\vdots

例题2

- 一台三相同步发电机， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组， $q=2$ ， $y_1=5/6\tau$ ，每相串联匝数 $N_1=72$ ， \mathbf{Y} 联接，每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$ ， $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解：

$$(2) Z = 2p \cdot m \cdot q = 2 \times 3 \times 3 \times 2 = 36$$

例题2

- 一台三相同步发电机， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组， $q=2$ ， $y_1=5/6\tau$ ，每相串联匝数 $N_1=72$ ， \mathbf{Y} 联接，每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$ ， $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解：

$$(3) \text{短距比 } y=5/6$$

$$\text{基波节距因数: } k_{p1} = \sin y \frac{\pi}{2} = \sin \frac{5\pi}{6} = 0.9659$$

$$\text{v次谐波节距因数 } k_{pv} = \sin \nu y \frac{\pi}{2} \quad k_{p3} = -0.7071$$

$$k_{p5} = 0.2588$$

$$k_{p7} = 0.2588$$

例题2

- 一台三相同步发电机， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组， $q=2$ ， $y_1=5/6\tau$ ，每相串联匝数 $N_1=72$ ， \mathbf{Y} 联接，每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$ ， $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解：

$$(3) \text{定子槽距角 } \alpha = \frac{60^\circ}{q} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ \quad (\text{电角度})$$

$$\text{基波分布因数: } k_{d1} = \frac{\sin q \frac{\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{2 \times 30^\circ}{2}}{2 \sin \frac{30^\circ}{2}} = 0.9659$$

$$\text{v次谐波分布因数: } k_{dv} = \frac{\sin q \frac{\nu \alpha}{2}}{q \sin \frac{\nu \alpha}{2}} \quad k_{d3} = 0.7071$$

$$k_{d5} = 0.2588$$

$$k_{d7} = -0.2588$$

例题2

- 一台三相同步发电机, $f=50\text{Hz}$, $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组, $q=2$, $y_1=5/6\tau$, 每相串联匝数 $N_1=72$, \mathbf{Y} 联接, 每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$, $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解:

(3) 基波绕组因数: $k_{dp1} = k_{d1}k_{p1}$
 $= 0.9659 \times 0.9659 = 0.9330$

ν 次谐波绕组因数 $k_{dp\nu} = k_{d\nu}k_{p\nu}$

$k_{dp3} = -0.5$
$k_{dp5} = 0.0670$
$k_{dp7} = 0.0670$

例题2

- 一台三相同步发电机, $f=50\text{Hz}$, $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组, $q=2$, $y_1=5/6\tau$, 每相串联匝数 $N_1=72$, \mathbf{Y} 联接, 每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$, $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解:

(4) 相绕组的基波感应电动势 $E_{\phi 1} = 4.44 f (k_{dp1} N_1) \Phi_1$
 $= 4.44 \times 50 \times 0.9330 \times 72 \times 8.9 \times 10^{-3}$
 $= 132.73 \text{ (V)}$

ν 次谐波感应电动势 $E_{\phi\nu} = 4.44 \nu f (k_{dp\nu} N_1) \Phi_\nu$

$E_{\phi 3} = 21.34 \text{ (V)}$	相电动势有效值
$E_{\phi 5} = 1.91 \text{ (V)}$	$E_\phi = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + E_{\phi 7}^2}$
$E_{\phi 7} = 1.43 \text{ (V)}$	$= 134.46 \text{ (V)}$

例题2

- 一台三相同步发电机, $f=50\text{Hz}$, $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组, $q=2$, $y_1=5/6\tau$, 每相串联匝数 $N_1=72$, \mathbf{Y} 联接, 每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$, $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解:

(4) 气隙基波每极磁通量 $\Phi_1 = \frac{2}{\pi} B_{\delta 1m} l \tau$


ν 次谐波每极磁通量 $\Phi_\nu = \frac{2}{\pi} B_{\delta \nu m} l \frac{\tau}{\nu}$

$\frac{\Phi_\nu}{\Phi_1} = \frac{B_{\delta \nu m}}{\nu B_{\delta 1m}}$


$\Phi_3 = \frac{1}{3} \times 0.3 \times \Phi_1 = 8.9 \times 10^{-4} \text{ (Wb)}$
 $\Phi_5 = \frac{1}{5} \times 0.2 \times \Phi_1 = 3.56 \times 10^{-4} \text{ (Wb)}$
 $\Phi_7 = \frac{1}{7} \times 0.15 \times \Phi_1 = 1.91 \times 10^{-4} \text{ (Wb)}$

例题2


基波感应电动势:




3次谐波感应电动势:



7次谐波感应电动势:



5次谐波感应电动势:



例题2

- 一台三相同步发电机, $f=50\text{Hz}$, $n_N=1000\text{rpm}$ 。定子采用双层短距绕组, $q=2$, $y_1=5/6\tau$, 每相串联匝数 $N_1=72$, \mathbf{Y} 联接, 每极基波磁通 $\Phi_1=8.9\times 10^{-3}\text{ (Wb)}$, $B_{\delta 1m} : B_{\delta 3m} : B_{\delta 5m} : B_{\delta 7m} = 1 : 0.3 : 0.2 : 0.15$ 。

解:


(4) 线电动势有效值 $E = \sqrt{E_1^2 + E_5^2 + E_7^2}$
 $= \sqrt{3} \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 5}^2 + E_{\phi 7}^2}$
 $= 229.93 \text{ (V)}$

例题4

- 一台交流电机的定子铁心上绕有一个四极、双层、对称三相绕组。每极每相槽数 $q=3$, 每一线圈内的匝数 $N_k=4$, 线圈的节距为7槽, 并联支路数为1。现在三相绕组中通入电流如图。

试就下列各种情况求出所产生的合成磁动势基波的最大幅值, 并对性质加以说明。


(1) $\begin{cases} i_a = 141 \sin(314t) & \text{A} \\ i_b = 141 \sin(314t - 120^\circ) & \text{A} \\ i_c = 141 \sin(314t + 120^\circ) & \text{A} \end{cases}$



例题4

$$(2) \begin{cases} i_a = 141 \sin(314t) & \text{A} \\ i_b = -141 \sin(314t) & \text{A} \\ i_c = 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} i_a = 141 \sin(314t) & \text{A} \\ i_b = -707 \sin(314t - 60^\circ) & \text{A} \\ i_c = -122 \sin(314t + 30^\circ) & \text{A} \end{cases}$$




例题4

解：将空间坐标 α 的零点放在+A轴上，并以逆时针方向为 α 的正方向：

$$i_A = \sqrt{2} I_A \sin(\omega t) \quad I_A = 100 \quad \omega = 314$$

$$\begin{aligned} f_{A1} &= \frac{4}{\pi} \frac{k_{dp1} N_1 i_A}{2p} \cos \alpha \\ &= \frac{4}{\pi} \frac{k_{dp1} N_1 \sqrt{2} I_A \sin(\omega t)}{2p} \cos \alpha \\ &= F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

$$F_{A1m} = 0.9 \frac{k_{dp1} N_1 I_A}{p}$$



解：

例题4

- 每相串联匝数 $N_1 = \frac{2pqN_k}{a} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 4}{1} = 48$

- 求基波节距因数：

极距： $\tau_p = m \cdot q = 3 \times 3 = 9$ (槽数)

线圈的短距比： $y = y_1 / \tau_p = 7/9$

$$k_{p1} = \sin \frac{y\pi}{2} = \sin \frac{7\pi}{9 \cdot 2} = 0.9397$$

- 求基波分布因数：

定子槽距角： $\alpha = \frac{60^\circ}{q} = \frac{60^\circ}{3} = 20^\circ$

$$k_{d1} = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin 3 \times \frac{20}{2}}{3 \sin \frac{20}{2}} = 0.9598$$

相绕组有效匝数：

$$\begin{aligned} k_{dp1} N_1 \\ &= k_{d1} k_{p1} N_1 \\ &= 0.9397 \times 0.9598 \times 48 \\ &= 43.29 \end{aligned}$$

例题4

解：


$$(1) f_{B1} = \frac{4}{\pi} \frac{k_{dp1} N_1 i_B}{2p} \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$= \frac{4}{\pi} \frac{k_{dp1} N_1 \sqrt{2} I_A \sin(\omega t - 120^\circ)}{2p} \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$= F_{B1m} \sin(\omega t - 120^\circ) \cdot \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$f_{C1} = F_{C1m} \sin(\omega t + 120^\circ) \cdot \cos(\alpha - 120^\circ)$$

$$\begin{aligned} F_{A1m} &= F_{B1m} = F_{C1m} \\ &= 0.9 \frac{k_{dp1} N_1 I_A}{p} = 0.9 \times \frac{43.29 \times 100}{2} = 1948.1 \end{aligned}$$



例题4

解：


(1) 三相合成基波磁动势 $f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$

$$\begin{aligned} f_{A1} &= F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos \alpha \\ &= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{B1} &= F_{B1m} \sin(\omega t - 120^\circ) \cdot \cos(\alpha - 240^\circ) \\ &= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t - 120^\circ) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{C1} &= F_{C1m} \sin(\omega t + 120^\circ) \cdot \cos(\alpha - 120^\circ) \\ &= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t - 240^\circ) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_1 = \frac{3}{2} F_{A1m} \sin(\omega t + \alpha) = 2922 \sin(\omega t + \alpha)$$




例题4

解：

$$\begin{aligned} (1) f_1 &= \frac{3}{2} F_{A1m} \sin(\omega t + \alpha) \\ &= 2922 \sin(314t + \alpha) \end{aligned}$$

空间对称的三相绕组，通以对称的三相电流，产生的合成基波磁动势为圆形旋转磁动势，转速 $n_1 = (60/P) \cdot (\omega/2\pi)$ (ω 为电流角频率)、沿 A-B-C 方向 (顺时针) 旋转，幅值为 2922 安匝。



例题4

解:

(2) 三相合成基波磁动势 $f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$

$$f_{A1} = F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos \alpha$$

$$= -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t)$$


$$f_{B1} = F_{B1m} (-\sin \omega t) \cdot \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$= -\frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t - 60^\circ) + \frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t - 60^\circ)$$

$$f_{C1} = 0$$

$$F_{A1m} = F_{B1m} = 0.9 \frac{k_{dp1} N_1 I_A}{p} = 0.9 \times \frac{43.29 \times 100}{2} = 1948.1$$

$$f_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} F_{A1m} \sin(\alpha - \omega t - 30^\circ) + \frac{\sqrt{3}}{2} F_{A1m} \sin(\alpha + \omega t - 30^\circ)$$




例题4

解:

$$(2) f_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} F_{A1m} \sin(\alpha - \omega t - 30^\circ) + \frac{\sqrt{3}}{2} F_{A1m} \sin(\alpha + \omega t - 30^\circ)$$

$$= \sqrt{3} F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos(\alpha - 30^\circ)$$

$$= 3374.21 \sin 314t \cdot \cos(\alpha - 30^\circ)$$




空间位置不同的两相绕组，通以瞬时值大小相等而方向相反的交流电流，产生的合成基波磁动势为脉振磁动势，其脉振频率等于电流频率 $f = \omega / 2\pi$ ，最大幅值为 3374.21 安匝。

例题5

- 一台交流电机的定子铁心上绕有两相绕组A和B，两绕组间相距60度（电角度），绕组A和绕组B的有效匝数之比为1:2。在绕组A中通入一电流 $i_A = 0.5 \sin(314t)$ (A)。


要得到圆形旋转磁动势，需在绕组B中通入什么样的电流（给出表达式）。



- 方法1: 矢量图法

例题5


$$i_A = 0.5 \sin(314t)$$



- 方法1: 矢量图法

例题5


$$i_A = 0.5 \sin(314t)$$



- 方法1: 矢量图法


例题5

$$i_A = 0.5 \sin(314t)$$



• 方法2: 解析法

例题5



将空间坐标 α 的零点放在+A轴上, 并以逆时针方向为 α 的正方向:

$$i_A = \sqrt{2} I_A \sin(\omega t) \quad I_A = \frac{0.5}{\sqrt{2}} \quad \omega = 314$$


$$\begin{aligned} \text{基波磁动势 } f_{A1} &= \frac{4}{\pi} \frac{N_A i_A}{2p} \cos \alpha \\ &= \frac{4}{\pi} \frac{N_A \sqrt{2} I_A \sin(\omega t)}{2p} \cos \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= F_{A1m} \sin \omega t \cdot \cos \alpha \\ F_{A1m} &= 0.9 \frac{N_A I_A}{p} \end{aligned}$$

$$f_{A1}(\alpha, t) = -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t) + \frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t)$$

• 方法2: 解析法

例题5



$$\text{设 } i_B = \sqrt{2} I_B \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{基波磁动势 } f_{B1} = \frac{4}{\pi} \frac{N_B i_B}{2p} \cos(\alpha - 60^\circ)$$

$$= \frac{4}{\pi} \frac{N_B \sqrt{2} I_B \sin(\omega t + \varphi)}{2p} \cos(\alpha - 60^\circ)$$

$$= F_{B1m} \sin(\omega t + \varphi) \cdot \cos(\alpha - 60^\circ)$$

$$F_{B1m} = 0.9 \frac{N_B I_B}{p}$$

$$f_{B1}(\alpha, t) = -\frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t - 60^\circ - \varphi) + \frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t - 60^\circ + \varphi)$$

• 方法2: 解析法

例题5

要合成圆形磁动势:

$$(1) \text{ 令 } +\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t) + \frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha + \omega t - 60^\circ + \varphi) = 0$$

$$\begin{cases} F_{A1m} = F_{B1m} \\ \sin(\alpha + \omega t) + \sin(\alpha + \omega t - 60^\circ + \varphi) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} I_B = \frac{N_A}{N_B} I_A \\ \varphi = -120^\circ \end{cases}$$

$$i_B = 0.25 \sin(314t - 120^\circ)$$

$$(2) \text{ 令 } -\frac{F_{A1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t) - \frac{F_{B1m}}{2} \sin(\alpha - \omega t - 60^\circ - \varphi) = 0$$

$$\begin{cases} F_{A1m} = F_{B1m} \\ \sin(\alpha - \omega t) + \sin(\alpha - \omega t - 60^\circ - \varphi) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} I_B = \frac{N_A}{N_B} I_A \\ \varphi = 120^\circ \end{cases}$$

$$i_B = 0.25 \sin(314t + 120^\circ)$$