

Вводная работа

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Теоретическое введение

Отличительной особенностью физической науки является то, что изучаемые ею свойства и характеристики объектов и процессов – сравнительно просто квантифицируются, то есть допускают количественное выражение, меру в форме тех или иных физических величин. Нахождение размера (значения) какой-либо физической величины, называемое ее измерением, осуществляется путем сравнения с определенной мерой, принятой за единицу этой величины.

В международной системе единиц СИ в качестве основных выбраны: килограмм, метр, секунда, кельвин, ампер, кандела. Единицы других величин являются производными и устанавливаются на основании их взаимосвязей с величинами, единицы которых выбраны в качестве основных.

Благодаря широкому распространению измерений и высокой степени математизации физика является наукой точной и строгой. Эти ее достоинства предполагают обязательную оценку точности результатов производимых измерений. Поэтому и лабораторный практикум по физике начинается с вводной, единой для всех студентов работы, в процессе которой необходимо освоить навыки обработки и оформления результатов эксперимента и оценки их точности, используемые далее во всех последующих работах.

Как правило, эксперимент, измерение, осуществляемые с помощью технических средств и математических операций и вычислений, дают лишь приближенное к истинному значение физической величины, называемое результатом измерения. Мерой этого приближения, то есть мерой оценки точности результата измерения, служит погрешность измерения (устаревшее название – ошибка измерения).

Погрешность измерения имеет две формы выражения, называемые абсолютной и относительной погрешностями.

Абсолютная погрешность некоторой величины X обозначается ΔX . Она равна разности номинального (полученного при измерении значения X) и ее истинного значения $X_{\text{ист}}$: $\Delta X = X - X_{\text{ист}}$.

Относительная погрешность величины X обозначается ε . Она равна отношению абсолютной погрешности ΔX к истинному значению $X_{\text{ист}}$ и выражается обычно в процентах: $\varepsilon = \frac{\Delta X}{X_{\text{ист}}} \cdot 100\%$.

Абсолютная погрешность ΔX указывает тот интервал вокруг измеренного значения $(X \pm \Delta X)$, в котором может находиться истинное значение измеряемой величины. Относительная же погрешность, будучи безразмерной, характеризует «удельный вес» этого интервала в номинальном значении величины.

По источнику своего происхождения погрешности подразделяются на систематические, случайные и грубые (промахи).

Под систематической понимают погрешность устойчиво повторяющуюся (или закономерно изменяющуюся) при повторных отсчетах измеряемой величины, производимых в одних и тех же условиях. В систематической погрешности различают приборную (инструментальную) и методическую составляющие, которые являются следствием несовершенства, соответственно, используемых приборов и методики измерения. Эти погрешности могут выявляться и понижаться путем использования более точных приборов и разных методик измерения.

В грубых одношальных приборах типа обычной линейки за погрешность, обозначаемую, обычно принимают половину, а иногда и полную цену C деления¹ шкалы приборов.

В отличие от систематической случайная погрешность изменяется хаотически в серии из n повторяющихся в одинаковых условиях отсчетов измеряемой величины. Она является следствием воздействия на измеряемую величину большого числа обычно мелких и независимых друг от друга факторов, помех. Их действие приводит к хаотическому разбросу результатов отдельных отсчетов X_i вокруг среднего арифметического значения $\langle X \rangle = \frac{\sum_i X_i}{n}$, определяемого самой измеряемой величиной. Это среднее арифметическое значение $\langle X \rangle$ и является обычно наилучшим

¹Под ценой деления C шкалы прибора понимают количество (размер, значение) измеряемой величины, приходящееся на одно деление шкалы. Для равномерной шкалы она равна отношению максимального (предельного) значения $X_{\text{пр}}$ шкалы к числу N ее делений: $C = \frac{X_{\text{пр}}}{N}$.

приближением к истинному значению измеряемой величины X .

Вклад случайных факторов и помех в погрешность результата измерения можно оценить, произведя статистическую обработку результатов серии n отсчетов, называемой выборкой. Обычно такая обработка основывается на предположении о том, что результаты X_i отдельных отсчетов (и их отклонений $\Delta X_i = X_i - \langle X \rangle$ от среднего арифметического $\langle X \rangle$) образуют случайную совокупность, подчиняющуюся нормальному или гауссовому закону распределения. При таком законе отклонения ΔX_i одинаковой величины и разного знака появляются одинаково часто, и с ростом величины частота их появления убывает.

При увеличении объема выборки, то есть числа n отсчетов и их усреднении, отклонения $\Delta X_i = X_i - \langle X \rangle$ разного знака все более полно взаимно компенсируют друг друга. Соответственно, среднее арифметическое значение $\langle X \rangle$ измеряемой величины все ближе стремится к ее истинному значению $X_{\text{ист}}$, совпадая с ним в пределе при $n \rightarrow \infty$. В такой бесконечно большой совокупности отсчетов, называемой генеральной, результат X_i отдельного измерения попадает в определенный интервал $\pm \Delta X$ вокруг $\langle X \rangle = X_{\text{ист}}$ с определенной вероятностью² P . Например, для $\Delta X = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}{n-1}}$, называемого средним квадратическим (или среднеквадратическим) отклонением (СКО) результата отдельного измерения, результат X_i попадает в интервал $\langle X \rangle \pm \sigma$ с вероятностью $P = 68\%$. Это значит, что 68% случаев из общего числа $n \rightarrow \infty$, результаты отсчета X_i будут попадать в интервал $\langle X \rangle \pm \sigma$. Или, иначе, истинное значение $X_{\text{ист}} = \langle X \rangle$, с вероятностью $P = 68\%$ располагается в интервале $X_i \pm \sigma$.

Увеличение вероятности P , называемой доверительной (или коэффициентом надежности, коэффициентом доверия), приводит к расширению интервала ΔX , в пределах $\pm \Delta X$ которого вокруг $\langle X \rangle$ предположительно находится истинное значение $X_{\text{ист}}$ и который также называется *доверительным*. Так, для доверительной вероятности $P = 95\%$, ширина доверительного интервала возрастает до $\pm 2\sigma$, а для $P = 99\%$ - до $\pm 3\sigma$.

²Под вероятностью P того или иного события понимают относительную предельную частоту его появления в генеральной совокупности однотипных событий: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n'}{n}$, где n' — число появлений выделенного события во всей совокупности n событий.

Большой степенью приближения к истинному значению $X_{\text{ист}}$, в сравнении с результатом X_i единичного отсчета, будет обладать среднее арифметическое значение $\langle X \rangle$ некоторой конечной совокупности n отсчетов. Статистический анализ показывает, что доверительный интервал $\pm \Delta X$ сокращается при этом \sqrt{n} раз, то есть $\Delta X = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}{n(n-1)}} = S'_n$, где S'_n – так называемый *стандартный доверительный интервал*.

На практике обычно ограничиваются, как правило, небольшими совокупностями отсчетов, называемых малыми выборками, с числом отсчетов $n = 5 \div 20$. При этом для оценки случайной погрешности приходится пользоваться приближенным к гауссовому (к σ) значением СКО:

$S_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}{(n-1)}}$. Это приводит к расширению доверительного интервала ΔX , то есть к возрастанию абсолютной погрешности измерения. Для конечных выборок доверительный интервал выражается формулой: $\Delta X = \frac{S_n \cdot t_{n,p}}{\sqrt{n}} = t_{n,p} \cdot S'_n$, где $t_{n,p}$ – коэффициент Стьюдента, являющийся табулированной величиной, зависящий от объема выборки (числа отсчетов n) и доверительной вероятности P .

С ростом числа отсчетов n коэффициент Стьюдента $t_{n,p}$ уменьшается, а значит доверительный интервал $\pm \Delta X$ сужается, так как возрастает точность измерений, то есть степень приближения $\langle X \rangle$ к $X_{\text{ист}}$ за счет более полной компенсации случайных погрешностей разного знака. При числе отсчетов $n < 20$ «погрешность погрешности», обусловленная случайностью среднеквадратического отклонения S_n в выборке, составляет не менее 25%. Поэтому при записи погрешности (доверительного интервала) ее округляют, оставляя одну значащую³ цифру в старшем разряде, если на больше тройки, или две цифры, если цифра в старшем погрешности меньше чем 3. С такой же точностью округляют и сам результат измерения величины X .

Увеличение доверительной вероятности P означает требование большей надежности, то есть большей частоты попадания результатов измерения в доверительный интервал $\pm \Delta X$. Это приводит к необходимости его расширения, что отражается соответствующим возрастанием коэффициента

³Значащими называются все цифры числа, кроме нулей в его начале, которые служат только для установления разрядов остальных чисел.

Стьюдента $t_{n,p}$ с ростом P .

Обычно доверительную вероятность P выбирают 68% (или 95%); это означает, что истинное значение $X_{\text{ист}}$ с вероятностью 68% находится в интервале $< X > \pm \Delta X$. В более ответственных случаях вероятность P выбирают равной 99% или еще выше.

Расчет погрешности прямых измерений

В простейшем случае измерений, называемых прямыми, при которых величина X непосредственно отсчитывается по шкале приборов, оценка точности их результатов осуществляется следующим образом.

Производится несколько отсчетов X_i измеряемой величины X и если результаты отдельных отсчетов не различаются в пределах погрешности прибора δ (то есть доминирует приборная погрешность), можно ограничиться тремя-четырьмя отсчетами и результат записать в виде:

$$X = < X > \pm \delta; \varepsilon_x = \frac{\delta}{< X >} 100\%.$$

Пример: при измерении штангенциркулем с погрешностью $\delta = 0,05$ мм диаметра D калиброванного цилиндра получены значения: $D_1 = 19,80$ мм; $D_2 = 19,85$ мм; $D_3 = 19,80$ мм; $D_4 = 19,80$ мм.

$$\text{Вычисляем } < D > = \frac{\sum D_i}{4} = 19,81 \text{ мм и } \varepsilon_D = \frac{\delta}{< D >} 100\% = 0,25\%.$$

Записываем результат: $D = (19,81 \pm 0,05) \text{ мм}; \varepsilon_D = 0,25\%$.

Если результаты X_i отсчетов прямо измеряемой величины X разнятся на величину, заметно превышающую погрешность прибора δ (то есть доминирует случайная погрешность), число отсчетов n следует увеличить до $10 \div 20$ (для понижения случайной погрешности) и произвести их статистическую обработку. Ее целью является определение доверительного интервала ΔX , в пределах $\pm \Delta X$ которого вокруг значения $< X >$ с заданной доверительной вероятностью P находится значение $X_{\text{ист}}$. При этом рекомендуется придерживаться следующего порядка.

1. Вычисляется среднее арифметическое значение измеряемой величины

$$< X > = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}.$$

2. Рассчитываются отклонения отдельных отсчетов от среднего значения

$\Delta X_i = X_i - \langle X \rangle$ и вычисляется среднеквадратичное отклонение результата отдельного измерения: $S_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}{n-1}}$.

3. Проведение наличие промахов, к которым относят такие отсчеты X_i , отклонения ΔX_i которых превышают утроенное значение среднеквадратичного отклонения S_n , то есть $\Delta X_i > 3S_n$. Выявленные промахи из обработки результатов исключаются, и производится повторный расчет по пунктам 1-2.
4. Рассчитывается доверительный интервал $\Delta X = \frac{S_n \cdot t_{n,p}}{\sqrt{n}}$. Коэффициент Стьюдента $t_{n,p}$ выбирают из таблицы Приложения для заданных значений n и P .
5. Результат измерений округляют соразмерно его погрешности (доверительному интервалу) и записывают в стандартном виде:

$$X = \langle X \rangle \pm \Delta X, \quad \varepsilon_x = \frac{\Delta X}{\langle X \rangle} 100\%, \quad P =$$

Пример: при измерении диаметра грубо обработанной детали микрометром, погрешность которого $\delta = 0,01$ мм, получены следующие значения:

$D_1 = 19,82$ мм; $D_2 = 19,87$ мм; $D_3 = 19,74$ мм; $D_4 = 19,80$ мм; $D_5 = 19,77$ мм; $D_6 = 19,85$ мм; $D_7 = 19,81$ мм; $D_8 = 19,80$ мм; $D_9 = 19,73$ мм; $D_{10} = 19,87$ мм.

Вычисляем: 1) $\langle D \rangle = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{10} = 19,806$ мм, 2) СКО результата отдельного измерения: $S_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n D_i^2}{n-1}} = 0,0409$ мм.

Проверяем наличие промахов, то есть отсчетов с $\Delta D_i > 3S_n'$, таковых в приведенной выборке нет.

Рассчитываем доверительный интервал ΔD , задаваясь определенным значением доверительной вероятности P , например, $P = 0,95(95\%)$.

Из таблицы Приложения находим коэффициент Стьюдента $t_{10;0,95} = 2,3$. Тогда $\Delta D = \frac{S_n \cdot t_{n,p}}{\sqrt{n}} = \frac{0,0409 \cdot 2,3}{\sqrt{10}} = 0,0356$ мм или, после округления, $\Delta D \approx 0,04$ мм. Соответственно округляем значение диаметра и записываем окончательный результат: $D = (19,81 \pm 0,04)$ мм; $\varepsilon_D = 0,2\%$; $P = 0,95$.

6. При соизмеримости приборной δ и случайной ΔX погрешностей, результирующая погрешность может быть оценена по формуле:

$$\Delta X_{\Sigma} = \sqrt{\delta^2 + \Delta X^2}.$$

Расчет погрешности косвенных измерений

В случае косвенных измерений некоторой величины Y она рассчитывается на основании известной функциональной связи ее с другими, прямо измеряемыми величинами $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_N$, то есть $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_N)$. Если случайные погрешности этих, прямо измеряемых величин X_k снижены до значений, много меньших соответствующих приборных погрешностей δ_k , то погрешность косвенно измеряемой величины Y обычно характеризуют заданием так называемой максимальной погрешности ΔY . Под нею понимается максимальное приращение функции, вызванное приращениями $\Delta X_k = \delta_k$ ее аргументов X_k :

$$\Delta Y = \left| \frac{\partial f}{\partial X_1} \right| \Delta X_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial X_2} \right| \Delta X_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial X_N} \right| \Delta X_N = \sum_{k=1}^N \left| \frac{\partial f}{\partial X_k} \right| \Delta X_k,$$

где $\frac{\partial f}{\partial X_k}$ — частная производная от косвенно измеряемой величины Y по k -му ее аргументу X_k .

Часто более целесообразным представляется сразу вычислить относительную максимальную погрешность ε_y косвенно измеряемой величины Y по формуле:

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta Y}{Y} = \sum_{k=1}^N \left| \frac{\partial \ln f}{\partial X_k} \right| \Delta X_k.$$

Из этой формулы следует, в частности, что относительная погрешность величины Y , являющейся произведением (или частным) X_k , равна сумме относительных погрешностей ее сомножителей.

Пример получения формулы для абсолютной ΔY и относительной ε_y погрешностей (в применении к объему цилиндра) дан в экспериментальной части работы.

Если в измерениях прямо измеряемых величин X_k доминируют случайные погрешности, то для величины Y рассчитывается абсолютная погрешность ΔY по формуле:

$\Delta Y = S'_{yn} \cdot t_{n,p}$, где $S'_{yn} = \sqrt{\sum_{k=1}^N \left[\left(\frac{\partial f}{\partial X_k} \right) S'_{nk} \right]^2}$, а S'_{nk} – среднеквадратичное отклонение среднего арифметического значения величины X_k . Предполагается, что все прямо измеренные величины X_k имеют одинаковое число отсчетов n .

Среднее арифметическое значение $\langle Y \rangle$ вычисляется путем подстановки в формулу $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_k)$ средних значений аргументов $\langle X_1 \rangle$, $\langle X_2 \rangle$, ..., $\langle X_k \rangle$. Окончательный результат записывается в виде:

$$Y = \langle Y \rangle \pm \Delta Y; \varepsilon_y = \frac{\Delta Y}{\langle Y \rangle} 100\%; P = .$$

Экспериментальная часть

В данной работе моделируются характерные ситуации простейших прямых и косвенных измерений с доминированием либо приборной, либо случайной погрешностей и на их примере осваиваются правила обработки и оформления результатов эксперимента и методы оценки их точности. В качестве измерительных приборов используются микрометр и штангенциркуль, обладающие разной величиной погрешности в прямом измерении линейных величин. Краткое их описание дано в Приложении.

Измерению подлежат две детали цилиндрической формы, отличающиеся разным характером обработки поверхности. Один цилиндр – с грубо обработанной поверхностью, измеряется более точным прибором – микрометром. Его показания при измерении диаметра в разных местах цилиндра будут заметно различаться – так моделируется ситуация с преобладанием случайной погрешности. Поэтому здесь предлагается осуществить значительное число n отсчетов диаметра и проследить зависимость точности измерения от объема выборки – числа отсчетов n и от доверительной вероятности P .

Другой цилиндр – с калиброванными размерами и чисто обработанной поверхностью – измеряется более грубым прибором – штангенциркулем.

Здесь измерения доводятся до косвенных, до измерения объема и площади поверхности цилиндра. При этом, произведя 3-4 отсчета диаметра (высоты) в разных местах, убеждаются, что в пределах погрешности штангенциркуля их результаты практически неизменны, и потому дальнейшее увеличение числа отсчетов не имеет смысла.

Задача 1. Прямые измерения микрометром диаметра детали и статистическая обработка их результатов.

1. Ознакомиться с конструкцией микрометра, методикой измерения и способом отсчета его показаний. Описание приборов дано в Приложении.
2. Произвести 20 отсчетов диаметра грубо обработанного цилиндра в разных его местах. С целью выяснения влияния числа отсчетов на точность измерения статистическую обработку результатов произвести отдельно для всех двадцати и для первых пяти отсчетов диаметра. Результаты измерений и расчетов в пунктах 2 ÷ 6 занести в таблицу⁴. Промежуточные величины вычисляются с одним «лишним» знаком, то есть на одну значащую цифру больше, чем в результатах измерений.
3. Вычислить средние арифметические значения $\langle D_{20} \rangle$ – всех двадцати ($n = 20$) и $\langle D_5 \rangle$ – первых пяти ($n = 5$) отсчетов диаметра.
4. Вычислить отклонения $\Delta D_i = D_i - \langle D_n \rangle$ результатов отдельных отсчетов диаметра от их средних арифметических значений $\langle D_{20} \rangle$ и $\langle D_5 \rangle$.
5. Найти среднее арифметическое значение модулей отклонений $\langle \Delta D_n \rangle$

Таблица

№	D_i , мм	n = 20		n = 5	
		ΔD_i , мм	ΔD_i^2 , мм ²	ΔD_i , мм	ΔD_i^2 , мм ²
1					
2					
3					
4					
5					
6				$\langle D_5 \rangle$ S_5 S'_5 $\langle D_{20} \rangle$ S_{20} S'_{20}	
.					
.					
.					
19					
20					

⁴Учитывая возможность появления при измерениях промахов (см. п. 7), начальный объем выборки отсчетов диаметра можно увеличить на два-три отсчета

- $= \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta D_i|}{n}$, соотнести его с погрешностью δ микрометра и убедиться в наличии доминирования случайной погрешности, то есть, что $\langle \Delta D_n \rangle$ заметно превышает погрешность прибора δ .
6. Вычислить квадраты ΔD_i^2 отклонений отсчетов от среднего значения и среднеквадратичные отклонения S_5 и S_{20} по формуле $S_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta D_i^2}{n-1}}$.
 7. Проверить результаты отсчетов диаметра на наличие промахов согласно условию: $\Delta D_i \geq 3S_n$. При обнаружении промахов их исключают из результатов измерений, взамен производят новые отсчеты диаметра и производят перерасчет всех вычислений.
 8. Вычислить стандартный доверительный интервал S'_5 и S'_{20} по формуле: $S'_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ и доверительный интервал $\Delta D_{n,p} = S'_n \cdot t_{n,p}$ для двух значений доверительной вероятности $P = 0,68$ и $P = 0,95$. Коэффициенты $t_{n,p}$ Стьюдента взять из таблицы Приложения.
 9. Произвести сопряженное округление полученных результатов доверительного интервала $\Delta D_{n,p}$ и диаметра D цилиндра и записать окончательный результат в виде:

$$D = \langle D \rangle + \Delta D_{n,p}; \quad n = ; \quad P = ; \quad \varepsilon_D = \frac{\Delta D_{n,p}}{\langle D \rangle} 100\%.$$
 для двух значений числа отсчетов $n = 5$ и $n = 20$ и двух значений доверительной вероятности $P = 0,68$ и $P = 0,95$.
 10. Полученные четыре строчки записи диаметра с погрешностью соотнести друг с другом, проанализировать и объяснить характер зависимости $\Delta D_{n,p}$ от n и от P .

Задача 2. Прямые и косвенные измерения в условиях доминирования приборной погрешности и оценка их точности.

1. Ознакомиться с инструкцией штангенциркуля, методикой измерения и способом отсчета его показаний.
2. Произвести и записать по три отсчета диаметра калиброванного цилиндра в разных его местах. Убедиться, что в пределах погрешности δ прибора результаты измерений не различаются, то есть доминирует приборная погрешность. Записать результаты измерения диаметра в виде: $D = \langle D \rangle + \delta; \quad \varepsilon_D = \frac{\delta}{\langle D \rangle} 100\%.$
3. Повторить задание п. 2 применительно к измерению высоты H цилиндра.

4. Вычислить объем цилиндра $V = \frac{\pi D^2 H}{4}$.
5. Получить формулу для расчета максимальной относительной ε_V или абсолютной ΔV погрешности измерения объема:

$$\begin{aligned}\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V} &= \sum_{k=1}^N \left| \frac{\partial(\ln V)}{\partial X_k} \right| \Delta X_k = \left| \frac{\partial \left[\ln \left(\frac{\pi D^2 H}{4} \right) \right]}{\partial D} \right| \Delta D + \left| \frac{\partial \left[\ln \left(\frac{\pi D^2 H}{4} \right) \right]}{\partial H} \right| \Delta H = \\ &= \frac{2\Delta D}{D} + \frac{\Delta H}{H}\end{aligned}$$

Здесь абсолютные погрешности ΔD и ΔH измерения диаметра и высоты – равны погрешности δ прибора.

6. Вычислить абсолютную ΔV и относительную ε_V погрешности измерения объема.
7. Произвести сопряженное округление абсолютной погрешности ΔV и самого объема V и записать окончательный результат в стандартном виде.
8. Повторить пункты 4 ÷ 7 применительно к площади поверхности цилиндра.

Контрольные вопросы

1. Какова основная цель работы и идея, лежащая в основе ее практической реализации?
2. Что такое погрешность измерения? Дайте сравнительную характеристику абсолютной и относительной, систематической и случайной погрешностями, промахам.
3. Каковы различия в оценке точности результатов прямых измерений при доминировании либо приборной, либо случайной погрешности?
4. Как и почему коэффициенты Стьюдента зависят от объема выборки (числа n отсчетов) измеряемой величины и доверительной вероятности P ?
5. Как рассчитывается максимальная погрешность результата косвенных измерений? Почему она называется максимальной?
6. Почему микрометром в работе измеряют лишь диаметр цилиндра, но 20 раз, а штангенциркулем – и диаметр, и высоту, но лишь 3 раза?

Устройство и принцип действия микрометра и штангенциркуля

Микрометр и штангенциркуль представляют собой несложные двухшкальные приборы, позволяющие заметно повысить точность измерения по сравнению с обычной линейкой. В этих приборах одна шкала – вспомогательная, способна перемещаться относительно основной, неподвижной шкалы. В микрометре вспомогательная линейка в виде кругового барабана способна вращаться вокруг микрометрического винта, на который нанесена неподвижная шкала. В штангенциркуле подвижная шкала, называемая нониусом, представляет собой небольшую линейку, способную поступательно перемещаться относительно неподвижной шкалы – линейки штангенциркуля. В результате таких «ухищрений» погрешность стандартного микрометра равна 0,01 мм, а штангенциркуля – 0,05 мм или 0,1 мм, что значительно меньше погрешности обычной линейки.




Рис. 1. Микрометр.



Подлежащая измерению микрометром деталь зажимается между закрепленными в скобе 8 упором 2 и торцом подвижного винта 3 с помощью

фрикционной головки 7 («трещотки»), обеспечивающей стандартное зажатие детали. Винт 3 жестко связан с барабаном 6, на который нанесена круговая шкала $\Pi_{кр}$, содержащая обычно $N = 50$ делений. При повороте барабана на один оборот винт поступательно перемещается на расстояние h , называемое его шагом и обычно составляющее 0,5 мм. Соответственно, при повороте барабана на одно деление поступательное перемещение винта, равное цене деления C барабана (и одновременно – погрешности δ) микрометра, определяется отношением:

$$C = \frac{h}{N} = \frac{0,5\text{мм}}{50} = 0,01\text{мм}.$$

Целое число миллиметров отсчитывается по линейной шкале $\Pi_{лин}$ на микрометрическом винте 5. При отсчете нужно особое внимание обращать на то, что деления этой шкалы в миллиметрах, нанесенные снизу, разделены штрихами над шкалой на полумиллиметры. И отсчет линейного размера детали осуществляется суммированием открытого барабаном показания линейной шкалы (с точностью до 0,5 мм) и показания шкалы барабана (в сотых долях миллиметра), находящегося против продольной осевой черты линейной шкалы.

Примеры отсчета показаний микрометра



Штангенциркуль состоит из штанги 1, на которой расположена миллиметровая линейка 3. Вдоль линейки 3 может перемещаться вспомогательная, так называемая нониусная линейка 7, закрепленная на рамке 2. При измерении штангенциркулем деталь зажимается между его





Рис. 2. Штангенциркуль.

щеками 5 и фиксируется зажимным винтом 8. Число целых миллиметров отсчитывается непосредственно по основной шкале линейки 3 против нулевой риски шкалы нониуса 7. На этой шкале выбирается то ее деление, которое наиболее точно совпадает с каким-либо из расположенных сверху миллиметровых делений основной шкалы линейки 3. Цена деления шкалы нониуса указывается на самом приборе. Обычно она равна 0,05 мм или, как у прибора, изображенного на рисунке, - 0,1 мм.

Пример отсчета показаний штангенциркуля



$$X = 20,5 \text{ мм}$$

Приложение 2

Таблица коэффициентов Стьюдента

n/P	0,68	0,80	0,95	0,99	0,995
2	2,0	4,1	12,7	63,7	636,6
3	1,3	1,9	4,3	9,9	31,6
4	1,3	1,6	3,2	5,8	12,8
5	1,2	1,5	2,8	4,6	8,6
6	1,2	1,5	2,6	4,0	6,9
8	1,1	1,4	2,4	3,5	5,4
10	1,1	1,4	2,3	3,3	4,8
12	1,1	1,4	2,2	3,1	4,5
14	1,1	1,4	2,2	3,0	4,2
15	1,1	1,4	2,1	3,0	4,1
20	1,1	1,3	2,1	2,9	3,9
25	1,1	1,3	2,1	2,9	3,7
30	1,1	1,3	2,1	2,8	3,7