



RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

NÚMERO DE ORDEM DE SERVIÇO

LOCAL: RIBES

RELOCADOR: VENDAVAL

DATA: 11/12/23

RESPONSÁVEL: RONDINELLI

OPERAÇÃO: ELÉTRICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA	EQUIPE	TÉCNICO	HORÁRIO INICIAL	HORÁRIO FINAL
11/12	ELÉTRICA	FRANKLIN	12:25	15:30
11/12	"	ALESSANDRO DL	13:15	16:30
11/12	Rodolfo	RODRIGO DL	15:30	16:30

DESCRIÇÃO DA FALHA

- 1- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 90° DE BE E UMA LUMINÁRIA 90° VANTER BE TROCADOR - COM ÁGUA DENTRO E LÂMPADA QUEIMADA
- 2- ELETRORVALVULAS DO GUINCHO DE POPA COM MAU COMATO DEVIDO OXIDAÇÃO

SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

- 1- FORAM DESMONTADAS AMBAS AS LUMINÁRIAS E TROCADAS COM LIMPA COMATO, LÂMPADAS FORAM TROCADAS E BASE VEDADO C/ SILICONE. TESTE OK.

- 2- FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO C/ SOLVEMO DIELÉTRICO E CONSTATADO TERMINAL QUEIMADO, FOI FEITO SOLDAS NO TERMINAL.

SERVIÇO FINALIZADO? () SIM (X) NÃO - OBSERVAÇÃO

FOI SOLICITADO UMA BOBINA DA ELETRORVALVULA NOVA A EMPRESA DE HIDRAULICA.
SOLDADO O TERMINAL COMO TEMPORÁRIO

CONDUTOR: ELIAS

COMANDANTE: —

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? () SIM () NÃO

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

REVISÃO: 00 - 29/04/2022

LOCAL: Niterói

RELOCADOR: VENTANIA

DATA: 18/11/23

RESPONSÁVEL: Rondonelli

OFICINA: ELÉTRICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA	EQUIPE	TÉCNICO	HORÁRIO INICIAL	HORÁRIO FINAL
18/23	ELÉTRICA	MAURO	7:00	16:00
18/23	✓	EDUAR	7:00	16:00
18/23	✓	GUSTAVO DL	7:00	16:00
18/23	✓	Ricardo DL	7:00	16:00
18/23	✓	CARLOS DL	7:00	16:00
18/23	✓	RODRIGO DL	7:00	16:00

DESCRIÇÃO DA FAZENDA

- 1- INSTALAR AS LUMINÁRIAS DO MASTRO - (MELHORIA)
- 2- SUBSTITUIR TODAS AS BATERIAS (12 UNIDADES) - MELHORIA
- 3- FIXAR E LIGAR 14 LUMINÁRIAS EXTERNAS DE 90° - MELHORIA

SERVIÇOS EXECUTADOS (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

- 1- FOI INSTALADA AS LUMINÁRIAS NOVAS NO MASTRO
OBS: NÃO LIGAR A CX DE PASSAGEM.
- 2- FORAM REVISADAS AS ANTIGAS BATERIAS E INSTALADAS
TODAS AS NOVAS OBS: AS DOS HEDS E HEP'S FORAM SUBSTITUÍDAS
POR SEGURANÇA.
- 3- FORAM FIXADOS 11 LUMIN. EXTERNAS DE 90°
FALTANDO 3 BATERIAS NAS BATERIAS PRONTAS

Assinatura do Responsável: 

CONDIÇÃO:

COMENTÁRIOS:

SINALETA PARA SE OPERAR DURANTE A REALIZAÇÃO
DO SERVIÇO: ☒ SIM ☐ NÃOCARGO DO RESPONSÁVEL: 

RDM



RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

ÁREA: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RESPONSÁVEL DA ÁREA: DANIEL MORAIS

REVISÃO: 00 - 20/06/2023

LOCAL: Niterói

REBOCADOR: DIQUE

DATA: 07/12/23

RESPONSÁVEL:

Rondinello

OFICINA:

ELETICA

HORÁRIO INICIAL

HORÁRIO FINAL

DATA

EQUIPE

TÉCNICO

07/12

ELETICA

FRANKLIN

7:30

10:30

07/12

"

RODRIGO DL

7:30

10:30

DESCRIÇÃO DA FALHA

1. FALHA NO MOTOR DE ARRANQUE DO COMBUSTOR DE EMERGENCIA - DEFEITO INTERNO DO ARRANQUE

SERVIÇO EXECUTADO (DESCREVER COMPONENTES TROCADOS E/OU REPARADOS)

Forá retirado o arranque e levado para elétrica da TUG. e feito reparado troca do Bendix e automático. Testado OK.

SERVIÇO FINALIZADO? (☒ SIM) (☐ NÃO) - OBSERVAÇÃO

CONDUTOR:

Rafael

COMANDANTE:

BARCO FORA DE OPERAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO? (☐ SIM) (☒ NÃO)

CASO SIM, INFORMAR QUANTAS HORAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: