

## 火災爆炸案 3\_分析參考

### 整地、基礎及結構工程業 - 勞工從事側溝鑽孔作業發生火災災害調查分析報告


**重要提醒：** 本分析報告是基於所提供案例的有限資訊，並結合事故調查的專業方法論進行。部分內容為根據邏輯與經驗所做的合理假設，並會明確標示為(假設)。一場實際、完整的事務調查，需要更詳盡的現場勘查、人員訪談與物證檢驗來支持所有結論。

#### 事故基本資料

- 行業分類： 整地、基礎及結構工程業 (4310)
- 災害類型： 火災 (16)
- 媒介物： 易燃液體 (汽油) (512)
- 罹災情形： 死亡 1 人
- 事故時間： 113 年 6 月某日 下午 15 時 25 分許
- 事故地點： 貨車後車廂
- 事故摘要： 勞工因發電機熄火，至貨車車廂確認狀況。放置於發電機排氣口 (約 15 公分) 附近的備用汽油桶，因長時間受高溫廢氣加熱，產生汽油蒸氣，接觸到發電機熱表面後起火，並引燃車廂內可燃物，造成車廂上的勞工逃生不及，全身嚴重燒傷，經治療後仍傷重不治死亡。

#### 一. 事件成因分析圖 (ECFC)

此圖將事故發生的事件及相關條件按時間順序呈現，以視覺化方式釐清因果關係。




## 二. 時間序列表

此表以表格形式記錄事故發生的先後順序和相關條件，作為 ECFC 的輔助。

日期時間	事件描述	事實 /假 設	主(P)/次 (S) 事件 軸	相關條件 1 (直接 條件)	相關條件 2 (條件 1 的背景或前提)
113/06/某日 上午 9 時	李罹災者與同事曾員從事鑽孔作業。	事實	P	發電機與備用汽油桶放置於同一貨車車廂。	缺乏對易燃物與熱源共同存放的危害認知 (假設)。
9 時至 15 時 25 分	發電機長時間持續運轉，供應鑽孔作業電力。	事實	P	發電機排氣口持續對金屬油桶加熱。	油桶放置位置距排氣口僅約 15 公分。
時間未知	金屬油桶受熱，內部汽油揮發產生高濃度易燃蒸氣。	事實 /推 論	C (條件)	1. 汽油易揮發特性。 2. 車廂內通風不良 (假設)。	未進行作業前風險評估，未識別此危害 (假設)。
15 時 25 分 許	發電機突然熄火停止運轉。	事實	P	熄火原因未知 (可能為供油不順或過熱)。	/
15 時 25 分 許	李罹災者前往車廂上確認發電機狀況。	事實	P	罹災者進入了充滿汽油蒸氣的侷限空間。	/
15 時 25 分 許	汽油蒸氣接觸發電機排氣管等熱表面後起火燃燒。	事實	P	1. 易燃蒸氣已達燃燒範圍。 2. 發電機排氣管為有效熱源。	安全作業標準或訓練不足 (假設)。
15 時 25 分 許	火勢引燃汽油液體及後車廂內可燃物。	事實	P	車廂內可能存放其他可燃物 (假設)。	未落實工作場所 5S 管理 (假設)。
事故後	李員因臉、軀幹、四肢等全身約 66%體表面積 2~3 度燒傷，住院治療後仍因傷重不治死亡。	事實	P	1. 火勢迅速猛烈。 2. 逃生不及。	未規劃緊急應變程序與逃生路線 (假設)。

三. 為何樹分析 (Why Tree)

本分析從最終的傷害事件開始，透過不斷追問「為什麼」來探究事件的根本原因。



#### 四. 屏障分析

本分析旨在識別應有但失效、缺失或不足的屏障，導致危害接觸到目標。

- 危害：汽油蒸氣遇熱源引發火災
- 目標：作業勞工

屏障類型	屏障	屏障表現 (事故時狀態)	屏障失效原因	屏障如何影響事故 (失效的後果)
物理性/ 工程控制	1. 發電機與易燃物的實體隔離	失效/不存在	將發電機與備用汽油桶放置在同一狹小空間 (貨車車廂) 內。	使熱源 (發電機) 與燃料 (汽油) 直接鄰近，創造了起火的基本條件。
	2. 隔熱/排氣導向裝置	不存在	發電機排氣口直接朝向汽油桶，未安裝任何隔熱板或將廢氣導向安全方向的裝置 (假設)。	高溫廢氣持續直接加熱汽油桶，導致汽油大量揮發。
行政管理/ 程序性	3. 作業前危害辨識與風險評估	失效/不存在	未評估發電機與備用燃料共同存放於車輛的火災風險 (假設)。	未能識別出關鍵危害，因此未能採取任何預防措施。
	4. 安全作業標準 (SOP)	失效/不存在	缺乏關於移動式發電機及備用燃料安全放置與使用的明確作業標準 (假設)。	勞工只能憑個人經驗或方便行事，將設備任意放置。
	5. 危害告知與安全教育訓練	不足	未對勞工進行足夠的訓練，使其了解發電機熱源與汽油揮發的火災風險 (假設)。	勞工因知識不足，未能意識到將汽油桶放在排氣口旁的嚴重危險性。
	6. 現場安全檢查/監督	失效/不足	未對作業前的設備佈置進行安全檢查，或工作中無人監督設備的擺放狀態 (假設)。	容許了致命的危險狀態 (熱源近燃料) 從作業開始時就一直存在。
	7. 緊急應變程序	不存在	現場無適當的滅火設備，或無規劃在車廂內發生火災時的應變與逃生路線 (假設)。	災害發生時，罹災者無法第一時間有效滅火或安全逃生。

## 五. 變更分析

分析比較「事故狀況」與「理想的無事故狀況」，以識別導致事故的關鍵差異。

因素	事故狀況	先前、理想或未發生事故狀況 (假設)	差異 (變更)	效果評估 (差異對事故的影響)
<b>WHAT (什麼)</b>	發電機與備用汽油桶因擺放不當，引發火災。	發電機與備用汽油分開、安全存放，作業安全完成。	設備的「儲存與擺放方式」由安全變為不安全。	創造了熱源與燃料在狹小空間內共存的致命條件。
<b>WHEN (何時)</b>	長時間作業 (約 6.5 小時) 後發生。	短時間作業或有中途冷卻檢查。	由「短暫」或「間歇運轉」變為「長時間連續運轉」。	長時間的連續加熱是汽油大量揮發產生足夠濃度蒸氣的關鍵因素。
<b>WHERE (何地)</b>	於通風不良的貨車車廂內共同存放發電機與汽油。	將發電機置於室外開放空間，汽油則儲放在陰涼處。	作業環境由「開放通風」變為「侷限、通風不良」。	加速了易燃蒸氣的濃度累積，並限制了罹災者的逃生。
<b>WHO (何人)</b>	缺乏相關危害認知的勞工。	接受過完整訓練，了解發電機與易燃物安全操作的勞工。	作業人員的「危害認知」由具備變為不足。	勞工因認知不足而做出了將汽油桶放在排氣口旁的致命決定。
<b>HOW (如何)</b>	將備用汽油桶直接放置於發電機排氣口旁約 15 公分處。	遵守安全距離要求，將汽油桶放置在遠離熱源的安全位置。	「設備間的相對位置」發生了致命性的改變。	這是能量 (熱) 傳遞給燃料 (汽油) 的最直接路徑，是引發火災的直接操作行為。
<b>OTHER (其他)</b>	無作業前風險評估或安全規劃。	作業前有完整的風險評估與安全作業計畫。	安全管理措施由「存在且有效」變為「完全缺失」。	這是所有不安全行為與狀況得以發生的根本原因，是管理系統的失效。

## 六. 人為失效分析

本分析探討影響人員行為的深層次原因，而非僅歸咎於個人。

失誤類型	主要不安全行為	根本原因 (組織與系統層面)
知識性錯誤	將備用汽油桶放置在發電機高溫排氣口旁。	訓練與文化： 危害告知與安全教育訓練不足，人員對發電機熱源與汽油揮發的火災風險認知低落。 安全文化薄弱，可能存在「一直都這樣做沒事」的僥倖心理 (假設)。
規則性錯誤	未依安全規則進行設備的擺放與儲存，或根本不存在相關規則可供遵循。	安全管理制度： 缺乏對移動式發電機及備用燃料安全使用的標準作業程序 (SOP)。 未執行作業前的危害辨識與風險評估。 監督與資源： 現場安全監督機制失靈，未能對設備的危險佈置進行檢查與糾正。

## 七、根本原因探討(Root Cause Analysis, RCA) (參考用)

根本原因分析是一個系統化過程，旨在識別導致事件發生的最深層次原因，這些原因通常與管理系統的缺失相關，是組織有能力且應該聚焦修正的。RCA 整合了前面各種分析方法的發現。

基於前述分析，本事故的潛在根本原因可能包含（但非詳盡列舉，需實際調查驗證）：

### 1. 安全管理制度的系統性缺失：

- **缺乏標準作業程序：** 未建立針對移動式動力設備（如發電機）與其搭配之易燃燃料（如汽油）的安全作業標準，對於設備的擺放、安全距離、作業環境等皆無明確規範。
- **風險評估機制失效：** 未將此類臨時性或移動性的作業活動納入危害辨識與風險評估的管理範疇，導致作業前完全未對「熱源」與「易燃物」共存的致命風險進行評估與控制。

### 2. 教育訓練與危害告知不足：

- 作業人員對於發電機運轉時產生的高溫、汽油的揮發性，以及兩者在密閉空間內長時間共存的火災爆炸風險，缺乏足夠的認知與了解。顯示公司的危害告知與安全衛生教育訓練未能落實。

### 3. 硬體設施與防護的不足：

- **缺乏工程控制：** 未在發電機上加裝任何隔熱板或排氣導管等工程改善設施，以從根本上阻絕熱傳導或將高溫廢氣導向安全方向。
- **應急設備匱乏：** 現場（貨車上）未配置合規且適用於油類火災的滅火器，也未規劃在侷限空間發生火災時的應變程序與逃生路線（假設）。

## 矯正改善措施建議

為杜絕類似災害再次發生，應從制度、設備、人員三方面著手，提出以下具體改善措施：

### • 制度層面：

1. **建立安全作業標準：** 立即制訂「移動式發電機與易燃物料安全作業標準」，內容須嚴格規定發電機與備用燃料必須分開存放，且保持 3 公尺以上的安全距離；發電機應置於戶外通風良好處。

2. **落實風險評估：** 將所有作業（包含臨時、移動性作業）納入安全衛生管理計畫，要求在作業前必須完成危害辨識與風險評估，並確實執行所規劃的控制措施。
- **設備層面：**
    1. **採行工程控制：** 若發電機確有需要放置於車輛上，應強制加裝固定式隔熱板，並將排氣管改裝延長，加裝廢氣導管，確保高溫廢氣能被安全地導向遠離人員及易燃物的方向。
    2. **配置應急設備：** 強制要求所有工程車輛必須配備至少一支合規、有效的車用滅火器，並定期檢查。
  - **人員層面：**
    1. **強化教育訓練：** 對所有需使用發電機的作業人員，實施危害告知及安全操作專項培訓，內容須包含本次事故案例，確保所有人都理解其危害與預防方法，並將訓練結果作成紀錄。
    2. **加強監督檢查：** 要求領班或現場主管在作業前，必須對設備擺放進行安全確認，將其納入工作前的安全檢查項目。

**重要提醒：**本分析是根據提供演練個案的有限資訊及事故調查方法論進行的模擬分析，部分資訊為根據邏輯和經驗進行的**假設**，實際調查需收集更多證據來驗證。