





2.4、 电容式检测元件

机械式检测元件




电阻式检测元件



定义

将待测物理量转变为电容量变化的一类传感器




位移
角位移


振动

压力
差压
物位


加速度



知识要点



1、工作原理




变介电常数式

$$C = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

变面积式

变极距式





变介电常数式

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_rl}{\ln\frac{R}{r}}$$

变工作长度式

1) 变极距式




$$C_0 = \varepsilon \frac{A}{d_0}$$

$$C = C_0 + \Delta C = \varepsilon \frac{A}{d_0 - \Delta d} = \varepsilon \frac{A}{d_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} = C_0 \left[\frac{1}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} \right]$$

$$\Delta C = C - C_0 = C_0 \left[\frac{\frac{\Delta d}{d_0}}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} \right]$$

非线性关系



灵敏度

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}}$$

幂级数展开

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$\Delta d / d_0 \ll 1$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0}$$


$$K_C = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0} = \frac{\varepsilon A}{d_0^2}$$

非线性误差



$$\delta = \frac{\Delta C - \Delta C'}{\Delta C} = - \left[\frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

怎样才能消除非线性误差以及温度的影响呢？

差动式电容！！！！



差动式电容



$$C_1 = C_0 \left[\frac{1}{1 + \frac{\Delta d}{d_0}} \right] \quad C_2 = C_0 \left[\frac{1}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} \right]$$

$$C_1 = C_0 \left[1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$C_2 = C_0 \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$\Delta C = C_2 - C_1 = C_0 \left[2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) + 2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

差动式电容

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \left[2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right) + 2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0}$$

$$K_C = \frac{\Delta C}{\Delta d} = 2 \frac{C_0}{d_0}$$

$$\delta = \frac{\Delta C - \Delta C'}{\Delta C} = - \left[\left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^4 + \dots \right]$$

灵敏度





非线性误差、环境影响



例题 1



已知极板面积为 A ，极板间介质为空气，极板间距 1 mm ，当极距减少 0.1 mm 时，求其电容变化量及相对变化率？

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$







试计算非线性误差？

与差动电容的比较





2) 变面积式



$$\Delta C = C - C_0 = \frac{\epsilon_0}{d} A - \frac{\epsilon_0}{d} A_0 = \frac{\epsilon_0}{d} \Delta A$$

$$K_C = \frac{\Delta C}{\Delta A} = \frac{\epsilon_0}{d}$$


线位移测量



$$\Delta C = \frac{\epsilon_0}{d} \Delta A = \frac{\epsilon_0}{d} w \cdot \Delta l$$

$$\Delta C = C_0 - C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R}{r}} - \frac{2\pi\epsilon_0 (l - \Delta l)}{\ln \frac{R}{r}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{R}{r}} \cdot \Delta l$$

角位移测量



$$A = A_0 - \theta r^2 / 2, \quad A_0 = \pi r^2 / 2$$

$$A = A_0 \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)$$


$$\Delta A = A_0 - A = A_0 \frac{\theta}{\pi}$$

$$\Delta C = \frac{\varepsilon_0}{d} \Delta A = \frac{\varepsilon_0}{d} A_0 \frac{\theta}{\pi} = C_0 \frac{\theta}{\pi}$$


$$K_C = \frac{\Delta C}{\theta} = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon_0}{d} A_0 = \frac{1}{\pi} C_0$$

3) 变介电常数式


$$\Delta C = \frac{A}{d} \Delta \varepsilon$$



串联结构



(a)




(b)

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_0 A}{d_1 + \epsilon_{r1} (d_0 - d_1)}$$

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d_0}$$

$$\Delta C = C - C_0 = C_0 \frac{\epsilon_{r1} - 1}{1 + \epsilon_{r1} \frac{d_0 - d_1}{d_1}}$$

并联结构




$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_{r1}\epsilon_0 A_1}{d_0} + \frac{\epsilon_0 A_2}{d_0}$$

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A_1 + A_2}{d_0}$$

$$\Delta C = C - C_0 = C_0 \frac{\epsilon_0 A_1 (\epsilon_{r1} - 1)}{d_0}$$


$$A_1 = wl$$

串并联结构




$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + C_3 = \frac{\epsilon_{r1} \epsilon_0 W l}{d_1 + \epsilon_{r1} (d_0 - d_1)} + \frac{\epsilon_0 W (L - l)}{d_0}$$

圆筒状电容器



$$\begin{aligned} C &= C_1 + C_2 = \frac{2\pi\epsilon_{r1}\epsilon_0 h}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi\epsilon_0(H-h)}{\ln \frac{D}{d}} \\ &= \frac{2\pi\epsilon_0 H}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi\epsilon_0 h(\epsilon_{r1} - 1)}{\ln \frac{D}{d}} \\ &= C_0 + \frac{2\pi\epsilon_0 h(\epsilon_{r1} - 1)}{\ln \frac{D}{d}} \end{aligned}$$

2、等效电路



- C 为电容式传感器；
- R_p 为并联损耗，包括极板间泄漏电阻和介质损耗等；
- R_s 为串联损耗，包括引线电阻、极板电阻和金属支架电阻；
- L 由电容器自身电感和引线电感组成，与电容器的结构形式及引线长度有关；
- C_p 为寄生电容

有效电容

对于任一谐振频率以下的频率，由于 L 的存在，检测元件的有效电容 C_e 在忽略 R_p 、 R_s 的影响时，可表示为

$$C_e = \frac{C}{1 - \omega^2 LC}$$

$$\frac{\Delta C_e}{C_e} = \frac{\Delta C}{C} \left[\frac{C}{1 - \omega^2 LC} \right]$$

3、温度与寄生电容影响



消除温度对电容的影响



温度补偿

温度变化

几何尺寸变化



附加误差



选用温度系数小且稳定的材料

介电常数变化



测量误差




在转换电路中采取补偿措施




消除寄生电容的影响

- 增加初始电容
- 集成法
- 驱动电缆技术
- 整体屏蔽技术

驱动电缆技术




整体屏蔽技术




4、测量电路


■ 传感器电容作为交流电桥的臂(1/2)



电阻-电容




电容-电容



电感-电容

变压器电桥电路


- 两个臂是差动电容传感器
- 两个臂是紧耦合变压器，为电桥提供电源
 - 电桥具有较高的灵敏度和稳定性
 - 寄生电容影响极小
 - 适合于高频电源下工作。
 - 变压器电桥使用元件最少
 - 桥路内阻最小
- 因此目前较多采用。



$$U_0 = U_a - U_b = \frac{U_i}{2} \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_0 = \frac{U_i}{2} \frac{\Delta d}{d}$$

2) 调频电路




$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_x}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_0 \pm \Delta C)}}$$

3) 二极管双T型电路

- 电容/电阻及二极管组成的双T网络
- 高频对称方波供电,幅值 U_i
- 正半周: C_2 已充电至 U_i
 - D_1 导通, D_2 截止
 - C_1 短时充电至 U_i , 随后:
 - U_i 以电流 i_u 经 R_1 给负载供电
 - C_2 以电流 i_{c2} 经 R_2 从负载放电
 - 流过负载 R_L 的总电流为: $i_u - i_{c2}$
 - 方向 $a \rightarrow b$




正半周: $i_u - i_{c2}$, 方向 $a \rightarrow b$

二极管双T型电路

- 负半周: C_1 已充电至 U_i
 - D_2 导通, D_1 截止
 - C_2 短时充电至 U_i ,随后:
 - U_i 以电流 i_u 经 R_2 给负载供电
 - C_1 以电流 i_{c1} 经 R_1 从负载放电
 - 流过负载 R_L 的总电流为: $i_u - i_{c1}$
 - 方向 $b \rightarrow a$
- 若 $R_1 = R_2, C_1 = C_2$, 则 $i_{c1} = i_{c2}$
一个周期内 R_L 上平均电流

$$i_L = (i_u - i_{c2}) - (i_u - i_{c1}) = i_{c1} - i_{c2}$$



正半周: $i_u - i_{c2}$, 方向 $a \rightarrow b$

负半周: $i_u - i_{c1}$, 方向 $b \rightarrow a$


$$i_L = i_{c1} - i_{c2} = \begin{cases} 0 & , C_1 = C_2 \\ DC & , C_1 \neq C_2 \end{cases}$$

二极管双T型电路

■ 特点:

■ 直流输出

- 电流的大小反映被测量大小
 - 电流的极性反映被测量的极性
- 线路简单可集成在探头内部，减小分布电容
 - 使用于差动式或线性电容传感器
 - 电源周期、幅值影响灵敏度，须稳频、稳压




$$U_0 = (R + R // R_L) i_L = \frac{RR_L (R + 2R_L)}{(R + R_L)^2} \frac{U_i}{T} (C_2 - C_1)$$

4) 脉冲宽度调制电路

■ 电路原理:


- A_1, A_2 : 电压比较器;
- U_f : 参考直流电压;
- C_1, C_2 : 差动电容传感器;
- 输出 $U_{AB} = U_A - U_B$



- 传感器电容的充放电改变电路的输出脉冲宽度
- 经低通滤波得到对应被测量的直流信号

脉冲宽度调制电路


- 当 $C_1=C_2$ 时,两脉冲宽度相等
 - 一个周期内 $U_{AB}=U_A-U_B$ 的均值为0;



- 当 $C_1 \neq C_2$ 时,两脉冲宽度不等
 - $U_{AB}=U_A-U_B$ 反映电容变化量


$$\bar{U}_0 = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1 = U_1 \frac{\Delta\delta}{\delta}$$

- 直流输出与被测位移成正比



5) 运算放大器式电路

- 传感器电容 C_x 作为反馈元件
- 固定电容作为输入元件



$$U_0 = -\frac{1/j\omega C_x}{1/j\omega C_0} U_i = -\frac{C_0}{C_x} U_i$$


$$U_0 = \frac{C_0 U_i}{\varepsilon A} d$$

- 输出电压与极板间距 d 成正比
- 输出电压与 d 的极性相反
 - $K \rightarrow \infty$ 、输入阻抗 $\rightarrow \infty$ 时成立
 - 交流输出，相敏检波

5、应用

- 位移检测
- 角位移检测
- 压力
- 加速度
- 物位
-

1) 位移传感器




基本的变间隙型电容传感器

差动结构的变间隙型电容传感器

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0}$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0}$$

基本变间隙型电容传感器和差动变间隙型电容传感器的工作原理



平板型直线位移式


圆筒型直线位移式

半圆型角位移式

$$C_x = \frac{\epsilon b (a_0 - x)}{d_0} = C_0 \left(1 - \frac{x}{a_0} \right) \quad C_x = \frac{2\pi \epsilon (h_0 - x)}{\ln(R/r)} = C_0 \left(1 - \frac{x}{h_0} \right)$$




变面积型电容传感器工作原理

东方仿真COPYRIGHT





a) 测振幅

2) 压力传感器






电容式压力传感器

重量传感器




3) 加速度传感器




4) 接近式传感器


测量头构成电容器的一个极板，另一个极板是物体本身，当物体移向接近开关时，物体和接近开关的介电常数发生变化，使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化。由此便可控制开关的接通和关断；接近开关的检测物体，并不限于金属导体，也可以是绝缘的液体或粉状物体。






利用接近开关进行物体位检测的原理






主轴回转精度传感器



指纹传感器、电容式键盘




5) 液位传感器



电容式油量表原理

厚度传感器



电容测厚仪

电容式传声器






图8.5-5b 电容式传声器的电路原理



湿度传感器

