

Resolución

Problema 1

Datos

$$N = 300$$

$$\Phi = 325 \text{ kMx}$$

$$L_a = 1 \text{ mm}$$

$$L_b = 1 \text{ mm}$$


$$a = 55 \text{ mm}$$

$$b = 60 \text{ mm}$$

$$c = 270 \text{ mm}$$

$$h = 180 \text{ mm}$$

$$I = ?$$



Cálculos

En primera instancia se calculan la sección del núcleo S_N y luego la densidad de flujo magnético B:

$$S_N = a \cdot b = 5,5 \cdot 6 = 33 \text{ cm}^2$$

$$B = \frac{\Phi}{S_N} = \frac{325000 \text{ Mx}}{33 \text{ cm}^2} = 9848,48 \text{ Gauss}$$

Mediante la gráfica adjunta al final del práctico de la inducción magnética B en función de la excitación magnética H, se encuentra el valor de ésta última para $B \approx 9,8 \text{ kGauss}$:

$$H_{FE} = 2,65 \frac{\text{A} \cdot \text{v}}{\text{cm}}$$

La longitud media del núcleo de hierro se calcula de la siguiente manera:

$$L_m = 2 \cdot [(h - a) + (c - a)]$$

$$L_m = 2 \cdot (21,5 + 12,5) = 68 \text{ cm}$$

De lo anterior se obtiene la corriente I:

$$I \cdot N = H \cdot L_m \rightarrow I = \frac{H \cdot L_m}{N} = \frac{2,65 \frac{\text{A} \cdot \text{v}}{\text{cm}} \cdot 68 \text{ cm}}{300} = 0,6 \text{ A}$$

La inducción magnética (o densidad de flujo magnético) B en el entrehierro es:

$$B_a = \frac{\Phi}{S_a} = \frac{\Phi}{(a + L_a) \cdot (b + L_b)} = \frac{325000 \text{ Mx}}{5,6 \cdot 6,1 \text{ cm}^2} = 9514 \text{ Gauss}$$

A continuación se calcula la excitación magnética H_a en el entrehierro para luego obtener la corriente:

$$H_a = \frac{B_a}{\mu_0} = \frac{9514}{1,256} = 7574,8 \frac{\text{A} \cdot \text{v}}{\text{cm}}$$

$$I \cdot N = (L_m - 1 \text{ mm}) \cdot H_{FE} + L_a \cdot H_a = (68 - 0,1) \cdot 2,65 + 0,1 \cdot 7574,8 = 937,14 \text{ A} \cdot \text{v}$$


$$I = \frac{937,14 \text{ A} \cdot \text{v}}{300} = 3,12 \text{ A}$$



Problema 2

Datos

$\phi_2 = 20\text{kMx}$
 $L_1 = L_3 = 60\text{cm}$
 $L_2 = 20\text{cm}$
 $\mu = \epsilon?$
 $S_N = 36\text{cm}^2$



Cálculos


Se determina la inducción magnética B_2 del eje central:

$$B_2 = \frac{\phi_2}{S_N} = \frac{20000\text{Mx}}{36\text{cm}^2} = 555.55\text{Gauss}$$

Mediante la gráfica de B en función de H se obtiene H_2 :

$$H_2 = 0.4 \frac{\text{A} \cdot \text{v}}{\text{cm}}$$

El modelo eléctrico equivalente del circuito magnético es el siguiente:



Del paralelo de $H_3 \cdot L_3$ y $H_2 \cdot L_2$ se despeja H_3 (excitación magnética en la rama 3):

$$H_3 \cdot L_3 = H_2 \cdot L_2$$

$$H_3 = H_2 \cdot \frac{L_2}{L_3} = 0.13 \frac{\text{A} \cdot \text{v}}{\text{cm}}$$

De la curva B-H se obtiene B_3 para calcular luego el flujo magnético ϕ_3 :

$$B_3 = 400\text{Gauss}$$

$$\phi_3 = B_3 \cdot S = 400\text{Gauss} \cdot 36\text{cm}^2 = 14400\text{Mx}$$

Como ϕ_1 es:

$$\phi_1 = \phi_2 + \phi_3 = 20000\text{Mx} + 14400\text{Mx} = 34400\text{Mx}$$

Se calcula B_1 :

$$B_1 = \frac{\phi_1}{S} = \frac{34400\text{Mx}}{36\text{cm}^2} = 955.55\text{Gauss}$$

De la curva B-H se toma el valor de H_1 :



$$H_1 = 0.5 \frac{A \cdot v}{cm}$$

Problema 3


Datos

$$m = 4Kg$$

$$N = 100$$

$$L_{a1} = 0,25mm(\text{cerrado})$$

$$L_{a2} = 3mm(\text{abierto})$$



Cálculos

La superficie del núcleo de hierro es:

$$S_N = 25mm \cdot 25mm = 625mm^2 = 6.25cm^2$$

A continuación se calcula la superficie del entrehierro cuando está abierto:

$$S_A = (2.5cm + 0.3cm)(2.5cm + 0.3cm) = 7.84cm^2$$

Como la fuerza necesaria para mover el brazo del electroimán está expresada en Kgf (Sistema Técnico), se debe pasar este valor a N(Sistema Internacional) mediante su equivalencia:

$$1Kgf \approx 9.806N$$

$$F[N] = P[N] \text{ (Peso del brazo)}$$

$$P[N] = 4Kgf \cdot \frac{9.806N}{1Kgf} = 39.2N = 39.2 \cdot 10^3 dinas$$

El flujo magnético en el entrehierro es el mismo para el núcleo de hierro:

$$\Phi = B_A \cdot S_A = B_{FE} \cdot S_N$$

$$B_{FE} = \frac{B_A \cdot S_A}{S_N}$$

Donde la fuerza F también es igual a:

$$F = \frac{B_{FE}^2}{2 \cdot \mu_0} \cdot S_A$$

Se despeja de la ecuación B_{FE} :

$$B_{FE} = \sqrt{\frac{2 \cdot \mu_0 \cdot F}{S_A}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} N \cdot 39.2 \cdot N}{7.84cm^2 \cdot A^2}}$$

$$B_{FE} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^3 dinas \cdot 39.2 \cdot 10^3 dinas}{7.84cm^2 \cdot A^2}} = 354.5 \frac{dinas}{cm \cdot A} = 3545G$$

Donde B_A es igual a:



$$B_A = \frac{B_{FE} \cdot S_N}{S_A} = \frac{3545G \cdot 6,25cm^2}{7,84cm^2} = 2826,05G$$

A continuación se obtiene H_A :

$$H_A = \frac{B_A}{\mu_0} = \frac{2826,05G}{4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m/A} = \frac{2826,05G}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^4 G \cdot 10^2 cm/A} = 2248,9 A \cdot v/cm$$

Conociendo B_{FE} , de la curva B-H se toma H_{FE} :

$$H_{FE} = 1,2 A \cdot v/cm$$

El valor de la longitud media del núcleo de hierro L_m está dado por:

$$L_m = 2 \cdot [(100mm - 25mm) + (125mm - 25mm)] = 350mm = 35cm$$

Se calcula la corriente con el brazo cerrado:

$$I \cdot N = (L_m) \cdot H_{FE} + 2 \cdot L_{al} \cdot H_A$$

$$I = \frac{35cm \cdot 1,2 A \cdot v/cm + 2 \cdot 0,025cm \cdot 2248,9 A \cdot v/cm}{100v} = 1,54A$$

Se calcula la corriente para el entrehierro abierto:

$$I \cdot N = (L_m) \cdot H_{FE} + 2 \cdot L_{al} \cdot H_A$$

$$I = \frac{35cm \cdot 1,2 A \cdot v/cm + 2 \cdot 0,3cm \cdot 2248,9 A \cdot v/cm}{100} = 13,34A$$

Problema 4

Datos

$$P_{50} = 4 W$$

$$P_{100} = 13 W$$

$$P_{H50} = ?$$

$$P_{P50} = ?$$

Cálculos

La pérdida total para una determinada frecuencia es igual a la suma de la Pérdida por histéresis y la Pérdida por corrientes parásitas:

$$P_H + P_P = 4W \text{ para } 50Hz$$

$$P_H + P_P = 13W \text{ para } 100Hz$$

La pérdida por histéresis está dada por:



$$P_H = A \cdot f \cdot B = A \cdot \frac{f}{100}$$

La pérdida por corrientes parásitas o de Foucault está dada por:

$$P_F = C \cdot f^2 \cdot B^2 = C \cdot \left(\frac{f}{100}\right)^2$$

Ambas expresiones anteriores forman un sistema de ecuaciones que se puede resolver aplicando el Método de Cramer:

1° Ecuación:

$$A \cdot \frac{50}{100} + C \cdot \left(\frac{50}{100}\right)^2 = 4W$$

$$A \cdot \frac{1}{2} + C \cdot \frac{1}{4} = 4W$$

2° Ecuación:

$$A \cdot \frac{100}{100} + C \cdot \left(\frac{100}{100}\right)^2 = 13W$$

$$A \cdot 1 + C \cdot 1 = 13W$$

Representando en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Aplicando la Regla de Cramer:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 1/4 \\ 13 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{4 - 13 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 3$$

$$C = \frac{\begin{vmatrix} 1/2 & 4 \\ 1 & 13 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 13 - 4}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 10$$

Obtenidas las constantes se particularizan ambas pérdidas para 50Hz y 100Hz:

Para 50Hz:

$$P_H = A \cdot \frac{f}{100} = 3 \cdot \frac{50}{100} = 1.5W$$

$$P_F = C \cdot \left(\frac{f}{100}\right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{4} = 2.5W$$

Para 100Hz:

$$P_H = A \cdot \frac{f}{100} = 3 \cdot \frac{100}{100} = 3W$$

$$P_F = C \cdot \left(\frac{f}{100}\right)^2 = 10 \cdot \left(\frac{100}{100}\right)^2 = 10W$$