

100W - Flyback transformer:- 12V, 8.3A

(1)

$$V_o = 12V \text{ out}$$

$$V_{in}(\min) = 36V$$

$$V_{in}(\max) = 72V \rightarrow \text{with hold up}$$

$$P_o = \frac{V_o^2}{R} = \frac{12^2}{1.2} = 120W$$

$$\eta = 90-92\%$$

Turn's ratio (n):-

$$n = \frac{V_{in}(\min)}{V_o} \times \frac{D}{1-D}$$

$$= \frac{36}{12} \times \frac{0.5}{1-0.5}$$

$$n = 2.76 \approx 3$$

$$\boxed{n = 3} \checkmark$$

turn's ratio $\rightarrow 3:1$

$$P_{(max)} = \frac{V_{in}^2 \times n}{V_{in}(\min) + V_{in}^2 \times n}$$

$$= \frac{13 \times 3}{36 + (13 \times 3)}$$

$$D_{max} = 0.52 \checkmark$$

$$D_{(min)} = \frac{V_{in}^2 \times n}{V_{in}(\max) + (V_{in}^2 \times n)}$$

$$= \frac{13 \times 3}{72 + (13 \times 3)}$$

$$\boxed{D_{min} = 0.351} \checkmark$$

$$P_o = V_o I_o$$

$$100 = 12 \times I_o$$

$$\boxed{I_o = 8.33A}$$

$$P_{in} = \frac{P_o}{\eta} = \frac{100}{0.92}$$

$$\boxed{P_{in} = 108.69W}$$

$$I_{in} = \frac{108.69}{36}$$

$$\boxed{I_{in} = 3.019A} \checkmark$$

$$I_{sc \text{ peak}} = 8.33 \times (1.2)$$

$$\boxed{I_{sc \text{ peak}} = 10A} \checkmark$$

$$\Delta T_{max} = \frac{I_{sc \text{ peak}}^2 \times 2}{D_{min}}$$

$$= \frac{10^2 \times 2}{0.351}$$

$$\Delta T_{max} = 56.98A \checkmark$$

$$\boxed{\Delta T_{max} = 56.98A}$$

$$\Delta B_{max} = 0.22 \times \frac{n}{2} \rightarrow 2.76$$

$$\boxed{\Delta B_{avg} = 0.30} \Rightarrow 0.2 + 0.3$$

$$\boxed{0.22 \rightarrow \text{avg}}$$

Inductance 'L':-

$$L = \frac{V_o' \Delta t}{\Delta i}$$

$$= \frac{V_o' \times T \times D_{min}}{\Delta I_{max}}$$

$$= \frac{63 \times 0.351}{100 \times 10^{-3} \times 56.98}$$

$$I_{in} = 3.019 \text{ A (P)}$$

$$I_{out} = 8.33 \text{ A}$$

$$L = 0.80 \mu\text{H} \quad \rightarrow 10^{-3}$$

$$I_{Aux} = 1 \text{ A.}$$

Calculate No. of turns on secondary,

$$N_s = \frac{L \Delta I_{max}}{\Delta B_{max} \cdot A_e} \times 10^{-2}$$

$$L \rightarrow \mu\text{H}, A_e = 1.2 \text{ cm.}$$

$$\Delta B_{max} = 0.22$$

$$N_s = \frac{0.80 \times 56.98}{0.22 \cdot 1.28} \times 10^{-2}$$

$$\rightarrow 191.18$$


$$N_s = 1.61$$

$$N_s \approx 2 \text{ turns}$$

$$N_p = n \times N_s$$

$$= 3 \times 2$$

$$N_p = 6 \text{ turns}$$



100W Flyback transformer,

24V, 4A.

$$V_o = 24V \text{ out.}$$

$$V_{in(max)} = 48V$$

$$V_{in(min)} = 36V$$

$$V_{in(max)} = 72V \rightarrow \text{with drop.}$$

$$V_{in}^1 = 24 + 1 = 25V$$

$$P_o = 100W$$

$$\eta = 90 - 92\%$$

turn ratio, (n)

$$n = \frac{V_{in(min)}}{V_{in(max)} + (V_{in}^1 \times n)}$$

$$n = \frac{V_{in(min)}}{V_{in}^1} \times \frac{p}{1-D}$$

$$= \frac{36}{25} \times \frac{0.5}{1-0.5}$$

$$n = 1.44 \approx 2$$

$$\boxed{n=2} \text{ too } \checkmark$$

turn ratio $\Rightarrow 2:1$

$$D_{max} = \frac{V_{in}^1 \times n}{V_{in(min)} + V_{in}^1 \times n}$$

$$= \frac{25 \times 2}{36 + [25 \times 2]}$$

$$\boxed{D_{max} = 0.58}$$

$$D_{min} = \frac{25 \times 2}{72 + [25 \times 2]}$$

$$\boxed{D_{min} = 0.40}$$

$$P_o = V_o I_o$$

$$100 = 24 \times I_o$$

$$\boxed{I_o = 4.16A}$$

$$P_{in} = \frac{P_o}{\eta} = \frac{100}{0.92}$$

$$\boxed{P_{in} = 108.69W}$$

$$I_{in} = \frac{108.69}{24}$$

$$\boxed{I_{in} = 3.019A}$$

$$\hookrightarrow \times 1.2 = 3.62$$

$$I_{scpeak} = 5A$$

$$\approx 4$$
$$\approx 5$$

$$\Delta I_{max} = I_{scpeak} \times \frac{2}{D_{min}}$$

$$= \frac{5 \times 2}{0.40}$$

$$\boxed{\Delta I_{max} = 25A}$$

$$\Delta B_{max} = 0.22 \times \frac{1.44}{2}$$

$$\boxed{\Delta B_{max} = 0.15}$$

$$\Rightarrow 0.2 \rightarrow 0.3$$

$$0.22 \checkmark$$

avg

Inductance (L):-

$$L = V_o \frac{\Delta t}{\Delta i}$$

$$= V_o \times T \times D_{min} \frac{1}{\Delta I_{max}}$$

$$= \frac{25 \times 0.40}{100 \times 10 \times 25}$$

$$L = 4 \mu H$$

Calculate the No. of turns on secondary side.

$$N_s = \frac{L \Delta I_{max}}{\Delta B_{max} \cdot A_e} \times 10^{-2}$$

$$= \frac{4 \times 25}{0.22 \times 1.28} \times 10^{-2}$$

$$\rightarrow 0.15 \rightarrow 5.20 \approx 5 \text{ turns}$$

$$N_s = 3.55 \approx 4$$

$$N_s = 4 \text{ turns}$$

$$N_p = n \times N_s$$


$$= 2 \times 4$$

$$N_p = 8 \text{ turns}$$

$$I_{in(p)} = 3.019$$

$$I_{out} = 4.16 A$$

$$I_{aux} = 1 A$$



100W, 12V dual output Flyback transformer.
12V 7A, 12V 1A.

(3)

$$V_o = 12V$$

$$V_{in(min)} = 36V$$

$$V_{in(max)} = 72V$$

$$V_{out1} = 12V$$

$$V_{out2} = 12V$$

$$V_{aux} = 12V$$

$$I_{out1} = 7A$$

$$I_{out2} = 1A$$

$$\eta = 0.92$$

$$V_o \text{ with drop} = 12 + 1 = 13V$$

$$\text{duty} = 0.5 \Rightarrow D$$

$$f_{sw} = 100 \text{ kHz}$$

$$\text{turns ratio, } (n)$$

$$n = \frac{V_{in(max)}}{V_{in}} \times \frac{D}{1-D}$$

$$= \frac{36}{13} \times \frac{0.5}{1-0.5}$$

$$n = 2.76 \approx 3$$

$$\boxed{n = 3}$$

$$\text{turns ratio} \rightarrow n_1 \rightarrow 3:1$$

$$D_{max} = \frac{V_{in} \times n}{V_{in(min)} + [V_{in} \times n]}$$

$$= \frac{13 \times 3}{36 + [13 \times 3]}$$

$$\boxed{D_{max} = 0.52}$$

$$P_o = V_o \times I_o$$

$$P_1 = 12 \times 7 = 84W$$

$$P_{o2} = 12 \times 1 = 12W$$

$$P_{aux} = 12 \times 1 = 12W$$

$$P_o = 84 + 12 + 12 = 108W$$

$$\boxed{P_o = 108W}$$

$$P_{in} = \frac{P_o}{\eta} = \frac{108}{0.92}$$

$$\boxed{P_{in} = 117.39W}$$

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{V_{in(min)}} = \frac{117.39}{36}$$

$$\boxed{I_{in} = 3.26A}$$

$$I_{sc peak} = (7 + (1A) \times 1.2)$$

$$\boxed{I_{sc peak} = 9.6A}$$

$$D_{min} = \frac{N_{in} \times n}{V_{in(max)} + [V_{in} \times n]}$$

$$= \frac{13 \times 3}{72 + [13 \times 3]}$$

$$\boxed{D_{min} = 0.35}$$

$$\Delta I_{max} = I_{sc peak} \times \frac{2}{D_{min}}$$

$$= \frac{9.6 \times 2}{0.35}$$

$$\boxed{\Delta I_{max} = 54.85A}$$

$$\Delta B_{\max} = 0.22$$

From Theory.

$$\Delta B_{\max} = 0.22 \times \frac{n}{2}$$

$$= 0.22 \times \frac{2.76}{2}$$

$$\Delta B_{\max} = 0.30$$

anyway if $\Delta B \rightarrow 0.2 - 0.3$
 \downarrow
 0.22

Inductance L :-

$$L = \frac{V_0' \Delta t}{\Delta i}$$

$$= \frac{V_0' \times T \times D_{\min}}{\Delta I_{\max}}$$

$$= \frac{13 \times 0.35}{100 \times 10^3 \times 54.85} \times 10^{-2}$$

$$= 0.82 \times 10^{-6}$$

$$L = 0.82 \mu H$$

calculate No. of turns on secondary side, $L = 0.82 \mu H$

$$N_s = \frac{L \Delta I_{\max}}{\Delta B_{\max} \cdot A_e} \times 10^{-2}$$

$$= \frac{0.82 \times 54.85}{0.22 \times 1.28} \times 10^{-2}$$

$$N_s = 1.59 \approx 2 \text{ turns}$$

$$N_p = n \times N_s = 3 \times 2 = 6 \text{ turns}$$


$$N_{aux} = 2 \text{ turns}$$

$$I_{in(p)} = 3.260 A$$

$$I_{out_1} = 7 A$$

$$I_{out_2} = 1 A$$

$$I_{aux} = 1 A$$



if $\Delta B_{\max} = 0.3$

$$N_s = \frac{0.82 \times 54.85}{0.3 \times 1.28} \times 10^{-2}$$

$$N_s = 1.17 \approx 2 \text{ turns}$$

100W, 24V dual out, Flyback transformer.
24V 3A, 24V 1A.

$$V_o = 24V$$

$$V_{in(min)} = 36V$$

$$V_{in(max)} = 72V$$

$$V_{in(max)} = 48V$$

$$V_{out1} = 24V$$

$$V_{out2} = 24V$$

$$V_{aux} = 12V$$

$$I_{out1} = 3A$$

$$I_{out2} = 1A$$

$$I_{aux} = 1A$$

$$\eta = 0.92$$

$$V_o' \text{ with drop} = 24 + 1 = 25V$$

$$D = 0.5 \rightarrow \text{duty}.$$

$$P_{1W} = 100 \times 10^3$$

turns ratio n :-

$$n = \frac{V_{in(min)}}{V_{in}'} \times \frac{D}{1-D}$$

$$= \frac{36}{25} \times \frac{0.5}{1-0.5}$$

$$n = 1.44 \approx 2$$

$$n = 2 \quad \text{duty turns ratio } \hookrightarrow n:1 \rightarrow 2:1$$

$$D_{max} = \frac{V_{in}' \times n}{V_{in(max)} + [V_{in}' \times n]}$$

$$= \frac{25 \times 2}{36 + [25 \times 2]}$$

$$D_{max} = 0.56$$

$$P_{o1} = V_{o1} \times I_{o1}$$

$$P_{o1} = 24 \times 3 = 72W$$

$$P_{o2} = V_{o2} \times I_{o2}$$

$$P_{o2} = 24 \times 1 = 24W$$

$$P_{aux} = 12 \times 1 = 12W$$

$$P_o = 72 + 24 + 12$$

$$P_o = 108W$$

$$P_{in} = \frac{P_o}{\eta} = \frac{108}{0.92}$$

$$P_{in} = 117.39W$$

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{V_{in(min)}} = \frac{117.39}{36}$$

$$I_{in} = 3.26A$$

$$I_{scpeak} = (3 + 1 + 1) \times 1.2$$

$$I_{scpeak} = 5A$$

$$D_{min} = \frac{V_{in}' \times n}{V_{in(max)} + [V_{in}' \times n]}$$

$$= \frac{25 \times 2}{72 + [25 \times 2]}$$

$$D_{min} = 0.40$$

$$\Delta I_{max} = I_{scpeak} \times \frac{2}{D_{min}}$$

$$= 5 \times \frac{2}{0.40}$$

$$\Delta I_{max} = 25A$$

$$\Delta B_{\max} \rightarrow \text{if will be } 0.22$$

$$\Delta B_{\max} = 0.22 \times \frac{h}{2}$$

$$= 0.22 \times \frac{1.47}{2}$$

$$\Delta B_{\max} = 0.15 \rightarrow 0.22$$

Inductance L :-

$$L = V_0' \frac{\Delta t}{\Delta i}$$

$$= \frac{V_0' \times T \times D_{\min}}{\Delta I_{\max}}$$

$$= \frac{25 \times 0.40}{100 \times 10^3 \times 25}$$

$$L = 4 \mu H \rightarrow 1.7^\circ$$

Calculate No of turns on

Secondary side,

$$N_s = \frac{L \Delta I_{\max}}{\Delta B_{\max} \cdot A_e} \times 10^{-2}$$

$$L = 4 \mu H, A_e = 1 \text{ cm}^2$$

$$= \frac{4 \times 25}{0.15 \times 1.28} \times 10^{-2}$$

$$N_s = 5.2$$

$$N_s = 5 \text{ turns}$$

$$N_p = n \times N_s = 2 \times 5$$

$$N_p = 10 \text{ turns}$$


$$N_{aux} = 2 \text{ turns}$$

$$I_{in(P)} = 3.260 \text{ A}$$

$$I_{out1} = 3 \text{ A}$$

$$I_{out2} = 1 \text{ A}$$

$$I_{aux} = 1 \text{ A}$$



$$\text{if } \Delta B_{\max} = 0.22$$

$$N_s = \frac{4 \times 25}{0.22 \times 1.28} \times 10^{-2}$$

$$= 2.55 \approx 4$$

$$N_s = 4 \text{ turns}$$

$$N_p = 2 \times 4 = 8$$

$$N_p = 8 \text{ turns}$$

$$N_{aux} = 2 \text{ turns}$$