

	INFORME TÉCNICO	Fecha emisión: 27-05-2023
		Emitido: Gustavo Zalazar
		Código: OT-23-508 S-23-521

Ciudad	Lugar	Fecha
BsAs (E. Echeverría)	Planta Avedis	27/5/2023

TAREAS REALIZADAS
MOTIVO: REVISION DE VALVULAS W10/W8/W7, UNIONES DOBLE DE CANERIA DE VENTEO VALVULA V13 Y CIERRE DE BRIDAS CIEGAS DE CARGA E1 Y E2.

Se revisa valvula **W10** por posibles anomalías y solo se encuentra que el obturador tiene marca cuando apoya en el asiento de valvula que es lo normal por el uso cotidiano como se ve abajo.




Se cambia obturador por uno nuevo al igual que las junta del asiento del bonete






W7 Se desarma para su revision y no tiene ninguna anomalia salvo en el asiento del bonete que se observa un pequeño golpe que no influye en su funcionamiento. En el prensa del bonete solo se requería ajuste mínimo. Se rectifica el desperfecto en asiento y se vuelve armar toda la válvula.








Rectificado Final del Asiento del Bonete.



W8 - W11: Se desarmaron en su totalidad y no presentaron anomalia alguna los asientos estaban bien al igual que los prensas se vuelve armar todo.

W8



Se revisan las cotorras E1 y E2 y no se encuentran fallas en las mismas.

COTORRA E1



COTORRA E2



Cuadro de venteo- V.5 : se ajustan las entre roscas de todo el cuadro algunas estaban flojas. Se revisa valvula V13 al igual que la valvula viajera y no presentaron anomalia alguna.



NOTA: Al intervenir las valvulas se encontro con que varias estaban con la tuerca prensa bastago flojas o por demas apretadas lo cual dificulta el cierre o apertura de las mismas.