

	TAV 201_VS 3134 falla	Fecha emisión:
		Emitió: CDM
		N° OT 23-556
<b>Descripción de falla:</b> "Producción" indica que la VS 3134, montada en TAV201, "se salió" mientras cargaban el tanque con el proveedor CHIANTORE.		

#### ANÁLISIS:

Se prueba la VS en laboratorio y se verifica su correcto funcionamiento y la ausencia de fugas;

Presión apertura: 22 bar aprox.

Presión de recierre: 17 bar aprox.

Se limpian las superficies de sellado.

Se concluye que la presión interna del TAV201, llegó a la presión de apertura de la VS y ésta abrió. Eso, sumado al montaje en una posición desfavorable, provocaron que la VS se desenrosque y se caiga.

Se monta la válvula nuevamente, luego de aprobar las revisiones mencionadas, esta vez teniendo especial atención en la posición de montaje del dispositivo.

***Imagen del conjunto luego del montaje final\_13-11-2023***

