


Problem 4.1



$$\begin{aligned}
 a) : Z_{in} &= R_1 + jX_1 + \left[R_c \parallel jX_m \parallel \left(\frac{R_2}{s} + jX_2 \right) \right] \\
 &= 0.2 + j1 + \left[300 \parallel j80 \parallel \left(\frac{0.24}{0.035} + j0.8 \right) \right] \\
 &= 6.73 + j2.3 \, \Omega
 \end{aligned}$$

$$\bar{I}_1 = \frac{460\sqrt{3}}{Z_{in}} = 37.3 \angle -18.87^\circ \text{ A.}$$

$$S = 3 \bar{V}_1 \bar{I}_1^* = 3 \left(\frac{460}{\sqrt{3}} \right) (37.3 \angle 18.87^\circ) = 29719 \angle 18.87^\circ \text{ VA.}$$

$$P = 28.1 \text{ kW} \quad Q = 9.61 \text{ kVAR.}$$

$$b) \bar{V}_2 = \bar{V}_1 - \bar{I}_1 (R_1 + jX_1) = \frac{460}{\sqrt{3}} - (37.3 \angle -18.87^\circ) (0.2 + j1) = 248.6 \angle -7.60^\circ \text{ V.}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{V}_2}{\frac{R_2}{s} + jX_2} = \frac{248.6 \angle -7.60^\circ}{\frac{0.24}{0.035} + j0.8} = 36.02 \angle -14.25^\circ \text{ A.}$$


$$P_{out} = 3 |\bar{I}_2|^2 R_2 \left(\frac{1-s}{s} \right) - P_{fw} = 3 (36.02)^2 0.24 \left(\frac{1-0.035}{0.035} \right) - 300 = 25.46 \text{ kW.}$$

$$P_{rotor} = 3 |\bar{I}_2|^2 R_2 = 3 (36.02)^2 0.24 = 934 \text{ W.}$$

$$c) P_{core} = 3 \frac{|\bar{V}_2|^2}{R_c} = 3 \frac{(248.6)^2}{300} = 618.02 \text{ W.}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{25.46}{28.1} \times 100\% = 90.6\%$$

Problem 4.2.



$$N_{sp} = 1170 \text{ rpm} \Rightarrow N_s = 1200 \text{ rpm}, P = 6.$$

$$\bar{V}_{eq} = \bar{V}_1 \left(\frac{R_c \parallel jX_m}{R_1 + jX_1 + R_c \parallel jX_m} \right) = \frac{480}{\sqrt{3}} \left(\frac{300 \parallel j100}{0.5 + j + 300 \parallel j100} \right) = 273.93 \angle -0.94^\circ \text{ V}.$$

$$\bar{Z}_{eq} = R_c \parallel jX_m \parallel (R_1 + jX_1) = 300 \parallel j100 \parallel (0.5 + j) = 0.493 + j0.989 \Omega.$$

$$a) T_{em} = \frac{3P}{2\omega_e} \frac{V_{eq}^2 (R_2/s)}{(R_{eq} + R_2/s)^2 + (X_{eq} + X_2)^2}$$

$$T_{start} = T_{em}|_{s=1} = \frac{3 \times 6}{2 \times 120\pi} \frac{273.93^2 (0.5)}{(0.493 + 0.5)^2 + (0.989 + 1)^2} = 181.24 \text{ Nm}.$$

$$T_{load}|_{\omega_m=0} = 150 \text{ Nm}$$

$\therefore T_{start} > T_{load} \therefore$ the motor will start.

$$b) \bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_1}{R_1 + jX_1 + R_c \parallel jX_m \parallel (R_2/s + jX_2)}$$

$$\bar{I}_{start} = \bar{I}_1|_{s=1} = \frac{480/\sqrt{3}}{0.5 + j + 300 \parallel j100 \parallel (0.5 + j)} = 124.65 \angle -63.4^\circ \text{ A}.$$

$$c) T_{load} = 150 + 0.5 W_m = 150 + 0.5 \left(\frac{2W_e(1-s)}{P} \right)$$

$$T_{em} = \frac{3 \times 6}{2 \times 120\pi} \frac{273.93^2 (0.5/s)}{(0.493 + 0.5/s)^2 + (0.989 + 1)^2} = 150 + 0.5 \left(\frac{2 \times 120\pi}{6} (1-s) \right) = T_{load}$$

$$\Rightarrow s = 7.1\%$$

$$n = n_s(1-s) = 1200(1-0.071) = 1114.8 \text{ rpm}.$$

$$d) T_{em} = T_{load} = 150 + 0.5 \left(\frac{2 \times 120\pi}{6} (1-0.071) \right) = 208.37 \text{ Nm}.$$

$$\omega_m = \frac{2W_e(1-s)}{P} = \frac{2 \times 120\pi(1-0.071)}{6} = 116.74 \text{ rad/s}.$$

$$P_{out} = T_{em} \omega_m = 24.3 \text{ kW}.$$

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_1|_{s=0.071} = \frac{480/\sqrt{3}}{0.5 + j + 300 \parallel j100 \parallel (0.5/0.071 + j)} = 36.42 \angle -18.39^\circ \text{ A}.$$

$$\bar{S}_{3\phi} = 3\bar{V}_1 \bar{I}_1^* = 28.73 + j9.55 \text{ kVA}.$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{24.3}{28.73} = 84.6\%$$

$$e) \text{ P.F.} = \cos(18.39^\circ) = 0.949 \text{ lagging}.$$