

13-1

解:

$$(1) \quad \overset{\bullet}{E}_{0*} = \sqrt{U_*^2 + (I_* \cdot x_{s*})^2} = \sqrt{2} = 1.414$$

$$\Delta U\% = \frac{\overset{\bullet}{E}_{0*} - U_*}{U_*} \times 100\% = 41.4\%$$

$$\delta = \arctan \frac{I_* \cdot x_{s*}}{U_*} = 45^\circ$$

$$(2) \quad \overset{\bullet}{I}_* = 0.9$$

$$\theta = 31.79^\circ$$

$$\begin{aligned} \overset{\bullet}{E}_{0*} &= \overset{\bullet}{U}_* + j \overset{\bullet}{I}_* \cdot x_{s*} \\ &= 1 + j0.9 \angle -31.79^\circ \\ &= 1.474 + j0.765 \\ &= 1.66 \angle 27.43^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore \overset{\bullet}{E}_{0*} = 1.66 \quad \delta = 27.43^\circ$$

$$\Delta U\% = \frac{1.66 - 1}{1} \times 100\% = 66\%$$

$$(3) \quad \overset{\bullet}{I}_* = 0.9$$

$$\theta = 31.79^\circ$$

$$\begin{aligned} \overset{\bullet}{E}_{0*} &= \overset{\bullet}{U}_* + j \overset{\bullet}{I}_* \cdot x_{s*} \\ &= 1 + j0.9 \angle 31.79^\circ \\ &= 0.526 + j0.765 \\ &= 0.928 \angle 55.49^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore \overset{\bullet}{E}_{0*} = 0.928 \quad \delta = 55.49^\circ$$

$$\Delta U\% = \frac{0.928 - 1}{1} \times 100\% = -7.2\%$$

13-2

解:

$$(1) \text{ 设 } \dot{U}_{N*} = 1\angle 0^\circ \quad \text{则 } \dot{I}_{*} = 1\angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{N*} + j\dot{I}_{*} \cdot x_{q*} = 1.0 + j0.6$$

$$\delta = \arctan \frac{0.6}{1} = 30.96^\circ$$

$$\varphi = \theta + \delta = 0^\circ + 30.96^\circ = 30.96^\circ$$

$$I_{d*} = I \cdot \sin \varphi = 0.514$$

$$I_{q*} = I \cdot \cos \varphi = 0.857$$

$$\begin{aligned} E_{0*} &= \dot{U}_{*} \cdot \cos \delta_N + I_{d*} \cdot x_{d*} \\ &= 1 \times \cos 30.96^\circ + 0.514 \\ &= 1.372 \end{aligned}$$

$$\Delta U\% = \frac{1.372 - 1}{1} \times 100\% = 37.2\%$$

$$\begin{aligned} P_{M*} &= \frac{E_{0*} \cdot \dot{U}_{*}}{x_{d*}} \cdot \sin \delta + \frac{U_{*}^2 (x_{d*} - x_{q*})}{2x_{d*} \cdot x_{q*}} \sin 2\delta \\ &= 1.372 \sin \delta + 0.333 \sin 2\delta \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 设 } \dot{U}_{N*} = 1\angle 0^\circ \quad \text{则 } \left| \dot{I}_{*} \right| = 0.9$$

$$\dot{I}_{*} = 0.765 - j0.474 = 0.9\angle -31.79^\circ$$

$$\dot{U}_{N*} + j\dot{I}_{*} \cdot x_{q*} = 1.284 + j0.459$$

$$\delta = \arctan \frac{0.459}{1.284} = 19.67^\circ$$

$$\varphi = \theta + \delta = 31.79^\circ + 19.67^\circ = 51.46^\circ$$

$$I_{d*} = I \cdot \sin \varphi = 0.704$$

$$I_{q*} = I \cdot \cos \varphi = 0.561$$

$$\begin{aligned} E_{0*} &= U_* \cdot \cos \delta_N + I_{d*} \cdot x_{d*} \\ &= 1 \times \cos 19.67^\circ + 0.704 \\ &= 1.646 \end{aligned}$$

$$\Delta U\% = \frac{1.646 - 1}{1} \times 100\% = 64.6\%$$

$$\begin{aligned} P_{M*} &= \frac{E_{0*} \cdot U_*}{x_{d*}} \cdot \sin \delta + \frac{U_*^2 (x_{d*} - x_{q*})}{2x_{d*} \cdot x_{q*}} \sin 2\delta \\ &= 1.646 \sin \delta + 0.333 \sin 2\delta \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 设 } U_{N*} = 1 \angle 0^\circ \quad \text{则 } \left| I_* \right| = 0.9$$

$$I_* = 0.765 + j0.474 = 0.9 \angle 31.79^\circ$$

$$U_{N*} + jI_* \cdot x_{q*} = 0.716 + j0.459$$

$$\delta = \arctan \frac{0.459}{0.716} = 32.66^\circ$$

$$\varphi = \theta + \delta = 32.66^\circ - 31.79^\circ = 0.87^\circ$$

$$I_{d*} = I \cdot \sin \varphi = 0.014$$

$$\begin{aligned} E_{0*} &= U_* \cdot \cos \delta_N + I_{d*} \cdot x_{d*} \\ &= 1 \times \cos 32.66^\circ + 0.014 \\ &= 0.856 \end{aligned}$$

$$\Delta U\% = \frac{0.856 - 1}{1} \times 100\% = -14.4\%$$

$$\begin{aligned} P_{M*} &= \frac{E_{0*} \cdot U_*}{x_{d*}} \cdot \sin \delta + \frac{U_*^2 (x_{d*} - x_{q*})}{2x_{d*} \cdot x_{q*}} \sin 2\delta \\ &= 0.856 \sin \delta + 0.333 \sin 2\delta \end{aligned}$$

13-3

解:

$$(1) U_{\phi} = \frac{U_N}{\sqrt{3}} = \frac{105000}{\sqrt{3}} = 6.06 \text{KV}$$

$$I_{\phi} = I_l = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{24000}{\sqrt{3} \times 10.5} = 1.32 \text{KA}$$

$$\text{故 } Z_N = \frac{U_{\phi}}{I_{\phi}} = \frac{6.06}{1.32} = 4.6 \Omega$$

$$\text{所以 } x_{d*} = \frac{x_d}{Z_N} = \frac{5}{4.6} = 1.09 \quad x_{q*} = \frac{x_q}{Z_N} = \frac{2.76}{4.6} = 0.6$$

$$P_* = \frac{E_{0*} \cdot U_*}{x_{d*}} \cdot \sin \delta + \frac{U_*^2 (x_{d*} - x_{q*})}{2x_{d*} \cdot x_{q*}} \sin 2\delta$$

$$= 1.376 \sin \delta + 0.375 \sin 2\delta$$

$$(2) P_* = \frac{20 \text{MKVA}}{24 \text{MKVA}} = 0.833$$

$$\text{解方程 } 1.376 \sin \delta + 0.375 \sin 2\delta = 0.833$$

$$\text{得 } \delta = 23.8^\circ$$

$$(3) I_{d*} = \frac{E_{0*} - U_* \cdot \cos \delta}{x_{d*}} = \frac{1.5 - 1 \cdot \cos 23.8^\circ}{1.09} = 0.537$$

$$I_{q*} = \frac{U_* \cdot \sin \delta}{x_{q*}} = \frac{1 \cdot \sin 23.8^\circ}{0.6} = 0.673$$

$$I_* = \sqrt{I_{d*}^2 + I_{q*}^2} = 0.86$$

$$\varphi = \arctan \frac{I_{d*}}{I_{q*}} = 38.57^\circ$$

$$\theta = \varphi - \delta = 14.77^\circ$$

$$\text{所以 } Q = S_N \cdot U_* I_* \sin \theta = 24 \cdot 1 \cdot 0.86 \cdot \sin 14.77^\circ = 5.256 \text{MVA}$$

$$Q_* = 5.256 / 24 = 0.219$$

$$(4) \frac{dP_*}{d\delta} = 1.376 \cos \delta + 0.75 \cos 2\delta = 0$$

因为  $1 < \cos \delta < 1$ ，解这个方程得  $\cos \delta = 0.3842$

即  $\delta = 67.4^\circ$

所以  $\sin \delta = 0.923$   $\sin 2\delta = 0.71$

故  $P_{\max*} = 1.376 \times 0.923 + 0.375 \times 0.71 = 1.54$

$P_{\max} = 1.54 \times 24 \text{MW} = 36.96 \text{MW}$

13-4

解：

$$(1) \quad \dot{E}_{0*} = \dot{U}_{*} + j\dot{I}_{*} \cdot x_{s*}, \quad \dot{U}_{*} = j\dot{I}_{*} \cdot x_{s*} + \dot{E}_{0*}$$

$$\text{所以 } \dot{E}_{0*} = 2\dot{U}_{*} - \dot{E}_{0*}$$

$$\text{令 } \dot{U}_{*} = 1 \angle 0^\circ, \quad P_{*} = 0.5$$

$$\text{则 } P_{*} = \frac{\dot{E}_{0*} \cdot \dot{U}_{*}}{x_{s*}} \sin \delta = 0.5 \Rightarrow \delta = 24.62^\circ$$

$$\text{所以 } \dot{E}_{0*} = \dot{U}_{*} + j\dot{I}_{*} \cdot x_{s*} = 1.2 \angle 24.62^\circ$$

$$\dot{E}_{0*} = 2\dot{U}_{*} - \dot{E}_{0*} = 2 - 1.2 \angle 24.62^\circ = 1.038 \angle -28.81^\circ$$

(2) 解法一：

$$P_{*} = \frac{\dot{E}_{0*} \cdot \dot{U}_{*}}{x_{s*}} \sin \delta = 0.5$$

$$\dot{E}_{0*} = 1.1 \text{ 时 } \dot{E}_{0*} = 1.038 \text{ 不变}$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{1}{1.1 \times 1.04}\right) = 61.24^\circ$$

$$U_0 = 0.5 \sqrt{E_0^2 + E_0'^2 - 2 \times E_0 \times E_0' \times \cos(180 - \varphi)} = 0.92$$

解法二：

由题意：

$$\begin{cases} E_{01*}U_*\sin\delta_1 = 0.5 \\ E_{02*}U_*\sin\delta_2 = 0.5 \end{cases}, \text{可推出: } \begin{cases} \sin\delta_1 = \frac{0.5}{E_{01*}U_*} = \frac{0.5}{1.1U_*} \\ \sin\delta_2 = \frac{0.5}{E_{02*}U_*} = \frac{0.5}{1.038U_*} \end{cases}$$

另一方面，根据余弦定理有：

$$\begin{cases} E_{01*}^2 + U_*^2 - 2E_{01*}U_*\cos\delta_1 = I_*^2 \\ E_{02*}^2 + U_*^2 - 2E_{02*}U_*\cos\delta_2 = I_*^2 \end{cases}, \text{可提出: } E_{01*}^2 - E_{02*}^2 = 2U_*(E_{01*}\cos\delta_1 - E_{02*}\cos\delta_2)$$

代入相应的数据可得：\$U\_\*=0.92\$ 或者 \$U\_\*=0.544\$，考虑到稳定度，取 \$U\_\*=0.92\$。

13-6

解：

$$\dot{U}_* = 1\angle 0^\circ \quad \dot{I}_{D*} = 0.8 + j0.6$$

$$\dot{I}_* = -0.8 - j0.6$$

$$U_* + jI_*x_{q*} = 1.36 - j0.48 = 1.44\angle -19.44^\circ$$

$$\text{故 } \delta = -19.4^\circ$$

$$\theta = \arccos 0.8 = 36.9^\circ$$

$$\text{所以 } I_{d*} = I_* \sin(\theta - \delta) = 0.832$$

$$E_{0*} = U_* \cos\delta + I_{d*} \cdot x_{d*} = 1 \cdot \cos(-19.4^\circ) + 0.832 \times 1 = 1.77$$

所以该电动机在过励状态下运行。