

2) 195 MVA, 15 KV, 60 Hz

$$R_A = 0$$

$$I_F = 750 \text{ A} \rightarrow V_L(\text{vazio}) = 15 \text{ KV}$$

$$I_{\text{alc. circuito}} = 7000 \text{ A}, V_L(\text{ent.}) = 20 \text{ KV}$$

$$i) \quad X_S = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 7000} = 1,2372 \Omega$$


$$I_L = \frac{85 \cdot 306}{\sqrt{3} \cdot 15000} = 3273,7475 \text{ A}$$

$$E_F = \frac{15000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 3273,7475 \angle 25,84^\circ \cdot 1,2372 \angle 90^\circ$$

$$E_F = 8660,25403 \angle 0^\circ + 4047,7683 \angle 115,84^\circ$$

$$E_F = 8660,25403 - 1764,2587 + j3643,0513$$

$$E_F = 7799,1394 \angle 27,85^\circ \text{ W} \rightarrow 13,51 \text{ KW}$$



$$ii) \quad P = \frac{V_T |E_F| \sin \delta}{X_S}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{3 \cdot 8660,25403 \cdot 7799,1394}{1,2372} \cdot \sin 90^\circ$$

$$P_{\text{max}} = 163,7792 \text{ MW}$$

$$I_A = \frac{7799,1394 \angle 90^\circ - 8660,25403 \angle 0^\circ}{1,2372 \angle 90^\circ}$$

$$I_A = \frac{31654,46583 \angle 137,9348^\circ}{1,2372} = 9420,034 \angle 40,9348^\circ$$

$$FP = 0,6425 \text{ DP}$$

2) 195 MVA, 15 KV, 60 Hz

$$R_A = 0$$

$$I_F = 750 \text{ A} \rightarrow V_L(\text{Vazio}) = 15 \text{ KV}$$

$$I_{\text{alc. circuito}} = 7000 \text{ A}, V_L(\text{ent.}) = 20 \text{ KV}$$

$$i) \quad X_S = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 7000} = 1,2372 \Omega$$


$$I_L = \frac{85 \cdot 306}{\sqrt{3} \cdot 15000} = 3273,7475 \text{ A}$$

$$E_F = \frac{15000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + 3273,7475 \angle 25,84^\circ \cdot 1,2372 \angle 90^\circ$$

$$E_F = 8660,25403 \angle 0^\circ + 4047,7683 \angle 115,84^\circ$$

$$E_F = 8660,25403 - 1764,2587 + j3643,0513$$

$$E_F = 7799,1394 \angle 27,85^\circ \text{ W} \rightarrow 13,51 \text{ KW}$$



$$ii) \quad P = \frac{V_T |E_F| \sin \delta}{X_S}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{3 \cdot 8660,25403 \cdot 7799,1394}{1,2372} \cdot \sin 90^\circ$$

$$P_{\text{max}} = 163,7792 \text{ MW}$$

$$I_A = \frac{7799,1394 \angle 90^\circ - 8660,25403 \angle 0^\circ}{1,2372 \angle 90^\circ}$$

$$I_A = \frac{31654,46583 \angle 137,9348^\circ}{1,2372} = 9420,034 \angle 49,9948^\circ$$

$$FP = 0,6425 \text{ DP}$$

$$iii) \frac{7798, 1394 \cdot 8660, 25403 \cdot \sin(17,85)}{1,2372} = \frac{8660, 25403 \cdot 10138, 88 \sin(17,85)}{1,2372}$$

$$36413, 4335 = 10138, 88 \sin(17,85)$$

$$\sin(17,85) = 0,3534 \rightarrow 17,85 = 21,0633^\circ$$

$$I_A = \frac{10138, 88 \cdot 123,6633}{1,2372} - 8660, 25403 \angle 0^\circ$$

$$I_A = \frac{13334, 041033 \angle 130,503^\circ}{1,2372 \angle 90^\circ} = 10777, 60259 \angle 40,503^\circ$$

$$I_A = 10777, 60259 \angle 40,503^\circ$$

$$\cos(40,503^\circ) = 0,7604 \text{ AD.}$$

$$Q = 3 \cdot 8660, 2543 \cdot 10777, 60259 \sin(40,503^\circ)$$

$$Q = 181,863 \text{ MVAR}$$

$$iv) P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$

$$\frac{165,8 \cdot 10^3}{3} = 8660, 25403 \cdot I_L \cos(15^\circ)$$

$$I_L = 30,503 \text{ A}$$

$$I_A = \frac{8660, 25403 \angle 0^\circ - 30,503 \angle 15^\circ}{1,2372 \angle 90^\circ} =$$

$$I_A = 8660, 25403 - 25,463 - j7,895$$

$$I_A = \frac{8634, 7946 \angle -0,052^\circ}{1,2372 \angle 90^\circ} = 6976, 42 \angle -30,052^\circ$$

$$FP = \cos(30,052^\circ) \approx 0$$



2) 2000 HP, 2300 V, FP = 0,8 DA, 2 polos

a)  $X_s = 3,5 \Omega$   $R_d = 0,3 \Omega$

Perdas mec. = 50 kW

Campo  $\begin{cases} 200V \\ 10A \end{cases}$

$P_{FE} = 40 \text{ kW}$

$V_T - (0,3 + j3,5) \cdot I_A \angle \theta = E_F$

$P_s = P_e - \sum \text{Perdas} \rightarrow 2000 \cdot 746 + 50000 + 40000 = P_e$

$P_e = 1582000 \text{ W}$

$I_A = \frac{1582000}{\sqrt{3} \cdot 2300} = 397,1282 \text{ A}$

$1327,9446 \angle 0^\circ - 1,5 \angle 90^\circ \cdot 397,1282 = E_F$

$1327,9446 - (607,4870 \angle 78,60^\circ) = E_F$

$1327,9446 - (120,074 + j595,502) = E_F$

$E_F = 1346,69002 \angle -26,240^\circ \text{ (V)}$

Do gráfico  $\rightarrow I_F = 2,3 \text{ A}$

b)  $\eta = \frac{2000 \cdot 746}{1582000} \times 100 = 94,31\%$

c)  $E_F = 1346,69002 \times 1,05 = 1414,0245 \text{ V}$

$1327,9446 \cdot 1414,0245 \cdot \sin(26,24^\circ) = 1327,9446 \cdot 1346,69002$

$\sin \delta = 0,4211 \rightarrow \delta = 24,90^\circ$

$I_A = \frac{1327,9446 \angle 0^\circ - 1414,0245 \angle -24,9^\circ}{1,5 \angle 90^\circ}$

$I_A = \frac{1327,9446 - 1282,5825 + j595,36}{1,5 \angle 90^\circ}$

$I_A = \frac{597,0956 \angle 95,64^\circ}{1,5 \angle 90^\circ} = 398,06 \angle -4,36^\circ$

$FP = \cos(-4,36^\circ) = 0,99$

$Q = \sqrt{3} \cdot 2300 \cdot 398,06 \cdot \sin(4,36^\circ) = 120,550 \text{ kVar}$

d)  $FP = 1,0$

$$T_{MAX} = \frac{3 \cdot 1327,9446 \cdot 1346,6900 \cdot 1,60}{3600 \cdot 211}$$

$$T_{MAX} = 14,235 \text{ kN.m}$$

4)  $I_{MVA}, 2300 \text{ V}, 60 \text{ Hz}, X_s = 1,25 \Omega$   
 $n = 9590$

a)  $P_s = 500.746 = 373000 \text{ W}$

$$\eta = \frac{P_s + 100}{P_E} = 0,95 = \frac{373000}{P_E}$$

$$P_E = 392631,5789 \text{ W}$$

$$I_A = \frac{392631,5789}{\sqrt{3} \cdot 2300 \cdot 0,95}$$

$$I_A = 335,9553 \text{ A}$$

$$1327,9446 \angle 0^\circ - 1,25 \angle 90^\circ \cdot 335,9533 \angle 31,79^\circ = EF$$

$$1327,9446 \angle 0^\circ - (144,9416 \angle 58,21^\circ) = EF$$

$$1327,9446 - (76,3563 + j123,1981) = EF$$

$$EF = 1257,6371 \angle -5,620^\circ \text{ V}$$

b)  $\frac{1327,9446 \cdot 1257,6371 \cdot 0,098}{1,25} = \frac{1327,9446 \cdot 75458}{1,25}$

$$S_{ENS} = 0,1633 \angle -93,90^\circ$$

$$I_A = \frac{1327,9446 \angle 0^\circ - 754,58 \angle -93,90^\circ}{1,25 \angle 90^\circ}$$

$$I_A = \frac{1327,9446 - (744,47 - j123,113)}{1,25 \angle 90^\circ}$$

$$I_A = \frac{596,3216 \angle 11,920^\circ}{1,25 \angle 90^\circ} = 477,06 \angle -78,08^\circ \text{ A}$$

$$FP = \cos(78,08) = 0,21$$

$$P = \sqrt{3} \cdot 2300 \cdot 477,06 \cdot 0,21 = 399,09 \text{ kW}$$

MAU PERBERA SINERONISMA

5) M.S 3 $\phi$ , 400 KVA, 4KV

M.I.T  $\rightarrow$  500 KVA, FP = 0,8 ATRASADO

M.S  $\rightarrow$  300 KVA, FP = 1,0

a) PARA O M.I.T



$$P = 500 \cdot 10^3 \cdot 0,8 = 400000 \text{ W}$$

$$Q = 500 \cdot 10^3 \cdot \sin(36,87^\circ) = 300000 \text{ VAR}$$

PARA M.S

$$P = 300000 \cdot 1,0 = 300000 \text{ W}$$

$$P_T = 400000 + 300000 = 700000 \text{ W}$$

$$Q_T = 300000 \text{ VAR}$$

$$S = \sqrt{700000^2 + 300000^2} = 762000 \text{ VAR}$$

$$\cos \phi = \text{FP} = \frac{700000}{762000} = 0,92 \text{ ATRASADO}$$

b) VAR MÁXIMO DA M.S =  $\sqrt{400^2 - 300^2} = 264,58$

DA FÁBRICA  $\rightarrow j300 - j264,48 = j35,42 \text{ VAR}$

$$S = \sqrt{700 \cdot 10^3^2 + 35,42 \cdot 10^3^2} = 700,9 \text{ KVA}$$

$$\cos \phi = \frac{700 \cdot 10^3}{700,9 \cdot 10^3} = 0,996$$

$$I_A = \frac{400 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 4 \cdot 10^3} = 57,74 \text{ A}$$

$$\cos \phi = \frac{300 \cdot 10^3}{400 \cdot 10^3} = 0,75 \text{ A DIANTADO}$$