

# Machines asynchrones. = (moteur à induction).


## I. Définition.

Une MAS est une MCA dont la vitesse en charge <sup>et</sup> la fréquence du réseau auquel elle est reliée ne sont pas dans un rapport constant.

## II. Constitution.


Deux éléments essentiels.

\* Le stator (fixe) : c'est un anneau de tôles encoché qui contient les enroulements pour constituer un système triphasé.




\* Le rotor : (mobile) :

① Rotor bobiné : (à bague).




→  $\vec{I}_s$   
courant circule  
de démarrage.

② Rotor à cage d'écureuil (court circuit).



## III. Principe de fonctionnement :

### 1. Expérience :



on fait tourner l'aimant à la vitesse  $\Omega_{cs}$ .

→ création d'un champ tournant à la vitesse  $\Omega_{cs}$ .

→ création d'un courant induit dans la spire (L. Faraday)

- Lenz : le sens du courant induit s'oppose à la cause qui lui a donnée naissance (la rotation de l'aimant)


⇒ la spire commence à tourner ds le m<sup>ême</sup> sens mais à une vitesse inférieure.

## 21. Théorème de Ferraris :

un système de 3 enroulements régulièrement répartis dans l'espace ayant  $p$  paires de pôles et parcourus par 3 courants triphasés équilibrés de pulsation  $\omega$  crée un champ tournant d'amplitude  $\frac{3}{2} H_{max}$ .  $H_{max}$  : amplitude du champ crée par 1 bobine

$$\Omega_s = \frac{\omega}{p}$$

↑  
vitesse du champ  
vitesse de synchronisme



le champ résultant en  $M$

$$H = \left[ H_m \cos(\omega t) \cos \theta + H_m \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) + H_m \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$H = \frac{H_m}{2} \left[ \cos(\omega t + \theta) + \cos(\omega t - \theta) + \cos\left(\omega t + \theta - \frac{4\pi}{3}\right) + \cos\left(\omega t - \theta + \frac{4\pi}{3}\right) + \cos(\omega t - \theta) + \cos\left(\omega t + \theta + \frac{4\pi}{3}\right) \right]$$

syst équilibré ⇒ somme = 0.

$$H = \frac{3}{2} H_m \cos(\omega t - \theta) \quad [p=1] \quad \cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

dans le cas d'un système multipolaire  $H = \frac{3}{2} H_m \cos\left(\frac{\omega}{p} t - \theta\right)$

## IV / Notion de glissement :

le glissement est l'écart relatif entre la vitesse de rotat° de champ et celle du rotor.

$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} \quad \times$$

$\Omega_s$  : vitesse du champ stator (rad/s)  
 $\Omega$  : vitesse du rotor (rad/s).

$n_s$  (tr/min).  
 $n$  (tr/min).

$$\Omega_s = \frac{\omega}{p}$$

$$g = \frac{\omega - p \cdot \Omega}{\omega}$$

$$0 \leq g \leq 1$$

$\Rightarrow$  la spire com...

- si  $n = n_s \rightarrow g = 0 \Rightarrow$  machine à vide idéal
- si  $n = 0 \rightarrow g = 1 \Rightarrow$  démarrage
- si  $0 < n < n_s \rightarrow 0 < g < 1 \Rightarrow$  fonction en charge.

En pratique  $1\% < g < 10\%$

Requie: la vitesse du champ statorique par rapport au rotor  $\Rightarrow$  la pulsation des courants rotorique

$$\begin{aligned} \omega_s - \omega_r &= g \omega_s \\ \Rightarrow g \omega_s &= \omega_r \\ \Rightarrow f_r &= g f_s \end{aligned}$$

fréquence du courant rotorique      fréquence des courants statorique

VI/ Schéma équivalent:

$$\begin{cases} R_s I_s + j \omega_s L_s I_s + j M \omega_s I_r = V_s \\ \left[ R_r I_r + j \omega_r L_r I_r + j M \omega_r I_s = 0 \right] \times \frac{1}{g} \end{cases}$$


$R_s$ : résistance d'une phase statorique.

$I_s$ : courant

$L_s \omega_s$ : réactance cyclique propre d'une phase statorique.

$M$ : mutuelle inductance cyclique tenant compte de l'influence d'une phase rotorique sur le stator.

$$\begin{cases} V_s = R_s I_s + j \omega_s L_s I_s + j M \omega_s I_r \\ \frac{R_r}{g} I_r + j \omega_r L_r I_r + j M \omega_r I_s = 0 \end{cases}$$



On note par:  $m = \frac{N_s}{N_r}$ : rapport de transformation.

$L_{sw}$ : réactance cyclique de fuite d'une phase statorique.

$X_M$ : réactance magnétisante cyclique

$I'_n \omega_s, R'_n, I'_r$ : valeurs de  $R_n, L_n \omega_s$  et  $I_r$  ramenées au stator.



③ m f.m.m.

$$N_s I_s' = N_r I_r \Rightarrow I_r' = \frac{N_r}{N_s} I_r = \frac{I_r}{m}$$

en complexe:  $I_r' = -\frac{I_r}{m}$  (car  $I_r'$  change de sens)

④ m f. pertes joule

$$R_n I_r'^2 = R_r' I_r'^2 \Rightarrow R_n = \frac{I_r'^2}{I_r'^2} R_r$$

$$= m^2 R_r$$

$$R_r' = m^2 R_r$$

\* m pertes réactives:

$$I_n' \omega_s = \omega_s^2 l_m \omega_s$$

$$N_s I_s + N_n I_r = N_s I_{\mu}$$

$$I_s + \frac{N_r}{N_s} I_r = I_{\mu} \Rightarrow I_s = I_r' + I_{\mu}$$

current magnétisant (current statorique à vide)

Stator

$$V_s = R_s I_s + j X_s \omega_s I_s + j M \omega_s I_n$$

$$V_s = R_s I_s + j X_s \omega_s I_s - j m M \omega_s I_n' \quad \left\{ \begin{array}{l} I_n' = I_s - I_{\mu} \end{array} \right.$$

$$V_s = R_s I_s + j X_s \omega_s I_s - j m M \omega_s I_s + j m M \omega_s I_{\mu}$$

$$V_s = R_s I_s + j \underbrace{(X_s \omega_s - m M \omega_s)}_{l_s \omega_s} I_s + j \underbrace{m M \omega_s}_{x_{\mu}} I_{\mu}$$

$$V_s = R_s I_s + j l_s \omega_s I_s + j x_{\mu} I_{\mu}$$

Rotor

$$\frac{R_r}{g} I_n + j X_n \omega_s I_n + j M \omega_s I_s = 0$$


$$\left[ \frac{R_n'}{m^2 g} m I_n' - j \frac{X_n'}{m^2} \omega_s m I_n' + j M \omega_s (I_r' + I_{\mu}) = 0 \right] \times (-m)$$

$$\frac{R_n'}{g} I_n' + j X_n' \omega_s I_n' - j m M \omega_s I_r' - j m M \omega_s I_{\mu} = 0$$

$$\frac{R_n'}{g} I_n' + j \underbrace{(X_n' \omega_s - j m M \omega_s)}_{l_n' \omega_s} I_n' - j \underbrace{m M \omega_s}_{x_{\mu}} I_{\mu} = 0$$

$$\frac{R_s}{g} I_s' + j l_s' \omega_s I_s' = j X_p I_{1p}$$


on aura enfin  $\left\{ \begin{array}{l} \underline{V}_s = R_s I_s + j l_s \omega_s I_s + j X_p I_{1p} \\ \frac{R_s'}{g} I_s' + j l_s' \omega_s I_s' = j X_p I_{1p} \\ I_s = I_s' + I_{1p} \Rightarrow I_{1p} = I_s - I_s' \end{array} \right.$



$R_p$  : résistance fictive qui représente les pertes fer.

$$\frac{R_s'}{g} = R_r' - R_r' + \frac{R_r'}{g} = R_r' + R_r' \left( \frac{1-g}{g} \right)$$

$$X_s = l_s \omega_s \quad X_r' = l_r' \omega_s$$



$g=0$  (à vide idéal) : la machine se comporte comme un transformateur à vide.

## II Bilan Energétique :

### 1. Puissances :

\* Puissance absorbée :

$$P_a = 3 V_s I_s \cos \varphi = \sqrt{3} U_s I_s \cos \varphi$$

\* Pertes joules totale :

$$3 (R_s I_s^2 + R_r' I_r'^2) = 3 (R_s I_s^2 + R_r I_s^2)$$

\* Pertes fer :  $P_f = 3 R_p I_{1p}^2$

\* Pertes mécanique :  $P_m$

\* Puissance mécanique  $P_m = 3 R_r' \left( \frac{1-g}{g} \right) I_r'^2$

\* Puissance utile :  $P_u = P_m - P_m$

\* Puissance transmise à l'entrefer:  $P_t = P_a - (P_{js} + P_{fs})$   
 } transférée au rotor

\*  $P_{fr} = 0$  car la fréquence des courants rotorique sont très faibles.

\*  $P_{js} = 3 R'_r I_r'^2$  et  $P_m = 3 R'_r \left( \frac{1-s}{s} \right) I_r'^2$


$$\Rightarrow \boxed{P_m = \left( \frac{1-s}{s} \right) P_{jr}}$$

$$P_m = P_t - P_{jr} \Rightarrow P_t = P_m + P_{jr} = \left( \frac{1-s}{s} \right) P_{jr} + P_{jr}$$

$$P_t = \frac{P_{jr}}{s} \Rightarrow \boxed{P_{jr} = s P_{tr}}$$

$$\boxed{P_m = (1-s) P_{tr}}$$

rendement  
rotorique



2/ Couples:

\* Couple mécanique:  $C_m = C = \frac{P_m (W)}{\Omega (rad/s)} = \frac{P_m}{\Omega}$   
puissance / vitesse  
 $= \frac{(1-s) P_{tr}}{(1-s) \Omega_s} = \frac{P_{tr}}{\Omega_s}$   
puissance mécanique / vitesse mécanique du rotor.

\* Couple utile,  $C_u = C - C_{pertes} = \frac{P_m}{\Omega} - \frac{P_{tr}}{\Omega} = \frac{P_u}{\Omega}$

\* Caractéristique mécanique:  $C = f(s)$

$$C = \frac{P_{tr}}{\Omega_s} = \frac{P_{jr}}{s \Omega_s} = \frac{3 R'_r I_r'^2}{s \Omega_s} = \frac{3 R'_r I_r'^2}{s \Omega_s} \Rightarrow I_r' = \frac{V_s}{\sqrt{\left( \frac{R'_r}{s} \right)^2 + X_r'^2}}$$

$$C = \frac{3 R'_r}{s \Omega_s} \cdot \frac{V_s^2 \times s}{\left( \frac{R'_r}{s} \right)^2 + X_r'^2 \times s}$$



$$C = \frac{3 s^2 R_r}{\Omega_s} \times \frac{g V_s^2}{m^2 R_r^2 + m^2 g^2 X_r^2} \Rightarrow C = \frac{3 V_s^2}{m^2 \Omega_s} \times \frac{g R_r}{R_r^2 + g^2 X_r^2}$$

$$k = \frac{3 V_s^2}{m^2 \Omega_s} \Rightarrow C = k \frac{g R_r}{R_r^2 + g^2 X_r^2}$$

1)  $g=0 \Rightarrow C=0$  (à vide idéal).

$g=1$  (démarrage).  $C = C_d = k \frac{R_r}{R_r^2 + X_r^2}$  : couple de démarrage.

$C_{max} ? \rightarrow \frac{dC}{dg} = 0.$



$$\frac{dC}{dg} = k \frac{R_r (R_r^2 + g^2 X_r^2) - g R_r \times 2g X_r^2}{(R_r^2 + g^2 X_r^2)^2} = 0.$$

$$\Rightarrow R_r' (R_r^2 + g^2 X_r^2) = 2g^2 R_r X_r^2 \Rightarrow g^2 = \frac{R_r^2}{X_r^2} \Rightarrow g = \frac{R_r}{X_r}$$

$g_c = \frac{R_r}{X_r}$  : glissement critique.

$$C_{max} = k \frac{\frac{R_r}{X_r} \cdot R_r}{R_r^2 + R_r^2}$$


\*  $C_{max} = \frac{k}{2 X_r}$



\* Influence des résistances rotoriques sur la caractéristique:  $C = f(g)$

on insère une résistance  $R_d$  en série avec le rotor

$$C'_d = k \frac{R_r + R_d}{(R_r + R_d)^2 + X_r^2}$$



l'intérêt d'ajouter un Rh de démarrage  
 \* limite le courant de démarrage  
 \* augmenter le couple de démarrage

Exemple:

un moteur asynchrone 3  $\phi$  tétrapolaire à bague (couplage Y)

$P_0 = 40 \text{ kW}$     $U = 380 \text{ V}$     $f = 50 \text{ Hz}$

essai à vide    $U_{10} = 380 \text{ V}$     $I_0 = 16,6 \text{ A}$     $P_0 = 1853 \text{ W}$


la résistance entre bornes du stator  $R_b = 0,14 \Omega$ .

- 1/ Calculer  $p_f$  et  $p_m$  en les supposant égaux
- 2/ Pour un  $\eta = 0,9$  et  $\cos \varphi = 0,91$  au fonctionnement normal calculer :
  - a/ Intensité absorbée  $I$
  - b/  $p_{js}$
  - c/  $p_{jr}$
  - d/  $g$  et  $n$
  - e/  $C_u$

3/ Le moteur a maintenant une vitesse de 1440 tr/min pour un  $C_u = 300 \text{ N.m}$ . On suppose que sa caractéristique est rectiligne dans les limites d'emploi


Il entraîne un ventilateur qui exige un  $C_r = 29,5 \text{ N.m}$  pour  $n = 500 \text{ tr/min}$ . Ce  $C_r$  est proportionnel au carré de la vitesse. Déterminer le pt de fonctionnement. ( $C_r = k v^2$ )





$$P_{js} = 3 R_s I^2 \quad R_b = 2 R_s$$

$$\boxed{P_{js} = \frac{3}{2} R_b I^2}$$



$$P_{js} = 3 R_s I^2$$

$$R_b = \frac{R_s \times 2 R_s}{3 R_s} = \frac{2}{3} R_s$$

$$P_{js} = 3 \times \frac{3}{2} R_b \times \frac{I^2}{3} = \boxed{\frac{3}{2} R_b I^2}$$

Correction  
exemple

$$1/ P_o = P_{fs} + P_m + P_{js} \Rightarrow P_{fs} = \frac{P_o - P_{js}}{2} = \frac{P_o - \frac{3}{2} R_b I_o^2}{2} = 897,56 \text{ W}$$

$$2/a) P_a = \frac{P_m}{\eta} = \frac{40 \cdot 10^3}{0,9} = 44 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$I = \frac{P_a}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{44 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,9} = 73,46 \text{ A}$$

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{p} = \frac{2\pi f}{p}$$

$$b) P_{js} = \frac{3}{2} R_b I^2 = 1133,23 \text{ W}$$

$$c) P_{jr} = P_a - P_o - P_{fs} - P_{fs} - P_m = 1071,65 \text{ W}$$

$$d) \eta = \frac{P_{jr}}{P_o} = 0,025 = 2,5\%$$

$$P_{transmise} = P_{tr} = P_a - P_{fs} - P_{js}$$

$$n = n_s (1 - \eta) \quad ; \quad n_s = \frac{60 \times f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ tr/min}$$

$$n = 1500 (1 - 0,025) = 1462,5$$

$$e) C_u = \frac{P_o}{\Omega} = \frac{P_o}{2\pi \frac{n}{60}} = \frac{44 \cdot 10^3}{2\pi \times \frac{1462,5}{60}} = 261,30 \text{ N.m}$$

$$3/ C_r = k \cdot n^2 \rightarrow k = \frac{261,30}{500^2} = 0,00108 = 118 \cdot 10^{-6} \Rightarrow C_r = 118 \cdot 10^{-6} n^2$$

$$\begin{cases} 0 = a \times 1500 + b \\ 300 = a \times 1440 + b \end{cases}$$

$$x.1 \rightarrow 300 = -60a \rightarrow a = -5$$

$$1 \Rightarrow b = -a \times 1500 = 7500$$

$$C = -5n + 7500$$

$$-5n + 7500 = 118 \cdot 10^{-6} n^2$$

$$\Rightarrow 118 \cdot 10^{-6} n^2 + 5n - 7500 = 0$$

$$n = 1450,35 \text{ tr/min}$$

$$C_u = -5 \times n + 7500$$

$$C_u = -5 \times 1450,35 + 7500$$

$$C_u = 248,25 \text{ N.m}$$