


Exercise 1

Given: $N_1 = 1200$ turns $N_2 = 75$ turns

$$A_c = 42 \text{ cm}^2 = 42 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$B_{\text{max-rms}} = 1.45 \text{ T}$$



a) $f = 60 \text{ Hz}$

From Gauss law, $\Phi_{\text{max}} = B_{\text{max}} A_c$

The waveform of flux is sinusoidal: $\varphi = \Phi_{\text{max}} \sin \omega t$

From Faraday Law, $e_1 = N_1 \frac{d\varphi}{dt}$

$$e_1 = \omega N_1 \Phi_{\text{max}} \cos \omega t = 2\pi f N_1 B_{\text{max}} A_c \cos \omega t =$$

$$E_{\text{max}1} \cos \omega t$$

$$\Rightarrow E_{\text{max}1} = 2\pi f N_1 B_{\text{max}} A_c$$

$$E_{\text{max-rms}1} = \frac{E_{\text{max}1}}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \pi f N_1 B_{\text{max}} A_c = 2\pi f N_1 B_{\text{max-rms}} A_c$$

Primary voltage:

$$V_{\max-rms 1} = E_{\max-rms 1} = 2\pi f N_1 B_{\max-rms} A_c =$$

$$2\pi \cdot 60 \cdot 1200 \cdot 1.45 \cdot 42 \cdot 10^{-4} = 2755 \text{ V}_{rms}$$

Secondary voltage:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$V_{\max-rms 2} = \frac{N_2}{N_1} V_{\max-rms 1} = \frac{75}{1200} \cdot 2755 = 172 \text{ V}_{rms}$$

b) $f = 50 \text{ Hz}$



Primary voltage:

$$V_{\max-rms 1} = 2\pi \cdot 50 \cdot 1200 \cdot 1.45 \cdot 42 \cdot 10^{-4} = 2296 \text{ V}_{rms}$$

Secondary voltage:

$$V_{\max-rms 2} = \frac{75}{1200} \cdot 2296 = 143.5 \text{ V}_{rms}$$

Exercise 2



$$R = 100 \, \Omega$$


$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{4}$$

$$V_1 = 10 \, \text{V rms}$$

$$f = 1 \, \text{kHz}$$

Referring the resistance to the primary circuit,


$$R' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \cdot R = \left(\frac{1}{4} \right)^2 \cdot 100 = 6.25 \, \Omega$$



$$I_1 = \frac{V_1}{R'} = \frac{10}{6.25} = 1.6 \, \text{A rms}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = \frac{4}{1} \cdot 10 = 40 \, \text{V rms}$$



$$Z_L = 100 + j10 \, \Omega$$


$$R = \operatorname{Re}(Z_L) = 100 \, \Omega$$

$$X = \operatorname{Im}(Z_L) = 10 \, \Omega$$

Referring the impedance to the primary circuit,

$$\operatorname{Re}(Z'_L) = R' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot 100 = 6.25 \, \Omega$$

$$\operatorname{Im}(Z'_L) = X' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot 10 = 0.625 \, \Omega$$



$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_1}{Z'_L} = \frac{\hat{V}_1}{R' + jX'} =$$

$$\frac{10}{6.25 + j0.625} = \frac{10(6.25 - j0.625)}{6.25^2 + 0.625^2} =$$

$$1.584 - 0.1584j = 1.5919 \angle -5.71^\circ$$

A rms

$$P = |\hat{I}_1|^2 R' = 1.5919^2 \cdot 6.25 = 15.84 \, \text{W}$$

$$Q = |\hat{I}_1|^2 X' = 1.5919^2 \cdot 0.625 = 1.584 \, \text{VAR}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{15.84^2 + 1.584^2} = 15.92 \, \text{VA}$$

Power factor: $\cos(\theta) = \frac{P}{S} = \frac{15.84}{15.92} = 0.995$ lagging
(The system is inductive)

Exercise 3:

$$V_1 : V_2 = 120 \text{ V} : 2400 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{120}{2400}$$


$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$S = 50 \text{ kVA}$$

$$X_m = 34.6 \, \Omega \quad (\text{from } 120 \text{ V terminals})$$


$$X_{L1} = 27.4 \text{ m}\Omega$$

$$X_{L2} = 11.2 \, \Omega$$



Referring the reactance to the primary side:

$$X'_{L2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 X_{L2} = \left(\frac{120}{2400} \right)^2 \cdot 11.2 = 0.028 \, \Omega$$




$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_1}{(X_{L1} + X_m)j} = \frac{120}{(27.4 \cdot 10^{-3} + 34.6)j} = -3.465j = 3.465 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_2' = \hat{I}_1 j X_m = \frac{\hat{V}_1}{(X_{l1} + X_m) j} j X_m = \frac{X_m}{X_{l1} + X_m} \hat{V}_1$$


Using $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$,

$$\hat{V}_2 = \frac{N_2}{N_1} \hat{V}_2' = \frac{N_2}{N_1} \frac{X_m}{X_{l1} + X_m} \hat{V}_1 =$$

$$\frac{2400}{120} \frac{34.6}{27.4 \cdot 10^{-3} + 34.6} 120 = 2398 \text{ V}$$



Equivalent circuit referred to the primary:



$$\hat{I}_1 = \frac{S}{120} = \frac{50 \cdot 10^3}{120} = 416.67 \text{ A}$$

$$X_{tot} = X_{l_1} + X_m \parallel X'_{l_2} = X_{l_1} + \frac{X_m X'_{l_2}}{X_m + X'_{l_2}} =$$

$$27.4 \cdot 10^{-3} + \frac{34.6 \cdot 0.028}{34.6 + 0.028} = 0.05538 \Omega$$

$$\hat{V}_1 = \hat{I}_1 j X_{tot} = 416.67 j 0.05538 = 23.1 j = 23.1 \angle 90^\circ \text{ V}$$

Kirchhoff's laws:

$$\hat{I}_\varphi = \hat{I}_1 - \hat{I}_2'$$

$$\text{loop 2: } -\hat{I}_\varphi j X_m + \hat{I}_2' j X'_{l_2} = 0$$

$$(\hat{I}_2' - \hat{I}_1) j X_m + \hat{I}_2' j X'_{l_2} = 0$$

$$\hat{I}_2' (X_m + X'_{l_2}) j = \hat{I}_1 j X_m$$

$$\hat{I}_2' = \frac{X_m}{X_m + X'_{l_2}} \hat{I}_1$$

Using $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$,

$$\hat{I}_2 = \frac{N_1}{N_2} \hat{I}_2' = \frac{N_1}{N_2} \frac{X_m}{X_m + X_{L2}'} \hat{I}_1 =$$

$$\frac{120}{2400} \frac{34.6}{34.6 + 0.028} 416.67 = 20.8 \text{ A}$$



Exercise 4

$$V_L : V_H = 460 \text{ V} : 2400 \text{ V} \Rightarrow \frac{N_L}{N_H} = \frac{460}{2400}$$

$$X_{eq} = 37.2 \, \Omega \quad (\text{high-voltage side})$$

$$P_{load} = 25 \text{ kW} \quad (\text{unity power factor})$$

$$V_{load} = 460 \text{ V}$$



Equivalent circuit referred to the high-voltage side

$$I_L = \frac{P_{load}}{V_{load}} = \frac{25 \cdot 10^3}{460} = 54.35 \text{ A}$$

Using $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$,

$$I_H = \frac{N_L}{N_H} I_L = \frac{460}{2400} \cdot 54.35 = 10.417 \text{ A}$$

Using $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$, $V'_{load} = \frac{N_H}{N_L} V_{load} = \frac{2400}{460} \cdot 460 = 2400 \text{ V}$

$$\hat{V}_H = \hat{I}_H X_{eq} j + V'_{load} = 10.417 \cdot 37.2 j + 2400 =$$

$$387.5 j + 2400 \text{ V}$$

$$|V_H| = \sqrt{387.5^2 + 2400^2} = 2431 \text{ V}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{387.5}{2400} \right) = 9.17^\circ$$

$$\hat{V}_H = |V_H| \angle \theta = 2431 \angle 9.17^\circ \text{ V}$$

Power factor : $\cos \theta = \cos(9.17^\circ) = 0.987$ lagging
(the system is inductive)