

## ХИЗМАТ ЁЗИШМАСИ

Сана: “27” 01 2025 йил / 02-04-01/04/1014

Кимга: “НКМК” АЖ Жанубий КБ директори Т.Н. Юлдашевга

Нусха: “НКМК” АЖ таркибий бўлинмалари раҳбарларига ( шундай қоида бузарликлар такрорланмаслиги учун)

Мавзу: “Ёзма – кўрсатма далолатномасини юбориш тўғрисида”.

Сизга, бўлинмаларингизда ўтказилган мақсадли текшириш натижалари бўйича расмийлаштирилган Ёзма кўрсатма - далолатномаси ижросини таъминлаш мақсадида юборилмоқда.

Аниқланган қоидабузарликларни бартараф этиш учун белгиланган тартибда жавобгар шахслар тайинлансин ва ижро муддатлари кўрсатилиб чора-тадбирлар тузилсин, шунингдек шунга ўхшаш қоидабузарликлар қайта такрорланмаслиги учун муҳандис-техник ходимлар ўртасида профилактик ишлар олиб борилсин.

Аниқланган қоидабузарликларнинг ҳар бир банди бўйича тўлиқ таҳлил ўтказилсин ва унинг натижаларига кўра ушбу қоидабузарликларга йўл қўйган жавобгар шахсларга нисбатан интизомий чоралар кўрилсин.

Аниқланган қоидабузарликларни бартараф этилганлиги тўғрисида фотосуратлар илова қилинган, ёзма ҳисобот ва қоидабузарлик содир этган шахсларга нисбатан кўрилган чоралар тўғрисидаги буйруқларнинг нусхалари 2025 йил 30 январгача “НКМК” АЖ ММваХТ Бош бошқармасига тақдим қилинсин.

**Илова:** Ёзма кўрсатма – далолатномаси – 5 varaқда, фақат манзилга.

“НКМК” АЖ бош муҳандиси

А.Ф. Равшанов

Ижрочи: Турсунова А.Р.  
Тел. 77-132

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЮЖНОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ**

Статья 12. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» № ЗРУ - 410 от 22 сентября 2016 г. Службы охраны труда организации.

Специалисты службы охраны труда имеют право контролировать соблюдение всеми работниками требований правил и норм по охране труда, выдавать руководителям структурных подразделений обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, а также вносить представления руководителю организации о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.

**24.01.2025 № ТБ-11 ЮРУ**

**АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ**

Мы, Начальник ГУ ОТиТБ АО "НГМК" А.Р. Турсунов, Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК" Б.А. Аминджанов, Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК" А.Х. Холиков, Ведущий специалист по ОТ СП "НГМК" Ж.Б. Урмонов, при участии Инженерно-технических работников рудника "Марджанбулак" с 20.01.2025 по 22.01.2025 г. провели обследование состояния охраны труда и техники безопасности, ведения нормативной документации по охране труда Рудник "Марджанбулак" ЮРУ.

В ходе обследования выявлены следующие нарушения (несоответствия):

№ п/п код позиции чек- листа	Нарушение/содержание несоответствия	Ссылка на НТД	Должность Ф.И.О. Ответственного лица / Нарушителя	Эффективные меры/ Срок исполнения
1	2	3	4	5
Участок открытых горных работ				
1				
Н-14	<b>Карьер «Сарыкбель»:</b> На гор. + 890 м. имеется навись (негабаритный кусок горной породы), существует риск скатывания горной массы и травмирования персонала при обслуживании ЯКНО №5.	п.п. 24, 47, 94. Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> Зам. начальника участка Кушаков С.А.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> 1. Оградить опасный участок грунтовым валом. 2. Ответственным лицам провести обследование карьера на наличие опасных участков и обеспечить безопасность ведения горных работ.
2				
D2-8	<b>Карьер «Сарыкбель»:</b> На площадке обслуживания ЭКГ № 5 перильное ограждение деформировано, т.е. угловая часть конструкции оторван от сварного шва. Имеется риск падение персонала.	п.п. 29, 296 Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> Механик участка Аликулов Д.Д.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> Немедленно привести в соответствие высоту перильного ограждения обеспечив устойчивость.
3				
Н	<b>Карьер «Танга-Западный»:</b> На гор. + 780 м. на воздушной линии между двумя опорами имеются «скрутки» более 3-х.	п. 506 Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> Энергетик участка Икрамов А.Э.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> Произвести перемонтаж линии электро-передач, исключить скрутки более 3-х.

4				
D2-8	<b>Карьер «Сарыкбель»:</b> На гор. + 845 м. на ЭКГ № 11 перильное ограждение площадки обслуживания и ремонта деформировано и высота перильного ограждения составляет 0,8 м. (должно быть не менее 1 м.).	п.п. 29, 296 Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> Механик участка Аликулов Д.Д.	<b>Срок исполнения : 25.01.2025</b> <b>Эффективные меры :</b> Немедленно привести в соответствие высоту перильного ограждения обеспечив устойчивость.
5				
D1-8	<b>Карьер «Танга-Западный»:</b> На гор. + 780 м. на СБШ-250 перильное ограждение площадки обслуживания и ремонта деформировано (имеется разрыв сварочных соединений).	п.п. 29, 296 Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> Механик участка Аликулов Д.Д.	<b>Срок исполнения : 25.01.2025</b> <b>Эффективные меры :</b> Немедленно привести в соответствие высоту перильного ограждения обеспечив устойчивость.

1. По выявленным нарушениям в установленном порядке разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.

2. К лицам, допустившим нарушения требований Правил, норм и инструкций принять соответствующие меры дисциплинарного воздействия (если такое имеется).

3. Отчёт по устранению выявленных нарушений, с указанием конкретных корректирующих действий, копию приказов о принятых мерах к лицам, допустившим нарушения предоставить в Управление Главного управления ОТ и ТБ АО «НГМК» в срок до 30.01.2025

Начальник ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий специалист по ОТ СП "НГМК"

\_\_\_\_\_ А.Р. Турсунов

\_\_\_\_\_ Б.А. Аманджанов

\_\_\_\_\_ А.Х. Холиков

\_\_\_\_\_ Ж.Б. Урмонов



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЮЖНОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ**

Статья 12. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» № ЗРУ - 410 от 22 сентября 2016 г. Службы охраны труда организации.

Специалисты службы охраны труда имеют право контролировать соблюдение всеми работниками требований правил и норм по охране труда, выдавать руководителям структурных подразделений обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, а также вносить представления руководителю организации о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.

**24.01.2025 № ТБ-11-А ЮРУ**

**АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ**

Мы, Начальник ГУ ОТиТБ АО "НГМК" А.Р. Турсунов, Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК" Б.А. Аминджанов, Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК" А.Х. Холиков, Ведущий специалист по ОТ СП "НГМК" Ж.Б. Урмонов, при участии Инженерно-технических работников рудника "Марджанбулак" с 20.01.2025 по 22.01.2025 г. провели обследование состояния охраны труда и техники безопасности, ведения нормативной документации по охране труда **Рудник "Марджанбулак" ЮРУ.**

В ходе обследования выявлены следующие нарушения (несоответствия):

№ п/п код позиции чек- листа	Нарушение/содержание несоответствия	Ссылка на НТД	Должность Ф.И.О. Ответственного лица / Нарушителя	Эффективные меры/ Срок исполнения
1	2	3	4	5
Марджанбулакский золото-извлекательный цех				
1	<p><b>Участок рудо-подготовки и измельчения:</b></p> <p>При въезде на территорию приемного бункера установленная схема движения автотранспорта не соответствует фактическому расположению объектов и схеме ведения работ, также отсутствует дорожный знак 4.3 «Круговое движение» и под эстакадой в месте пересечения автодороги не установлен дорожный знак 3.13 «Ограничение высоты» с указанием допустимой высоты проезжающих транспортных средств, а также с левой стороны автодороги отсутствует грунтовый вал, при этом имеется перепад по высоте (4-5 метра).</p>	п. 55 Правила по охране труда для работников автомобильного транспорта.	<p><b>Ответственное лицо:</b></p> <p>Начальник участка рудо-подготовки и измельчения Суяров Л.Б.</p>	<p><b>Срок исполнения : 25.01.2025</b></p> <p><b>Эффективные меры :</b></p> <p>1.Обновить схему, согласно фактическому расположению объектов и схеме ведения работ.</p> <p>2.Установить необходимые дорожные знаки.</p> <p>3.Обустроить грунтовый вал с левой стороны дороги.</p>
2	<p><b>Участок рудо-подготовки и измельчения:</b></p> <p>На отм. – 4.0 м. на ременной передаче привода всасывающего вентилятора установленный кожух не обеспечивает полной защиты вращающихся механизмов, т.е. имеется свободный доступ.</p>	п. 38 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окучивании руд и концентратов.	<p><b>Ответственное лицо:</b></p> <p>Начальник участка рудо-подготовки и измельчения Суяров Л.Б.</p>	<p><b>Срок исполнения : 25.01.2025</b></p> <p><b>Эффективные меры :</b></p> <p>1. Немедленно установить кожух обеспечивающий полную защиту вращающихся механизмов.</p> <p>2.Произвести ревизию на предмет подобных нарушений.</p>

3				
D-5	<b>Участок рудо-подготовки и измельчения:</b>  На момент проверки на отм. + 25 м. аварийный трос катучего конвейера №1-А при пробной остановке не сработала, т.е. отсутствовало возможность оперативной остановки конвейера при аварийных ситуациях с любой точки.	п. 413 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> Начальник участка рудо-подготовки и измельчения Суяров Л.Б.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Восстановить работоспособность аварийного троса конвейера и не допускать подобных нарушений.
4				
C-11	<b>Участок цианирования и сорбции:</b>  На технологической площадке обслуживания (отм.+14м.) перильное ограждение деформировано. Т.е. угловая часть конструкции оторвана от сварного шва. Имеется риск падение персонала.	п. 27 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> Начальник участка Шамаматов Ф.Т.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Немедленно привести в соответствие перильного ограждения площадки обеспечив устойчивость.
5				
C-11	<b>Участок цианирования и сорбции:</b>  Периметр сгустителя Ц-50 не огражден в полном объеме со стороны прохода людей.	п. 123 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> Начальник участка Шамаматов Ф.Т.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Немедленно оградить периметр данного сгустителя в полном объеме со стороны прохода людей.
6				
C-11	<b>Участок цианирования и сорбции:</b>  На участке цианирования ширина ступеней (изготовлены с уголка L50) лестничного марша ведущий к площадке обслуживания дозатора не соответствуют требованиям. (ширина ступеней должна быть не менее 250 мм.)	п. 28 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> Начальник участка Шамаматов Ф.Т.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Привести ширину ступеней в соответствии с требованием правил.
7				
C	<b>Участок цианирования и сорбции:</b>  На осветительной лампе отсутствует защитный короб, более того с верхней отметки на светильник капает вода.	п. 6.1.8., Глава 6.1., Раздел VI «Правила устройства электроустановок».	<b>Ответственное лицо:</b> Начальник участка Шамаматов Ф.Т.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Установить на осветительной лампе защитный короб или заменить на новое.
8				
D	<b>Опытно-промышленный участок:</b>  Под конвейером № 6 место прохода людей не огражден сплошной обшивкой, исключаяющей возможность падения транспортируемого материала.	п. 408 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> И.о. начальника Опытно-промышленного участка Джаббаров У.М.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Установить сплошную обшивку под конвейером № 6 в месте прохода людей.
9				
D-8	<b>Центральная компрессорная станция:</b>  На сварочном посту № 1 используется неисправный электросварочный кабель, т.е. нарушена изоляция.	п. 736 ПБ при работе с инструментом и приспособлениями.	<b>Ответственное лицо:</b> Мастер ЦКС Маматов И.Б.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b>  Привести в соответствии с требованием правил.



10				
С	<b>Центральная компрессорная станция:</b> Помещение предназначенное для отбора влаги на дверях отсутствуют диспетчерские (соответствующие) надписи определяющие категорию взрывопожароопасности, ответственного лица за противопожарное состояние и др., вся внутренняя площадка помещения не очищена от масляной грязи и имеется открытый проем примерно размером 50 x 70 см.	п.п. 24, 25 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов, п.п. 11, 12 Правила пожарной безопасности для объектов НГМК.	<b>Ответственное лицо:</b> Мастер ЦКС Маматов И.Б.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> Нанести соответствующие надписи на дверях, произвести уборку рабочей площадки и закрыть проем.
11				
С	<b>Центральный склад:</b> Центральном складе на некоторых оконных проемах имеются остатки сломанных стёкол, имеется опасность падения стёкол на персонал.	п. 24 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов., п. 1.18. Техника безопасности в строительстве КМК 3.01.02-00.	<b>Ответственное лицо:</b> Заведующий центральным складом Саманов Н.Х.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> 1. Убрать остатки сломанных стёкол. 2. Произвести остекление оконных проёмов.
12				
С	<b>Территория опытно-промышленного участка:</b> На территории завода рядом со зданием сорбции помещение (будка) для машинистов насосных установок не произведен косметический ремонт и отсутствуют соответствующие надписи на дверях.	п. 11 Правила пожарной безопасности для объектов НГМК, п. 24 ПБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.	<b>Ответственное лицо:</b> И.о. начальника Опытного-промышленного участка Джаббаров У.М.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> Привести в соответствии с требованием правил.
13				
С	<b>Территория центрального склада:</b> На территории МЗИЦ допускается сбор и хранения цветных металлов на неотведенном месте, где данное место не ограждено в установленном порядке.	п. 25 ПБ работ при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.	<b>Ответственное лицо:</b> И.о. энергетик цеха Абдуллаев А.У.	<b>Срок исполнения :</b> 25.01.2025 <b>Эффективные меры :</b> Не допускать сбор и хранения цветных металлов на территории завода и впредь содержать в чистоте территорию.


1. По выявленным нарушениям в установленном порядке разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2. К лицам, допустившим нарушения требований Правил, норм и инструкций принять соответствующие меры дисциплинарного воздействия (если такое имеется).
3. Отчёт по устранению выявленных нарушений, с указанием конкретных корректирующих действий, копию приказов о принятых мерах к лицам, допустившим нарушения предоставить в Управление Главного управления ОТ и ТБ АО «НГМК» в срок до 30.01.2025

Начальник ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий инженер ГУ ОТиТБ АО "НГМК"

Ведущий специалист по ОТ СП "НГМК"

  
А.Р. Турсунов

  
Б.А. Аминджанов

  
А.Х. Холиков

  
Ж.Б. Урмонов