

ХИЗМАТ ЁЗИШМАСИ

Сана: 2024 йил “ 06 ” 01 02-04-01/04/ 190 сон

Кимга: “НКМК” АЖ МКБ директори Э.Х. Халикуловга, ШКБ директори Н.А. Ахатовга

Нусха: “НКМК” АЖ таркибий бўлинмалари раҳбарларига (шунга ўхшаш қоидабузарликларни қайта такрорланмаслиги учун)

Мавзу: “Ёзма – кўрсатма далолатномасини юбориш тўғрисида”.

Сизга, бўлинмаларингизда ўтказилган мақсадли текшириш натижалари бўйича расмийлаштирилган Ёзма кўрсатма - далолатномаси ижросини таъминлаш мақсадида юборилмоқда.

Аниқланган қоидабузарликларни бартараф этиш учун белгиланган тартибда жавобгар шахслар тайинлансин ва ижро муддатлари кўрсатилиб чора-тадбирлар тузилсин, шунингдек шунга ўхшаш қоидабузарликлар қайта такрорланмаслиги учун муҳандис-техник ходимлар ўртасида профилактик ишлар олиб борилсин.

Аниқланган қоидабузарликларнинг ҳар бир банди бўйича тўлиқ таҳлил ўтказилсин ва унинг натижаларига кўра ушбу қоидабузарликларга йўл қўйган жавобгар шахсларга нисбатан интизомий чоралар кўрилсин.

Аниқланган қоидабузарликларни бартараф этилганлиги тўғрисида фотосуратлар илова қилинган, ёзма ҳисобот ва қоидабузарлик содир этган шахсларга нисбатан кўрилган чоралар тўғрисидаги буйруқларнинг нусхалари 2024 йил 25 январгача “НКМК” АЖ ММваХТ Бош бошқармасига тақдим қилинсин.

Илова: Ёзма кўрсатма – далолатномаси – 5 (беш) varaкда, факат манзилга.


Бош муҳандис в.б



С.А. Исунц

Ижрочи: Турсунов А.Р.

☎ 77-132



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 12. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» № ЗРУ-410 от 22 сентября 2016г. Службы охраны труда организации.

Специалисты службы охраны труда имеют право контролировать соблюдение всеми работниками требований правил и норм по охране труда, выдавать руководителям структурных подразделений обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, а также вносить представления руководителю организации о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования нормативных документов в области технического регулирования и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.

06.01.2024г. № ТБ - 530
(число, месяц, год) (номер с журнала и площадка дислокации)

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

Мы, работники Главного управления охраны труда и техники безопасности при участии инженерно-технических работников Северное и Центральное РУ провели обследование состояния охраны труда и техники безопасности, ведения нормативной документации и т.д., в период с **03.01.2024 года по 04.01.2024года** в подразделениях Рудника «Даугызтау» Северного РУ и Рудников «Ауминзо-Амантой» и «Мурунтау» Центрального РУ.

В ходе обследования выявлены следующие нарушения (несоответствия):

№ п/п	Нарушения/содержание несоответствия	Ссылка на НТД	Должность и Ф.И.О. ответственного лица	Срок исполнения
1	2	3	4	5
Сев.РУ				
Рудник «Даугызтау»				
ТЦ «Даугызтау» УАТ				
1	БелАЗ-75581 гаражный номер 364 грузоподъемность 90 тн: -течь масла в большом объеме с редуктора мотор колеса (РМК)	п. 423 ПБ при РМПИОС Эксплуатируемые транспортные средства должны быть технически исправными. ПОТРАТ п.243 (11).	Начальник автоколонны Равшанов А.А.	Устранить немедленно
Площадка пересменки ТР-4				
2	На двери компрессорного помещения отсутствует надпись "Посторонним вход запрещен", дверь была открыта и имеется доступ посторонним лицам, также машинист компрессорных установок Сафаров Р. не смог предоставить СИЗ. (беруши или наушники).	п. 157 ПУиБЭСКУВиГ П.19. ПБ РМПИОС	Начальник участка Носиров З.Х.	До 12.01.24г.
3	На сварочном посту эл.кабеля в беспорядочном состоянии, имеются посторонние предметы загромождающие проход, не производилась уборка по окончании смены со стороны сменного электрогазосварщика.	п. 25. ПБ при РИП	Начальник участка Носиров З.Х.	Устранить немедленно

Карьер «Даугызтау»				
4	Дорога ведущая к буровому станку марки Sandvik Leopard DI-550 гаражный номер №5 местами отсутствует предохранительный вал, также со стороны подъезда автотранспорта и прохода людей не установлен аншлаг «Стой блок обурен».	п. 128., п. 129 ПБ при РМПИОС	Главный инженер Ёкубов А.Б., Зам. главного инженера по БВР Жиянов У.Р., Зам. главного инженера по ГР Шононов О.Ф.	
5	Имеется сильная запыленность из-за неиспользования системы пылеподавления. На щековой дробилке марки С-160 установлена система пылеподавления в виде емкости с водой, которая под давлением подает воду через форсунки на питатель, но в результате попадания воды на горную массу материал становится влажным и в результате происходит прилипание материала к ленте, что приводит к пробуксовке и система не функционирует. Необходимо пересмотреть систему (схему) подачи воды на приёмочном бункере и обеспечить пылеподавление.	п. 59 ПБ при ДСОПИиОРИК	Главный механик Отамуродов Д.Ш., начальник участка ЦПТ Аблакулов А.З.	Срок до 01.03.24г.
6	Площадки обслуживания щековой дробилки С-160 не производится зачистка от просыпей горной массы, что мешает передвижению персонала.	п. 25 ПБ при ДСОПИиОРИК	Начальник участка Аблакулов А.З.	Постоянно
ЦРУ				
Рудник «Ауминзо-Амантай»				
Карьер «Центральный-Северный Амантай»				
7	На дороге, ведущей от «Северного Амантая» к отвалу 3/5 участок дороги протяженностью около 30м. имеет выбоины и гребенки. на участке 30 м. , требуется произвести грейдерные работы по выравниванию дороги.	Паспорт автомобильных дорог Рудника «Ауминзо- Амантай»	И.о. Начальника участка ОГР №1 Зулфикоров Ш.Э.	Постоянно
8	Дорога ведущая от «Северного Амантая» к отвалу 3/5 неровная, гребенка требуется произвести грейдерные работы по выравниванию дороги.	Паспорт автомобильных дорог Рудника «Ауминзо- Амантай»	И.о. Начальника участка ОГР №1 Зулфикоров Ш.Э.	Постоянно
Участок мелкого ремонта (ТЦ УАТ)				
9	-на сварочном посту используется самодельный инструмент (молоток); -не имеется огнетушитель, <i>устранено на месте;</i> -имеется помещение, где хранятся смазочные материалы и деревянные изделия. -на смотровой яме не работает освещение. -в помещении где установлена винтовая компрессорная установка отсутствует освещение.	п.387, ПБ при РИП	Начальник участка Тиллаев М.Т.	Немедленно

Карьер «Нукракон» Участок мелкого ремонта (ТЦ УАТ)				
10	В компрессорной на электрическом щите отсутствует однолинейная схема соединений.	ПТЭ. п.99.	Мастер электромеханик Отаев Х.Ф.	Немедленно
Рудник Мурунтау ГУ «Западный»				
11	<p>Горизонт - 60 ЭКГ-8ус №83 Машинист ЭКГ Элибоев Б. При проверке экскаватора было выявлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в машинном отделении установить ограждения с обеих сторон вращающихся барабанов подъемного редуктора - на напорной площадке также установить ограждения с обеих сторон вращающихся барабанов подъемного редуктора <p>В кабине машиниста экскаватора лобовое стекло в полный рост в мелких трещинах, плохая видимость (необходимо заменить). Необходимо заменить днище ковша экскаватора (в левой части днища имеется сквозное отверстие, а также имеется разлом в средней части днища ковша.)</p>	ПБ РМПИОС п.296.п.297.	Хамраев О.О. нач.уч. Западный	До 15.01.24г.
Горный участок ГЦ нерудных материалов «Известняк»				
12	<p>Дорогу, ведущую на известковый карьер «Восточный Мурунтау» необходимо отгрейдеровать и имеется просыпь горной массы.</p> <p>Передвижной конвейер «Кузнечик»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не производится зачистка от горной массы, песка и пыли (8 см. а в некоторых местах и 10 см. песка и пыли) на площадке передвижения персонала - трос аварийного отключения необходимо проверить надежность крепления и исправность концевых выключателей. Также перемотировать трос выше для удобного и быстрого отключения. - защитный кожух ременной передачи сбросного редуктора в неисправном состоянии (привязан проволокой) 	п. 25 ПБ при ДСОПИиОРИК	Нач.участка Азимов М.И.	Немедленно
13	Помещения операторов (дробильщиков) ДСЗ-1, ДСЗ-2, в помещениях большая запыленность, все в мелкой пыли и грязи, не производится влажная уборка в помещениях, необходимо произвести плотную герметизацию помещений.	п.565. ПБ РМПИОС	Нач.участка Азимов М.И.	До 10.01.24г.
14	ДСЗ-1 СПГО неисправен (необходимо произвести ремонт вентилятора).	п.543. ПБ при РМПИОС	Нач.участка Азимов М.И.	До 10.01.24г.

15	Приёмный бункер ДСЗ-2, принять меры для предотвращения спуска людей в приёмный бункер, рассмотреть установку решетки.	п.24. Правила при дроблении	Нач.участка Азимов М.И.	До 10.01.24г.
16	На площадке приёмного бункера ДСЗ-2, не производится зачистка от горной массы, песка и пыли (8 см. а в некоторых местах и 10 см. песка и пыли).	п. 25 ПБ при ДСОПИиОРИК	Нач.участка Азимов М.И.	Постоянно

Общее по ЦП ЭВВ и ВВР рудника «Мурунтау»:

17	<p>При проверке рабочих мест на территории завода №1 внутри Цеха по производству ЭВВиВВР выявлено хранение 4 (четырёх) деревянных поддонов (сухих), не обработанных огнезащитным составом.</p> <p><i>В целях предупреждения возгорания обработать деревянные поддоны огнезащитным составом или же обеспечить хранение и складирование деревянных (непропитанных) поддонов за пределами территории завода.</i></p>	<p>п. 1549</p> <p>Правила пожарной безопасности для объектов НГМК</p>	<p>Начальник завода № 1 ЦП ЭВВ и ВВР рудника «Мурунтау» ЦРУ</p> <p>Сувонов Сойиб Усмонович</p>	<p>Немедленно и в установленном порядке</p>
18	<p>При проверке рабочих мест на заводе № 1 ЦП ЭВВиВВР выявлена утвержденная Инструкция о мерах по пожарной безопасности, в которой не указано количество и места хранения огнетушителей.</p> <p>Примечание: По факту в помещении АБК завода № 1 установлены 2 (два) исправных порошковых огнетушителя.</p> <p><i>В инструкциях по пожарной безопасности обязательно указывать количество и места хранения используемых огнетушителей, исходя их фактического расчета.</i></p>	<p>п. 476</p> <p>Правила пожарной безопасности для объектов НГМК</p>	<p>Начальник завода № 1 ЦП ЭВВ и ВВР рудника «Мурунтау» ЦРУ</p> <p>Сувонов Сойиб Усмонович</p>	<p>Немедленно и постоянно</p>

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Работникам ЦП ЭВВ и ВВР рудника «Мурунтау» ЦРУ АО «НГМК» по профессии «Взрывник» и «Горнорабочий», связанных с взрывчатыми веществами выдавать Жилеты сигнальные строго из Х/Б, так как синтетические материалы могут создавать искрообразование.

В ЦП ЭВВ и ВВР рудника «Мурунтау» ЦРУ АО «НГМК» были проверены журналы инструктажей, оформленные в установленном порядке протоколы проверки знаний, приказы о составе комиссии по проверке знаний, 1 и 2 ступень контроля и их исполнение, проработка информационных писем по несчастным случаям произошедшим в 2023 году – **были выданы** соответствующие рекомендации на местах и **оказана профилактическая помощь** специалистам заводов в направлении охраны труда, в соответствии с требованиями законодательства.

При участии транспортного отдела ЦРУ (представителя безопасности движения) и другими уполномоченными отделами ЦРУ рассмотреть вопрос по аттестации (в виде теста и/или т.п.) или проверки знаний ИТР (в виде экзамена) подразделения, которые причастны к организации и проведению проверки знаний рабочего персонала по Правилам дорожного движения (назначенные приказом состав экзаменационной комиссии по проверке знаний).

Согласно требований п.13.21. Правил охраны труда для работников автомобильного транспорта «Руководители и специалисты предприятий, включенные в состав экзаменационных комиссий, могут

принимать участие в их работе только после сдачи экзаменов в комиссиях органов управления или...».




Примечание:

При проверке установлено, что инженерно-технические работники ЦП ЭВВиВВР, которые подписывали протоколы проверки знаний не аттестованы или не прошли проверку знаний по Правилам дорожного движения.

1. Работникам ЦП ЭВВиВВР рудника «Мурунтау» по профессии «Водитель погрузчика автомобильного» проведена проверка знаний по Правилам дорожного движения в виде автотеста (шаблона) и по результатам проверки оформлены соответствующие протоколы, подписанные членами комиссии (в количестве 5 ИТР).

В п.2.1. Инструкции по охране труда для водителя погрузчика автомобильного №4Р-20 (утвержденного 08.02.2022 года главным инженером ЦРУ) описано «Проходить повторную проверку знаний по безопасности труда и по Правилам дорожного движения не реже одного раза в 12 месяцев....».

1. По выявленным нарушениям в установленном порядке разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2. К лицам, допустившим нарушения требований Правил, норм и инструкций принять соответствующие меры дисциплинарного воздействия.
3. Отчет по устранению выявленных нарушений, с указанием конкретных корректирующих действий, копию приказов о принятых мерах к лицам, допустившим нарушения предоставить в Центральное управление Главного управления ОТиТБ АО «НГМК» после исполнения всех пунктов согласно срокам, указанным в графе «Срок исполнения».

 _____ А.Р. Турсунов
 _____ Х.Ю. Раджапов
 _____ Ж.Ш. Нарзиев