

#2

سماز

$$V_s = 400 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 4$$


$$n = 1470$$

$$\text{كسب : } 0.6$$

$$P_{out} = 18.5 \text{ kW}$$

$$P_{out} = P_{cu} + P_{ag} + P_{fe} = 400 \text{ W} \quad , \quad I = ?$$

$$n_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \Rightarrow S = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0.02$$



$$n_r = n_s(1 - S) = 1500(1 - 0.02) = 1470$$

$$T_{out} = \frac{P_{out}}{\omega_r} = \frac{18.5 \text{ kW}}{\frac{2\pi(1470)}{60}} \approx 120 \text{ (N.m)}$$

$$\Rightarrow T_{out} \omega_r = P_{out} = I_r^2 \frac{R_r}{S} \Rightarrow I_r^2 \frac{R_r}{0.02} = 18.5 \text{ kW}$$

$$P_{ag} = 400 \text{ W} \Rightarrow T_{ag} = \frac{60 \times 400}{2\pi(1500)} \approx 2.5 \Rightarrow$$