



Reporte de incidente de trabajo

Fecha: 06/01/2021.

Hora aproximada del incidente: 04:55 hs.

Sector: Impresora 186 y Enfardadora Automática – PLANTA 1.

Supervisor Responsable del turno: Montenegro E.

Tarea que realizaban: Horas extras en Impresora 186.

Tipo de incidente: Principio de incendio.

Descripción de los hechos:

Siendo las 04:55 hs aproximadamente el maquinista de la impresora 186, da aviso al Brigadista Gomez Jose Luis que habia humo saliendo del Slotter de la impresora. Luego de realizar el corte de energia eléctrica de la maquina se procede a atacar el principio de incendio con los extintores presentes en el sector y adicionalmente con agua, controlando rapidamente el foco igneo.

Parte de los refiles que estaban acumulados en el sector y que se encontraban en combustión, fueros succionados por el sistema de aspiración de la enfardadora y transportados por este hacia la tolva de la maquina antes mencionada. Alli se da otro principio de incendio, el cual es detectado por el Sr. Farfan que se encontraba realizando tareas de limpieza en el deposito de cartones.

Al dar el aviso del principio de incendio en la enfardadora el personal se dirige al sector para combatir el otro principio de incendio, primero se intenta realizar la extinción del mismo utilizando los extintores presentes en la zona y otros que fueron llevados al sector por los operarios.

Al identificarse que el fuego seguia avanzando, los operarios se dividen las tareas de la siguiente manera: el Sr. Farfan se encarga de dar aviso al personal de seguridad privada para que realice el llamado a los bomberos; El Sr. Sanches realiza el corte de la electricidad general de la empresa; el Sr. Cisneros procede a retirar del sector del ingreso a planta los autoelevadores que se encontraban estacionados allí para facilitar el ingreso del personal de bomberos a la fabrica; el Sr. Marcelo G. corta el suministro de Gas y retira los camiones del estacionamiento para despejar el sector; Sr. Gomez Jose Luis



arma la línea del hidrante con apoyo del Sr. Cuesta; el Sr. Montenegro procede a evacuar a todo el personal que se encontraba en las instalaciones y no estaba abocado al control del principio de incendio hacia el punto de encuentro.

Luego de realizado los cortes de los suministros de energía eléctrica y gas se procede a combatir el principio de incendio con agua hasta la llegada del primer móvil de bomberos voluntarios de Avellaneda, quienes relevan al personal de Maxipack para terminar de controlar el foco igneo.

Según los datos aportados por la empresa de seguridad privada, el llamado a bomberos se realiza aproximadamente a las 05:05 hs, primero a través del 911 y luego llamando directamente al número telefónico del cuartel regional de los bomberos voluntarios de Avellaneda.

Según los datos relevados el llamado al cuartel de bomberos se realizó aproximadamente a las 05:13 hs, el arribo de los dos primeros móviles de bomberos se produce a las 05:20 hs (móvil 6) y 05:25 hs (móvil 26), luego un tercer móvil de apoyo llega al lugar a las 05:42 hs (móvil 10).

Siendo las 07:05 y con el principio de incendio controlado se retiran los móviles de bomberos voluntarios de Avellaneda.

Testigos: Mercado, Gomez J.L., Farfan, Montenegro E, Sanchez, Cisnero, Cuesta.

ANÁLISIS DEL INCIDENTE:

Luego de analizar el relato de lo sucedido y descargo de los testigos del incidente e inspeccionando la zona donde se produce el hecho, se puede inferir que el incidente fue provocado por las siguientes causas:

1 – acumulación de refiles en la cinta transportadora en el sector del succionador hacia la enfardadora automática, el cual con el roce constante de la cinta transportadora y el calor generado el sector reunió las condiciones necesarias para iniciar el principio de incendio.

2 - La succión por parte del sistema de aspiración de la enfardadora automática de refiles que se encontraban en combustión en proximidades del mismo.



Recomendaciones:

- Confeccionar un procedimiento de trabajo, que indique cuales son los requisitos y pasos a seguir para retirar los refiles acumulados en el sector de succionador de las impresoras, para evitar futuros principios de incendio en el sector.
- Evaluar la posibilidad de adecuar el sistema de aspiración de la enfardadora automática para que este tenga la capacidad de succionar la totalidad de los recortes que producen las impresoras y asi evitar la acumulación de estos en el sector.
- Realizar jornadas de capacitaciones mensuales a la brigada de emergencia.

Fotos del sector donde se produjo el Incidente:

Foto Nº 1



Impresora Universal 186.



Foto Nº 2



Impresora Universal 186.

Foto Nº 3



Aspiración Refile Impresora Universal 186.



Foto Nº 4



Aspiración Refile Impresora Universal 186.

Foto Nº 5



Enfardadora Automática.




Foto Nº 6



Enfardadora Automática.

Foto Nº 7



Bandeja cableado Enfardadora Automática.



Foto Nº 8



Enfardadora Automática.

Foto Nº 9



Enfardadora Automática.



Foto N° 10



Enfardadora Automática.

Foto N° 11



Tapa Ciclon enfardadora Automática.

Foto Nº 12



Tablero eléctrico Enfardadora Automática.

Foto Nº 13



Tablero eléctrico Enfardadora Automática.

Foto N° 14



Extintores utilizados para control de incendio.

Foto N° 15



Extintor utilizado para control de incendio.

Anexos: informe de la empresa de Seguridad Privada:

Gerencia de Operaciones
INFORME

ROAD
Seguridad P.A.

Fecha: 6 / 01 / 2021

Por medio de la presente, INFORMO a Usted, que en el día de la fecha, siendo las 05⁰⁵ horas, me constituí en el objetivo, Maxipack Planta 1, sita en la calle, ALDECOA 953 Avell., observando lo siguiente:

Que, EN EL HORARIO EXPUERTO Aprox. SE ACERCAN OPERARIOS Y ENCARGADO PIDIENDO QUE SE LLAME A LOS HOMBRES POR PRINCIPIO (INCENDIO EN SECTOR ENFARADORA/DEPOSITO DE CARTON) A LO CUAL SE PROCEDE A TRAVES DEL 911 Y A CONTINUACION AL NUMERO DIRECTO DE ESTACION (CUANTEL 4 REGIONAL 1 AVELLANEDA, INMEDIATAMENTE SE PROCEDE AL CORTE DE ENERGIA EN CABINAS PRINCIPAL Y LUEGO CORTE Y SUMINISTRO DE GAS ESTE SEGUNDO LO REALIZA EL SR. GUTAMON MARCELO DE MANTENIMIENTO, SE SACAN A LA CALLE 4 CLACK Y 3 CAMIONES.

05²⁰/25H LLEGA LA PRIMERA DOTACION DE BOMBENOS QUE ACTUAN INMEDIATAMENTE SOBRE EL SINIESTRO, LUEGO 05⁵⁰HS LLEGA LA 2DA DOTACION.

SE LE PREGUNTA AL SR. MONTENEGRO ENCARGADO POR ESTE SINIESTRO INFORMANDO QUE ESTE COMIENZA EN MAQUINA 186 IMPRESORA Y SE TRASLADA POR TUBERIA POR LA QUE VA TODO EL RECORTE Y DESCARTE AL SECTOR ENFARADORA/DEPOSITO.

05³⁰HS SE LLAMA PARA INFORMAR SOBRE TODO EL SUCESO AL SR. NAIMAN ERNESTO, CONTADOR DE LA EMPRESA/MAXIPACK QUE SE HACE PRESENTE 06⁰⁰HS. / 07⁰⁰HS SE RETIRAN LAS 2 DOTACIONES.

Todo lo declarado en el presente informe es fehaciente. Cualquier información falsa será considerada como falta grave.

QUEDANDO EXTINGUO DICHO INCENDIO.

Chiappetta CHIAPETTA
Firma y Aclaración Guillermo.

Esteban Echeverría 2864 - Munro - (B1605DSR) Pcia. De Buenos Aires
Tel. 5294-0108 y líneas rotativas
Mail: bsgoperaciones@roadseguridad.com.ar - roadseguridad@gmail.com

Anexo: Descargo Operario

Hs. 0455

06.01-21

EN LA NAQUINA 186 SE ENCONTRABAN TRABAJANDO
3 PERSONAS. Mercado, De Nattoi, Gomez JI. el
NAQUINISTA. Mercado le avisa a Gomez JI. que
SOLIA HUNO DEL SLOTER. esta persona es.
BRIGADISTA, se procede a cortar la tension
TOTAL DE LA NAQUINA se le ataca con
NATAFUEBO y ZURGO con AGUA, estos.
CHISPOSOS PASAN x LA TUBERIA Y PICADORA.
DE RESFÍLOS ASIA LA PRENSA AUTOMATICA,
EN ESTE SECTOR SE ENCONTRABA ASIENDO
LIMPIEZA EL OPERARIO FAREAN. VE QUE SALE
FUEGO DE LA PRENSA AUTOMATICA, A LOS GRITOS.
VIENE CORRIENDO QUE HAY FUEGO EN ESE
PUNTO SALIENDO CORRIENDO A COMBATIR.
EL FUEGO, GOMEZ JI, DONSONEIRO E, PUESTA.
CISNERO SANCHEZ J, SE ATAQUE CON
NATAFUEBO COMO EL FUEGO AVANZABA.

DIVIDIR NOS LAS TAREAS.

FAREAN LLAMA A LOS bomberos.

SANCHEZ CORTA LA LUZ GENERAL

CISNERO. SACA LOS 5 SAMPY ASIA LA
CALLE.

MARCO GRANON CORTA EL GAS Y SACA
LOS RANIONES.

GOMEZ JI. y PUESTA ARMAN LA LINEA
DE IDROANTE.



MONTENEGRO E. EVACUA A TODA LA GENTE.
ASI A EL PUNTO DE REUNION.
~~SE~~ UNA VEZ CORTADA LA LUZ Y EL GAS.
SE ATACA CON AGUA. HASTA LA LLEGADA
DE LOS BOMBEROS, ESTABA NAS O NENOS.
TODO CONTROLADO, SE DEJA TODO A
MANOS DE LOS BOMBEROS.

Jose Luis