

Informe de visita Planta

PAG. 1 de 2

Visita N° dic-21

Empresa:	Los Elu S.R.L.	Dirección:	Ruta Provincial 2 KM 141. Lezama-Pcia. Bs As
Sitio:	Totalidad del Establecimiento Los Elu S.R.L.	Horario de Trabajo:	08:30 a 16:30 Hrs.
Contacto:	Augusto		
Fecha de Visita:	13/12/21	Cantidad de Trabajadores:	1
		Hora Visita:	09:00
Responsable en Hig. y Seg:	Tec. Hernández Emmanuel.		

Actividad desarrollada durante la visita:

EVALUACION ☐ CONTROL ☒ CAPACITACION ☒ MEDICIONES ☐ OTROS ☐

Breve Descripción de las Actividades Desarrolladas:

Se procedió a realizar una recorrida por el Establecimiento LOS ELU S.R.L

Descripción de las Evaluaciones :

En el día de la fecha se efectuó una recorrida por el establecimiento pudiendo observar los siguientes desvíos:

- 1) Vías de evacuación del establecimiento.
Sector Galpón - Se deberán mantener despañadas todas las salidas y vías de circulación disponibles del establecimiento, con el fin de garantizar una evacuación efectiva en caso de emergencia. Se solicita demarcar las vías de evacuación. (Imagen N°1 y 2).
- 2) Prohibición vehículos a combustión en sectores cerrados.
A) Sector Galpón: Se recuerda la prohibición de permanencia de vehículos encendidos (en marcha) en sectores cerrados en relación a los gases generados propiamente de la combustión, a su vez incrementa la posibilidad de generar focos de ignición.
- 3) Rotulación de productos almacenados/hojas de seguridad.
A) Totalidad del establecimiento. Se observar distintos recipientes sin rotulación correspondiente, asimismo se solicita destinar un sector apropiado para el almacenamiento de los productos (verificar si existe incompatibilidad de productos) proveer a los sectores de batea de contención evitando posibles derrames accidentales del producto y kit para la remoción para posterior disposición final del producto.
- 4) Señalética de Seguridad
Se deberá dotar a la totalidad de las instalaciones de cartelera de seguridad indicando los riesgos emergentes, agregar cartelera indicando vías de evacuación y salidas de emergencia. Ubicar de forma estratégica en los distintos sectores luces de emergencia que permitan evacuar el establecimiento en caso de corte de suministro eléctrico. (Imagen N°2).
- 5) Riesgo eléctrico.
Sector Galpon- Se observa tablero eléctrico sin contratapa, sus conductores se encuentran expuestos, asimismo no cuentan con pictograma indicando el riesgo emergente. (Imagen N°3 y 4).

RECOMENDACIONES:

En virtud a dar cumplimiento a las recomendaciones brindadas en la capacitación protocolo Covid-19, se solicita disponer en todos los sectores cartelera de seguridad en materia de prevención, contar con dispense de alcohol 70-30%, efectuar periódicamente limpieza/desinfección de los sectores comunes de trabajo. Utilizar constantemente el uso de tapabocas y respetar el distanciamiento de seguridad.

Descripción de las Medidas Correctivas:

- 1) Se deberán mantener despejadas las salidas y vías de evacuación, demarcando de forma visible paredes o pisos según convenga, líneas amarillas y flechas, indicando caminos de evacuación, así como todas las salidas normales o de emergencias art.80 Dec. 351/79 Ley 19587/72.
- 2) Se deberá evitar todo aporte de combustión en sectores cerrados, esto facilita posibles focos de ignición. Cap. 18 Dec. 351/79.
- 3) Se deberá identificar los productos químicos almacenados mediante SGA, se deberá contar con las hojas de seguridad de los mismo con el fin de tomar las medidas de seguridad necesarias ante el almacenamiento y manipulación del producto. Sistema Globalmente Armonizado.
- 4) Identificar los riesgos existentes en los distintos sectores del establecimiento mediante cartelera de seguridad. Art.7 Ley 19587/72.
- 5) Se deberá adecuar el tablero eléctrico existente el mismo se encuentra fuera de norma, no cuenta con contratapa para evitar posibles contactos eléctricos directo e indirecto, verificar vinculación a tierra. Cap 14 Título V, Dec. 351/79 Ley 19587/72. Norma de Asociación de Electrotecnia Argentina (AEA).


RODOLFO DANIEL SCROGGIO
Tec. Sup. Seg. e Hig. y Prev. Amb. Int.
Matrícula TSM 002287 PBA

Firma y Aclaración - SOSMA
Servicio de Higiene y Seguridad

Firma y Aclaración
Responsable del Establecimiento

Relevamiento Fotográfico



Imagen N°1



Imagen N°2



En el c

Imagen N°3




Imagen N°4