



1. 图示位置的六个 M5×20 的螺栓要用半圆头螺栓，用杯头螺栓会和后面的轴承挡圈干涉。



2. 电机固定座与电机之间的连接要用半圆头螺栓，用杯头螺栓会和前面的卡簧干涉。



3. 图示位置要给板子开沉头孔，用沉头螺栓，否则会和腿部的塞打螺栓发生干涉。

