

# 第7章

## 平面尺寸式

第一節

平面尺寸式的建立

第二節

平面尺寸式的方程式及其工序尺寸計算

第三節

工序公差的計算

# 第一節 平面尺寸式的建立

## 1. 平面尺寸的表示方法

### 1) 工序尺寸的表示方法

- 用A、B、C、D、E等英文字母任意表示零件上的各個要素（點、線或面），給要素加下腳標，以表示要素為第幾次加工
  - 下腳標<sub>1</sub>：第一次加工的要素
  - 下腳標<sub>2</sub>：第二次加工的要素
- 如果在一個工藝過程中，所有的要素不加工或僅加工一次，則各個要素不易混淆，為了書寫方便，可以不加下腳標。用兩個字母構成的向量表示工序尺寸，如 $AB_1$ 、 $DE_1$ 等，表示工序尺寸時，規定第一個字母表示基準要素，第二個字母表示加工的要素

# 第一節 平面尺寸式的建立

## 1. 平面尺寸的表示方法

### 1) 工序尺寸的表示方法

- 孔系零件各個要素最多加工一次，因而不需區分幾次加工，即不需要給字母加數字下腳標。**AB**表示以孔**A**為基準，加工孔**B**的工序尺寸，方向由**A**指向**B**。**AB**的夾角 $\alpha_{AB}$ 指X軸正方向與**AB**所成的角度。給字母加下腳標X，Y分別表示X，Y方向的分量，如**AB<sub>X</sub>**表示**AB**在X方向的分量


- 零件加工的有關工序為：

工序20 以孔A為基準，加工孔C，保證尺寸**AC**及相應的角度 $\alpha_{AC}$

工序25 以孔C為基準，加工孔E，保證尺寸**CE**及相應的角度 $\alpha_{CE}$

工序30 以孔E為基準，加工孔D，保證尺寸**ED**及相應的角度 $\alpha_{ED}$

工序35 以孔D為基準，加工孔B，保證尺寸**DB**及相應的角度 $\alpha_{DB}$



# 第一節 平面尺寸式的建立

## 1. 平面尺寸的表示方法

### 2) 設計尺寸的表示方法

- 同樣用表示兩要素的兩個字母構成的向量表示設計尺寸，如果在零件圖上的某向量尺寸與其他向量尺寸沒有角度關係要求，則表示該向量尺寸的兩個字母的順序可以任意，例如，設計尺寸**AB**，也可以寫成**BA**。如果在零件圖上某向量尺寸和其他向量有角度關係要求，為了保證這個角度要求，要求表示某向量尺寸的兩個字母構成的向量方向應與角度對應

# 第一節 平面尺寸式的建立

## 2. 平面尺寸式的建立方法

- 建立平面尺寸式的過程：尺寸式左段為設計尺寸，即目標尺寸，右段為與左段相關的工序尺寸，即相關尺寸，用工序尺寸把設計尺寸的兩個字母連接起來
- 建立目標尺寸AB的尺寸式：
  - ① 首先從工序尺寸中由後向前找第二個字母是A或B的工序尺寸，找到DB，可表示為 $AB \rightarrow A \quad DB$ ，此式表明AB除與DB有關外，還與A和D之間的尺寸有關
  - ② 繼續向前找第二個字母是A或D的工序尺寸，找到ED，同理可表示為 $AB \rightarrow A \quad EDB$ ，此式表明AB除與DB，ED有關，還與A和E之間的尺寸有關
  - ③ 繼續向前找第二個字母是A或E的工序尺寸，找到CE，可表示為 $AB \rightarrow A \quad CEDB$ ，由於AC為一個工序尺寸，說明有關的工序尺寸已找完，即平面尺寸式 $AB \rightarrow ACEDB$ ，此式說明設計尺寸AB是由工序尺寸AC，CE，ED，DB保證

## 第二節

# 平面尺寸式的方程式及其工序尺寸計算

### 1. 平面尺寸式對應的方程式

- 平面尺寸式的左段為目標尺寸（設計尺寸），右端每相鄰兩個字母所構成的尺寸都和左端的目標尺寸相關，其方程式可以用向量方程式表達
- 平面尺寸式的方程式如下：

$$AB = AC + CE + ED + DB \quad (7-1)$$

$$EC = EC \quad (7-2)$$

$$CB = CE + ED + DB \quad (7-3)$$

$$DC = DE + EC \quad (7-4)$$

## 第二節

# 平面尺寸式的方程式及其工序尺寸計算

### 2. 工序尺寸及工序角度的計算

- 由方程式（7-2）得：

$$\begin{cases} EC_x = EC \cos 80^\circ = 15.62 \\ EC_y = EC \sin 80^\circ = 88.63 \end{cases}$$

- 由於CE與EC方向相差 $180^\circ$ ，所以：

$$\begin{cases} CE_x = -EC_x = -15.62 \\ CE_y = -EC_y = -88.63 \end{cases}$$
$$\alpha_{CE} = 180^\circ + \alpha_{EC} = 260^\circ$$

## 第二節

# 平面尺寸式的方程式及其工序尺寸計算

## 2. 工序尺寸及工序角度的計算

- 由方程式（7-4）得：

$$\begin{cases} DC_x = DE_x + EC_x \\ DC_y = DE_y + EC_y \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} DE_x = DC_x - EC_x = DC \cos 120^\circ - 15.62 = -35.62 \\ DE_y = DC_y - EC_y = DC \sin 120^\circ - 88.63 = -53.99 \end{cases}$$

因

$$ED = -DE$$

所以

$$\begin{cases} ED_x = -DE_x = 35.62 \\ ED_y = -DE_y = 53.99 \end{cases}$$

$$\alpha_{ED} = \arctan \frac{ED_y}{ED_x} = 56.59^\circ$$

$$ED = \sqrt{ED_x^2 + ED_y^2} = 64.68$$



## 第二節

# 平面尺寸式的方程式及其工序尺寸計算

## 2. 工序尺寸及工序角度的計算

- 由方程式 (7-3) 得：

$$\begin{cases} CB_x = CE_x + ED_x + DB_x \\ CB_y = CE_y + ED_y + DB_y \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} DB_x = CB_x - CE_x - ED_x = CB \cos 150^\circ + 15.62 - 35.62 = -132.58 \\ DB_y = CB_y - CE_y - ED_y = CB \sin 150^\circ + 88.63 - 53.99 = 99.64 \end{cases}$$

$$\alpha_{DB} = \arctan \frac{DB_y}{DB_x} = 143.08^\circ$$

$$DB = \sqrt{DB_x^2 + DB_y^2} = 165.85$$

- 由方程式 (6-1) 得：

$$\begin{cases} AB_x = AC_x + CE_x + ED_x + DB_x \\ AB_y = AC_y + CE_y + ED_y + DB_y \end{cases} \Rightarrow$$

$$AC_x = AB_x - CE_x - ED_x - DB_x = 100 \cos 98^\circ - (-15.62) - 35.62 - (-132.58) = 98.66$$

$$AC_y = AB_y - CE_y - ED_y - DB_y = 100 \sin 98^\circ - (-88.63) - 53.99 - 99.64 = 34.03$$

$$\alpha_{AC} = \arctan \frac{AC_y}{AC_x} = 19.03^\circ$$

$$AC = \sqrt{AC_x^2 + AC_y^2} = 104.36$$

# 第三節 工序公差的計算

## 1. 極座標尺寸公差計算

對於平面尺寸式，由於每個相關尺寸的長度誤差和角度誤差均會使目標尺寸產生誤差，因此，不但要控制相關尺寸的誤差，而且要控制相關角度的誤差，所以對每一目標尺寸，均應從尺寸誤差和角度誤差兩個方面按誤差獨立原則給予保證

$$\begin{cases} AB_x = AC_x + CE_x + ED_x + DB_x \\ AB_y = AC_y + CE_y + ED_y + DB_y \end{cases}$$

$$AB = \sqrt{AB_x^2 + AB_y^2}$$

$$AB = \sqrt{AC^2 + CE^2 + ED^2 + DB^2 + 2AC \bullet CE \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{CE}) + 2AC \bullet ED \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{ED}) + 2AC \bullet DB \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{DB}) + 2CE \bullet ED \cos(\alpha_{CE} - \alpha_{ED}) + 2CE \bullet DB \cos(\alpha_{CE} - \alpha_{DB}) + 2ED \bullet DB \cos(\alpha_{ED} - \alpha_{DB})} \quad (7-5)$$

$$\alpha_{AB} = \arctan \frac{AB_y}{AB_x} = \arctan \frac{AC \sin \alpha_{AC} + CE \sin \alpha_{CE} + ED \sin \alpha_{ED} + DB \sin \alpha_{DB}}{AC \cos \alpha_{AC} + CE \cos \alpha_{CE} + ED \cos \alpha_{ED} + DB \cos \alpha_{DB}}$$

## 第三節 工序公差的計算

### 1. 極座標尺寸公差計算

AB的微分便是AB的公差，由式(7-5)和式(7-6)得：

$$T_{AB} = \left| \frac{\partial AB}{\partial AC} \right| T_{AC} + \left| \frac{\partial AB}{\partial CE} \right| T_{CE} + \left| \frac{\partial AB}{\partial ED} \right| T_{ED} + \left| \frac{\partial AB}{\partial DB} \right| T_{DB} \quad (7-7)$$

$$T_{\alpha_{AB}} = \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{AC}} \right| T_{\alpha_{AC}} + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{CE}} \right| T_{\alpha_{CE}} + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{ED}} \right| T_{\alpha_{ED}} + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{DB}} \right| T_{\alpha_{DB}} \quad (7-8)$$

# 第二節 工序公差的計算

## 1. 極座標尺寸公差計算

其中傳遞係數分別為：

$$\frac{\partial AB}{\partial AC} = \frac{AC + CE \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{CE}) + ED \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{ED}) + DB \cos(\alpha_{AC} - \alpha_{DB})}{AB} = 0.19$$

$$\frac{\partial AB}{\partial CE} = \frac{CE + AC \cos(\alpha_{CE} - \alpha_{AC}) + ED \cos(\alpha_{CE} - \alpha_{ED}) + DB \cos(\alpha_{CE} - \alpha_{DB})}{AB} = -0.95$$

$$\frac{\partial AB}{\partial ED} = \frac{ED + CE \cos(\alpha_{ED} - \alpha_{CE}) + AC \cos(\alpha_{ED} - \alpha_{AC}) + DB \cos(\alpha_{ED} - \alpha_{DB})}{AB} = 0.75$$

$$\frac{\partial AB}{\partial DB} = \frac{DB + AC \cos(\alpha_{DB} - \alpha_{AC}) + CE \cos(\alpha_{DB} - \alpha_{CE}) + ED \cos(\alpha_{DB} - \alpha_{ED})}{AB} = 0.71$$

$$\frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{AC}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{AB_Y}{AB_X}\right)^2} \square \frac{-AB_X \square AC \cos \alpha_{AC} + AB_Y \square AC \sin \alpha_{AC}}{AB_X^2} = 0.20$$

$$\frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{CE}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{AB_Y}{AB_X}\right)^2} \square \frac{-AB_X \square CE \cos \alpha_{CE} + AB_Y \square CE \sin \alpha_{CE}}{AB_X^2} = -0.86$$

$$\frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{ED}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{AB_Y}{AB_X}\right)^2} \square \frac{-AB_X \square ED \cos \alpha_{ED} + AB_Y \square ED \sin \alpha_{ED}}{AB_X^2} = 0.49$$

$$\frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{DB}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{AB_Y}{AB_X}\right)^2} \square \frac{-AB_X \square DB \cos \alpha_{DB} + AB_Y \square DB \sin \alpha_{DB}}{AB_X^2} = 1.17$$

# 第三節 工序公差的計算

## 1. 極座標尺寸公差計算

$T_{AB}$  ,  $T_{AC}$  ,  $T_{CE}$  ,  $T_{ED}$  ,  $T_{DB}$  ,  $T_{\alpha AC}$  ,  $T_{\alpha CE}$  ,  $T_{\alpha ED}$  ,  $T_{\alpha DB}$   
分別表示它們的公差。根據等精度法，補充以下方程式：

$$\frac{T_{AC}}{\sqrt[3]{AC}} = \frac{T_{CE}}{\sqrt[3]{CE}} = \frac{T_{ED}}{\sqrt[3]{ED}} = \frac{T_{DB}}{\sqrt[3]{DB}} \quad (7-9)$$

由式(7-9)和式(7-7)聯立求解得：

$$\begin{aligned} T_{AC} &= \frac{T_{AB}}{\left| \frac{\partial AB}{\partial AC} \right| + \left| \frac{\partial AB}{\partial CE} \right| \sqrt[3]{\frac{CE}{AC}} + \left| \frac{\partial AB}{\partial ED} \right| \sqrt[3]{\frac{ED}{AC}} + \left| \frac{\partial AB}{\partial DB} \right| \sqrt[3]{\frac{DB}{AC}}} \\ &= \frac{0.5}{1.06 + 2.75 \sqrt[3]{\frac{90}{104.36}} + 2.4 \sqrt[3]{\frac{64.68}{104.36}} + 1.52 \sqrt[3]{\frac{165.85}{104.36}}} \\ &= 0.195 \end{aligned}$$

$$T_{CE} = T_{AC}^* \sqrt[3]{\frac{CE}{AC}} = 0.186$$

$$T_{DB} = T_{AC}^* \sqrt[3]{\frac{ED}{AC}} = 0.166$$

$$T_{DB} = T_{AC}^* \sqrt[3]{\frac{DB}{AC}} = 0.228$$

# 第三節 工序公差的計算

## 1. 極座標尺寸公差計算

在角度公差中，用平均公差法計算，即 $T_{\alpha_{AC}}=T_{\alpha_{CE}}=T_{\alpha_{ED}}=T_{\alpha_{DB}}$ ：

$$T_{\alpha_{AC}} = \frac{T_{\alpha_{AB}}}{\left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{AC}} \right| + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{CE}} \right| + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{ED}} \right| + \left| \frac{\partial \alpha_{AB}}{\partial \alpha_{DB}} \right|}$$
$$= 0.735^{\circ} = 0.0128 \text{ rad}$$

所以，各工序尺寸及公差與工序角度及公差分別為：

$$AC = 104.36 \pm 0.098$$

$$\alpha_{AC} = 19.03^{\circ} \pm 0.368^{\circ}$$

$$CE = 90 \pm 0.093$$

$$\alpha_{CE} = 260^{\circ} \pm 0.368^{\circ}$$

$$ED = 64.68 \pm 0.083$$

$$\alpha_{ED} = 56.59^{\circ} \pm 0.368^{\circ}$$

$$DB = 165.85 \pm 0.114$$

$$\alpha_{DB} = 143.08^{\circ} \pm 0.368^{\circ}$$

# 第三節 工序公差的計算

## 2. 座標尺寸公差換算

- **理論**：按以上確定的工序尺寸及公差、角度及公差對工件進行加工，可以經濟合理地保證設計尺寸要求
- **實際**：同時保證長度尺寸 $P$ 和角度 $\alpha$ 及公差，在機床上很難
- 通過 $X$ ， $Y$ 方向的進刀量來保證 $P$ 和 $\alpha$ 的值：
  - ① 方便控制
  - ② 降低工人的加工難度
  - ③ 提高生產力

## 第三節 工序公差的計算

### 2. 座標尺寸公差換算

設有一尺寸，加工此尺寸時， $P$ 和 $\alpha$ 的值由 $X$ ， $Y$ 方向的進刀量來間接保證，有如下關係：

$$X = P \cos \alpha$$

$$Y = P \sin \alpha$$

(7-10)

對於在 $X$ ， $Y$ 方向的公差，由於 $P$ 和 $\alpha$ 是目標尺寸，則可構造如下函數：

$$P = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (7-11)$$

$$\alpha = \arctan \frac{Y}{X} \quad (7-12)$$



## 第三節 工序公差的計算

### 2. 座標尺寸公差換算

根據誤差獨立原則，對式(7-11)和式(7-12)求全微分得：

$$T_P = \left| \frac{\partial P}{\partial X} \right| T_{P_X} + \left| \frac{\partial P}{\partial Y} \right| T_{P_Y} \quad (7-13)$$

$$T_\alpha = \left| \frac{\partial \alpha}{\partial X} \right| T_{P_X} + \left| \frac{\partial \alpha}{\partial Y} \right| T_{P_Y} \quad (7-14)$$

傳遞係數為：

$$\frac{\partial P}{\partial X} = \frac{X}{P}, \quad \frac{\partial P}{\partial Y} = \frac{Y}{P}, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial X} = -\frac{Y}{P^2}, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial Y} = \frac{X}{P^2}$$

根據等精度法補充以下方程式：

$$\frac{T_{P_X}}{\sqrt[3]{X}} = \frac{T_{P_Y}}{\sqrt[3]{Y}} \quad (7-15)$$

# 第三節 工序公差的計算

## 2. 座標尺寸公差換算

由式(7-13)和式(7-15)聯立解得

$$\left. \begin{aligned} T_{R_x} &= \frac{P}{X+Y} \sqrt[3]{\frac{Y}{X}} \cdot T_P \\ T_{R_y} &= \frac{P \sqrt[3]{\frac{Y}{X}}}{X+Y \sqrt[3]{\frac{Y}{X}}} T_P \end{aligned} \right\} \quad (7-16)$$

由式(7-15)和式(7-14)聯立解得

$$\left. \begin{aligned} T_{R_x} &= \frac{P^2}{X \sqrt[3]{\frac{Y}{X}} + Y} T_a \\ T_{R_y} &= \frac{P^2 \sqrt[3]{\frac{Y}{X}}}{X \sqrt[3]{\frac{Y}{X}} + Y} T_a \end{aligned} \right\} \quad (7-17)$$

# 第三節 工序公差的計算

## 2. 座標尺寸公差換算

根據式(7-16)求得各工序尺寸公差為：

$$\begin{cases} T_{AC_I} = 0.167 \\ T_{AC_T} = 0.117 \end{cases} \quad \begin{cases} T_{CE_I} = 0.096 \\ T_{CE_T} = 0.171 \end{cases}$$
$$\begin{cases} T_{ED_I} = 0.110 \\ T_{ED_T} = 0.126 \end{cases} \quad \begin{cases} T_{DB_I} = 0.169 \\ T_{DB_T} = 0.154 \end{cases}$$

根據式(7-17)求得各工序尺寸公差為：

$$\begin{cases} T_{AC_I} = 1.35 \\ T_{AC_T} = 0.953 \end{cases} \quad \begin{cases} T_{CE_I} = 0.890 \\ T_{CE_T} = 1.587 \end{cases}$$
$$\begin{cases} T_{ED_I} = 0.564 \\ T_{ED_T} = 0.648 \end{cases} \quad \begin{cases} T_{DB_I} = 1.599 \\ T_{DB_T} = 1.454 \end{cases}$$

## 第三節 工序公差的計算

### 2. 座標尺寸公差換算

按式(7-16)計算出的公差較小，應按此作為各工序尺寸公差，因此工序尺寸及公差為：

$$\begin{cases} AC_x = 98.66 \pm 0.084 \\ AC_y = 34.03 \pm 0.058 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ED_x = 35.62 \pm 0.055 \\ ED_y = 53.99 \pm 0.063 \end{cases}$$

$$\begin{cases} CE_x = -15.62 \pm 0.048 \\ CE_y = -88.63 \pm 0.086 \end{cases}$$

$$\begin{cases} DB_x = -132.58 \pm 0.085 \\ DB_y = 99.64 \pm 0.077 \end{cases}$$

# 練習

∞ 孔加工順序為  $B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C$

∞ 試列出工序尺寸及公差