

MEDDELELSE

Gasinstallationer

nr. 1/08

Juli 2008
RIE

Alvorligt sikkerhedsproblem med defekte tophætter på skorstene

Sikkerhedsstyrelsen overvåger en frivillig tilbagekaldelse af et parti defekte tophætter. Vi sender denne meddelelse til firmaer, som servicerer gasapparater, hvor de defekte hætter kunne indgå.

Tophætten¹ er af fabrikat InterActive og markedsført/solgt i perioden 2003 til 2008 sammen med kondenserede gasapparater af fabrikatet Baxi A/S. Hætterne er med gummipakning til ø 80 mm. aftræksrør. De er brugt på installationer, som har lodret balanceret aftræk gennem en afmeldt skorsten, der bruges som friskluftskanal jf. Gasreglementets Afsnit A, pkt. 6.3.4 med aftrækskode C33.

UV-bestandigt rør arbejder sig op gennem tophætten under varmepåvirkning fra forbrændingen. Under afkøling, når kedlen ikke er i drift, tillader hætten ikke at røret trækker sig tilbage til sit udgangspunkt gennem hætten. Derved trækker røret sig sammen ved at åbne sig i muffesamling under hætten. Røggassen vil nu recirkulere til apparatet.

I to tilfælde er der ved forbrændingskontrol målt CO på henholdsvis 1.000 og 3.000 ppm. Når forbrændingsprodukter recirkulerer til apparatet, kan der opstå en røggasekspllosion ved gentagende opstartsforsøg af apparatet. Røggasekspllosionen kan forårsage skader på brænder og brandkammer.

Ved utætheder på friskluftskanalen eller renselem udledes CO til de tilstødende rum med fare for CO-forgiftning af mennesker og dyr.

Installationer, som udvikler CO i forbrændingen, **må ikke forlades før fejlen er fundet og udbedret**. Er det nødvendigt at forlade installationen, skal der lukkes for gassen til apparatet, og gasselskabet skal underrettes med det samme.

Når ovennævnte installationer lokaliseres ved et tilkald til driftsstop, service eller andet, **skal** der gives besked til Baxi A/S, Smedevej 2, 6880

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET

¹ Se billede 1

Tarm, tlf. 97 37 15 11 eller på Baxi's hjemmeside www.baxi.dk under linket: *aftrækskontrol*.

Baxi A/S vil efterfølgende udføre inspektion af tophætten og eventuel udbedre hætten og eventuelle åbne samlinger, som måtte være på aftræksrøret.

Billede 1: Tophætten med UV-bestandigt rør fra InterActive



Denne meddelelse skal indsættes i virksomhedens kvalitetsdokumentation. Desuden skal virksomheden sikre, at alle ansatte, der arbejder inden for området, er informeret om indholdet af denne meddelelse.
