


# MOSTEK VIENA

Kondensator rzeczywisty modelujemy kondensatorem idealnym  $C_x$  i rezystorem  $R_x$



$$\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right)R_2 = \left(R_n + \frac{1}{j\omega C_n}\right)R_1$$

$$R_x R_2 = R_n R_1$$

$$\frac{R_2}{j\omega C_x} = \frac{R_1}{j\omega C_n}$$

$$R_x = R_n \frac{R_1}{R_2}$$

$$C_x = C_n \frac{R_2}{R_1}$$

$$\tan \delta = \frac{U_{R_x}}{U_{C_x}} = \frac{I_x R_x}{I_x \frac{1}{j\omega C_x}} = \omega R_x C_x$$

$$\tan \delta = \omega R_x C_x =$$

schematu trzeba się  
nauczyć, resztę można  
z niego wyprowadzić

Równowagę układu uzyskuje się przez kilkukrotne zmiany wartości pojemności  $C_n$  i rezystancji  $R_n$

Pomiary  $\tan \delta$  są wygodne, gdy badane kondensatory mają właściwości jednorodne. Gdy kondensatory są niejednorodne, to wypadkowy zmierzony współczynnik jest równy

$$\tan \delta = \frac{C_1 \tan \delta_1 + C_2 \tan \delta_2 + \dots + C_n \tan \delta_n}{C_1 + C_2 + \dots + C_n}$$

$$\tan \delta = \frac{\sum_{i=1}^n C_i \tan \delta_i}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

Jeżeli kondensator  $C_x$  jest utworzony z kilku kondensatorów połączonych równolegle, to:


$$\tan \delta = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \tan \delta_i$$

Niepewności pomiarów:

$$U_r(R_x) = \sqrt{U_r^2(R_n) + U_r^2(R_1) + U_r^2(R_2)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{[\delta(R_n)]^2 + [\delta(R_1)]^2 + [\delta(R_2)]^2}$$

$$U_r(C_x) = \sqrt{U_r^2(C_n) + U_r^2(R_1) + U_r^2(R_2)}$$



$$U_r(\tan \delta) = \sqrt{U_r^2(\omega) + U_r^2(R_n) + U_r^2(C_n) + U_r^2(P)}$$



# MOSTEK MAXWELLA-WIENA



## MOSTEK MAXWELLA - WIENA



$$\frac{\omega_x}{R_x} = \frac{\omega C_N}{R_N} \quad \omega = \tan \varphi$$

Równowaga mostka uzyskuje się dokładnie tak, jak przy mostku Vienna.

$$(R_x + j\omega L_x) \left( \frac{R_N}{1 + j\omega C_N R_N} \right) = R_1 R_2$$

$$(R_x + j\omega L_x) \left( \frac{R_N}{1 + j\omega C_N R_N} \right) = R_1 R_2$$

$$(R_x + j\omega L_x) R_N = (1 + j\omega C_N R_N) R_1 R_2$$

$$R_x = R_1 \frac{R_2}{R_N}$$

$$L_x = C_N R_1 R_2$$


$$Q = \frac{\omega L_x}{R_x} = \omega C_N R_N$$

$$U_r(R_x) = \sqrt{U_r^2(R_N) + U_r^2(R_1) + U_r^2(R_2)}$$

$$U_r(L_x) = \sqrt{U_r^2(C_N) + U_r^2(R_1) + U_r^2(R_2)}$$

$$U_r(Q_x) = \sqrt{U_r^2(\omega) + U_r^2(C_N) + U_r^2(R_N) + U_r^2(P)}$$

## MOSTEK SCHERINGA



Jest stosowany przy pomiarze pojemności i wsp.  $\tan \delta$  przy wysokim napięciu

Znajduje zastosowanie w badaniach dielektryków, tkanin, izolatorów, maszyn izolacyjnych itp. o wysokim napięciu roboczym

aby napięcie  $C_d$  w

$$100 \text{ pF} - 1000 \text{ pF}$$

Urządzenie pomiarowe i pomiarowca są zabezpieczone przed porażeniem się WN za pomocą iskrozników ostrożnych, odgromników zawieszonych i uziemionych ekranów.

Równanie mostka przeprowadza się za pomocą rezystorów  $R_1, R_2$  i kondensatora  $C_1$ . Warunek równowagi mostka:

$$\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right) \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_N}$$

$$\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right) R_1 \frac{1}{j\omega C_1} = \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) \frac{R_2}{j\omega C_N}$$

$$R_1 \sqrt{\frac{1}{j\omega C_x}}$$

$$\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x}\right) \frac{R_1}{C_1} = \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) \frac{R_2}{C_N}$$

$$\frac{R_x \cdot R_1}{C_1} = \frac{R_1 R_2}{C_N} \rightarrow R_x = R_2 \frac{C_1}{C_N}$$

$$\boxed{\frac{R_1}{C_1 C_x} = \frac{R_2}{C_1 C_N} \rightarrow C_x = C_N \frac{R_1}{R_2}}$$

$$\tan \delta = \omega C_x R_x = \omega C_N \frac{R_1}{R_2} R_2 \frac{C_1}{C_N} = \omega C_1 R_1$$

$$U(R_x) = \sqrt{U_r^2(R_2) + U_r^2(C_1) + U_r^2(C_N)}$$

$$U(C_x) = \sqrt{U_r^2(C_N) + U_r^2(R_1) + U_r^2(R_2)}$$

$$\tan \delta = \sqrt{U_r^2(R_2) + U_r^2(C_1) + U_r^2(R_1)}$$

MOSTEK SCHERINGA

# MOSTKI TRANSFORMATOROWE

Analizując układy mostkowe wykazaliśmy, że wzorce nieliniowe, szczególnie pojemności, powodują błędy o znaczących wartościach.


Błędy te minimalizuje się w mostkach transformatorowych, w których:

- dwa ramiona mostka są zastąpione przez indukcyjny dzielnik napięcia (DN) o błędzie podziału napięcia na poziomie  $1 \cdot 10^{-6}$ .

~~Wzrost~~

- wzorcer z wzorcem jednorodnym (a zatem o małym błędzie).

Idea działania Mostka transformatorowego pokazano na rysunku:



Stan równowagi mostka opisuje równanie:  $I_x = I_N$

$$I_x = I_N$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$E_1 = I_x \cdot Z_x$$

$$E_2 = I_N \cdot Z_N$$


$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{Z_x}{Z_N}$$

$$Z_x = Z_N \frac{N_1}{N_2}$$

Mostek transformatorowy z jednorodnymi wzorcami pojemności i rezystancji.

Mostek zmienny IDN oraz różnicowy transformator prądowy (RTP)





IDN opisuje równanie:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Ponieważ impedancja wzwojen RTP jest pomijalnie mała w porównaniu z impedancją mierzoną i wzorcową, to równanie

$$\oint H dl = 0$$

$$I_x \cdot n_1 - I_c n_2 - I_R n_3 = 0$$

Pierwszy występujący w powyższym równaniu są równie:

$$I_x = \frac{E_1}{Z_x} = \frac{E_1}{\frac{R_x + j\omega C_x}{R_x + \frac{1}{j\omega C_x}}} = E_1 \frac{R_x + \frac{1}{j\omega C_x}}{R_x + j\omega C_x} = E_1 \left( \frac{1}{R_x} + j\omega C_x \right)$$

$$I_c = \frac{E_2}{X_N} = \frac{E_2}{\frac{1}{j\omega C_N}} = E_1 \frac{N_1}{N_2} j\omega C_N$$

$$I_R = \frac{E_2}{R_N} = E_1 \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{1}{R_N}$$

$$E_1 \left( \frac{1}{R_x} + j\omega C_x \right) n_1 - E_1 \frac{N_1}{N_2} j\omega C_N n_2 - E_1 \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{1}{R_N} \cdot n_3 = 0$$

$$\frac{n_1}{R_x} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{1}{R_N} \cdot n_3 \rightarrow R_x = R_N \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{n_1}{n_3}$$

$$C_{x n_1} = \frac{N_2}{N_1} C_N n_2 \rightarrow C_x = C_N \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{tg } \delta = \frac{1}{\omega R_N C_x} = \frac{1}{\omega R_N \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{n_1}{n_2} \cdot C_N \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{n_2}{n_1}} =$$

$$\text{tg } \delta = \frac{1}{\omega R_N C_N \frac{n_2}{n_1}}$$

Niepewności:

$$u_r(R_N) = \sqrt{u_r^2(R_N) + u_r^2(N_1) + u_r^2(N_2) + u_r^2(n_1) + u_r^2(n_2)}$$

$$u_r(C_x) = \sqrt{u_r^2(C_N) + u_r^2(N_1) + u_r^2(N_2) + u_r^2(n_1) + u_r^2(n_2)}$$

$$u_r(\text{tg } \delta) = \sqrt{u_r^2(\omega) + u_r^2(R_N) + u_r^2(C_N) + u_r^2(n_1) + u_r^2(n_2)}$$

$$u_r(R_x) = \sqrt{u_r^2(R_N) + u_r^2\left(\frac{N_1}{N_2}\right) + u_r^2\left(\frac{n_1}{n_2}\right) + u_r^2(P)}$$

P → pobudliwość