

TSB nummer:

03-2017

**Emne:** Vedr. støj fra transference ved tilkobling af 4WD eller manglende funktion af transference.

Model: RT56

Udsendt af: Frans M. Sørensen

Side: 1 af 3

Vor ref.:

Bilag: 0

Udsendt: 13. september 2017

---

**Vedr.** Støj fra transference ved tilkobling af 4WD eller manglende funktion af transference.

1. **Omfattet model:**

RT56 TFS 4x4

2. **Baggrund:**


I sjældne tilfælde kan der på RT56 modeller med T150 transference opleves, at transferencesen støjer ved tilkobling af 4WD eller det ikke er muligt, at tilkoble 4WD

3. **Årsag:**

High-Low skiftearmen slides uforholdsmæssigt og giver indledningsvis støj ved tilkobling af 4WD for efterfølgende, at umuliggøre tilkobling af 4WD.

4. **Udbedring:**

ISUZU har forbedret udformningen af High-Low skiftearmen, som giver en større modstandsdygtighed imod slidtage og sikrer korrekt skifte til 4WD.



Reservedel	Gammelt reservedelsnummer	Nyt reservedelsnummer
Skiftearm – High-Low	8973001061	8983318550

Ny skiftearm er indført i produktionen af transfercasen fra Transfer ASM serienummer **1159098** – Kontrollér forud for reparation, hvorvidt transfercasen allerede er forsynet med modificeret skiftearm.

## 5. Reparation af transference ved støj herfra:

Konstatér indledningsvis, at støjen stammer fra transference. Kontrollér herefter om High-Low skiftearmen er slidt. I tilfælde af, at skiftearmen er slidt, skal denne samt dele jf. nedenstående liste udskiftes.

Part No.	Part Name	QTY
8-98331855-0	ARM;SHIFT,HIGH-LOW	1
8-98063369-1	SLEEVE;HIGH-LOW	1
8-97373467-0	SHAFT;INPUT,SUN GEAR(MT)	1
8-98118924-1	SHAFT;INPUT,SUN GEAR (AT)	1
8-97238725-0	CAP;SEAL,INPUT SHAFT	1
8-97358244-0	TEETH;DOG,PLANETARY	1
8-97305406-0	RING;SNAP,DOG TEETH,CARRIER	1
8-97358603-0	NUT;OUTPUT SHAFT END	1
9-09571414-0	PACKING;GASKET,SWITCH	2
8-94171541-0	PIN ASM;SPRING,HIGH-LOW	1

Procedure for reparation af transference findes i værkstedsmanualen for den pågældende model

**NOTE:** Hvis der **ikke** kan konstateres unormalt slid på High-Low skiftearmen, skal årsagen til støj findes andet steds i transference. Undersøg altid transference omhyggeligt førend reparation påbegyndes.

## 6. Reklamation:

Såfremt bilen er under fortsat fabriksgaranti, kan der indsendes reklamation på sagen. Reklamationsdata herunder:

Operation	Operationskode	Standard LTG tid
Transfer case assembly - Recondition ( Manual Type: MUA )	K4400	4,0 time
Transfer case assembly - Recondition ( Manual Type: MUX )	K4400B	4,9 time
Transfer case assembly - Recondition ( Automatisk Transmission)	K4401	4,0 time

Kontakt altid ISUZU Danmark A/S, Serviceafdelingen, førend reparation påbegyndes.

Spørgsmål vedr. denne service information, kan rettes til Serviceafdelingen.

Med venlig hilsen

ISUZU Danmark A/S

Frans M. Sørensen

Service & Garantichef