

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
1		Eğitim	Kullanılan Ekipman, Ofis Çalışmaları ve Teknik Personeller ile İlgili Bilgi Eksikliği Nedeniyle Oluşabilecek Kazalar	Yaralanma	Çalışanlar eğitim almamışlardır	6	3	40	720	Mesleki çalışan eğitimleri verilmelidir.	İşveren, isg uzmanı						
2		Acil Eylem Planı	Bina İçerisinde Acil Eylem Planı Bulunmaması	Yaralanma, Yanma, Ölüm	Acil eylem planı bulunmamaktadır	3	6	40	720	Acil eylem planı yapılmalı, ekipler oluşturulmalı ve ekip personel eğitimleri tamamlanarak tatbikatlar uygulanmalıdır.	İşveren, isg uzmanı						
3		İşletme genelinde Yangın çıkması	Acil çıkışları gösteren uyarı işaretlerinin olmaması	Yangın durumunda kaçamama sonucu yaralanma, can kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	7	42	Çalışma alanı içinde kaçış yolu ve acil çıkış olara kullanılacak olan yollar ve çıkışlar uygun işaretçilerle işaretlenmeli.	İşveren						
4		İlkyardım personeli	1/10 oranında ilk yardım eğitimi almış personelin olmaması durumunda yaşanacak kazalarda müdahalenin gecikmesi	Ölüm	ilk yardım personeli eğitimleri eksik	3	2	7	42	1/10 oranında çalışanlara ilkyardım eğitimleri aldırılmalıdır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU														
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ								
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM						
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																
5		İşletme genelinde çalışma	Uyarı levhalarının olmaması ve olanlarında önünün kapalı olması	Ölüm	uyarı levhalarında eksiklik var	3	3	15	135	Gerekli yerlere yasaklayıcı, emredici, uyarıcı ve acil durum uyarı levhaları asılmalı, devamlı olarak görünür durumda bırakılmalıdır (önlerine herhangi bir malzeme konulmamalıdır).	İşveren					
6		Araç lifti kullanma	Ekipman kullanım talimatı olmaması sebebiyle çalışanın bilgilendirilmemesi sebebiyle kaza geçirmesi	Uzuv Kaybı	kullanma talimatları mevcut	3	3	15	135	Kullanım talimatı hazırlanarak çalışanlar konu hakkında bilgilendirilmelidir.	İşveren					
7		Araç lifti kullanma	Planlı bakımının düzenli olarak yapılmamasında n dolayı çalışanların etkilenmesi	Uzuv Kaybı	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Serviste bulunan bütün liftlerin periyodik kontrolleri Yılda bir yetkili personel (Makine Mühendisleri Odası veya Akredite edilmiş bir Kurum) tarafından yapılacak ve her liftin sicil kartı olacak bu kartlara yapılan bakımlar ve kontroller yazılarak dosyalarında saklanmalıdır.	İşveren					

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
8		Araç lifti kullanma	Elektrik kumanda panosunun kapağının kilitli olmaması sebebiyle görevi olmayanların müdahale etmesi ve elektriğe çarpılması	yaralanma, Ölüm	elektrik panoları kilitli durumda	3	3	15	135	Elektrik kumanda panosunun kapağının kilitli tutulması sağlanmalı ve çalışanlar içersinden sadece yetkili olanların bu panolara müdahale etmesine izin verilmelidir.	İşveren						
9		Araç lifti kullanma	Ortam Aydınlatmasının Yeterli Olmaması Sebebiyle Çalışanın Dikkatsizliği Sonucu İş Kazası Olması	Meslek Hastalığı	ortam aydınlatması yeterli düzeyde	3	3	15	135	Gün ışığından maximum faydalanılarak Ortam Aydınlatmasının Yeterli Olması sağlanmalı ve herhangi aydınlatma arızasında durumunda ise müdahaleyi yetkili kişiler yapmalıdır.	İşveren						
10		Araç lifti kullanma	çalışanın yük kapasitesinin bilinmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi	yaralanma, Ölüm	yük kapasiteleri liftlerin üzerinde belirtilmiş	3	3	30	270	Çalışanlara araç liftlerin maksimum taşıyacağı yükler hakkında bilgi verilmelidir.Ve üzerlerinde bilgilendirme etiketi bulunmalıdır	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--			FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ										
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
11		Araç lifti kullanma	Bakım-onarım çalışmalarında kullanılan seyyar aydınlatmalarda n dolayı çalışanların etkilenmesi	yaralanma, Ölüm		3	3	30	270	Bakım-onarım çalışmalarında kullanılan seyyar aydınlatmalar çalışanların gözlerini almayacak açıda ve yeterli oranda kullanılmalıdır.	İşveren						
12		Araç lifti kullanma	Emniyet mandalının arızası	yaralanma, Ölüm	emniyet mandalları sağlam durumda	3	3	30	270	Güvenlik önlemi olarak emniyet klitleri bulunmalıdır ve çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir.	İşveren						
13		Araç lifti kullanma	Gövde topraklmasının olması nedeni ile çalışanın elektriğe kapılması	yaralanma, Ölüm		3	3	30	270	Tüm elektrik aksam ve güvenlik önlemleri alınmalı ve bu önlemler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	İşveren						
14		Araç lifti kullanma	Askıda duran araçların altından ziyaretçi ve çalışanların geçmesi	yaralanma, Ölüm	ziyaretçiler araçlara yaklaşıyor	3	3	30	270	Çalışanlar bu konuda uyarılmalı ve ziyaretçiler içinde servis sahasına girmeleri engellenmelidir.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
15		Araç lifti kullanma	Araç askıda iken yükü karşılayacak Lift emniyet ayaklarının (dikmelerin) kullanılmaması	yaralanma, Ölüm	eksiklikler mevcut	3	3	30	270	Araç askıda iken emniyet ayaklarının kullanılması konusunda çalışanlar bilgilendirilmelidir.	İşveren						
16		Krikoyla araç kaldırma	Aracın krikodayken kayması	yaralanma, Ölüm	kaymaması için takoz kullanılıyor	3	3	30	270	araç krikodayken kaymaması için takoz kullanılmalıdır.	İşveren						
17		Krikoyla araç kaldırma	Aracın krikodayken krikodan düşmesi	yaralanma, Ölüm	eksiklikler mevcut	3	3	30	270	araç krikodayken düşmemesi için sehpa kullanılmalı	İşveren						
18		Balans makinesi kullanma	Balans makinesinin eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmaması	yaralanma	eksiklikler mevcut	3	3	15	135	Balans makinası eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.	İşveren						
19		Balans makinesi kullanma	Periyodik bakımlarının yapılmaması	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Balans makinasının periyodik bakımları en az yılda bir yapılmalıdır.	İşveren						
20		Rot cihazının periyodik bakımı	Rot cihazının periyodik bakımlarının yapılmaması	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Rot cihazının periyodik bakımları yılda en az birkere yapılmalıdır	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
21		Rot cihazının kullanımı	Rot cihazı eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır	yaralanma	eksiklikler mevcut	3	3	15	135	Rot makinasının eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır.	İşveren						
22		Geri dönüşüm	Atık Olan malzemelerin geri dönüşümü	Doğanın zarar görmesi	Atık olan maddeler ayrı bölmelerde ayrıştırılıyor	6	1	30	180	Kurşun gibi maddelerin doğaya zarar vermemesi için depolanıp ilgili kuruluşlara verilmesi gerekmektedir.	İşveren						
23		Lastik şişirme ve janta lastik oturtma	Lastiğe hava basılırken lastiğin patlaması	Yaralanma, Ölüm	kafes faal durumda	6	1	45	270	Lastiğe basınçlı hava basılırken lastik şişirme kafesinin içinde şişirilmelidir. Ve talimatlarda yazan havanın üzerinde hava basıncı uygulanmamalıdır.	İşveren						
24		Taşlama makinasının kullanımı	Korunulmasının çıkarılması	yaralanma	Korunulması mevcuttur	1	3	15	45	Taşlama makinasının korunulması olmadan çalışılmamalıdır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
25		El Aletleri Kullanımı	Gürültü, Kırılan parçalar ve Tozlar	İşitme kayıpları, parça sıçramaları, tozların solunması	Eksiklikler mevcuttur.	3	3	15	135	Gerekli tüm kişisel koruyucu donanımlar(Kulak koruyucuları, siperlikli baret, gözlük, solunum koruyucu maske vs...) kullanılmı ve çalışanlar bu konularda bilgilendirilmelidir.	İşveren						
26		Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Kablo yalıtımlarının yıpranmış olması ve uzatma kablolarının dağınık ve ekli olması	Elektrik çarpması	Eksiklikler mevcuttur.	3	3	15	135	Bozuk yıpranmış yüzeyleri soyulmuş kabloların derhal değiştirilmesi ve nemli bölgelerden uzak tutulması, kabloların düzenli ve eksiz olması gerekir.	İşveren						
27		Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Nemli ve ıslak bölgelerde kullanma	Elektrik çarpması	Eksiklikler mevcuttur.	3	3	15	135	Çalışma yapılan bölgenin yalıtımının yapılması ve Çalışanları elektrık çarpmalarından korumak için uyun kkd verilmesi gerekir.	İşveren						
28		Elektrikli El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin bakımsız olması	El aletinin kırılarak parça sıçratarak çalışana zarar vermesi	Eksiklikler mevcuttur.	3	3	15	135	Kullanmadan önce çalışan tarafından aletin kontrol edilmesi	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
29		Elektrikli El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin çalışır vaziyette bırakılması	Diğer çalışanların yaralanması	Eksiklikler mevcuttur.	3	3	15	135	Aleti kullanan işçinin bilinçlendirilmesi(çalışır vaziyette bırakılmaması), çalışma bitiminde alet ekipmanının tertibinin sağlanması	İşveren						
30		Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Fiş prize takılmış iken ayar veya bakım yapılması	El aletinin aniden çalışması sonucu kazalar	Eksiklikler mevcuttur.	3	2	15	90	Bakım ve ayar yapılırken prizden çıkarmalı	İşveren						
31		El Aletleri Kullanımı	Kıvılcım çıkarır nitelikteki el aletlerinin kullanılması sonucu yangın çıkma ihtimali	yangın çıkma ihtimali		1	3	15	45	Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır.	İşveren						
32		El Aletleri Kullanımı	Uygun malzemeden yapılmamış el aletlerinin çalışana zarar vermesi.	yaralanma		3	3	15	135	Çekiç, balyoz, kalem, keski, zımba ve benzeri aletler, satandartlarına uygun şekilde ve kaliteli çelikten yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları, taşlama veya eğeleme suretiyle düzeltilmektedir.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
33		El Aletleri Kullanımı	El aletlerinin amacı dışında kullanılması sonucu çalışanın zarar görmesi.	yaralanma		3	3	15	135	Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler kullanılmayacaktır. Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak uzatılmayacak ve anahtarlar, çekiç olarak kullanılmayacaktır.	İşveren						
34		El Aletleri Kullanımı	Krikoların uygun kullanılmaması sonucu çalışanın zarar görmesi.	yaralanma		3	3	15	135	Krikolar, yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik olarak konulacak ve yükler istenilen yükseklığe kaldırıldıktan sonra, krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmayacak ve yüklerin krika ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınacaktır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
35		Kompresör kullanılması	Güvenlik tertibatlarının bulunmaması sonucu zarar görme	yaralanma		3	3	15	135	Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır.	İşveren						
36		Kompresör kullanılması	Hız regülatörlerinin kontrolleri yapılmaması sonucu zarar görme	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır.	İşveren						
37		Kompresör kullanılması	Sabit kompresörün temiz hava emmesi sonucu ortamın ve çalışanın zarar görmesi.	zehirlenme	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir.	İşveren						
38		Kompresör kullanılması	Yağ ve nem ayırıcı (seperatör)'nin bulunmaması	arıza sonucu kaza	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor					Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunacaktır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU														
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ								
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM						
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																
39		Kompresör kullanılması	Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsine göre dayanıklı malzemedan yapılmamış olması	patlama	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı malzeme, sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine dayanacak nitelikte olacaktır.	İşveren					

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU														
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ								
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM						
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																
40		Basınçlı ekipman(Kompresör, vs..) kullanılması	Peryodik kontrollerinin yapılmaması	yaralanma ölüm	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	1	3	30	90	Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri , ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademedeki müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.	İşveren					

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
41		Kompresör kullanılması	Kompresör üzerindeki genel bilgilerin yer almaması	yanlış kullanım sonucu kaza	Genel bilgiler mevcut					Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır.A)İmalatçı firmanın adı B)Yapıldığı yıl C)En yüksek çalışma basıncı D)Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı	İşveren						
42		Basınçlı ekipman (Kompresör, vs..)kullanılması	Güvenlik supablarının olmaması	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	3	3	15	135	Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supablarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.	İşveren						
43		Kompresör kullanılması	Yanlış noktalarda konumlandırma sonucu patlama meydana gelmesi.	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	1	3	15	45	Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU														
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--			FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM						
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																
44		Jeneratör kullanılması	Çıkan gazın dışarıya atılmaması	zehirlenme		1	3	15	45	Eğer jeneratörünüz kapalı bir ortadaysa çıkan gazların mutlaka dışarı atabileceği bir ortam oluşturulmalı. Gazların çıkarken de içeri sızmamaması için gazın tahliye boruları izole edilmelidirUnutulmamalıdır ki egzoz gazları insanlar ve diğer canlılar için son derece zararlı ve ölümlere kadar götüren sonuçlar doğurmaktadır.	İşveren					
45		Jeneratör kullanılması	Havalandırmanın yetersiz olması	zehirlenme	jenaratör bölme içinde değil	1	3	15	45	Odanın yeterli havalandırması olması gerekir	İşveren					
46		Jeneratör kullanılması	Jeneratör odasında tehlike arz edecek maddelerin bulunması	yangın	tehlike arz edecek madde yok	1	3	15	45	Tehlike meydana getirecek maddeler veya devreler odada bulundurulmamalıdır	İşveren					

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
47		Jeneratör kullanılması	Jeneratör odasında yangın çıkması	yaralanma ölüm	eksiklikler mevcut	1	2	30	60	Jeneratörün kullanıldığı oda yangına en az 1.5 saat dayanıklı olmalıdır ve olası bir yangın halinde yangından kaçış yolunu engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.	İşveren						
48		Jeneratör kullanılması	Peryodik bakımlarının yapılmaması	yaralanma	periyodik bakımlar düzenli olarak yapılıyor	2	3	15	90	Her an çalışır vaziyette tutulmasında ve yılda en az 1 kere bakımın yapılmasında fayda vardır	İşveren						
49		Jeneratör montajı	Montajının yetkili servislerce yapılmaması	Montajın uygun yapılmaması sonucu patlama riski	montaj yetkili kişiler tarafından yapılmış	1	3	15	45	Jeneratör montajı ile ilgili tüm işlemlerin yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.	İşveren						
50		Takım tezgah ve panoları	Takımların tezgah üzerinde dağınık durması	yaralanma	düzenli	1	3	15	45	Takımların tezgah ve raflarındaki yerleri belirlenmiş olmalı ve herhangi bir takılmaya mahal vermemelidir.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
51		Yedek parça deposu	Düzensiz depolamadan dolayı çalışan üzerine parça düşmesi, çalışanın takılması sonucu çalışanın etkilenmesi	yaralanma	Depoda raf sistemi mevcut olup, tüm ürünler kendi sınıfına göre ve yeterli yükseklikte muhafaza edilmektedir.	1	3	15	45	Çalışma alanındaki bütün raflar duvara monteli olmalıdır.	İşveren						
52		Egzoz gaz tahliyesi	Elektrik tesisatının ve duman emiş sisteminin güvenlik açısından kontrollerinin yapılmaması sonucu tehlikeye maruz kalma	zehirlenme		1	3	15	45	Elektrik tesisatının ve duman emiş sisteminin güvenlik açısından kontrollerinin yapılması gerekir.	İşveren						
53		İşyeri zemini	Yağ, mazot, benzin gibi maddelere karşı dayanıklı olmaması	zeminden toprağa geçmesi	dayanıklı malzeme kullanılmış	1	3	10	30	İşyeri zemini Yağ, mazot, benzin gibi maddelere karşı dayanıklı olmalı, yere akan bu tip maddeler anında temizlenmelidir.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
54		Çalışan soyunma odaları	Soyunma odalarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymaması	hastalık kapma riski	soyunma odaları düzenli	1	3	5	15	Soyunma yerleri, aydınlık, havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış olacak, temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Buraların en az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması sağlanacak ve duvarları, açık renkle boyanmalı, Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı ayrı olmalıdır.	İşveren						
55		Çalışanlara ait wc- Lavabo	hastalık kapma	hastalık kapma riski	lavobolar temiz	1	3	10	30	Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar açık renklerden seçilecektir. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
56		Servise araç giriş güzergahı	Arabaların servis alanına giriş güzergâhı (örneğin, zemin üzeri) işaretlenmemiş olması	yaralanma	eksiklikler mevcut	1	3	15	45	Arabaların servis alanına giriş güzergâhı işaretlenerek hem kazaların önüne geçilmeli hemde müşteri karşılama, daha sistemli hale getirilmelidir.	İşveren						
57		Ofis Faaliyetleri	Çalışma alanı içerisinde yeme içme faaliyetlerinin yapılması	Maddi hasar, , sıcak yiyecek ve içeceklerin dökülmesi sonucu yaralanma, elektrik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı	çalışma alanında yemek yenilmiyor	1	2	7	14	Çalışma alanında yeme içme faaliyetleri mutfakta yapılmalı, ofis bölümünde yeme içme yapılmamalıdır	İşveren						
58		Ofis Faaliyetleri	Kaygan zemin	Kayarak düşme sonucu yaralanma, iş gücü kaybı		3	3	7	63	Kayma ihtimali olan alanların belirlenmeli, Gerekli kaydırmazlık ekipmanları yerleştirilmelidir, Temizlik yapılan alana uygun uyarıcı işaretler yerleştirilmelidir	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
59		Ofis Faaliyetleri	Çalışma alanı düzensizliği	Takılarak düşme, yaralanma, iş gücü kaybı		3	3	7	63	Çalışma alanı içerisinde rastgele yerleştirilmiş evrak kolileri, kutular ve çuvallar için uygun bir arşiv odası düzenlenmeli, Çalışma alanı içerisindeki kablolar uygun kutular içerisine alınarak duvarlardan yürütülerek iletilemeli, Elektrik kabloları en yakındaki prize takılarak kullanılmalı	İşveren						
60		Ofis Faaliyetleri	Yetersiz havalandırma	Sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklar, iş gücü kaybı		3	3	15	135	Çalışma alanı günde en az 1 defa, 1 saatten az olmamak şartı ile doğal yollarla havalandırılmalıdır	İşveren						
61		Ofis Faaliyetleri	İklimlendirme cihazlarının bakımlarının yaptırılmaması	Sağlık sorunları, iş gücü kaybı		3	3	15	135	Ofis içerisinde kullanılan klima vb iklimlendirme cihazları periyodik olarak senede en az 1 defa kontrol ettirilmelidir, Tedarikçi firma tarafından aksi yönde görüş belirtilmemiş ise senede en az 1 defa bakteriyolojik olarak kontrol ettirilmeli ve temizletilmelidir	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
62		Ofis Faaliyetleri	Termal Konforun sağlanamaması	Hava akımına maruz kalma sonucu hastalık, iş gücü kaybı		3	3	15	135	Klimaların, çalışma ortamında çalışan kişinin pozisyonuna göre çalışanın üzerine doğru üflemecek şekilde ayarlanmalı, Kapı pencerenin aynı anda açılarak hava cerryanına kapılmaması için personel uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir.	İşveren						
63		Ofis Faaliyetleri	Doğru şekilde sabitlenmemiş raflar, tv üniteleri, tablo ve resimler	Malzeme düşmesi sonucu yaralanma, iş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	7	42	Çalışma alanı içerisindeki raflar, duvarlara asılı tablolar, resimler vb sabitlendikleri çivi vb aksam düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, oluşan deformasyonlar derhal giderilmelidir	İşveren						
64		Elektrik panoları	Elektrik panosunun periyodik kontrolünün yapılmamasında n dolayı çalışanın elektriğe kapılması	Ölüm	eksiklikler mevcut	1	3	30	90	Elektrik pano ve hatlarının tüm güvenlik çerçevesinde periyodik bakımları yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
65		Elektrik panoları	Elektrik panosunun topraklamasının periyodik kontrolünün yapılmamasından dolayı çalışanın elektriğe kapılması	Ölüm	eksiklikler mevcut	1	3	30	90	Topraklamaların periyodik kontrolü yetkili mühendisler tarafından yapılarak kayıt altına alınması gerekir.	İşveren						
66		Elektrik panoları	Elektrik panosu önüne yığılmış malzemeler	Elektik aksamında çıkan herhangi bir tutuşma durumunda müdahale edilememesi sonucu yangın, yaralanma, can kaybı, maddi hasar, pano önündeki malzemeleri almaya çalışırken elektrik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı		3	2	15	90	Elektrik panosu önüne hiçbir malzeme istifi yapılmamalı, Panoda oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta müdahaleyi engelleyici ya da geciktirici durumlara mahal verilmemeli	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
67		Elektrik panoları	Elektrik panosunun kapağının açık bırakılmış olması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı		3	2	15	90	Elektrik panosu kapağı kesinlikle açık durumda bırakılmamalı	İşveren						
68		Elektrik panoları	Elektrik panosu üzerinde uyarı işaretlerinin olmaması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı	eksiklikler mevcut	3	2	15	90	Elektrik panosu üzerinde, mevcut tehlikeleri belirten uygun nitelikte uyarı levhaları olmalı	İşveren						
69		Elektrik panoları	Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas olmaması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	15	90	Elektrik panosu önüne, panoya müdahale edilebilecek her alanı kapsayacak şekilde yerleştirilmiş yalıtkan paspaslar konulmalı	İşveren						
70		İşyeri genel çalışma faaliyetleri	Elektrik panosu üzerinde işlem yapacak çalışanlar için uygun KKD (kişisel koruyucu donanım) bulunmaması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	15	90	Elektrik panosunda çalışma yapması gereken kişiler için uygun nitelikte KKD temin edilmeli ve kişilerin bu KKD'leri kullanmaları sağlanmalı	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
71		İşyeri genel çalışma faaliyetleri	Kaçak akım rölesi olmaması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı		3	2	40	240	Ana elektrik hattına kaçak akım rölesi bağlantısı yaptırılmalı	İşveren						
72		İşyeri genel çalışma faaliyetleri	Elektrik kablolarının dağınık olması, yalıtkan muhafazalar içinde olmaması	Elektirik çarpması sonucu yaralanma, can kaybı, iş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	15	90	Tüm cihazların elektrik kabloları yalıtkan borular içinde muhafaza edilmeli ve duvarlardan yürütülere iletilemelidir	İşveren						
73		İşyeri genel çalışma faaliyetleri	Çalışanlara tatbikatlı yangın eğitimi aldırılmamış olması	Yangın durumunda gerekli müdahalenin yapılamaması sonucu yaralanma, can kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	15	90	Çalışanlara yetkili kurumlar tarafından tatbikatlı yangın eğitimleri verilmeli ve düzenli aralıklarla (yılda en az 1 defa) tekrarlatılmalı	İşveren						
74		Ofis Faaliyetleri	Sebil temizliğinin düzenli şekilde yaptırılmaması	Sağlık sorunları, bulaşıcı hastalık, iş gücü kaybı	eksiklikler mevcut	3	2	7	42	sebil'in 3 aylık periyodik temizliği yapılmalıdır.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU														
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--			FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM						
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																
75		Ofis Faaliyetleri	Lavabo, wc Hijyen bilgisi yetersizliği	Sağlık sorunları, bulaşıcı hastalık, iş gücü kaybı		3	2	7	42	Çalışanlara iş hijyeni hakkında eğitim verilmelidir.	İşveren					
76		Ofis Faaliyetleri	Temizlik işlerinde çalışanların KKD (kişisel koruyucu donanım) kullanmaması	Sağlık sorunları, bulaşıcı hastalık, iş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	6	7	126	Çalışma alanı içerisinde temizlik işlerinden sorumlu çalışanlar için gerekli KKD'ler temin edilmiş olmalı, Çalışanın bu KKD'leri aktif şekilde kullanmaları sağlanmalıdır	İşveren					
77		Ofis Faaliyetleri	Ekranlı araçların monitörlerindeki parlama	Göz hastalıkları, iş gücü kaybı		3	6	7	126	Ekranlı araçların yerleşimi, ışığı aldıkları açılar da hesaba katılarak parlama yapmayacak şekilde yerleştirilmelidir, Işığın mecburen arka taraftan vurduğu çalışma alanlarında perdeler, jalousiler ya da alana uygun diğer tedbirler kullanılarak parlama engellenmelidir	İşveren					

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
78		Ofis Faaliyetleri	Ekranlı araçların uygun şekilde yerleştirilmemiş olması	Postür bozuklukları, göz hastalıkları, meslek hastalıkları	Eksiklikler mevcuttur	3	6	7	126	Ekranlı araçlar operatörü zorlamayacak şekilde, monitörün üst bölümü operatörün göz hizasına gelecek şekilde, Elektrik aksamı en yakındaki prize takılarak kullanılabilecek konumda yerleştirilmiş olmalıdır	İşveren						
79		Ofis Faaliyetleri	Ekranlı araçlarla çalışanların ara dinlenmelerinin yetersizliği	Göz hastalıkları, İş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	6	7	126	Ekranlı araçlarla çalışanlar her 20 dakikalık çalışmanın ardından 5 dakikalık molalar vererek gözlerini dinlendirmelidir	İşveren						
80		Ofis Faaliyetleri	Ekranlı araçlarla çalışanların iş başı muayenelerinde ki eksiklikler	Göz hastalıkları, İş gücü kaybı	Eksiklikler mevcuttur	3	2	7	42	Ekranlı araçlarla çalışan operatörler işe başlamadan önce, doktor tarafından aksi önerilmedikçe senede en az 1 defa ve çalışanlarda şikayet geldiği zamanlarda göz muayenelerinden geçirilmelidirler	İşveren						
81		Ofis Faaliyetleri	Üst kata çıkan merdivenlerde kaydırmaz şeritlerin olmaması	Kayarak düşme sonucu yaralanma, iş gücü kaybı		1	3	15	45	Basamaklara şerit şeklinde kaydırmaz bantlar çekilmelidir.	İşveren						

		RİSK DEĞERLENDİRME FORMU															
		HAZIRLAMA TARİHİ : 02/03/2015 REVİZYON TARİHİ / NO : -----/--				FİRMA / KURULUŞ ADI	OTO SERVİSİ									
		MEVCUT/OLASI DURUM								DÜZELTİCİ FAALİYET SONRASI DURUM							
SIRA NO	VAR İSE FOTOĞRAFI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER	SORUMLU KİŞİLER	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK	SONUÇ AÇIKLAMASI	
TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR: Çalışanlar, ziyaretçiler, çevre halkı ve işveren																	
82		Ofis Faaliyetleri	Elektrikli makinelere	Yaralanma		3	3	15	135	Elektrikle çalışan tüm makineler (fırınlar,elektrikli ısıtıcılar, ketilllar, çay kahve makineleri vb) kullanıma başlanmadan önce gözle kontrol edilmeli, Herhangi bir şekilde hasarlı olan ekipman kesinlikle kullanılmamalı, Elektrik kabloları en yakındaki prize takılarak kullanılmalı	İşveren						
83		Mutfak faaliyetleri	Hijyen eksikliği	Sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklar		3	3	7	63	Mutfak sürekli temiz olmalı, Temizlik amaçlı kullanılan diğer kova, paspas vb malzemeler mutfaktan çıkartılmalı, Yeme - içme amaçlı kullanılan tüm ekipman hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmeli ve muhafaza edilmeli	İşveren						