


Montageanleitung für 5518894 „Montagebrett SDH“

Verdrahtung

Logik-Kabel: Kabel 10x0.15mm² gesch. **Pos 40**
 Power-Kabel: Ölflex Classic 2x0.75 **Pos 100**

- Leistungsverbindungen (Pin 1 und 12) auf der Kontaktplatine auflöten (nicht schrauben)
- Schraubkontakte mit Aderendhülsen versehen
- Die Weiterleitungen in den Steckergehäusen unbedingt mit Schrumpfschlauch sichern
- Schirmung in den Steckergehäusen weiterleiten
- Schirmung auf Steckergehäuse auflegen
- Schirmung mit Flachstecker über Adapterblech für Schirmung auf FWK auflegen
- Stecker beschriften, entweder mit Aufkleber oder mit Kabelclip
- Not-Aus Tasterstation in Stromversorgung einschleifen



Die Bilder zeigen die **Kontaktseiten** von FWK bzw. den Steckverbindern, also **nicht** die Seite auf der die Kabel **angelötet** werden