




Eight Discipline Report (8D Report)

To :	8D report No. :
From : Chicony Power Technology	RMA claim No. : N/A
CC :	Chicony Power P/N : W065RP76P-AX01
	Customer P/N : 0A001-01056600
Submit date:	Product description : 65W PD
Receive date : 2023/9/5	Defect D/C or Lot No. :
Subject : 客戶告知 X01 版本單體，搭配手機測試，PPS 功能異常，無法維持 19.58V 充電。 FW(韌體)	
D1.) 問題解決成員:Use Team Approach	
主持者 (Team Leader) : Edward Ho 內部成員 (Internal Team Members) : PM : Laura Fang Sales : Jennie Chiang RD : Will Wu 外部成員 (External Team Member) : Richtek : Macro Chang、Yiwei Wu、Ben Chi、Patty Wu	
D2.)問題說明:Problem Description:	
(Note: Use who, what, when, where, why, how, how many to specify the Customer's problem.)	
客戶告知 X01 版本單體，搭配手機測試，PPS 功能異常，輸出電壓會下降且無法維持 19.58V 充電。 樣機單體：W065RP76P-AX01 / Version X01。	
	
D3.)內部或客戶的暫時解決辦法及實施日期:Implement and Verify Containment Action:	
(Note: Internal / external containment action effectiveness and date.)	
2023/9/7 從客戶端拿到了樣機並分析。 2023/9/8 提供客戶分析報告與解決方案。 2023/9/9 PD IC FW 依解決方案改版。	



2023/9/11 提供客戶樣機單體做測試。

D4.)不良原因確認: Define and Verify Root Causes:

(Note: Identify and verify all suspect causes, which needs explain why the problem occurred.)

- 樣機單體使用電子負載 Chroma 63640 與 PD 治具，在 PPS 模式下可正常運作。
- 樣機單體以手機系統作為輸出負載，Request PPS 19.58V/1.1A (index 211) 後，就 Request PPS 9V/2A (index 217)；無法維持 PPS 19.58V 充電。

	SOP	Msg	ID	Direction	Obj	Rev	Elapsed	VBUS/IBUS	Data	Note
208	SOP	GoodCRC	1	SRC→SNK		V2	0:01:15.430	15.608V/1.094A	41 02	
209	SOP	PS RDY	2	SRC→SNK		V3	0:01:15.450	15.608V/1.094A	A6 05	
210	SOP	GoodCRC	2	SRC→SNK		V2	0:01:15.450	15.640V/1.088A	41 04	
211	SOP	Request	2	SRC→SNK	1	V3	0:01:15.625	15.640V/1.088A	82 14 16 A6 07 53	Pos:5 PPS:19.58V,1.1A
212	SOP	GoodCRC	2	SRC→SNK		V3	0:01:15.626	17.100V/3.128A	A1 05	
213	SOP	Accept	3	SRC→SNK		V3	0:01:15.628	17.100V/3.128A	A3 07	
214	SOP	GoodCRC	3	SRC→SNK		V2	0:01:15.628	17.100V/3.128A	41 06	
215	SOP	PS RDY	4	SRC→SNK		V3	0:01:15.884	17.100V/3.128A	A6 09	
216	SOP	GoodCRC	4	SRC→SNK		V2	0:01:15.885	19.568V/0.086A	41 08	
217	SOP	Request	3	SRC→SNK	1	V3	0:01:15.913	19.568V/0.086A	82 16 28 84 03 53	Pos:5 PPS:9V,2A
218	SOP	GoodCRC	3	SRC→SNK		V3	0:01:15.914	16.301V/0.084A	A1 07	
219	SOP	Accept	5	SRC→SNK		V3	0:01:15.916	16.301V/0.084A	A3 08	

- 電壓由 16.08V 昇至 19.58V 時，發生輸出電流變大至 3.1A 。

SOP	Msg	ID	Direction	Obj	Rev	Elapsed	VBUS/IBUS	Data	Note
204	SOP GoodCRC	0	SRC←SNK		V2	0:01:15.034	15.665V/1.090A	41 00	
205	SOP Request	1	SRC←SNK	1	V3	0:01:15.427	15.665V/1.090A	82 12 16 48 06 53	Pos:5 PPS:16.08V,1.1A
206	SOP GoodCRC	1	SRC→SNK		V3	0:01:15.428	15.608V/1.094A	A1 03	
207	SOP Accept	1	SRC→SNK		V3	0:01:15.430	15.608V/1.094A	A3 03	
208	SOP GoodCRC	1	SRC←SNK		V2	0:01:15.430	15.608V/1.094A	41 02	
209	SOP PS RDY	2	SRC→SNK		V3	0:01:15.450	15.608V/1.094A	A6 05	
210	SOP GoodCRC	2	SRC←SNK		V2	0:01:15.450	15.640V/1.088A	41 04	
211	SOP Request	2	SRC←SNK	1	V3	0:01:15.625	15.640V/1.088A	82 14 16 A6 07 53	Pos:5 PPS:19.58V,1.1A
212	SOP GoodCRC	2	SRC→SNK		V3	0:01:15.626	17.100V/3.128A	A1 05	
213	SOP Accept	3	SRC→SNK		V3	0:01:15.628	17.100V/3.128A	A3 07	
214	SOP GoodCRC	3	SRC←SNK		V2	0:01:15.628	17.100V/3.128A	41 06	
215	SOP PS RDY	4	SRC→SNK		V3	0:01:15.884	17.100V/3.128A	A6 09	
216	SOP GoodCRC	4	SRC←SNK		V2	0:01:15.885	19.568V/0.086A	41 08	
217	SOP Request	3	SRC←SNK	1	V3	0:01:15.913	19.568V/0.086A	82 16 28 84 03 53	Pos:5 PPS:9V,2A
218	SOP GoodCRC	3	SRC→SNK		V3	0:01:15.914	16.301V/0.084A	A1 07	
219	SOP Accept	5	SRC→SNK		V3	0:01:15.916	16.301V/0.084A	A3 0B	
220	SOP GoodCRC	5	SRC←SNK		V2	0:01:15.917	16.301V/0.084A	41 0A	
221	SOP PS RDY	6	SRC→SNK		V3	0:01:16.173	16.301V/0.084A	A6 0D	




Index205 : Device request PPS 16.08V 1.1A



Index211 : Device request PPS 19.58V 1.1A

Index217 : Device request PPS 9V 2A

4. PPS 模式 CV 及 CC loop 會依補償迴路的誤差量，來互搶 CV / CC loop 的優先權。
有較大誤差量的迴路，會得到控制迴路優先權。




5. 為了避免 CV loop 和 CC loop 互先搶控制優先權。在目標電壓與目前電壓的電壓差大於或等於 500mV 時，會將 CC loop 設為 open，讓輸出電壓可以達到目標電壓。
在這種情況下，如果 device 沒有限制負載電流時，就會產生很大的電流。



D5.)改善措施:Corrective Action Verification:

(Note: Be make sure the corrective actions is effective in process as well as able to fix the customer complaint problem)

1. 電池直充模式，在進入 PPS mode，固定設 cc loop enable，避免電流過大，造成充電異常。



2. PD IC FW 依解決方案修正改版，提供客戶樣機單體做測試，待同意後在下次生產版本導入。

D6.)改善措施實施日期:Implement Permanent Corrective Actions:

(Note: Be provide the phase-in date or lot# of corrective actions **implementation** in process)

Immediately.

D7.)預防再發生措施:Prevent Recurrence:

(Note: Modified the management, operating systems, practices, and procedures to prevent recurrence for the problems as well as lessons learned cases.)

Same as D5.



D8.)確認並感謝問題解決成員:Check and Congratulate the Team:

(Note: Recognize the collective efforts of the team.)

Thanks to you all ! ! !

PM : Laura Fang

Sales : Jennie Chiang

RD : Will Wu

Richtek : Macro Chang 、 Yiwei Wu 、 Ben Chi 、 Patty Wu

Signature Team Leader:	Edward Ho
Signature by Approver:	Edward Ho