

# LoRa网关双通道版本下行发送问题分析

葛鑫 2019-1-2

---

## 一些错误现象列表

- 服务器指定下行不会发送
- 上行频率解析错误
- 大量包的CRC校验无法通过
- SPI0 通道能够收到434.575Mhz的包
- 从 SPI0 收到的包的频率都是 433.575 或 434.575 (SPI1的接收解析看起来是正确的)
- SPI\_1 能收到大量本该从 SPI\_0 收的包

## 配置文件修改

感觉根源问题来自于网关的射频，也就是HAL层频率参数配置，频率参数配置又来自于网关配置文件。所以现在开始从网关配置文件至上而下寻找问题。

每一个LoRa频道在配置文件中对应了一系列参数，例如

```
1 "chan_multisf_1": {  
2     /* Lora MAC channel, 125kHz, all SF, 434.375 MHz */  
3     "enable": true,  
4     "radio": 1,  
5     "if": -200000  
6 },
```

里面的对应参数没有官方解释，所以只能根据字面意义推断

`enable`：这个频道是否使用

`radio`：配置在哪片1255上（每一个射频有2片1255）

`if`：频率偏移（对于中心频率）

因为 `radio_0` 的中心频率是 433.575，`radio_1` 的中心频率是 434.575，因此这个频道的对应频率就是  $434.575\text{Mhz} - 200000 = 434.375\text{Mhz}$

修改的配置文件情况如下

- SPI\_0 通道打开了 433.175，433.375，433.575，433.775 四个频道，其中前两个使

用 `radio_0`，后两个使用 `radio_1`

- `SPI_1` 通道打开了 `433.975`，`434.175`，`434.375`，`434.575` 四个频道，其中前两个使用 `radio_0`，后两个使用 `radio_1`

## 网关上层配置顺序

网关单通道版本 `main` 函数大致执行过程：

- 加载并配置相关配置文件
- 设置socket
- 调用 `lgw_start()` 启动网关
- 创建上行、下行、队列、时间同步线程
- 进入 `while` 循环，打印固定时间间隔打印网关参数。

双通道版本的 `main` 函数大致执行过程：

- 加载并配置针对于 `SPI_0` 的配置文件
  - 设置socket
  - 调用 `lgw_start(0)` 启动 `SPI_0`通道
  - 加载并配置针对于 `SPI_1` 的配置文件
  - 调用 `lgw_start(1)` 启动 `SPI_1` 通道
  - 创建上行两个线程，以及下行，队列，时间同步线程。
  - 进入 `while` 循环，打印固定时间间隔打印网关参数。
- 

## 配置部分

射频部分如何进行配置？

1. 读取配置文件
2. 网关上层代码解析配置文件，将射频参数写入数组
3. 网关HAL层代码得到数组，通过对应 `SPI` 读写寄存器，将参数配置到射频模块

所以现在来看一下，这些步骤到底是怎么做的

### 解析配置文件部分

它由 `lora_pkt_fwd.c` 中的 `parse_sx1301_configuration(path)` 函数完成，配置文件本身是一个JSON文件。这里只分析关于射频部分的参数它是怎么解析的。

- `RF_chain`的解析

- 若对应radio的 `enable` 为 `false`，什么也不做
  - 否则将 `freq_hz`，`rss_i_offset`，`type` 等参数解析到一个 `rfconf` 的结构体中
  - 若此radio的发送 `tx_enable` 为 `true`，则需要配置 `tx_freq_min` 和 `tx_freq_max`，否则程序无法启动
  - 用 `lgw_rxrf_setconf(i, rfconf)` 将此结构体传给HAL层
- 频率配置 (LoRa multi-SF channels) 解析
  - 所有的参数配置在一个 `ifconf` 的结构体中
  - 若某个频道的 `enable` 参数是 `false`，则不做解析，否则解析 `rf_chain`，`freq_hz` 两个参数
  - 将此结构体用 `lgw_rxif_setconf(i, ifconf)` 传给网关HAL层

不管是对于RF\_chain的配置，还是频道的配置，在循环的开始都有 `memset(&rfconf, 0, sizeof rfconf)` 和 `memset(&ifconf, 0, sizeof ifconf)` 因此，不会出现后配置的参数覆盖前者的bug，问题应该基本确定没有出在这里。

## HAL层配置rfconf和ifconf部分

接下来看一下上述两个函数 `lgw_rxrf_setconf(i, rfconf)` 和 `lgw_rxif_setconf(i, ifconf)` 是怎么做的

- HAL层的RF配置
  - 下层拿到 `rfconf` 结构体后，做一些错误处理部分，接下来

```
1  /* set internal config according to parameters */
2  rf_enable[rf_chain] = conf.enable;
3  rf_rx_freq[rf_chain] = conf.freq_hz;
4  rf_rssi_offset[rf_chain] = conf.rssi_offset;
5  rf_radio_type[rf_chain] = conf.type;
6  rf_tx_enable[rf_chain] = conf.tx_enable;
7  rf_tx_notch_freq[rf_chain] = conf.tx_notch_freq;
```

- HAL层的IF配置
  - 拿到 `ifconf` 结构体后，做一些错误处理
  - 将 `conf.bandwidth` 赋值给 `rf_rx_bandwidth` 变量

```
1  switch(ifmod_config[if_chain]) {
2      case IF_LORA_STD:
3          ...
4          if_enable[if_chain] = conf.enable;
5          if_rf_chain[if_chain] = conf.rf_chain;
6          if_freq[if_chain] = conf.freq_hz;
7          lora_rx_bw = conf.bandwidth;
```

```

8         lora_rx_sf = (uint8_t)(DR_LORA_MULTI & conf.datarate);
9
10        case IF_LORA_MULTI:
11            ...
12            if_enable[if_chain] = conf.enable;
13            if_rf_chain[if_chain] = conf.rf_chain;
14            if_freq[if_chain] = conf.freq_hz;
15            lora_multi_sfmask[if_chain] = (uint8_t)(DR_LORA_MULTI &
16            conf.datarate);
17
18        case IF_FSK_STD:
19            ...
20    }

```

所以说，最重要的几个参数 `enable`，`rf_chain`，`freq_hz` 都被配置到了对应数组中 `if_enable[if_chain]`，`if_rf_chain[if_chain]`，`if_freq[if_chain]`。但是这几个数组是全局数组。

所以错误在这里

数组	SPI_0	SPI_1
0	x	✓
1	x	✓
2	x	✓
3	✓	x
4	✓	x
5	✓	x
6	✓	x
7	x	✓

这是本来想要达成的效果

  

数组	SPI_0	SPI_1
0	x	✓
1	x	✓
2	x	✓
3	✓	→ ✓
4	✓	→ ✓
5	✓	→ ✓
6	✓	→ ✓
7	x	✓

由于是全局数组，3-6频道没有进行更改，没有覆盖前者

在2个 `setconf()` 函数完成后，根据 `main` 的执行过程可知道，下一步是调用 `lgw_start()` 启动射频。所以来看一下 `lgw_start()` 的启动过程。

## lgw\_start()的启动过程

- 调用 `lgw_connect()` 连接，设置spi的读写模式以及一些状态参数。

- 做了很多看不懂的寄存器读写操作
- 有用到 `if_enable[]` , `if_rf_chain[]` , `if_freq[]` 数组里的参数去读写寄存器

## 结论

射频配置参数从配置文件-上层解析-HAL层, 层层传递, 到HAL层时被配置在了全局数组中, 用来读写射频寄存器。所以上层调用时会出现配置bug。因为这些参数也是解析上行包的频率的基准, 所以会计算错上行频率。与现实情况比较符合。

## 下一步工作

- 数组开成全局是有原因的, 最大的好处是, 有很多HAL层函数需要用到这些数组中的参数完成自己的功能。因此改成局部数组来修改此bug的方式比较麻烦, 需要函数间多传递一个数组参数, 可能还会造成潜在错误。
- 第二是再开一组对应的数组, 带来的问题是, 代码量翻倍的工作, 要不复制粘贴一遍 hal层的所有函数, 根据对应 `port` 配置不同数组, 要不就需要在所有需要用到数组的地方加 `if else` 做一个 `port` 值判断。

由于整个HAL层代码量大, 函数多, 改起来需要一些时间。