



测量的不确定度

(第一册第二章)



测量的不确定度

- ❖ 物理量的测量
- ❖ 等精度测量
- ❖ 误差
- ❖ A 类标准不确定度
- ❖ B 类标准不确定度
- ❖ 合成不确定度
- ❖ 展伸不确定度
- ❖ 间接测量的不确定度
- ❖ 研究不确定度的意义



物理量的测量

- ❖ 把待测物理量**直接**或**间接**地与一个被选做标准的同类物理量做比较。
- ❖ 测量结果**4要素**：包括这种比较操作所得到的**比值**、**单位**，还应说明这一结果在什么**范围**内的**置信概率**。



等精度测量

同一人、同一方法、同一仪器、同等条件对同一物体进行多次测量（**5 同**）



误差

误差的来源

- ❖ **方法误差** 测量方法或测量原理本身所引起的
- ❖ **仪器误差** 测量设备或仪器本身固有的各种因素的影响
- ❖ **环境误差** 周围环境的影响
- ❖ **主观误差** 测量操作人员的素质影响



**真值：物理量在一定实验条件下的客观存在值，
即物理量的真实值（一般不知道）**


测量误差 = 测量值-真值

测量误差存在于一切测量过程中，可以控制得越来越小，但不可能为零




正确度、精密度、精确度


- ❖ **正确度**：测量值与真值的接近程度。反映测量结果系统误差大小的术语。
- ❖ **精密度**：重复测量所得测量结果相互接近的程度。反映测量结果随机误差大小的术语。
- ❖ **精确度**：综合评定测量结果的重复性和接近真值的程度。反映随机误差和系统误差的综合效果。



正确度高
精密度低



正确度低
精密度高



精确度高



误差类别

- **系统误差**

- 公式近似
- 仪器结构不完善
- 环境条件：环境误差
- 生理、心理因素

特点： 恒定，经验积累减小误差

- **偶然误差：** 随机性

系统误差

公式近似：理论误差

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

单摆： $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} (1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2} + \dots)$

$$A = 1, \theta = 0$$

$$A = 1.0005, \theta = 5^\circ$$

绝热系统：补偿法



伏安法测电阻

内接法


$$R_x > \sqrt{R_A \cdot R_V}$$

外接法

$$R_x < \sqrt{R_A \cdot R_V}$$




减小电表内阻引起的误差



系统误差



- 仪器误差:



结构不完善

螺旋测微计零点不准确(校准)



天平不等臂(交换)





系统误差

- **个人误差**：生理、心理因素；按钮超前、滞后，斜视





测量误差=测量值-真值

一般不知道!!

$$Y = N \pm \Delta N$$

如何描述?

测量误差→不确定度

$$Y = N \pm U_P$$

物理量 Y

待测量

$$Y = N \pm \Delta N$$

测量值：单次，多次
平均，间接测量值

不确定度



**不确定度：代表测量值 N 不确定的程度，
也是对测量误差的可能值的测度，对待测
真值可能存在的范围的估计。**

测量结果范围：[$N - \Delta N, N + \Delta N$]

置信区间大，置信概率大

相对不确定度： $\Delta N / N$



测量不确定度:它是与测量结果相关联的参数,用以表征测量值可信赖的程度,或者说它是被测量值在某一范围内的一个评定.

A类不确定度: 由观测列统计分析评定也称统计不确定度 (**多次等精度测量**)

B类不确定度: 不用统计分析评定, 也称非统计不确定度 (**单次测量、仪器误差、估计误差**)



测量列：多次等精度测量， n 次

- ❖ 无法判定哪一次更可靠；
- ❖ 可以预期它们的平均值最可靠；
- ❖ 当测量次数 n 趋于无穷时，只要能排除系统误差（如仪器或环境因素），其平均值就是被测物理量的“真值”。



A 类不确定度

👉 问题的提出

- ❖ 设想球磨机生产出一批钢球。用螺旋测微器测得一个球的一个直径值为

$$D = 12.345 \text{ mm}$$

- ❖ 我们无法判断这个球“圆的程度”，
- ❖ 更无法判断这批球“圆的程度”以及它们大小的“均匀度”。



为此要采集多个样本

- ❖ 对于第一种情况，沿不同方向多次测量直径，求平均值，并研究各个测量值与平均值的离散性，得到“圆的程度”。
- ❖ 对于第二种情况，随机取若干钢球，分别测量它们的直径，求平均值，并研究各个测量值与平均值的离散性，“均匀度”。



测量列的期望值 — 平均值

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$



如何评价该测量列中测量值的离散程度： 测量列的标准差

❖ Bessel Formula

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$



正态分布

当有大量的、彼此无关的等权重的次要因素随机地影响测量结果，而测量次数趋于无穷时，测量值与平均值之差成为连续型随机变量，其概率密度分布为正态分布：

$$y(x - \bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x - \bar{x})^2 / 2\sigma^2}$$

正态分布特点



对称性：测量值比平均值大或小者几率相等


单峰性：测量值接近平均值的几率最大，与平均值相差越大者几率越小

有界性：在一定条件下，标准差的绝对值有一定限度

抵偿性：标准差的算术平均值随着 $n \rightarrow \infty$ 而趋于零

归一化：曲线下面积为1

$$Y(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$



$$\int_{-\sigma}^{\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.683$$

$$\int_{-2\sigma}^{2\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.955$$

$$\int_{-3\sigma}^{3\sigma} Y(\delta) d\delta = 0.997$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} Y(\delta) d\delta = 1$$



测量列标准差的统计学意义

- ❖ 标准差反映了测量值的离散程度；
- ❖ 当测量次数足够大时（比如大于 10 次），测量列中任一测量值与平均值之差落在正负标准差范围内的概率为 0.683；
- ❖ 落在 2 倍正负标准差内的概率为 0.955；
- ❖ 落在 3 倍正负标准差内的概率为 0.997。



数据的舍弃

在多次等精度测量中，如果有个别数据偏差很大，应慎重对待。往往新规律就孕育于“异常”之中；

3 σ 法则：与测量列的平均值之差大于该测量列标准差的 **3** 倍，按高斯分布，其概率小于 0.3%。对于有限次测量，可以判断为测量失误，予以剔除。



A 类标准不确定度

❖ 测量列的平均值与测量次数有关，它的涨落随着次数增加而减小。测量列平均值的标准差即测量列的 A 类标准不确定度为

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



平均值标准差的统计意义

- ❖ 待测物理量在 $[\bar{x} \pm u_A]$ 的概率为0.683;
- ❖ 在 $[\bar{x} \pm 2u_A]$ 的概率为0.955;
- ❖ 在 $[\bar{x} \pm 3u_A]$ 的概率为0.997;
- ❖ 若不写明置信概率，应默认为0.95。



$$\overline{D} = 12.345mm$$

$$n = 10$$

$$\sigma = 0.009mm$$

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.003mm$$

$$D = (12.345 \pm 0.003)mm$$

$$P = 0.68$$

$$D = (12.345 \pm 0.006)mm$$

$$P = 0.955$$



❖ 对钢球 “圆的程度” 的评价:

$$\Delta = \frac{0.006}{12.345} \approx 0.0002$$

❖ 其直径的相对偏差小于 0.02% 的可能性超过 (大于等于)95.5%.

❖ 或对这一批钢球 “均匀度” 的评价:其直径在
 $[12.345 \pm 0.006]mm$
范围内的可能性超过95.5 %.



其它分布

- ❖ 三角分布
- ❖ 均匀分布
- ❖ 学生分布 (t 分布)
- ❖ 泊松分布




图1




图2





图3

曲线下面积归一化



学生分布

- ❖ 高斯分布是无穷多次测量的一种极限情况。
有限次数时，成为学生分布（ t 分布）。
- ❖ 曲线较平缓。





t 因子

测量次数很少时，不确定度的修正

$$u_t = t_p u_A$$

扩大置信区间 $[-t_p u_A, t_p u_A]$ ，以获得相同的概率

t_p 与测量次数有关，见P30:

n/ t_p	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
0.68	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1
0.90	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.86	1.83	1.76	1.65
0.95	4.30	3.18	2.78	2.57	2.46	2.37	2.31	2.26	1.96
0.99	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	2.58



课堂小实验：时间的统计分布

参见第一册书 p66-67



- 用手机连接名称为ustcnet的校内WIFI
- 登录网址：<http://202.38.85.52/web>;
- 点击“**学生登陆**”按钮;
- 输入老师设置的“课程号”;
- 待全班登录完成后，教师关闭登录权限;
- 依次点击“开始计时、停止计时、提交结果”，记录节拍器相邻两个铃声之间的时间间隔，并上传你的测量结果。每人至少测量并上传10次，**记录数据如有误，不要提交，重新测量**;
- 观察统计的时间分布是否符合正态分布。



B 类测量不确定度

凡是**不能**用统计方法来处理的不确定度均为**B**类不确定度，如**单次测量**的B类不确定度

(1) 仪器精度的限制：最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$

(2) 测量者估算产生的部分 $\Delta_{\text{估}}$



- ❖ 用同一型号的多个仪器测量同一物理量，测量值不尽相同，这种差别有一定的范围
- ❖ 在此范围内，这种差别也遵循某种分布



例如，工厂大量生产某一量具，当设备、技术、原材料、工艺等可控制的生产条件都相对稳定，不存在系统误差的明显因素，则产品的质量指标近似服从正态分布。



如果仪器的测量误差在最大允差范围内出现的概率都相等（如长度块规在一定温度范围内由于热胀冷缩导致的长度值变化），就为**均匀分布**。界于两种分布之间则可用三角分布来描述。



① 仪器的最大允差 $\Delta_{\text{仪}}$ B类不确定度的来源之一

$\Delta_{\text{仪}}$ 包含了仪器的系统误差，也包含了环境以及测量者自身可能出现的变化（具随机性）对测量结果的影响。 $\Delta_{\text{仪}}$ 可从仪器说明书中得到，它表征同一规格型号的合格产品，在正常使用条件下，可能产生的最大误差。一般而言， $\Delta_{\text{仪}}$ 为仪器最小刻度所对应的物理量的数量级（但不同仪器差别很大）。（见第一册第26页）



各种仪器的最大允差

- ❖ 指针电表级别C: 5.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1
- ❖ 指针电表: 量程 \times 级别 %
- ❖ 数字电表: 读数 \times 级别% + 稳定显示后一位的几个单位
- ❖ 钢卷尺: 1m/1mm/+ -0.8mm, 2m/1mm/+ -1.2mm
- ❖ 游标卡尺: 125mm/0.02mm/+ -0.02mm
300mm/0.02mm/+ -0.05mm
- ❖ 螺旋测微器: 25mm/0.01mm/+ -0.004mm



模拟（指针）电表的最大允差

量程乘上级别的百分数

- ❖ 例：量程为 100 伏的**1.0级**的电压表，测量一个电池的电动势为 1.5 V。仪表的不确定度为**1.0 V**。
- ❖ 若量程为 10 伏，则降低到 **0.1 V**。



数字式仪表：

$$\Delta_{\text{仪器}} = \text{读数} \times C\% + \text{稳定显示后一位的几个单位}$$

例：某精度为1.0级的三位半电表，用20.0伏量程测量电池电动势，读数为1.50V。按其说明书，读数乘级别的1%，假设末位数字跳动5个单位，

则最大允差为：

$$(0.015 + 0.05) = 0.065 \text{ V}。$$

改用2V量程，读数为1.500V

$$\text{则最大允差为 } (0.015 + 0.005) = 0.020 \text{ V}。$$



② 测量者估算产生的 $\Delta_{\text{估}}$ B类不确定度的来源之二

模拟式仪表: $\Delta_{\text{估计}} < \text{最小分度的一半}$

数字式仪表: $\Delta_{\text{估计}} = 0$



例如：

用秒表测量时间,估算误差为 0.2 秒左右，在几十秒钟的时间段，远大于仪器的最大允差。

在暗室中做几何光学实验，进行长度测量时，长度的估算误差也可达 $\pm (1-2) \text{ mm}$ 。

选 $\Delta_{\text{估}}$ 、 $\Delta_{\text{仪}}$ 二者中较大的为测量值的B类不确定度。



❖ B类不确定度的最大值

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \Delta^2}$$


❖ B类标准不确定度 (68.3%)

$$u_B = \Delta_B / C$$

C : 置信系数




置信系数C与仪器测量误差的分布概率有关




正态分布:

$$C = 3, [-u_B, u_B], P = 0.68$$



三角分布:

$$C = \sqrt{6}, [-u_B, u_B], P = 0.65$$



均匀分布:

$$C = \sqrt{3}, [-u_B, u_B], P = 0.58$$



几种常见仪器的误差分布与置信系数

仪器	米尺	游标卡尺	千分尺	物理天平	秒表
误差分布	正态	均匀	正态	正态	正态
置信系数 C	3	$\sqrt{3}$	3	3	3



展伸不确定度

将**不确定度**乘以一个与一定置信概率相联系的因子 k ，得到扩大了置信概率(通常为0.95)的不确定度叫做**展伸不确定度**（或扩展不确定度）

❖ B类展伸不确定度

$$k_P \frac{\Delta_B}{C}$$

书上P.32

P	0.500	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
k_p (正态分布)	0.68	1.00	1.65	1.96	2.00	2.58	3.00



合成标准不确定度

多次测量中每一次测量都有 **B 类** 不确定度，而其多次测量结果的离散性由 **A 类** 不确定度来表示，它们都对测量结果的不确定度有贡献，所以要合成。

相同置信概率的不确定度按平方和来合成。



合成标准不确定度

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

P=0.68

$$U_{0.68} = \sqrt{(t_{0.68} u_A)^2 + u_B^2} = \sqrt{(t_{0.68} u_A)^2 + (\Delta_B/C)^2}$$

将置信概率都是 0.68 的A类和B类标准差合成得到
置信概率 $P = 0.68$ 的合成标准不确定度。



展伸不确定度

P=0.95

$$U_{0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95}u_A\right)^2 + \left(k_p\Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$

上式中的 $\Delta_{\text{估}}$ 被舍去



$$U_{0.68} = \sqrt{\left(t_{0.68}u_A\right)^2 + \left(\Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$

$$U_{0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95}u_A\right)^2 + \left(k_{0.95}\Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$

$$U_{0.99} = \sqrt{\left(t_{0.99}u_A\right)^2 + \left(k_{0.99}\Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$

只有相同置信概率的不确定度才可以
按平方和来合成



测量结果的表示：

$$X = \left(\overline{X} \pm U_{0.95} \right) \text{ 单位} \quad (P=0.95)$$

$$X = \left(\overline{X} \left(1 \pm \frac{U_{0.95}}{\overline{X}} \times 100\% \right) \right) \text{ 单位} \quad (P=0.95)$$



合成具有不同置信概率 A 类与 B 类不确定度的参数 k_p

$k_p \backslash P$	0.500	0.577	0.650	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
正态分布	0.675			1	1.65	1.96	2	2.58	3
均匀分布	0.877	1		1.183	1.559	1.645	1.654	1.715	1.727
三角分布	0.717	0.862	1	1.064	1.675	1.901	1.929	2.204	2.315



A类标准不确定度 $u_A = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$ $[\bar{x} - u_A, \bar{x} + u_A]$ 上的概率为 68.3%

B类标准不确定度 正态分布, $u_B = \Delta_B / C$
 $C = 3$

均匀分布: $C = \sqrt{3}$, $[-u_B, u_B]$, $P = 0.58$ $k_p u_B = k_p \Delta_B / C$

三角分布: $C = \sqrt{6}$, $[-u_B, u_B]$, $P = 0.65$

合成标准不确定度 $U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$

$$U_{0.68} = \sqrt{(t_p u_A)^2 + u_B^2} = \sqrt{(t_p u_A)^2 + (\Delta_B / C)^2} \quad P = 0.68$$

展伸不确定度

$$U_{0.95} = \sqrt{(t_{0.95} u_A)^2 + (k_p \Delta_B / C)^2} \quad P=0.95$$



测量结果的最后表达式

$$\bar{D} = 12.345mm$$

$$\sigma = 0.006mm$$

$$u_A = 0.003 \text{ mm},$$

$$\Delta_B = 0.004mm$$

$$P=0.95$$

10 次测量

$$U_{0.95} = \sqrt{(t_{0.95}u_A)^2 + (k_p\Delta_{\text{仪}}/C)^2}$$

$$U_{0.95} = \sqrt{(2.26 \times 0.003)^2 + (1.96 \frac{0.004}{3})^2}$$

$$U_{0.95} = 0.007(mm)$$

$$D = (12.345 \pm 0.007)mm$$

$$P = 0.95$$



误差传递的基本公式

👉 问题的提出

间接测量量： $W = f(x, y, z, \cdots)$, x 、 y 、 $z \cdots$ 是彼此独立的直接测量量。

方法一：

- ① 对函数求全微分或先取对数再求微分
- ② 合并同类项
- ③ 将微分符号改成不确定度符号
- ④ 求各项平方和

方法二：

➡
$$U_P^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2 \cdot U_P^2(x_i)$$



P36 例2

$$\rho = \frac{m}{m - m_1} \rho_0$$

❖ 两边取对数得: $\ln \rho = \ln m + \ln \rho_0 - \ln(m - m_1)$

• 求全微分得: $\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} - \frac{d(m - m_1)}{m - m_1}$

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dm}{m} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} - \frac{dm}{m - m_1} + \frac{dm_1}{m - m_1}$$

• 合并同类项: $\frac{d\rho}{\rho} = \frac{-m_1 dm}{m(m - m_1)} + \frac{d\rho_0}{\rho_0} + \frac{dm_1}{m - m_1}$

• 将微分号变为不确定度符号:

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left[\frac{-m_1}{m(m - m_1)}\right]^2 u_m^2 + \frac{u_{\rho_0}^2}{\rho_0^2} + \left(\frac{1}{m - m_1}\right)^2 u_{m_1}^2}$$



常用函数不确定度传递公式

函数表达式

$$W = x \pm y$$

$$W = x \cdot y$$

$$W = \frac{x}{y}$$

$$W = \frac{x^k y^n}{z^m}$$

$$W = kx$$

$$W = k\sqrt{x}$$

$$W = \sin x$$

$$W = \ln x$$

传递（合成）公式

$$U_x = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$$

$$U_{W/W} = \sqrt{(U_x/x)^2 + (U_y/y)^2}$$

$$U_{W/W} = \sqrt{(U_x/x)^2 + (U_y/y)^2}$$

$$U_{W/W} = \sqrt{k^2 (U_x/x)^2 + n^2 (U_y/y)^2 + m^2 (U_z/z)^2}$$

$$U_W = kU_x, U_W/W = U_x/x$$

$$U_{W/W} = \frac{1}{2} U_x/x$$

$$U_W = |\cos x| U_x$$

$$U_W = U_x/x$$



最大不确定度（仅用于设计！）

在很多情况下, 往往只需粗略估计不确定的大小, 可采用较为保守的线性(算术)合成法则

$$\Delta w = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \cdot \Delta z + \dots$$

$$\frac{\Delta w}{w} = \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x} \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{\partial \ln f}{\partial y} \right| \cdot \Delta y + \left| \frac{\partial \ln f}{\partial z} \right| \cdot \Delta z + \dots$$

标准不确定度: $L = 2.350 \pm 0.012(\text{cm})$

最大不确定度: $L = 2.35 \pm 0.05(\text{cm})$



例:测量一个圆柱体的体积

直径大约0.8厘米，长度3.2厘米，要求测量精度在0.5%以内，用算术合成来估算。

$$V = \frac{\pi D^2 H}{4}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{2\Delta D}{D} + \frac{\Delta H}{H}$$



$$2\frac{\Delta D}{D} \leq 0.25\%$$

$$\frac{\Delta H}{H} \leq 0.25\%$$

$$\Delta D \leq 0.01mm$$

$$\Delta H \leq 0.08mm$$

游标卡尺： 125mm/ $\pm 0.02mm$

300mm/ $\pm 0.05mm$


螺旋测微器： 25mm / $\pm 0.004mm$



H : 游标卡尺

D : 螺旋测微器

光路图



计算公式

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$





原始数据：为了保证等精度测量，我们在固定物距的前提下，对像距进行5次测量

物距 $p = 15.00 \text{ cm}$;

**像距（五次） $p_1' = 31.65 \text{ cm}$, $p_2' = 31.68 \text{ cm}$,
 $p_3' = 31.68 \text{ cm}$, $p_4' = 31.63 \text{ cm}$, $p_5' = 31.66 \text{ cm}$**

1.物距（单次）： $p_{\text{单}} = 15.00 \text{ cm}$

$$u_{pB} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{1.2 \text{ mm}}{3} = 0.4 \text{ mm} = 0.04 \text{ cm}$$

$$U_p = 0.04 \text{ cm}$$

$$p = p_{\text{单}} \pm U_p = 15.00 \pm 0.04 (\text{cm}) \quad (P = 0.68)$$

$$p = p_{\text{单}} \pm 2U_p = 15.00 \pm 0.08 (\text{cm}) \quad (P = 0.95)$$



2.像距（五次） $p_1'=31.65\text{cm}$ ， $p_2'=31.68\text{cm}$ ， $p_3'=31.68\text{cm}$ ， $p_4'=31.63\text{cm}$ ， $p_5'=31.66\text{cm}$

$$\overline{p'} = \frac{\sum_{i=1}^5 p'_i}{5} = 31.66(\text{cm}) \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (p'_i - \overline{p'})^2}{n-1}} = 0.02(\text{cm})$$

$$u_{p'A} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.009\text{cm} \quad u_{p'B} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{C} = \frac{1.2\text{mm}}{3} = 0.04\text{cm} \quad (P = 0.68)$$

$$U_{p'} = \sqrt{(t_p \cdot u_{p'A})^2 + u_{p'B}^2} = \sqrt{(1.14 \times 0.009)^2 + (0.04)^2} = 0.04(\text{cm}) \quad (P = 0.68)$$

$$p' = \overline{p'} \pm U_{p'} = 31.66 \pm 0.04(\text{cm}) \quad (P = 0.68)$$

$$p' = \overline{p'} \pm 2U_{p'} = 31.66 \pm 0.08(\text{cm}) \quad (P = 0.95)$$



由焦距公式

$$\overline{f} = \frac{\overline{p} \cdot \overline{p'}}{\overline{p} + \overline{p'}} = \frac{15.00 \times 31.66}{15.00 + 31.66} = 10.18(\text{cm})$$

现在由原始公式导出传递公式

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow f = \frac{pp'}{p + p'}$$

求对数

$$\ln f = \ln p + \ln p' - \ln(p + p')$$

求微分

$$\frac{df}{f} = \frac{dp}{p} + \frac{dp'}{p'} - \frac{dp + dp'}{p + p'}$$

合并同类型，系数取绝对值并改成不确定度符号

$$\frac{df}{f} = \frac{p' dp}{p(p + p')} + \frac{p dp'}{p'(p + p')}$$



$$\frac{u_f}{f} = \frac{p'u_p}{p(p+p')} + \frac{pu_{p'}}{p'(p+p')}$$

$$\frac{Uf}{f} = \sqrt{\left[\frac{p'Up}{p(p+p')}\right]^2 + \left[\frac{pUp'}{p'(p+p')}\right]^2}$$

$$\frac{U_f}{f} = \sqrt{\left[\frac{31.66 \times 0.08}{15.00(15.00 + 31.66)}\right]^2 + \left[\frac{15.00 \times 0.08}{31.66(15.00 + 31.66)}\right]^2}$$

$$\Rightarrow U_f = 0.04(cm)$$

$$\therefore f = \bar{f} \pm U_f = 10.18 \pm 0.04(cm)$$



拉伸法测量钢丝的杨氏模量

$$E = \frac{2DLF}{Slb} = \frac{8mgDL}{\pi d^2 lb}$$

$$\ln E = \ln 8g + \ln m + \ln D + \ln L - \ln \pi - 2 \ln d - \ln l - \ln b$$

$$\frac{dE}{E} = \frac{dm}{m} + \frac{dD}{D} + \frac{dL}{L} - 2 \times \frac{dd}{d} - \frac{dl}{l} - \frac{db}{b}$$

$$\frac{u_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(2 \times \frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2}$$



不确定度分析的意义

不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的**精确度**。更重要的是人们在接受一项测量任务时，要根据对测量不确定度的要求**设计实验方案，选择仪器和实验环境**。在实验过程和实验后，通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。



不确定度均分原理

在**间接测量**中，每个独立测量量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度**均匀分配**到各个分量中，由此**分析各物理量的测量方法和使用的仪器**，指导实验。一般而言，这样做比较经济合理，对测量结果影响较大的物理量，应采用精确度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求高精度仪器。



下周先上大课，再回实验室做实验
从教学平台下载《绪论课实验讲义》
预习：

- 1、自由落体测重力加速度(预习15/操作45/报告40)**
自己设计实验原理与方案，并写一份预习报告；
- 2、单摆的设计和研究P125(预习20/操作40/报告40)**

请参考P40页例5写一份设计报告当作预习报告

预习报告在实验前提交；
没有设计报告不能作实验！



下周先上1小时绪论课，再回各自实验室完成以下两个实验：

从教学平台下载《绪论课实验讲义》：

1、“自由落体测重力加速度”实验，按前述要求写一份预习报告

2、“单摆的设计和研究”实验，请参考《大学物理实验》第一册第40页例5写一份设计报告当作预习报告


自由落体测重力加速度

❖ 从起点开始下落距离不易测准

下落的起始和终止位置不明确

❖ 从起点开始下落时间不易测准

由于电磁铁有剩磁，因此小球下落的初始时间不准确





单摆的设计与制作





单摆实验原理

线的质量 \ll 小球的质量


球的直径 \ll 线的长度

忽略： 空气阻力、浮力、线的伸长

近似： 小摆角作简谐振动

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \left(\frac{\Delta g}{g} < 1.0\%\right)$$

无质量细线
系一质点





在设计报告上给出

- ❖ 摆长用什么仪器测量？摆球直径需要用游标卡尺测量吗？
- ❖ 至少需要测几个周期？

Thank You !

