



大学物理 一级实验绪论 (二)

物理实验教学中心

赵霞

2019年3月19日



今天课后到所在实验室完成、 **单摆、自由落体**两个实验！

预习报告必须手写，上课先交预习报告再做实验，获得相应预习报告分！

单摆：预习15/操作45/报告40

自由落体：预习20/操作40/报告40



复 习



A 类标准不确定度

$$u_A = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$[\bar{x} - u_A, \bar{x} + u_A]$ 上的概率为 68.3%

B 类标准不确定度

$$u_B = \Delta_B / C$$

C: 置信系数, 与仪器测量误差的分布概率有关

$$\Delta_B = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \Delta_{\text{估}}^2}$$

正态分布: $C = 3, [-u_B, u_B], P = 0.68$

均匀分布: $C = \sqrt{3}, [-u_B, u_B], P = 0.58$

三角分布: $C = \sqrt{6}, [-u_B, u_B], P = 0.74$



合成标准不确定度

$$U = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

$$P=0.68$$

$$U_{0.68} = \sqrt{\left(t_p u_A\right)^2 + u_B^2} = \sqrt{\left(t_p u_A\right)^2 + \left(\Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$

展伸不确定度

$$P=0.95$$

$$U_{0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} u_A\right)^2 + \left(k_p \Delta_{\text{仪}}/C\right)^2}$$



实验结果的表示



- 1、不确定度通常只取一位有效数字，首位数字**小于3**时，也可取两位有效数字。
- 2、不确定度的取舍采用**四舍六入五凑偶**。
- 3、测量结果有效数字的位数取决于测量结果的不确定度，测量结果的有效位数要向**不确定度**看齐。
- 4、实验结果一般用绝对不确定度表示，也可用相对不确定度表示。



读数的有效数字



- ❖ 有效数字：测量结果中可靠的几位数加上有误差的一位数
- ❖ 测量只写到开始有误差的那一位，该位数后：**四舍六入五凑偶**
- ❖ 有效数字的位数与小数点无关：1.23 同123
0.0123和0.01230；前者为3位，后者为4位
1.35 和1.3500；前者为3位，后者为5位
- ❖ 直接测量：仪器的最小分度+1位估读位
- ❖ 间接测量：与运算方式有关



间接测量的有效数字



❖ 加减运算，由最大不确定度分量决定：

$$432.3 + 0.1263 - 2 = 430$$

❖ 乘除运算，由最少有效数字分量决定：

$$48 \times 3.2345 / 1.732 = 52$$

$$48 \times 3.2345 / 0.173^2 = 5.2 \times 10^3$$

❖ 运算结果第一位是1, 2, 3时，可以多保留一位：

$$6.3 \times 4.3 = 27.1$$

❖ 常数（如 π 等）多保留1位

❖ 中间计算结果的有效数字：可多保留1位



例：测量合金圆柱体的密度，求其标准不确定度
 $m=14.00\text{ g}$, 最大允差 0.04g

D/cm	1.0502	1.0488	1.0516	1.0480	1.0495	1.0470
H/cm	2.000	2.002	1.998	2.000	2.000	2.002

$P=0.683$

$\bar{D} = 1.049\textcolor{red}{18}\text{cm}$

中间结果可多保留一位 螺旋测微器

$$u_{AD} = \sigma_{\bar{D}} / \sqrt{6} = 0.0007\text{cm}$$

$$u_{BD} = \Delta_{\text{仪}} / 3 = 0.0004 / 3 = 0.00013\text{cm}$$

$$u_D = \sqrt{\left(t_p u_{AD}\right)^2 + \left(k_p u_{BD}\right)^2} = \sqrt{\left(1.11 u_{AD}\right)^2 + \left(u_{BD}\right)^2} = 0.0008\text{cm}$$

$$D = \bar{D} \pm u_D = (1.049\textcolor{red}{2} \pm \textcolor{red}{0.0008})\text{cm} \quad (P = 0.683)$$



$$\bar{H} = 2.0003cm$$

$$u_{AH} = \sigma_{\bar{H}} / \sqrt{6} = 0.0006cm$$

$$u_{BH} = \Delta_{\text{仪}} / \sqrt{3} = 0.002 / \sqrt{3} = 0.0012cm$$

$$u_H = \sqrt{(t_p u_{AH})^2 + (k_p u_{BH})^2} = \sqrt{(1.11 u_{AH})^2 + (1.183 u_{BH})^2} = 0.0016cm$$

$$H = \bar{H} \pm u_H = (2.0003 \pm 0.0016)cm$$

游标卡尺



$$u_{Bm} = 0.04g / 3 \approx 0.013g$$

$$u_m = \sqrt{u_{Am}^2 + u_{Bm}^2} = 0.013g$$

$u_{Am} = 0$

$$m \pm \sigma_m = (14.00 \pm 0.01)g$$



$$\bar{\rho} = \frac{4m}{\pi D^2 H} = \frac{4 \times 14.00}{\pi 1.0492^2 \times 2.0003} = 8.094 \text{ g / cm}^3$$

常数多取一位3.1415

$$\begin{aligned} \frac{u_{\rho}}{\rho} &= \sqrt{\left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2u_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{u_H}{H}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{0.013}{14.00}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.0008}{1.0492}\right)^2 + \left(\frac{0.0016}{2.0003}\right)^2} \\ &= 0.0022 \end{aligned}$$

$$u_{\rho} = 8.094 \times 0.0022 = 0.018 \text{ g / cm}^3$$

$$\bar{\rho} = \bar{\rho} \pm u_{\rho} = (8.094 \pm 0.018) \text{ g / cm}^3 \quad \mathbf{P = 0.68}$$



不同分布测量仪器的置信概率 P 与置信因子 K_p

$K_p \backslash P$	0.500	0.577	0.650	0.683	0.900	0.950	0.955	0.990	0.997
正态分布	0.675			1.000	1.650	1.960	2.000	2.580	3.000
均匀分布	0.877	1.000		1.183	1.559	1.645	1.654	1.715	1.727
三角分布	0.717	0.862	1.000	1.064	1.675	1.901	1.929	2.204	2.315

几种常见仪器的误差分布与置信系数

仪器	米尺	游标卡尺	千分尺	物理天平	秒表
误差分布	正态	均匀	正态	正态	正态
置信系数 C	3	$\sqrt{3}$	3	3	3

常用数据处理方法



- (1) 列表法
- (2) 作图法
- (3) 最小二乘法
- (4) 曲线改直

一、列表法



列表法是记录数据的基本方法。可使实验结果**一目了然**，避免混乱和丢失数据，便于查对，列表法是记录的最好方法。

列表法的优点：

1. 数据易于参考比较，便于检查数据的合理性，发现和分析问题，指导实验；
2. 形式紧凑；
3. 同一表被可以同时表示几个变量间的变化而不紊乱。



表1：伏安法测电阻实验数据

$U(V)$	0.74	1.52	2.33	3.08	3.66	4.49	5.24	5.98	6.76	7.50
$I(mA)$	2.00	4.01	6.22	8.20	9.75	12.00	13.99	15.92	18.00	20.01

列表法的注意事项：

1. 测量量的名称、单位应在名称栏中注明；
2. 要正确反映测量数据的有效数字；
3. 表格应力求简单明了。
4. 用钢笔/圆珠笔，如实记录数据



测量圆柱体的直径**D**（千分尺）和高**H**（游标卡尺）

D/mm	10.502	10.488	10.516	10.480	10.495	10.470
H/mm	20.00	20.02	19.98	20.00	20.00	20.02

或者

测量圆柱体的直径**D**（千分尺）和高**H**（游标卡尺）

D/mm	10.502	10.488	10.516	10.480	10.495	10.470
H/mm	20.00	20.02	19.98	20.00	20.00	20.02

二、作图法



- 坐标纸
直角、半对数、对数坐标纸等
- 应用软件
origin、matlab、mathematica



作图法可形象、**直观**地显示出物理量之间的函数关系，也可用来求某些物理参数，因此它是一种重要的数据处理方法。

1. 作图时要先整理出数据表格

选择合适的**坐标分度值**，确定坐标纸的大小。

坐标分度值的选取应能基本反映测量值的**准确度或精密度**。

可靠数字在图中也应可靠，可疑位在图中应是估计的，即图纸中的一小格对应数值中可靠数字的最后一位。

适当选取 x 轴和 y 轴的比例和坐标的起点，使图线比较对称的充满整个图纸，不要缩在一边或一角。除特殊需要以外，坐标轴的起点一般不一定取为零值。根据表 1 数据 U 轴可选 1mm 对应于 0.10 V， I 轴可选 1mm 对应于 0.20 mA，并可定坐标纸的大小（略大于坐标范围、数据范围）约为 130 mm \times 130 mm。



2. 标明坐标轴：


用粗实线画坐标轴，
用箭头标轴方向，标坐标
轴的名称或符号、单位，
再按顺序标出坐标轴整分
格上的量值。

3. 标实验点：

实验点可用“+”
、“●”、“○”
等符号标出（同一坐标系
下不同曲线用不同的符号
）。

4. 连成图线：

用直尺、曲线板等把
点连成直线、光滑曲线。
一般不强求直线或曲线通
过每个实验点，应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。



5. 标出图线特征：


在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。如利用所绘直线可给出被测电阻 R 大小：从所绘直线上读取两点 A 、 B 的坐标就可求出 R 值。

由图上 A 、 B 两点可得被测电阻 R 为：

$$R = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A} = \frac{7.00 - 1.00}{18.58 - 2.76} = 0.379(\text{k}\Omega)$$

6. 标出图名：


在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。



电阻伏安特性曲线

至此一张图才算完成

■ B






图1 光杠杆法测铜棒的长度与温度的关系




图1. 电学元件伏安特性曲线

不当：横轴坐标分度选取不当。

横轴以3 cm 代表1 V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm 代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。



作图软件介绍: Origin



- ❖ 学校主页——信息门户——正版软件
- ❖ 方法——自己摸索
- ❖ 教学平台课件: Origin简易使用教程


■ 产品列表

Windows	Office	ORIGIN	MATLAB	高斯	福昕PDF	NOD32
---------	--------	--------	--------	----	-------	-------

产品名称

工具或使用说明

- OriginPro 2017 提取密码:ucj3t4 使用说明 培训材料
- OriginPro 2018 提取密码:hqfvhh 使用说明 培训材料
- Origin公司提供的资料等已经上载到此页面, 如有我校老师教学中需要Origin公司协助准备教程等, 可以联系李会民老师 (63600316, hml@ustc.edu.cn), 软件授权及相关问题请联系沈瑜老师 (63602248, shenyu@ustc.edu.cn)。





三、最小二乘法



用作图法把实验数据表示成曲线，固然可以看出事物之间的规律，但毕竟不如方程来得**确切**。

如何从实验数据出发求出方程，这也是数据处理中常常遇到的问题。在多数情况下，两个物理量直接的关系在一定的范围内应是渐变的。应当用光滑连续的曲线来拟合“数据点”，描述其关系。因此，拟合的原则是**使各数据点（沿纵轴方向）到所拟合的曲线的距离平方之和为最小**。在数学上这叫**最小二乘法**。根据这个原则，各数据点要均匀分布在曲线的两侧。



方程的回归，首先要确定函数的形式

- 线性的函数关系，则可写成： $Y = aX + b$;
- 指数函数关系，则可写成： $Y = ae^{bx} + c$
- ❖ 函数关系不明确，则常用多项式来表示：

$$Y = a_0X + a_1X^2 + \cdots$$



原则:

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^k [y_i - (b_1 x_i + b_0)]^2 \text{ 为最小}$$

$$b_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$


$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$





一元线性回归

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\left[\overline{x^2} - (\bar{x})^2 \right] \left[\overline{y^2} - (\bar{y})^2 \right]}$$

$$-1 \leq r \leq 1$$

相关系数 r : 定量描述 x 、 y 变量之间线性相关程度的好坏。

r 值在 $0 < |r| < 1$, r 越接近于1, x 和 y 之间线性相关越好; r 为正, 称为正相关; r 为负, 称为负相关; r 接近于0, x_i 和 y_i 为非线性。



斜率 m 和截距 b 的不确定度评定

❖ 斜率 m 的标准差为

$$s_m = m \sqrt{\left(\frac{1}{r^2} - 1\right) / (n - 2)}$$

❖ 截距 b 的标准差为

$$s_b = \sqrt{x^2} \cdot s_m$$

❖ 斜率 m 和截距 b 的扩展不确定度

$$u_m = t_p s_m; \quad u_b = t_p s_b$$

式中 t_p 是置信概率 P （或显著性水平 $\alpha=1-P$ ）时，根据自由度 $\nu=N-2$ 查 t 分布表所得到的 t 值。



t 分布表



t_P P v	0.997	0.95	0.683
1	235.80	12.71	1.84
2	19.21	4.30	1.32
3	9.21	3.18	1.20
4	6.62	2.78	1.14
5	5.51	2.57	1.11
6	4.90	2.45	1.09
7	4.53	2.36	1.08
8	4.28	2.31	1.07
9	4.09	2.26	1.06
10	3.96	2.23	1.05
11	3.85	2.20	1.05
12	3.76	2.18	1.04
13	3.69	2.16	1.04
14	3.64	2.14	1.04
15	3.59	2.13	1.03
16	3.54	2.12	1.03
17	3.51	2.11	1.03
18	3.48	2.10	1.03
19	3.45	2.09	1.03
20	3.42	2.09	1.03
∞	3.00	1.96	1



作图法和最小二乘法 所求解的方程参数及不确定度之比较



- ❖ 作图法的最大优点是**直观**。在诸多数据点的拟合中，如果发现有一个点明显偏离所拟合的曲线，就需要在这个点所处物理条件附近，再进行仔细的实验，查明是否是实验误差，还是有新的现象或规律。
- ❖ 所拟合曲线的曲率变化较大处，测量点要密集。因此，根据曲线有助于设计改进实验。
- ❖ 作图法需较长时间，曲线拟合过程中也会引入误差；求解实验方程参数及其不确定度比较麻烦。
- ❖ 用回归法只需按动计算器的几个键，就可以确定实验方程的参数及其不确定度。
- ❖ 但如果实验数据有误，或所拟合的方程形式不合适，则相关系数小，须重新检查数据或方程形式。由于不直观，难以断定问题之所在。





四、非线性关系：曲线改直

探测线圈上的感应电压与屏蔽铝箔的厚度之间的关系, 求衰减系数

$$V = V_0 e^{-\alpha d} \quad \rightarrow \quad \ln V = \ln V_0 - \alpha d$$

$\ln V - d$ 曲线





- ❖ 在直角坐标纸上作 $\ln V$ - d 图。
- ❖ 或在半对数纸上，作 V - d 图。要在对数轴上标记 V 。
- ❖ 这时求斜率要注意，用纵坐标的长度差除以横坐标的长度差。



幂函数

$$y = ax^b \quad \rightarrow \quad \lg y = \lg a + b \lg x$$

双曲线

$$I\omega = a \quad \rightarrow \quad I - \frac{1}{\omega}$$



二次函数

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$


$$\frac{s}{t} = v_0 + \frac{1}{2} a t$$

$$\frac{s}{t} - t$$

五、误差杆(棒)



如果在作图时用线段标示出测量值的不确定度 $\pm \Delta_{\text{仪}}$ ，则将会更全面地反映出实验的精度。线段的长度为 $2\Delta_{\text{仪}}$ ，这种小线段称为误差杆。



数据点的舍弃



- ❖ 如果绝大多数数据点可以拟合成一条直线（或曲线），只有一个点偏离甚远，就要考虑这一对测量值的可靠性了。严格地讲，应该重新测量。
- ❖ 但有时无法或没必要重做实验，可不可以舍弃这个点呢？



一般来说，在有限范围内，两个物理量之间的关系多为连续的；反映其关系的曲线不大可能有大的突然起伏。我们可以参照测量不确定度理论中剔除坏值的**3 σ 原则**来处理。如果该点到按其他点拟合的曲线的距离大于1.5倍误差杆的长度，且曲率变化不大时，可以考虑舍弃该点。



不画出误差杆就难以判断。要注意，曲线拟合是对多个数据点的统计学意义下的操作，若一共只有3、4个点，就不能草率地舍弃任何一个点了。

还要注意，各个数据点的误差杆长度不一定相等。或者，对数据做某种处理（如取对数）后，再进行作图，误差杆的长度也会变化。



- ❖ 在作图中, 画出误差杆, 标明每一个数据点的合理范围, 显现出科学负责的态度。
- ❖ 在科研中常常见到。
- ❖ 在某些年的国际奥林匹克竞赛的评分标准中有此项。



$$U = U_0 e^{-ad}$$

$d/\mu m$	25	50	75	100	125	150	175
U/V	44.26	37.71	31.19	25.79	20.90	18.36	15.00
$\Delta U/V$	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.6

$U-d$: $2\Delta U$

$\ln U-d$: $2\Delta U/U$



请到相应实验室完成实验！

Thank You !