

PathDxf2GCode

Utility für grafische Definition von Fräspfaden

H.M.Müller, Version 0.4, Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Problem.....	4
2. Herstellungsprozess.....	5
3. Lösungskonzept.....	6
4. Benutzerdokumentation.....	7
4.1. Arbeitsprozess.....	7
4.1.1. Bauteile konstruieren.....	7
4.1.2. Projekt konstruieren.....	7
4.1.3. Pfaddateien exportieren.....	7
4.1.4. G-Code erzeugen.....	8
4.1.5. Fräsen.....	8
4.2. Pfadzeichnungen.....	8
4.2.1. Ein Beispiel.....	8
4.2.2. Pfadlayer.....	10
4.2.3. Aufbau einer Pfadkonstruktion.....	11
4.2.4. Parameter-Texte.....	11
4.2.5. Geometrie der Fräsparameter.....	12
4.2.6. Pfade.....	13
4.2.7. Leerfahrten.....	14
4.2.8. Fräsketten und Fräsesegmente.....	14
4.2.9. Bohrlöcher.....	15
4.2.10. Helixkreise.....	15
4.2.11. Teilpfad-Einbettungen.....	16
4.2.12. Sternförmige Pfade.....	16
4.2.13. Sackgassen-Pfade – Wende-Markierungen.....	17
4.3. Bauteile.....	17
4.3.1. Bauteilpfad-DXF-Dateien.....	17
4.3.2. Q-Projekt.....	19
4.4. Projekte.....	19
4.4.1. Projektnummern.....	19
4.4.2. Projekt-Pfadzeichnungen und Teilpfade.....	19
4.5. Z-Probes.....	21
4.5.1. Grundlagen.....	21
4.5.2. Pfad-Zeichnung.....	21
4.5.3. Messfahrt.....	22
4.5.4. Erzeugen der Milling.gcode-Datei.....	22
4.6. Aufruf von MyDxf2GCode.....	23
4.6.1. Aufrufparameter.....	23
4.6.2. Probleme.....	23
4.6.2.1. „Pfaddefinition ... nicht gefunden.“.....	23
4.6.2.2. „Ende-Markierung fehlt.“.....	23
4.6.2.3. „S-Wert fehlt“, „B-Wert fehlt“,	23
4.6.2.4. „Keine weiteren Segmente ab Punkt ... gefunden.“.....	24
4.7. Aufruf von MyGCodeAddZAdjusts.....	24
4.7.1. Aufrufparameter.....	24
4.7.2. Probleme.....	24
4.8. Fräsen.....	24
5. Programmdokumentation.....	25
5.1. Compiler-Phasen.....	25

5.2. Klassenmodelle.....	25
5.3. Spezielle Algorithmen.....	25
5.3.1. DxfFile.cs.....	25
5.3.2. ErrorCollection.cs.....	25
5.3.3. MillingGeometry.cs.....	26
5.3.3.1. Transformation.....	26
5.3.3.2. EmitMillingGCode-Implementierungen.....	26
5.3.4. GeometryHelpers.cs.....	26
5.3.5. Options.cs.....	26
5.3.6. PathModel.cs.....	26
5.3.7. PathModelCollection.cs.....	26
5.3.8. PathSegment.cs.....	26
5.3.9. PathSegmentCollection.cs.....	26
5.3.10. Program.cs.....	26
5.4. Aktuell bekannte oder vermutete Bugs.....	26
5.5. Fehlende Features.....	26
5.5.1. <-Einbettungen.....	26

1. Problem

Mit einem CAD-Programm konstruiert man zuerst einmal „Bauteile“, also die *Endergebnisse* eines Herstellungsprozesses. Als nächsten Schritt (oder parallel dazu) muss man auch diesen Herstellungsprozess selbst beschreiben und eventuell dafür weitere Konstruktionen zur Verfügung stellen – spezielle Werkzeuge, Zwischenschritte der Bauteile bei der Fertigung oder, im Falle einer CNC-Fertigung, „CNC-Programme“ zur Steuerung von CNC-Maschinen.

Bei CNC-Fertigung muss heutzutage typischerweise eine DXF-Datei in eine G-Code-Datei umgesetzt werden. Die Umsetzung hängt natürlich von der konkreten Fertigung ab, also u.a.,

- mit welcher Art von CNC-Maschine
- mit welchen Eigenschaften
- aus welchem Material
- mit welcher Genauigkeit

gefertigt wird: Für dasselbe Endergebnis (von der Form her) braucht ein 3D-Drucker eine andere G-Code-Datei als eine CNC-Fräse oder (wenn die Fertigung damit möglich ist) eine CNC-Drehbank. Aber nicht nur die Maschine ist relevant: Wenn eine CNC-Fräse ein Bauteil aus Blockmaterial herausfräsen soll, ist anderer G-Code nötig als bei einer Herstellung aus Halbzeugen. Und neben diesen grundsätzlichen Unterschieden muss ein G-Code-Generator auch viele spezifische Parameter der Ziel-CNC-Maschine wissen, um dafür korrekten und idealerweise auch effizienten G-Code zu erzeugen.

Die grundlegende Frage, die sich mir mit meinen speziellen Konstruktionen gestellt hat, ist: Kann ich ein Standardprogramm verwenden, oder brauche ich eine spezielle Lösung?

2. Herstellungsprozess

Um die Frage aus dem letzten Abschnitt zu beantworten, muss ich zuerst den angedachten Herstellungsprozess beschreiben, der wiederum durch das Endergebnis getrieben ist. Hier sind relevante Eigenschaften dieses Prozesses:

1. Was ich bauen will, sind einzelne, speziell projektierte mechanische *Modelle*, die aus vorkonstruierten *Bauteilen* zusammengebaut werden.
2. Aufgrund der relativ großen Anzahl verschiedener Bauteile ist deren Massenfertigung „auf Lager“ nicht sinnvoll – stattdessen werden bei der Projektierung die nötigen Bauteile eruiert und dann gefertigt.
3. Die Herstellung der Bauteile erfolgt aus vorher bekannten, einfachen Halbzeugen (aktuell sind das Alu-Flach- und Winkelprofile). Die G-Code-Erzeugung kann und soll auf diese Halbzeuge abgestimmt werden.
4. Die Bauteile sind in aller Regel klein (max. 100 mm lang, häufig unter 50 mm); die CNC-Fräse kann mit einem Aufspannen von Halbzeugen eine mittlere Anzahl (10...30) von Bauteilen fertigen. Es ist daher nötig, dass die *G-Code-Datei für einen Fertigungslauf* aus den Konstruktionsbeschreibungen mehrerer Bauteile *zusammengesetzt werden kann*.
5. Manche Bauteile müssen umgespannt werden (i.d.R. alle Winkelprofile, um die zwei Schenkelseiten getrennt zu bearbeiten).
6. In manchen Fällen ist ein Werkzeugwechsel nötig (von einem Schaftfräser zu einem Nutfräser).

3. Lösungskonzept

Vor allem die Halbzeuge, die ich auf meiner CNC-Fräse verwenden will, sind spezifisch für meine Konstruktionen. Es gibt sicher professionelle G-Code-Generatoren, denen man die Verwendung von Halbzeugen beibringen kann; die Lizenzkosten einerseits, und die Konfigurationsaufwände andererseits möchte ich lieber gar nicht wissen ... (was vielleicht falsch ist, weil ich eine elegante Lösung übersehe; trotzdem riskiere ich das mal; hier könnte ich evtl. mal weiterforschen: [How to Convert DXF to G-code: 4 Easy Ways | All3DP](#)).

Darüberhinaus traue ich einem automatisch erzeugten G-Code nur begrenzt. Später einmal, wenn ich das Verhalten meiner Maschine wirklich verstehe, werde ich mich drauf einlassen – aber momentan will ich einmal jede Bewegung der Maschine „selbst vorgegeben haben“.

Deshalb ist meine Entscheidung: Ich will den G-Code-Generator selbst schreiben.

Allerdings will ich nicht durch mehr oder weniger „Intelligenz“ aus der endgültigen Beschreibung eines Bauteils die Fräspfade rückrechnen: Sondern auch diese Pfade von Hand konstruieren, mit demselben CAD-Tool, das ich für die Bauteile-Konstruktion verwende:

- Erstens weil das einfacher ist;
- aber auch wegen der erwähnten „Vorgabe“-Anforderung.

Damit sehen die Grobanforderungen für meinen Herstellungsprozess und dann den G-Code-Generator so aus:

a) Darstellung aller für die Fräspfade nötigen Pfadelemente im CAD-Programme; derzeit sind das:

- gerade Segmente,
- Kreissegmente und
- Bohrungen;

b) Darstellung aller für die Fräspfade nötigen Werte (z.B. Tiefe einer Bohrung, Höhe einer Leerfahrt) über Parameter grafischer Objekte, die

- einfach über das CAD-Programm angegeben werden können,
- sich dort optisch erkennbar unterscheiden; und
- stabil im Programm aus der erzeugten DXF-Datei ausgelesen werden können;

c) für jeden Pfad Ergänzung von Anfangs- und Endpunkten und einer auslesbaren Bezeichnung, die zur Verknüpfung von Pfaden in einer übergreifenden Zeichnung verwendet werden können.

Was ich *nicht* verlange, ist eine Anpassbarkeit an verschiedene Fräser-Durchmesser: Für einen anderen Fräser muss der Pfad neu konstruiert werden.

Die folgenden zwei Kapitel beschreiben

- den Vorlaufprozess, um die G-Code-Dateien zu erzeugen (Kapitel 4);
- und dann den internen Aufbau des G-Code-Generators (Kapitel 5).

4. Benutzerdokumentation

4.1. Arbeitsprozess

Der Konstruktions- und Herstellungsvorgang mit PathDxf2GCode läuft so ab:

4.1.1. Bauteile konstruieren

Die Bauteile werden konstruiert¹. Die Layers² werden mit Nummern ohne Buchstaben am Ende bezeichnet, z.B. 2913 oder 2913.4.

Danach werden getrennte Pfadzeichnungen für jede „Pfaddimension“ angelegt. I.d.R. ist für Bauteile aus Flach-Halbzeugen nur eine Pfadzeichnung (ein Aufspannen) nötig, während für Bauteile aus Winkelprofilen zwei Pfadzeichnungen nötig sind (die ich üblicherweise mit L und R bezeichne). Auch für Bauteile, die mehrere verschiedene Fräser brauchen, sind mehrere Pfadzeichnungen nötig (z.B. Räder mit einer Rille, die mit einem T-Fräser erzeugt wird).

4.1.2. Projekt konstruieren

Für die mechanischen Modelle werde ich eine Gruppe von Bauteilen gemeinsam in einem Fräsdurchgang erzeugen. Daher ist dort eine übergreifende *Projekt-Konstruktion* nötig, die die Fräspfade für alle diese Bauteile miteinander verbindet.

Dazu werden in einer neuen CAD-Datei je Pfaddimension Projekt-Pfadzeichnungen angelegt, die die jeweiligen Pfade aller zu fertigenden Bauteile auf der Opferplatte (Aufspannplatte) anordnen und hintereinander verknüpfen. Die Projekt-Pfadzeichnungen zeigen auch die bemaßte Anordnung der Halbzeuge auf der Aufspannplatte sowie die Position des Fräskoordinaten-Prüfpunkts und -Ursprungs.

Wenn nur ein Bauteil erzeugt wird, dann reicht die Bauteile-Pfaddatei als Input für die G-Code-Generierung.

4.1.3. Pfaddateien exportieren

Die Pfad-Zeichnungen werden als DXF-Dateien exportiert. Die Verzeichnisstruktur kann beliebig sein (siehe dazu auch /d-Parameter auf S. 22), praktisch bewähren sich wohl zwei Strukturen:

- Für Projekte ohne vorkonstruierte Bauteile legt man jeweils ein neues Verzeichnis an, i.d.R. mit dem Datum im Verzeichnisnamen. Dort werden alle nötigen Pfaddateien abgelegt.
- Für vorkonstruierte Bauteile und daraus zusammengesetzte Projekte legt man
 - die Bauteil-Pfade in ein Bauteil-Verzeichnis (oder einige wenige),
 - die Projekt-Pfadzeichnungen wie oben in ein Projekt-Verzeichnis.

Für jede DXF-Datei wird auch eine entsprechende PDF-Datei erzeugt und mitabgelegt.

1 Ich verwende das (altertümliche?) Becker-CAD 2D; und konstruiere „klassisch“ über Risse, also nicht mit 3D-Objekten. Ist halt so.

2 In Becker-CAD heißen die Layers „Folien“.

4.1.4. G-Code erzeugen

PathDxf2GCode wird für die exportierten DXF-Dateien aufgerufen (siehe S. 22). Als Ergebnis entsteht jeweils eine G-Code-Datei mit demselben Namen, aber mit Erweiterung .GCODE.

Wenn bei der Umsetzung Fehler auftreten, müssen die Pfad-Konstruktion im CAD-Programm korrigiert (siehe dazu S. 23) und erneut exportiert werden.

4.1.5. Fräsen

Für jede G-Code-Datei werden


- die Halbzeuge entsprechend auf- oder umgespannt (für diesen manuelle Arbeit dienen die PDF-Dateien mit den enthaltenen Material-Beschreibungen und Bemaßungen),
- der Koordinaten-Ursprung der Fräsmaschine gesetzt
- und dann der Fräsdurchgang durchgeführt.

4.2. Pfadzeichnungen


Pfadzeichnungen werden einerseits für einzelne Bauteile angelegt. Wenn – wie auf S. 7 beschrieben – diese zu Projekten zusammengesetzt werden, werden auch dafür Pfadzeichnungen angelegt (die dann Teilpfad-Einbettungen für die Bauteile enthalten – siehe S. 16). Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeinen Elemente von Pfadzeichnungen, ihre Verwendung steht in eigenen Abschnitten zu Bauteilen (S. 17) und Projekten (S. 19).

4.2.1. Ein Beispiel

Hier ist ein Beispiel einer Konstruktion – in diesem Fall eines Bauteils (Zeichnung Nr. 2050+2051 K; K steht für „Konstruktion“):



Die Zeichnung für den zugehörigen Fräspfad (hier ein *Bauteilpfad*) sieht so aus (Zeichnung Nr. 2051 P1; P steht für „Pfad“):



Einige wichtige Elemente jedes Pfades sind hier direkt erkennbar:

a) Der Anfang eines Pfades (unter dem Text M20x2...) ist durch einen kleinen Kreis mit 1mm Durchmesser markiert. Am Anfang des Pfades müssen eine Reihe von Parametern angegeben werden, u.a. das Material (M20x2), die Oberkante des Halbzeugs (hier T2 = 2 mm über der Null-Ebene = 2mm), der Fräserdurchmesser (O2=2mm) und weitere.

- Die grundlegende Idee ist, dass alle wesentlichen Parameter für das Fräsen an dieser einen Stelle beschrieben werden.

b) Für Kontur-Fräswege – insbesondere an geraden Kanten – wird der Bauteilpfad im Radius-Abstand des Fräasers (hier 1 mm, wegen des 2mm-Schaftfräasers) am Bauteil entlang gezeichnet.

c) Bohrungen werden mit ihrem echten Durchmesser im Pfad eingezeichnet (im Beispiel sieht man eine 2,5mm-Bohrung).

d) Das Ende des Pfades ist durch einen Kreis mit 2mm Durchmesser markiert.

e) Anfang- und Ende-Markierungen sind so angeordnet, dass der Bauteilpfad „gestapelt“ werden kann: Eine Kopie des Bauteilpfades – oder eines anderen Pfades für dasselbe Halbzeug – kann mit ihrem Anfangspunkt auf den vorherigen Endpunkt gelegt werden. Dadurch ist eine einfache Konstruktion der Projekt-Pfadzeichnungen möglich (siehe S. 19).

f) _ . _ Eine strichpunktierte *Vertreterlinie* zwischen Anfang und Ende dient zur Benennung des Pfades (diese Linie kann eine gerade Strecke oder ein Bogen sein; das ist nur eine optische Frage). Das >-Zeichen vor dem Pfadnamen wird im Abschnitt über Subpfade erklärt (siehe S. 16). An der Linie werden weitere Pfadparameter angegeben, die zur Überprüfung der Einbettung in Projekt-Pfadzeichnungen dienen (hier Materialangabe mit M).

g) Linienarten kennzeichnen die Art der Bewegung:

- ____ Durchgehende Linie = fräsen (Fräsfahrten)
- _ _ _ Strichlierte Linie = nicht fräsen (Leerfahrt)
- _ . . . Doppelstrichpunktierte Linie = Halbfräsung; übliche Verwendungen sind:
 - An den Rändern, wo das Halbzeug sich fortsetzt, wird dadurch verhindert, dass dieses „abgefräst“ wird und damit die Aufspannung verliert. Im Beispiel weiter oben ist das oben und unten an den nicht-schrägen Segmenten zu sehen.
 - An anderen Stellen dient es dazu, „Markierungen“ für Folgebearbeitungen in das Material zu fräsen – im Beispiel für die mit der Bandsäge anzubringenden schmalen

Schlitze für das einzuschiebende Schlüsselrohr.

h) Das Pfaddiagramm erhält Bemaßungen der Außenmaße, um einerseits abzuschätzen, wie viel Material nötig ist; und um andererseits sicherzustellen, dass das Bauteil innerhalb des Arbeitsbereichs der Fräse platziert werden kann.


4.2.2. Pfadlayer

Was in der Pfad-Zeichnung nicht direkt zu sehen ist: Die Pfadlinien und Markierungen (aber nicht die Vertreterlinie für die Benennung – siehe S. 16) müssen auf einem Layer³ liegen, der mit dem Pfadnamen benannt ist, also hier 2051.2.

Da auf diese Art in einer CAD-Datei ziemlich viele Layer entstehen (je Fräspfad einer, also i.d.R. je Bauteil einer oder zwei), müssen diese Pfadlayer sinnvoll organisiert werden. Folgender Struktur folge ich:

- Es gibt einen Haupt-Layer „Pfade“.
- Eine Pfad-Zeichnung für die Konstruktionen der Zeichnungen 1234 K erhält unter „Pfade“ einen *Konstruktions-Pfadlayer* 1234.** (die zwei Sterne kennzeichnen Pfad-Layer, im Gegensatz zu Konstruktions-Layern, die unter 1234.* gruppiert werden). Wenn eine Zeichnung mehrere Zeichnungsnummern umfasst, z.B. 1234 K und 2345 K, dann werden dafür getrennte Konstruktions-Pfadlayer 1234.** und 2345.** angelegt.
- Unterhalb der Konstruktions-Pfadlayer liegen die *Bauteil-Pfadlayer* für z.B. die Bauteile 1234.1, 1234.2 usw. Für Bauteile mit nur einem Pfadlayer wird dieser mit 1234.1P benannt, für Bauteile aus Winkelprofilen, die zwei Layer benötigen, wird 1234.2L und 1234.2R verwendet. In anderen Fällen (z.B. mehrere Pfade wegen Werkzeugwechsel) können auch andere Buchstaben verwendet werden. Layernamen ohne Buchstaben am Ende (z.B. 1234.1) sind für die Konstruktion reserviert.

Durch Anzeige nur des Bauteilpfadlayers kann man den Pfad optisch überprüfen. Für das Bauteil oben sieht das so aus:



Den Vertreterpfad (die strichpunktierte Linie) lege ich in den **-Pfadlayer des Bauteils (man könnte ihn in einen beliebigen Layer legen; beim Umkopieren in eine Projekt-Pfadzeichnung muss man ihn dort sowieso in den dortigen Projekt-Pfadlayer verlegen).

³ In Becker-CAD: Folie.

4.2.3. Aufbau einer Pfadkonstruktion

Nach dem beispielhaften Überblick in den letzten Abschnitten folgt hier die genaue Beschreibung, wie eine Pfadkonstruktion aufgebaut sein muss, damit sie von PathDxf2GCode verarbeitet werden kann.

Jede Pfadkonstruktion hat folgende Struktur:

Pfad mit Anfangs- und Ende-Markierung sowie mit Pfadelementen:

1. Leerfahrten
2. Fräsketten
 - Fräselemente: Strecken sowie Bögen; entweder volltief oder halbtief
3. Bohrlöcher
4. Helixkreise
5. Unterpfad-Einbettungen
6. Z-Probes

Pfade und ihre Elemente haben Parameter, die das Fräsen aussteuern. Z.B. haben Fräselemente eine Frästiefe, Fräsketten eine Zustellung, Helixkreise einen Durchmesser. Manche der Parameter werden direkt geometrisch angegeben (etwa der Lochdurchmesser), andere werden durch Texte bestimmt, die über dem jeweiligen Element liegen (siehe S. 11).

Manche Parameter können über die Pfadstruktur vererbt werden. So kann z.B. die Frästiefe für ein ganzes Bauteil beim Pfad bestimmt werden; wenn aber etwa einzelne Löcher als Sacklöcher gefräst werden sollen, kann dort die Frästiefe lokal verändert werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Pfadelemente und ihre Parameter sowie die Möglichkeiten ihrer Festlegung im Detail.


4.2.4. Parameter-Texte

Parameter-Texte müssen so platziert werden, dass sie „ihr Element“ überlappen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass


- der Text ebenfalls im Pfadlayer liegt;
- möglichst nur ein Text das Element überlappt. Allerdings versucht PathDxf2GCode bei mehrfachen Überlappungen, diese so aufzulösen: Ein Text wird möglichst dem nächsten Kreis zugeordnet; wenn es keinen überlappten Kreis gibt, dem nächsten Bogen; wenn auch kein solcher gefunden wird, dem nächsten Strecke.
- die Überlappung weit genug ist: Die Überlappung wird durch einen Kreis um den Textmittelpunkt geprüft, der sich allerdings vor allem bei breiten Texten nicht über die volle Textbreite erstreckt.

Hier sind einige Beispiele für Problemfälle und ihre Lösungen:

1. Im folgenden Beispiel sollte sich der Text N1 auf die Strecke darunter beziehen; wegen der Bevorzugung von Kreisen funktioniert das aber nur, wenn man den Text nur über der Strecke anordnet:



2. Der (der hier von Hand ergänzte) „Suchkreis“ des folgenden breiten Texts ist kleiner als der Text: Obwohl das P die Linie überlappt, findet PathDxf2GCode diese Zuordnung nicht. Abhilfe schafft eine kleine Verschiebung des Textes nach rechts:




Ein Parameter-Text besteht aus einer Folge von Parameter-Definitionen, die selbst jeweils wieder aus einem Parameter-Buchstaben und einem Wert bestehen. Zwischen Buchstabe und Wert darf kein Leerzeichen stehen; die einzelnen Definitionen werden durch Zeilenwechsel oder Leerzeichen getrennt.

Die vorstehenden Bilder zeigen Definitionen von einer (N1), zwei (>8998.2P M20x0,1) und acht (siehe das Bild auf S. 11) Parametern. Die meisten Parameter sind Zahlenwerte; sie können mit Punkt oder mit Komma als Dezimaltrennzeichen geschrieben werden. Materialangaben können beliebige Zeichenfolgen sein, Pfadangaben nach > und < müssen dem regulären Ausdruck für Pfade entsprechen (siehe S. 19).

4.2.5. Geometrie der Fräsparameter

Das folgende Diagramm zeigt die geometrischen Fräsparameter, die im Folgenden besprochen werden. Der B-Wert wird, wie alle anderen Werte, von der 0-Höhe nach oben gemessen; wenn wie hier gezeigt „unterfräst“ werden soll, muss B daher einen negativen Wert erhalten:



4.2.6. Pfade

Ein Pfad ist das grundlegende Element zur Beschreibung eines Fräsvorgangs. PathDxf2GCode kann nur zu einem ganzen Pfad eine G-Code-Datei erzeugen. Ein Pfad besteht aus einzelnen Pfad-Elementen, die graphisch die Fahrt eines Fräswerkzeugs beschreiben. Diese Elemente müssen daher direkt an einander anschließen, Lücken müssen durch Leerfahrten überbrückt werden. Als graphische Pfad-Elemente sind zulässig:

- Gerade Strecken (DXF: LINE)
- Bögen (DXF: ARC)
- Kreise (DXF: CIRCLE)

Außerdem werden Texte (DXF: TEXT und MTEXT) verwendet, um die Parameter der Elemente auszusteuern. Alle anderen Elemente in einer DXF-Datei werden ohne Fehlermeldung ignoriert. Wenn solche anderen Elemente (z.B. Splines) Teile von Pfaden sind, dann entsteht aus Sicht von PathDxf2GCode kein durchgehender Pfad, und man erhält daher i.d.R. die Fehlermeldung „*Keine weiteren Segmente ab Punkt ... gefunden*“ (siehe auch S. 23).

Der Anfang und das Ende eines Pfades sowie Wende-Markierungen müssen speziell gekennzeichnet werden. Dazu dienen kleine Kreise mit Linientyp Strich-Doppelstrich (DXF: PHANTOM):

- Der Anfang wird durch einen Kreis mit Durchmesser 1 mm markiert;
- das Ende durch einen Kreis mit Durchmesser 2 mm;
- Wende-Markierungen durch Kreise mit Durchmesser 1,5 mm (zu den Wende-Markierungen siehe S. 17).

Am Pfadanfang (d.h. in einem Parameter-Text über dem 1mm-Anfangskreis) können folgende Werte festgelegt werden („TOMBIFDS“):

- T⁴: Materialdicke in mm; Pflicht-Angabe, wenn nicht bei allen Segmenten einzeln angegeben.
- O: Fräserdurchmesser in mm; Pflicht-Angabe.
- M: Materialangabe; Pflicht-Angabe.
- F: Fräsgeschwindigkeit in mm/min; muss entweder beim Pfad oder als Aufrufparameter /f (siehe S. 22) angegeben werden.
- I: Zustellung in mm; muss entweder beim Pfad oder einzeln bei Fräsketten und Helixkreisen angegeben werden.
- B: Frästiefe (über 0-Ebene); bis zu dieser Tiefe werden Frässegmente, Helixkreise und Bohrlöcher gefräst, wenn dort nicht ein anderer B-Wert angegeben ist.
- D: Markierungstiefe; bis zu dieser Tiefe werden Markierungssegmente gefräst, wenn dort nicht ein anderer D-Wert angegeben ist.

Wenn sowohl B wie auch D angegeben sind, dann muss D größer als B sein. Das dient nur dazu, dass man D und B nicht „missbrauchen“ kann: B soll immer die „tiefe Frästiefe“ sein, D immer die „hohe Markierungstiefe“. Bei der Angabe von B oder D an einzelnen Segmenten (siehe S. 14) wird das aber nicht geprüft – dort kann man also mit B und D „tricksen“.

4 Die Kürzel stammen v.a. von englischen Bezeichnungen ab: T = Top; O ist ein Durchmesser-Symbol; M = „Material“; F = „Feed“; I = „Infeed“; B = „Bottom“; D = „Depth“; S = „Sweep“; N = „Numbering“; K = „back“.

- S: Leerfahrt-Höhe; in dieser Höhe erfolgen Leerfahrten, wenn nicht bei einer Leerfahrt oder einem Frässegment ein abweichender S-Wert angegeben ist.

4.2.7. Leerfahrten

Leerfahrten werden durch strichlierte (DXF: DASHED)⁵ oder lang-gestrichelte (DXF: HIDDEN) Linien dargestellt. Für strichlierte Leerfahrten können folgende Parameter angegeben werden:

- S: Leerfahrt-Höhe; wenn nicht angegeben, wird der Wert beim Pfad verwendet.
- N: Reihenfolge bei Verzweigungen; siehe S. 16.

Lang-gestrichelte Leerfahrten akzeptieren keine Parameter-Texte. Sie sind in Situationen hilfreich, wo eine Pfadkonstruktion viele Texte enthält, insbesondere für Projekt-Konstruktionen, die i.d.R. ausschließlich Teilpfad-Einbettungen (siehe S. 16 und 19) enthalten.

Die Geschwindigkeit einer Leerfahrt kann im G-Code nicht festgelegt werden, sie ist eine Eigenschaft der Fräse. PathDxf2GCode braucht diese Geschwindigkeit allerdings für die Statistikberechnung, dazu muss sie als /v-Aufrufparameter angegeben werden (siehe S. 22).

4.2.8. Fräsketten und Frässegmente

Frässegmente sind die hauptsächlichen „Arbeitstiere“ einer G-Code-Datei. Für jedes Frässegment müssen i.d.R. mehrere Fräsdurchgänge gemacht werden, bei denen der Fräskopf jeweils um eine kleine Distanz „zugestellt“ wird. PathDxf2GCode fasst *aufeinanderfolgende Frässegmente* zu *Fräsketten* zusammen und führt die Fräsdurchgänge jeweils für die ganze Fräskette durch. Frässegmente sind dabei nur gerade Strecken und Bögen, an Bohrlöchern, Helixkreisen und Leerfahrten endet eine Fräskette. Fräsketten können aus mehreren „Ästen“ bestehen („Stern-Ketten“), siehe dazu S. 16.

Die optionalen *Parameter einer Fräskette* werden beim ersten Frässegment angegeben; sie gelten dann für die ganze Kette:

- I: Zustellung in mm; wenn diese Angabe fehlt, wird der I-Wert des Pfades verwendet.
- K: Leerfahrt-Höhe für die Rückfahrt zwischen den Fräsdurchgängen. Wenn diese Angabe fehlt, wird stattdessen der S-Wert des Pfades verwendet.

Die Frässegmente können mit zwei Linienarten gezeichnet werden:

- als durchgehende Linien (DXF: CONTINUOUS); für diese Fräsfahrten wird die Frästiefe mit dem B-Parameter festgelegt;
- oder als strich-doppelpunktierte Linien (DXF: DIVIDE) für „Markierungssegmente“; für diese Fräsfahrten wird die Frästiefe mit dem D-Parameter festgelegt.

Durch diese zwei Segmentarten können häufige Fälle verschieden tiefer Fräsungen ohne allzu viele Einzelangaben beschrieben werden, z.B.

- Fräsungen von Markierungen
- evtl. auch Fräsungen mit Haltestegen, wenn keine Markierungsfräsungen nötig sind.

Die *optionalen Parameter für einzelne Frässegmente* sind:

- F: Fräsgeschwindigkeit in mm/min; wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad

⁵ Gebogene Leerfahrten werden nicht unterstützt, weil angenommen wird, dass die Leerfahrt-Höhe hoch genug ist, um alle Hindernisse zu überfahren.

oder, wenn diese auch fehlt, des /f-Aufrufparameters verwendet.

- B: (bei durchgehender Linie) bzw. D (bei Markierungslinie): Frästiefe in mm; wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad verwendet.
- N: Reihenfolge bei Sternen (siehe S. 16).

4.2.9. Bohrlöcher

Bohrlöcher sind Löcher, die genau den Durchmesser des Fräasers haben (wo also der gezeichnete Durchmesser gleich dem O-Wert des Pfades ist); sie werden eher selten verwendet. Bohrlöcher können wie Frässegmente entweder mit durchgehender oder strich-doppelpunktierter Linie gezeichnet werden (siehe S. 14). Für Bohrlöcher können folgende Parameter angegeben werden:

- F: Fräsengeschwindigkeit in mm/min; wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad oder, wenn diese auch fehlt, des /f-Aufrufparameters verwendet.
- B oder D (je nach Linienart: Frästiefe in mm (Boden des Loches); wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad verwendet.
- (C – derzeit noch nicht unterstützt: Angabe, ab welcher Tiefe G81 statt G01 verwendet werden soll).

4.2.10. Helixkreise

Helixkreise sind kreisförmige Fräsungen mit einem größerem Außendurchmesser als dem des Fräasers. Der gezeichnete Kreis gibt den Außendurchmesser der Fräsung an; das ist hilfreich bei der häufigsten Anwendung, dem Fräsen eines Loches.

Achtung: Alle anderen Fräspfade – insbesondere Bögen (ARC) – beschreiben die Bewegung des Fräser*zentrums*; nur bei den Helixpfaden wird der *äußere Rand der Fräsung* gezeichnet. Das ist verwirrend, weil man optisch einen (langen) Bogen nicht gut von einem Kreis unterscheiden kann. Ich lasse es aber wegen der häufigen Verwendung von Helixkreisen für Lochfräsungen so.

Helixkreise werden durch eine spiralförmige Bewegung gefräst, die [derzeit] immer im Uhrzeigersinn (G02) erfolgt. Beim Ausfräsen eines Loches durch konzentrische Helixkreise von innen nach außen ergibt das ein Gegenlaufräsen.

Wenn ein Bauteil von außen gefräst werden und dabei Gleichlaufräsen vermieden werden soll, dann muss man den Fräspfad einzeln aus Bögen zusammensetzen, die in die gewünschte Richtung befahren werden.

Helixkreise können wie Frässegmente entweder mit durchgehender oder strich-doppelpunktierter Linie gezeichnet werden (siehe S. 14). Folgende Parameter können angegeben werden („FBI/FDI“):

- F: Fräsengeschwindigkeit in mm/min; wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad oder, wenn diese auch fehlt, des /f-Aufrufparameters verwendet.
- B oder D (je nach Linienart): Frästiefe in mm (Boden des Loches); wenn nicht angegeben, wird die Angabe beim Pfad verwendet.
- I: Höhe eines Spiralganges in mm; wenn diese Angabe fehlt, wird der I-Wert des Pfades verwendet.

Für Helixkreise, deren Durchmesser größer ist als der doppelte Fräserdurchmesser, erzeugt PathDxf2GCode *keinen* G-Code zum Wegfräsen des entstehende Kerns – daher sind das auch

Kreise und keine *Löcher*. Wenn das Wegfräsen des Kerns nötig ist (bei Sacklöchern oder zur Sicherheit gegen Verklemmen oder Wegschleudern eines ausgefrästen Kerns), dann müssen mehrere Helixkreise mit aufsteigendem Durchmesser konstruiert werden. PathDxf2GCode fräst solche konzentrischen Helixkreise auf jeden Fall von innen nach außen.

4.2.11. Teilpfad-Einbettungen

Für das Fräsen mehrerer vorher konstruierter Bauteile müssen deren Pfad-Zeichnungen in Projekt-Zeichnungen referenziert werden können. Dies erfolgt mit einer strichpunktierten Linie (DXF: DASHDOT) – sowohl eine gerade Strecke wie ein Bogen kann verwendet werden.

Am Subpfad-Element können folgende Optionen angegeben werden („TOMK“):

- > oder <: Name des einzubettenden Teilpfades; Pflicht-Angabe. Der Teilpfad wird in allen passenden DXF-Dateien gesucht – siehe S. 19. > bedeutet, dass der Teilpfad vom Anfangs- zum Endpunkt eingebettet wird; < bedeutet, dass der Teilpfad vom End- zum Anfangspunkt (also in umgekehrter Richtung) eingebettet wird⁶.
- T: Materialdicke in mm; Pflicht-Angabe.
- O: Fräserdurchmesser in mm; Pflicht-Angabe.
- M: Materialangabe; Pflicht-Angabe.
- K: Leerfahrt-Höhe für die Rückfahrt zwischen den Fräsdurchgängen. Wenn diese Angabe fehlt, wird stattdessen der S-Wert des Pfades verwendet.

Für das Subpfad-Element gelten folgende Bedingungen:


- Die Angaben T, O und M beim Anfangskreis des eingebetteten Teilpfades müssen mit den entsprechenden Werten an der Einbettungsstelle übereinstimmen.
- Der Abstand von Anfangs- und Endpunkt des eingebetteten Teilpfades muss mit dem Abstand von Anfangs- und Endpunkt der Einbettungslinie übereinstimmen (d.h. eine Skalierung des eingebetteten Teilpfades ist nicht möglich).

4.2.12. Sternförmige Pfade

Pfade dürfen auch „sternförmig“ sein, d.h., dass von einem Punkt aus in mehrere Richtungen weitergefahren (mit Fräs- oder Leerfahrt) werden soll. Damit in solchen Fällen ein eindeutiger Pfad berechnet werden kann, können die Segmente der Wege mit N-Texten versehen werden, z.B. N1, N2 usw. Segmente ohne N werden immer *nach* den mit N markierten Segmenten befahren, dabei werden kürzere Segmente nach vorne gereiht. Bohrlöcher und Helixkreise werden aber immer vor allen abgehenden Segmenten gefräst.

In manchen Fällen ist die Nummerierung mit N etwas trickreich, weil ein Segment an zwei Sternpunkten anschließt. Hier ist ein solches (als Testfall konstruiertes) Beispiel:

⁶ < wird noch nicht unterstützt. Das Problem damit ist u.a., dass dann mit Gleichlaufräsen statt Gegenlaufräsen gefräst wird.



- Nach der Leerfahrt vom Startpunkt zum linken Sternpunkt wird das Segment mit N1 gefräst.
- Beim nun erreichten rechten Sternpunkt schließen zwei Leerfahrten ohne N an (die gerade zum Endpunkt und die gebogene nach links). Vorher werden aber die beiden mit N gekennzeichneten Fräsfahrten untersucht. Weil die obere davon schon gefräst worden ist und daher bei der Auswahl ignoriert wird, kommt daher das Segment mit N2 als nächstes in den Pfad.
- Diese Fräsfahrt erreicht nun wieder den Sternpunkt links. Da hier nun beide markierten Segmente „verbraucht“ (weil schon befahren) sind, wird nun die Leerfahrt in der Mitte gewählt.
- Am rechten Sternpunkt bleibt schließlich nur mehr das Weg zum Pfadende übrig.

4.2.13. Sackgassen-Pfade – Wende-Markierungen

Pfade dürfen auch „Sackgassen“ enthalten. Am Ende einer solchen Sackgasse muss eine „Wende-Markierung“ angebracht werden – ein Kreis mit 0,5 mm Radius und Linenart strichdoppelstrichliert (DXF: PHANTOM) –, der kennzeichnet, dass hier nicht einfach der weitere Weg vergessen wurde. Von einer Wendemarkierung aus erzeugt PathDxf2GCode G-Code, der zurück zur letzten Abzweigung fährt, von der aus noch unbefahrene Pfadsegmente ausgehen. Derzeit werden folgende „Rückwärtsfahrten“ erzeugt:

- Für Leerfahrten und Unterpfad-Einbettungen: Leerfahrt in der Gegenrichtung
- Für Fräs- und Markierungssegmente: Dasselbe Fräs- oder Markierungssegment in der Gegenrichtung; der Grund dafür ist, dass bei nur kurzen Sackgassenfahrten die Zeit für das Anheben zur und Absenken aus der Leerfahrt-Höhe eingespart werden soll.

4.3. Bauteile

4.3.1. Bauteilpfad-DXF-Dateien

Zum Einlesen durch PathDxf2GCode muss die CAD-Zeichnung als DXF-Datei abgespeichert werden. Da PathDxf2GCode später aus dem Namen eines Bauteilpfads in der Projekt-Pfadzeichnung die passende DXF-Datei herausfinden muss, muss jeder DXF-Dateiname über die enthaltenen Bauteilepfade Auskunft geben können.

Bevor wir dazu den Aufbau eines DXF-Dateinamens betrachten, muss man wissen, dass ein Pfadname aus „Pfadnamen-Teilworten“ besteht; die genaue Zerlegung in Teilworte wird durch ein Muster (einen „regulären Ausdruck“) für Pfadnamen bestimmt; sein Standardwert ist $([0-9]+)(?:[.][0-9]+[A-Z])?$, was folgende Pfadnamen-Muster erlaubt:

- Zahl
- Zahl . ZiffernGroßbuchstabe

also z.B. 1, 1234, 1234.1A, 1234.2R usw. (aber nicht 1234.1, weil die zweite Gruppe mit einem Buchstaben enden muss).

Im Detail enthält das Muster zwei „Gruppen“, die durch einen Punkt getrennt sind; wobei die zweite Gruppe samt dem Punkt optional ist.

Ein DXF-Dateiname ist nun so aufgebaut:

...Pfadnummernbereich{,Pfadnummernbereich...}....DXF

Ein Pfadnummernbereich hat dabei eine der folgenden zwei Formen und Bedeutungen:

- *Pfadnummer.*
 - Eine Pfadnummer muss dem Muster entsprechen.
 - Sie zeigt im Dateinamen an, dass die Datei Pfade enthält, die mit den angegebenen Gruppen übereinstimmen. Eine Pfadnummer 1234 mit nur einer Gruppe zeigt damit an, dass die Datei z.B. Pfade wie 1234, 1234.3A, 1234.12L usw. enthält, also Pfade, deren erste Gruppe gleich der angegebenen Gruppe 1234 ist. Eine Pfadnummer 1234.5X im Dateinamen hingegen zeigt an, dass diese Datei nur den Pfad 1234.5X enthält: Wenn eine Gruppe angegeben wird (wie hier die .5X), dann wird erwartet, dass nur genau darauf passende Pfade in der Datei vorhanden sind.
- *Pfadnummer–Pfadnummer*
 - Zwei Pfadnummern gemäß dem Muster, getrennt durch ein Minus.
 - Ein solcher Bereich zeigt an, dass die DXF-Datei Pfade in diesem *Bereich* enthält. Dabei werden Gruppen immer als Text verglichen werden. So kann eine Datei mit Namen *1234–1236.DXF* u.a. den Pfad 1234.8A enthalten, aber auch den Pfad 1235.99B oder beliebige Pfade, die 1236. beginnen. Eine Datei mit Namen *1234.5–1234.99Z.DXF* – wo also die jeweils hintere Gruppe jeweils numerisch ist – u.a. den Pfad 1234.8A enthalten, aber auch den Pfad 1234.52B oder 1234.99A, aber nicht den Pfad 1234.40A.

Die Bereiche der Pfade von verschiedenen Dateien dürfen sich überlappen, z.B. dürfen zugleich die Dateien *1234.DXF* und *1234,1235.DXF* und *1230–1239,1241.DXF* vorhanden sein. Wenn PathDxf2GCode in diesem Fall z.B. einen Bauteilpfad 1234.2P sucht, wird es alle diese Dateien einlesen und durchforsten. Wenn dabei der Pfad mehrmals gefunden wird, gibt PathDxf2GCode eine Fehlermeldung aus.

Wenn mehrere DXF-Dateien sich im ersten Teil nicht unterscheiden (etwa weil sie alle nur Pfade für Bauteile mit der gleichen ersten Gruppe 1234 enthalten), dann ist eine sinnvolle Nummerierung z.B. 1234,A.DXF, 1234,B.DXF usw.

Zur Suche nach Subpfaden werden folgende Verzeichnisse durchsucht:

- Zuerst das Verzeichnis, wo die gerade verarbeitete DXF-Datei liegt;
- dann alle Verzeichnisse, die über /d-Parameter angegeben sind (siehe S. 19).

Der Dateiname soll in der Pfadzeichnung eingetragen werden, damit er beim DXF-Export ohne viel Nachdenken konsistent zu den Zeichnungsnummern gewählt wird.

4.3.2. Q-Projekt

Für Bauteil-Pfade, die in Projekten verwendet werden sollen, ist es sinnvoll, ein Prüfprojekt anzulegen, das alle konstruierten Pfade verwendet. Am einfachsten legt man dazu für jede Bauteil-Pfadzeichnung, die als DXF-Datei *Pfade.DXF* exportiert wird, eine Projekt-Pfadzeichnung mit Exportdatei *Pfade_Q.DXF* an. In diese Pfadzeichnung

- kopiert man genau die Vertreter-Linien (samt Overlay-Texten) aus der Bauteil-Pfadzeichnung;
- legt passende Start- und Ende-Kreise mit den nötigen Eigenschaften an
- und verbindet diese Teile mit Leerfahrten.

Die daraus exportierte DXF-Datei kann man nun direkt mit PathDxf2GCode auf Probleme prüfen. In einem weiteren Schritt kann man die Bauteile auch testhalber z.B. in 6mm-Sperrholz fräsen.


4.4. Projekte

4.4.1. Projektnummern

Wie erwähnt, werden für Projekte Pfad-Zeichnungen angelegt. Projekte erhalten Zeichnungsnummern von 8000 bis 8999. Die Projektnummern 8901...8999 sind für Testprojekte vorgesehen.

4.4.2. Projekt-Pfadzeichnungen und Teilpfade

Projekt-Pfadzeichnungen werden auf eine Kopie der Aufspann- und Opferplatte gezeichnet. Dies sieht dann z.B. so aus:



Bei einem Projektpfad müssen zumindest folgende Parameter angegeben werden:

- O, weil der Fräsdurchmesser für einen Projekt-Fräsdurchgang fest ist; und gegen die O-Angabe in eingebettetem Pfaden geprüft werden muss.
- T, weil aus Sicherheitsgründen immer klar sein muss, ab welcher Tiefe bei senkrechten Fahrten ein Bohren (G01) statt einer Leerfahrt (G00) nötig ist.

- üblicherweise S, weil Projektpfade praktisch immer Leerfahrten enthalten, deren Höhe definiert sein muss.

Die Konstruktion einer Projektpfad-Zeichnung erfolgt folgendermaßen:

a) Eine Kopie der Zeichnung 1084 Ph anlegen⁷ und umbenennen. Die Namen der Projekt-Pfadzeichnungen haben folgende Form:

Projektnummer.Fräsdurchgang

Die Fräsdurchgänge werden durchnummeriert, nach dem Fräsdurchgang Buchstaben als Kennzeichnung der Aufspannung und/oder des Fräasers angehängt, z.B.

8001.1P und 8001.2P	für zwei Fräsdurchgänge verschiedener Bauteile
8002.1L und 8001.2R	für zwei Fräsdurchgänge derselben Bauteile mit Aufspannung L und R
8003.1LS, 8003.2LT, 8003.3RT	für drei Fräsdurchgänge derselben Bauteile mit Schaftfräser (S) und dann mit T-Nutfräser (T) für linke Aufspannung (L) und dann mit T-Nutfräser für rechte Aufspannung (R).

b) Die Teilpfad-Linien (siehe S. 16) samt ihnen zugeordneten Texten (insbesondere den Pfadnamen) der zu fräsenden Bauteile werden platziert. Dabei kann ein Anfang eines weiteren Bauteil-Pfades auf das Ende des vorherigen gelegt werden, wenn das vom Platz und vom Halbzeug her möglich ist.

- Die Vertreterlinien werden samt Text aus den Bauteile-Pfadzeichnungen kopiert⁸, Anfangs- und Endemarkierungen (1- und 2mm-Kreise) dabei *nicht* übernehmen (Grund: es darf in einer Pfadzeichnung nur eine Anfangs- und eine Endemarkierung geben).

c) Unzusammenhängende Gruppen von Pfaden werden durch Leerfahrten (in der Regel langstrichlierte Linien) verbunden.

d) Anfangspunkt und Endpunkt (links außen) werden ebenfalls mit Leerfahrten angebunden.

e) Die Zeichnung wird als DXF-Datei exportiert; der Dateiname soll gleich dem Zeichnungsnamen sein (also etwa 8001.1P.DXF). Darüberhinaus sollen auch PDFs der Projekt-Pfadzeichnungen auf dem Steuerrechner der Fräse abgespeichert werden, da sie die Arbeitsunterlage für das Auf- und Umspannen der Halbzeuge und Bauteile und ggf. den Fräsertausch bilden.

4.5. Z-Probes

4.5.1. Grundlagen


An meiner Fräse habe ich ein Problem mit der Aufspannung: Auch auf der abgerichteten Aufspannplatte liegen die Halbzeuge nicht in einer Ebene, sondern sind bis zu etwa einem halben Millimeter tiefer oder höher. Bei voll durchgefrästen Profilen ist das egal, aber beim 3D-Fräsen nicht, und vor allem nicht, wenn ein Profil umgespannt und von der anderen Seite fertiggefräst wird. Dafür habe ich mir folgendes Hilfsmittel einfallen lassen:

⁷ In BeckerCAD kopiert man ein Blatt, indem man die MOD-Datei ein weiteres Mal öffnet und das zu kopierende Blatt mit „Hinzufügen“ übernimmt. Danach muss es umbenannt werden.

⁸ In BeckerCAD am einfachsten so: Pfade und Texte in der Bauteil-Pfadzeichnung neben die Zeichnung kopieren; dann in der Projekt-Pfadzeichnung durch „Selektieren → Selektierte Elemente einfügen“ übernehmen; und dort entweder verschieben oder kopieren (wenn mehrfach nötig).

- Eine Pfadzeichnung kann Z-Probe-Punkte enthalten, an denen vor dem eigentlichen Fräsvorgang durch eine Messfahrt der tatsächliche Z-Wert gemessen wird (der Fräser fährt die Punkte mit einem G38.2 an; den angezeigten Wert muss ich von UGS manuell in einer Textdatei erfassen).
- In der G-Code-Datei, die PathDxf2GCode erzeugt, wird bei jeder Z-Koordinate ein Formelausdruck hinterlegt, der die Korrektur des Z-Wertes in Abhängigkeiten von den Messwerten an den Z-Probe-Punkten beschreibt.
- Nach der Messfahrt wird mit Hilfe eines weiteren Programms namens PathGCodeAdjustZ die G-Code-Datei mit den Werten aus der Textdatei und den Formeln “nachberechnet”.
- Den Fräsvorgang führe ich dann mit dieser verbesserten G-Code-Datei durch.

Der gesamte Arbeitsablauf sieht so aus:



4.5.2. Pfad-Zeichnung

Die Z-Probe-Punkte werden in der Zeichnung durch Kreise mit Linientyp Strich-Doppelstrich (“PHANTOM”) und Durchmesser 6 mm gezeichnet. Sie können an beliebigen Stellen liegen (also nicht unbedingt am Fräspfad). Den Pfad für die Messfahrt in der Datei ..._Probing.gcode berechnet PathDxf2GCode selbst, indem vom Anfangspunkt immer der jeweils nächste, noch nicht besuchte Z-Probe-Punkt angefahren wird; zum Schluss wird zum Anfangspunkt zurückgekehrt.


Die Z-Probes können auf zwei Arten angeordnet werden:

- außerhalb der Halbzeuge; dann muss bei der Messfahrt der Messfühler an die jeweilige Stelle gelegt werden.
- auf einem Halbzeug; dann muss bei der Messfahrt ein leitender Kontakt von Halbzeug und Messfühler hergestellt werden.

Um PathDxf2GCode die Höhe des Messfühlers oder des Halbzeugs mitteilen zu können, kann dort ein T-Parameter angegeben werden:

- T: Messfühler- oder Materialdicke in mm; wenn die Angabe fehlt, wird die entsprechende Pfadangabe am Anfangspunkt übernommen.

Hier ist eine Pfadzeichnung, die zwei solche Z-Probes enthält, jeweils in der Nähe von Subpfaden:



Die _Z.txt-Datei, die daraus entsteht, sieht so aus:

```
@[138.000|299.000] #2001=
@[242.000|264.000] #2002=
```

4.5.3. Messfahrt

Für die Messfahrt muss der Fräser mit dem einen Messanschluss verbunden werden. An den Z-Probe-Punkten muss, wie oben beschrieben, entweder der Messfühler platziert werden oder ein leitender Kontakt zwischen Halbzeug und Messfühler hergestellt werden.

Nach dem Start der _Probing.gcode-Datei fährt die Fräse alle Z-Probe-Punkte in der Reihenfolge an, wie sie in der ..._Z.txt-Datei vermerkt sind. Wenn der Fräser dabei den Messfühler oder das Halbzeug berührt, bleibt er jeweils 4 Sekunden stehen, damit man den Z-Wert in die ..._Z.txt-Datei übernehmen kann. Dazu wird dort manuell der in UGS abgelesene Z-Wert eingetragen, z.B. so:

```
@[138.000|299.000] #2001=5,1
@[242.000|264.000] #2002= 5.25
```

Als Dezimalzeichen sind hier sowohl Komma wie auch Punkt erlaubt; und vor und nach den Zahlen können gerne Leerzeichen oder Tabs stehen.

[IDEE: Den Punkten Namen geben, die dann in der _Z-Datei auftauchen?]

4.5.4. Erzeugen der Milling.gcode-Datei

Ein PathGCodeAdjustZ-Aufruf (siehe __) erzeugt schlussendlich aus der _Clean- und der _Z.txt-Datei die endgültige _Milling.gcode-Datei.

[PITFALLS???? AUSPROBIEREN!]

4.6. Aufruf von PathDxf2GCode

4.6.1. Aufrufparameter

Beim Aufruf werden alle DXF-Dateien übergeben, für die G-Code-Dateien erzeugt werden sollen:

```
PathDxf2GCode 8001.27.1P.DXF 8001.27.2P.DXF
```

Die erzeugten G-Code-Dateien legt PathDxf2GCode im selben Verzeichnis wie die übergebenen DXF-Dateien ab.

Zusätzlich können folgende Parameter angegeben werden (siehe auch S. 13):

```
/h  Hilfe-Anzeige
/v  Geschwindigkeit von Leerfahrten in mm/min
/f  Fräsgeschwindigkeit in mm/min
/c  Überprüfen aller Pfade in der DXF-Datei ohne G-Code-Ausgabe; wenn /c nicht
    angegeben wird, dann darf die DXF-Datei nur einen Pfad enthalten
/d  Suchverzeichnis für Pfad-Definitions-DXF-Dateien; kann mehrfach angegeben
    werden
/p  Regulärer Ausdruck für Pfadbezeichnungen
    Standardwert ([0-9]+)(?:[.][0-9]+[A-Z]))?
```

Beispielaufrufe:

```
PathDxf2GCode /h
PathDxf2GCode /f150 /v1000 /d..\Bauteile "2913 Ph.DXF"
PathDxf2GCode /f150 /v1000 /c /d..\Bauteile "2050-2051 P.1v.DXF"
```

4.6.2. Probleme

4.6.2.1. „Pfaddefinition ... nicht gefunden.“

Grund: Ein Pfad mit diesem Namen wurde nicht erzeugt.

Mögliche Auslöser:

- Anfangspunkt eines Pfades nicht mit Linienart „Strich-Doppelstrich“ (DXF: PHANTOM) versehen → Lösung: Anfangspunkt mit Linienart „Strich-Doppelstrich“ versehen.

4.6.2.2. „Ende-Markierung fehlt.“

Grund: Ein Pfad enthält keine gültige Ende-Markierung.

Mögliche Auslöser:

- Endpunkt eines Pfades nicht mit Linienart „Strich-Doppelstrich“ (DXF: PHANTOM) versehen → Lösung: Endpunkt mit Linienart „Strich-Doppelstrich“ versehen.

4.6.2.3. „S-Wert fehlt.“, „B-Wert fehlt.“, ...

Grund: Ein Segment kann den benötigten Wert nicht feststellen.

Mögliche Auslöser:

- Der Wert ist weder beim Pfadanzug noch beim Segment definiert → Lösung: Wert definieren.

4.6.2.4. „Keine weiteren Segmente ab Punkt ... gefunden.“

Grund: Am angegebenen Punkt „geht es nicht weiter“.

Mögliche Auslöser:

- Ende ohne Fortsetzung (z.B. zwei Strecken treffen sich nicht in einem Punkt; oder eine Linie endet nicht genau im Mittelpunkt eines Loch-Kreises) → Lösung: Punkt in der Zeichnung

finden⁹ und Linien und Kreismittelpunkte exakt aneinander anschließen.

- Doppelte Elemente, die genau übereinanderliegen; nach dem Befahren eines Elements und der Rückkehr über das andere „geht es nicht mehr weiter“ → Lösung: Doppelte Elemente entfernen.
- Eventuell liegt eine Linie nicht im Pfadlayer → Lösung: Punkt in der Zeichnung finden und Linie in korrekten Layer verlegen.
- Im Pfad werden Elemente verwendet, die PathDxf2GCode nicht unterstützt (z.B. Splines) → Lösung: Punkt in der Zeichnung finden und ab dort Elemente durch unterstützte Elemente ersetzen (siehe S. 13).

4.7. Aufruf von *PathGCodeAdjustZ*

4.7.1. Aufrufparameter

Beim Aufruf können entweder die DXF-Dateien oder die ..._Z.txt-Dateien oder ____ angegeben werden übergeben, für die die Z-Korrektur durchgeführt werden soll:

```
PathGCodeAdjustZ 8001.27.1P.DXF 8001.27.2P.DXF
```

—

4.7.2. Probleme

—

4.8. Fräsen

Für den Fräsvorgang werden

- die erzeugten G-Code-Dateien
- und die zugehörigen PDFs der Pfad-Konstruktionen (sowohl Projekt-Pfadkonstruktionen wie Bauteil-Pfadkonstruktionen)

auf den Steuerrechner der Fräse übertragen.

Der folgende Fräsvorgang wird hier nicht mehr beschrieben.

5. Programmdokumentation

PathDxf2GCode ist im wesentlichen ein in C# geschriebener 4-Pass-Compiler, der in mehreren Phasen den DXF-Input in den G-Code-Output transformiert. Alle 4 Phasen werden für jede Input-Datei vollständig durchlaufen; dabei werden eingelesene andere Dateien für eingebettete Pfade nur einmal gelesen und dann in einem Cache abgelegt.

Der eigene Code von PathDxf2GCode umfasst ca. 900 NLOC; dazu kommt noch die (mit 19000 NLOC weitaus größere) netDxf-Bibliothek (siehe [haplokuon/netDxf: .net dxf Reader-Writer](https://github.com/haplokuon/netDxf) (github.com)).

⁹ Zum Finden der Problemstelle in BeckerCAD: „Punkt“ wählen (kleiner Kreis), dann werden bei Mausbewegungen die Koordinaten der aktuellen Position im Statusfenster mitgeführt.

5.1. Compiler-Phasen

Die 4 Phasen sind:

1. DXF-Datei → DxfDocument; dafür wird die netDxf-Bibliothek verwendet. Die zentrale Methode dieser Phase ist `DxfFile.LoadDxfDocument`.
2. DxfDocument → RawPathModel; das RawPathModel ist eine temporäre Darstellung der Pfade aus einer Pfadzeichnung. Jeder Pfad besteht aus
 - Pfadsegmenten (Typen: MillSegment, SweepSegment, HelixSegment, DrillSegment und SubpathSegment),
 - wo MillSegmente eine MillingGeometry vom Typ LineGeometry oder ArcGeometry haben;
 - Markierungen (Anfangs- und Endpunkt sowie Wende-Markierungen)
 - und Pfadparametern.

Die zentrale Methode dieser Phase ist `PathModel.TransformDxf2PathModel`.

3. Zusammenfassung von Fräsegmenten zu Fräsketten; die zentrale Methode dafür ist `PathModel.CreatePathModel`.
4. PathModel → G-Code-Datei; die zentrale Methode dieser Textausgabe ist `PathModel.EmitGCode`.

5.2. Klassenmodelle

___FEHLT NOCH___

5.3. Spezielle Algorithmen

5.3.1. DxfFile.cs

Keine Besonderheiten.

5.3.2. ErrorCollection.cs

Keine Besonderheiten.

5.3.3. MillingGeometry.cs

5.3.3.1. Transformation

Der Winkel zwischen zwei Vektoren wird in netDxf nur über den Hauptast von `arccos` berechnet. Das ergibt immer nur Winkel-Werte zwischen 0 und π , was nicht korrekt ist. Mir ist nur eingefallen, das über einen „Drehversuch“ zu lösen: ersten Vektor um `arccos` und `-arccos` drehen und prüfen, welche Drehung tatsächlich den zweiten Vektor ergibt.

5.3.3.2. *EmitMillingGCode-Implementierungen*

Die G-Code-Ausgabe ist womöglich noch zu naiv. Da fehlen Tests mit CAMotics und mit der echten Fräse.

5.3.4. GeometryHelpers.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.5. Options.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.6. PathModel.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.7. PathModelCollection.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.8. PathSegment.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.9. PathSegmentCollection.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.3.10. Program.cs

___ FEHLT NOCH ___

5.4. *Aktuell bekannte oder vermutete Bugs*

___ FEHLT NOCH ___

5.5. *Fehlende Features*

5.5.1. <-Einbettungen

___ FEHLT NOCH ___