


## SOLUTION DE L'EXAMEN FINAL H2013

### Problème no. 1 (25 points)

a) (16 points)

Le circuit équivalent (réfléchi au primaire):



$$R_{eq} = (2.56 + 16 \times 0.16) = 5.12 \Omega$$

$$X_{eq} = (8.0 + 16 \times 0.5) = 16 \Omega$$

Le courant au primaire: 
$$I_1 = \frac{V_s}{R_{eq} + jX_{eq} + R'} = \frac{2400 \angle 0}{5.12 + j16 + 432} = \frac{2400 \angle 0}{437.12 + j16} = 5.487 \angle -2.1^\circ \text{ A}$$

Le courant efficace au primaire est 5.487 A.

La tension  $V'_2$  est égale à: 
$$V'_2 = R' \times I_1 = 432 \times 5.487 \angle -2.1^\circ = 2370.3 \angle -2.1^\circ \text{ V}$$

La tension efficace au secondaire est: 
$$|V_2| = \frac{1}{4} \times |V'_2| = \frac{2370.3}{4} = 592.57 \text{ V}$$

La puissance active dans la charge: 
$$P_2 = \frac{|V_2|^2}{R} = \frac{592.57^2}{27} = 13005 \text{ W}$$


Le rendement du transformateur dans ces conditions: 
$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \text{PertesCu} + \text{PertesFer}}$$

avec 
$$\text{PertesCu} = R_{eq} \times |I_1|^2 = 5.12 \times 5.487^2 = 154.14 \text{ W}$$

$$\text{PertesFer} = \frac{|V_1|^2}{R_c} = \frac{2400^2}{35000} = 164.57 \text{ W}$$

Donc: 
$$\eta = \frac{13005}{13005 + 154.14 + 164.57} = 0.976$$

On connecte en parallèle avec R un condensateur  $C = 100 \mu\text{F}$ . Le circuit équivalent (réfléchi au primaire) devient:



Le courant au primaire: 
$$I_1 = \frac{V_s}{R_{eq} + jX_{eq} + Z'_2} = \frac{2400 \angle 0}{5.12 + j16 + 212.17 - j215.97} = \frac{2400 \angle 0}{217.29 - j199.97} \text{ A}$$

$$I_1 = 8.1273 \angle 42.83^\circ \text{ A}$$

Le courant efficace au primaire est 8.1273 A.

La tension  $V'_2$  est égale à: 
$$V'_2 = Z'_2 \times I_1 = (212.17 - j215.97) \times 8.1273 \angle 42.83^\circ = 2460.6 \angle -2.9^\circ \text{ V}$$

La tension efficace au secondaire est: 
$$|V_2| = \frac{1}{4} \times |V'_2| = \frac{2460.6}{4} = 615.14 \text{ V}$$


La puissance active dans la charge:  $P_2 = \frac{|V_2|^2}{R} = \frac{615.14^2}{27} = 14015 \text{ W}$

Le rendement du transformateur dans ces conditions:  $\eta = \frac{P_2}{P_2 + \text{PertesCu} + \text{PertesFer}}$

avec  $\text{PertesCu} = R_{eq} \times |I_1|^2 = 5.12 \times 8.1273^2 = 338.19 \text{ W}$  et  $\text{PertesFer} = \frac{|V_1|^2}{R_c} = \frac{2400^2}{35000} = 164.57 \text{ W}$

Donc:  $\eta = \frac{14015}{14015 + 338.19 + 164.57} = 0.965$

b) (9 points)



La source de 600 V est connectée aux bornes de la bobine qui comporte 420 tours.

La tension induite dans la bobine de 120 tours est égale à:  $\left(\frac{120}{420}\right) \times 600 \text{ V} = 171.4 \text{ V}$

La tension  $V_2$  est égale à la somme des deux tensions:  $V_2 = V_{420} + V_{120} = 600 + 171.4 = 771.4 \text{ V}$

La valeur efficace du courant  $I_2$  est égale à:  $|I_2| = \frac{|V_2|}{|Z_2|} = \frac{771.4}{6.247} = 123.49 \text{ A}$

La valeur efficace du courant  $I_1$  (dans la bobine 420 tours) est égale à:  $|I_1| = \left(\frac{120}{420}\right) \times |I_2| = \left(\frac{120}{420}\right) \times 123.49 = 35.2825 \text{ A}$

Les courants  $I_1$  et  $I_2$  sont en phase. La valeur efficace du courant  $I_s$  de la source est égale à:

$$|I_s| = |I_1| + |I_2| = 123.49 + 35.2825 = 158.77 \text{ A}$$

**Problème no. 2 (25 points)****a) Essai à vide:**

Rapport de transformation:  $a = \frac{2400}{600} = 4$

Puissance active par phase:  $P_A = 920/3 = 306.67 \text{ W}$  (Pertes Fer)

La résistance  $R_c$  (représentant les pertes Fer) vue au secondaire est:  $R_c' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{306.67} = 391.3 \Omega$

Vue au primaire:  $R_c = a^2 R_c' = (4)^2 391.3 = 6260.8 \Omega$

Puissance apparente par phase:  $S_A = (600/\sqrt{3}) \times 2.8 = 969.95 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{969.95^2 - 300^2} = 919.7 \text{ VAR}$

La réactance magnétisante:  $X_m' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{919.7} = 130.48 \Omega$

Vue au primaire:  $X_m = a^2 X_m' = (4)^2 130.48 = 2087.7 \Omega$

**Essai en court-circuit:**

Puissance active par phase:  $P_A = 1475/3 = 491.67 \text{ W}$  (Pertes Cuivre)

La résistance  $R_{eq}$  du transformateur:  $R_{eq} = \frac{P_A}{I_A^2} = \frac{491.67}{(12.028)^2} = 3.398 \Omega$


Puissance apparente par phase:  $S_A = (104.45/\sqrt{3}) \times 12.028 = 725.3 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{725.3^2 - 491.67^2} = 533.2 \text{ VAR}$

La réactance  $X_{eq}$  du transformateur:  $X_{eq} = \frac{Q_A}{I_A^2} = \frac{533.2}{(12.028)^2} = 3.69 \Omega$

b) Pour continuer, on prend  $R_{eq} = 4 \Omega$  et  $X_{eq} = 10 \Omega$

Le circuit monophasé équivalent réfléchi au primaire:



$$Z' = a^2 \frac{Z}{3} = 16 \times \frac{R + jX}{3} = (5.333R + j5.333X) \Omega$$

Le wattmètre indique:  $P_1 = |V_{AC}| |I_A| \cos \theta_1$  où  $\theta_1$  est l'angle entre  $I_A$  et  $V_{AC}$ .

On déduit:  $\theta_1 = \arccos\left(\frac{P_1}{|V_{AC}||I_A|}\right)$

$$\theta_1 = \arccos\left(\frac{23500}{2400 \times 10}\right) = \pm 11.7^\circ$$


On a:  $\theta_1 = \phi - \frac{\pi}{6}$

Alors:  $\phi = \theta_1 + \frac{\pi}{6} = \begin{matrix} 41.7^\circ \\ 18.3^\circ \end{matrix}$

Donc, deux cas sont possibles:

$$\phi = 41.7^\circ \quad \text{et} \quad \phi = 18.3^\circ$$

On choisit  $\phi = 18.3^\circ$



Le facteur de puissance de la charge est:  $fp = \cos\phi = \cos(18.3^\circ) = 0.95$

La puissance active (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$P = |V_{AN}||I_A|\cos\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.95 = 13.163 \text{ kW}$$

La résistance de la charge:  $R = \left(\frac{P}{I_A^2} - R_{eq}\right) / 5.333 = \left(\frac{13163}{10^2} - 4\right) / 5.333 = 23.9\Omega$


La puissance réactive (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$Q = |V_{AN}||I_A|\sin\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.314 = 4.351 \text{ kVAR}$$

La réactance de la charge:  $X = \left(\frac{Q}{I_A^2} - X_{eq}\right) / 5.333 = \left(\frac{4351}{10^2} - 10\right) / 5.333 = 6.28\Omega$

**Problème no. 3 (25 points)**

a) Tracer les formes d'ondes



b) Sur la forme d'onde de la tension  $v_s$ , l'angle d'amorçage  $\alpha$  correspond à la valeur 166.25 V et l'angle  $(\alpha + \mu)$  correspond à la valeur 200 V:

$$282.84 \sin \alpha = 166.25$$

$$282.84 \sin(\alpha + \mu) = 200$$

On déduit:  $\alpha = \arcsin\left(\frac{166.25}{282.84}\right) = 36^\circ$  et  $(\alpha + \mu) = \arcsin\left(\frac{200}{282.84}\right) = 45^\circ$

L'angle de commutation est égal à:  $\mu = 45^\circ - 36^\circ = 9^\circ$

La valeur moyenne de la tension  $v_{cc}$  est égale approximativement à:

$$v_{cc}(\text{moy}) \approx \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha = \frac{2 \times 282.84}{\pi} \cos(36^\circ) = 145.67 \text{ V}$$

La valeur moyenne du courant  $i_{cc}$  est égale à:  $i_{cc}(\text{moy}) = \frac{v_{cc}(\text{moy})}{R} = \frac{145.67}{6} = 24.28 \text{ A}$

L'angle de commutation  $\mu$  est donné par la relation suivante:  $\cos \alpha - \cos(\alpha + \mu) = \frac{2I_d L_s \omega}{V_m}$

On déduit l'inductance de fuite du transformateur

$$L_s = \frac{[\cos \alpha - \cos(\alpha + \mu)] V_m}{2I_d \omega} = \frac{[\cos(36^\circ) - \cos(45^\circ)] 282.84}{2 \times 24.28 \times 120\pi} = 1.6 \text{ mH}$$

c)

La puissance dissipée dans la charge est égale à:  $P_{cc} = RI_{cc}^2 = 6 \times 24.28^2 = 3537 \text{ W}$

La puissance dissipée dans les thyristors est égale à:  $P_{th} = 4 \times (0.5 \times 2 \times 24.28) = 97 \text{ W}$


La puissance active à l'entrée du convertisseur:  $P_{in} = P_{cc} + P_{th} = 3537 + 97 = 3634 \text{ W}$

La puissance apparente à l'entrée du convertisseur:  $S = V_s(\text{eff}) \times I_s(\text{eff}) = 200 \times 24.28 = 5648 \text{ VA}$

Le facteur de puissance à l'entrée du convertisseur sera donc:  $fp = \frac{P_{in}}{S} = \frac{3634}{5648} = 0.643$

**Problème no. 4 (25 points)**

a) Tracer les formes d'ondes



b) Le rapport cyclique est donné par:  $\alpha = \frac{V_o - V_{cc} + V_D}{V_o - V_T + V_D} = \frac{40 - 24 + 1}{40 - 2 + 1} = \frac{17}{39} = 0.436$

Temps de conduction:  $t_{ON} = \alpha T_s = 0.436 \times 40 \mu s = 17.44 \mu s$

Temps de récupération:  $t_{OFF} = (1 - \alpha) T_s = 0.564 \times 40 \mu s = 22.56 \mu s$

Le courant dans la charge:  $\langle i_R \rangle = \langle i_D \rangle = (1 - \alpha) i_L(\text{moy}) = 0.564 \times 11.74 = 6.62 \text{ A}$

c)

L'ondulation du courant  $i_L$  est donnée par:  $\Delta I = \frac{V_L(\text{on})}{L} \times t_{ON}$

On déduit:  $L = \frac{V_L(\text{on})}{\Delta I} \times t_{ON} = \frac{22}{0.2 \times 11.47} \times 17.44 \mu s = 167 \mu H$

L'ondulation de la tension  $v_C$  est donnée par:  $\Delta V = \frac{\Delta q}{C} = \frac{\langle i_R \rangle \times t_{ON}}{C}$

On déduit:  $C = \frac{\langle i_R \rangle \times t_{ON}}{\Delta V} = \frac{6.62 \times 17.44 \mu s}{0.005 \times 40} = 577 \mu F$

d) Calculer les pertes par conduction et les pertes par commutation dans l'IGBT et dans la diode.

Pertes par conduction:

- dans le transistor IGBT:  $P_{T\text{cond}} = V_T \times i_T(\text{moy}) = V_T \times i_L(\text{moy}) \times \alpha = 2 \times 11.47 \times 0.436 = 10 \text{ W}$

- dans la diode:  $P_{D\text{cond}} = V_D \times i_D(\text{moy}) = V_D \times i_L(\text{moy}) \times (1 - \alpha) = 1 \times 11.47 \times 0.564 = 6.47 \text{ W}$

Pertes par commutation:

- dans le transistor IGBT:  $P_{T\text{com}} = \frac{V_s I_s}{3} \times \frac{t_c}{T_s} = \frac{41 \times 11.47}{3} \times \frac{1 \mu s}{40 \mu s} = 3.9 \text{ W}$

- dans la diode:  $P_{D\text{com}} = \frac{V_s I_s}{3} \times \frac{t_c}{T_s} = \frac{38 \times 11.47}{3} \times \frac{1 \mu s}{40 \mu s} = 3.63 \text{ W}$