

## Corrigé de l'examen final H2003


### Problème no. 1 (20 points)

a) Le rapport de transformation est  $a = 10$ .

La résistance équivalente du transformateur:  $R_{eq} = R_1 + (10)^2 R_2 = 5.4 \Omega$

La réactance équivalente du transformateur:  $X_{eq} = X_1 + (10)^2 X_2 = 10 \Omega$

Le circuit équivalent du système réfléchi au primaire est le suivant:



La puissance absorbée au primaire est:  $P_1 = (R_{eq} + R') \times I_1^2$

On déduit:  $R' = \frac{P_1}{I_1^2} - R_{eq} = \frac{16930}{(8.333)^2} - 5.4 = 238.4 \Omega$

La puissance apparente au primaire est:  $S_1 = V_1 I_1 = 2400 \times 8.333 = 20000 \text{ VA}$

La puissance réactive au primaire est:  $Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = \sqrt{20000^2 - 16930^2} = 10648 \text{ VAR}$

$Q_1$  est la somme des puissances réactives dans  $X_{eq}$  et  $X'$ :  $Q_1 = (X_{eq} + X') \times I_1^2$

On déduit:  $X' = \frac{Q_1}{I_1^2} - X_{eq} = \frac{10648}{(8.333)^2} - 10 = 143.34 \Omega$

La tension  $V'_2$  est calculée par la loi du diviseur de tension:

$$V'_2 = \frac{Z'_2}{Z'_2 + Z_{eq}} \times V_1 = \frac{238.4 + j143.34}{(238.4 + j143.34) + (5.4 + j10)} \times 2400 = 2318 \angle -1.1^\circ \text{ V}$$

La tension au secondaire est:  $V_2 = 231.8 \text{ V}$

La puissance active dans la charge:  $P_2 = R' \times I_1^2 = 238.4 \times 8.333^2 = 16555 \text{ W}$

Le rendement du transformateur:  $\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{Fer}} + P_{\text{Cu}}}$


avec:  $P_{\text{Fer}} = \frac{V_1^2}{R_c} = \frac{2400^2}{38400} = 150 \text{ W}$  et  $P_{\text{Cu}} = R_{eq} I_1^2 = 5.4 \times 8.333^2 = 375 \text{ W}$

Donc:  $\eta = \frac{16555}{16555 + 150 + 375} = 0.969$

b) Après compensation, la charge réfléchi au primaire est équivalente à une résistance qui dissipe 16555 W avec une tension de 2318 V à ses bornes:

$$R_2' = \frac{2318^2}{16555} = 324.6 \Omega$$

Le circuit équivalent du système réfléchi au primaire devient:



Le courant  $I_1$ : 
$$I_1 = I_2' = \frac{V_1}{Z_{eq} + R_2'} = \frac{2400}{(5.4 + j10) + 324.6} = 7.27 \angle -1.7^\circ \text{ A}$$

La tension  $V_2'$  (valeur efficace): 
$$V_2' = R_2' \times I_2' = 324.6 \times 7.27 = 2360 \text{ V}$$

La tension au secondaire est: 
$$V_2 = 236 \text{ V}$$

Le courant au secondaire est: 
$$I_2 = 72.7 \text{ A}$$

La puissance active dans la charge: 
$$P_2 = R_2' \times (I_2')^2 = 324.6 \times 7.27^2 = 17156 \text{ W}$$

Le rendement du transformateur: 
$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{Fer}} + P_{\text{Cu}}}$$

avec: 
$$P_{\text{Fer}} = \frac{V_1^2}{R_c} = \frac{2400^2}{38400} = 150 \text{ W} \quad \text{et} \quad P_{\text{Cu}} = R_{eq} I_1^2 = 5.4 \times 7.27^2 = 285 \text{ W}$$

Donc: 
$$\eta = \frac{17156}{17156 + 150 + 285} = 0.975$$

**Problème no. 2 (20 points)**

a) Essai à vide:

Rapport de transformation:  $a = \frac{2400}{600} = 4$

Puissance active par phase:  $P_A = 900/3 = 300 \text{ W}$

La résistance  $R_c$  (représentant les pertes Fer) vue au secondaire est:

$$R_c' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{300} = 400 \Omega$$

Vue au primaire:  $R_c = a^2 R_c' = (4)^2 400 = 6400 \Omega$

Puissance apparente par phase:  $S_A = (600/\sqrt{3}) \times 2.8 = 969.95 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{969.95^2 - 300^2} = 922.4 \text{ VAR}$

La réactance magnétisante:  $X_m' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{922.4} = 130 \Omega$

Vue au primaire:  $X_m = a^2 X_m' = (4)^2 122.64 = 2080 \Omega$

Essai en court-circuit:

Puissance active par phase:  $P_A = 1485/3 = 495 \text{ W}$

La résistance  $R_{eq}$  du transformateur:  $R_{eq} = \frac{P_A}{I_A^2} = \frac{495}{(12.028)^2} = 3.42 \Omega$


Puissance apparente par phase:  $S_A = (104.45/\sqrt{3}) \times 12.028 = 725.3 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{725.3^2 - 495^2} = 530.2 \text{ VAR}$

La réactance  $X_{eq}$  du transformateur:  $X_{eq} = \frac{Q_A}{I_A^2} = \frac{530.2}{(12.028)^2} = 3.66 \Omega$

b) Pour continuer, on prend  $R_{eq} = 4 \Omega$  et  $X_{eq} = 10 \Omega$ .

Le circuit monophasé équivalent réfléchi au primaire:



$$Z' = a^2 \frac{Z}{3} = 16 \times \frac{R+jX}{3} = (5.333R + j5.333X) \Omega$$

Le wattmètre indique:  $P_1 = |V_{AC}| |I_A| \cos \theta_1$  où  $\theta_1$  est l'angle entre  $I_A$  et  $V_{AC}$ .

On déduit:  $\theta_1 = \arccos\left(\frac{P_1}{|V_{AC}||I_A|}\right)$


$$\theta_1 = \arccos\left(\frac{23500}{2400 \times 10}\right) = \pm 11.7^\circ$$

On a:  $\theta_1 = \phi - \frac{\pi}{6}$

Alors:  $\phi = \theta_1 + \frac{\pi}{6} = \begin{matrix} 41.7^\circ \\ 18.3^\circ \end{matrix}$

Donc, deux cas sont possibles:

$$\phi = 41.7^\circ \quad \text{et} \quad \phi = 18.3^\circ$$



Cas où  $\phi = 41.7^\circ$

Le facteur de puissance de la charge est:  $fp = \cos\phi = \cos(41.7^\circ) = 0.75$

La puissance active (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$P = |V_{AN}||I_A|\cos\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.75 = 10.392 \text{ kW}$$

La résistance de la charge:  $R = \left(\frac{P}{I_A^2} - R_{eq}\right)/5.333 = \left(\frac{10392}{10^2} - 4\right)/5.333 = 18.75\Omega$

La puissance réactive (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$Q = |V_{AN}||I_A|\sin\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.665 = 9.214 \text{ kVAR}$$

La réactance de la charge:  $X = \left(\frac{Q}{I_A^2} - X_{eq}\right)/5.333 = \left(\frac{9214}{10^2} - 10\right)/5.333 = 17.6\Omega$

Cas où  $\phi = 18.3^\circ$

Le facteur de puissance de la charge est:  $fp = \cos\phi = \cos(18.3^\circ) = 0.95$

La puissance active (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$P = |V_{AN}||I_A|\cos\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.95 = 13.163 \text{ kW}$$

La résistance de la charge:  $R = \left(\frac{P}{I_A^2} - R_{eq}\right)/5.333 = \left(\frac{13163}{10^2} - 4\right)/5.333 = 23.9\Omega$

La puissance réactive (phase A) dans le transformateur et la charge:

$$Q = |V_{AN}||I_A|\sin\phi = 1385.6 \times 10 \times 0.314 = 4.351 \text{ kVAR}$$

La réactance de la charge:  $X = \left(\frac{Q}{I_A^2} - X_{eq}\right)/5.333 = \left(\frac{4351}{10^2} - 10\right)/5.333 = 6.28\Omega$

**Problème no. 3 (20 points)**

La constante de temps de la charge RL est égale à:  $\tau = \frac{L}{R} = \frac{500\text{mH}}{3\Omega} = 166.67\text{ms}.$

Cette constante de temps est beaucoup plus grande (20 fois) la période de fonctionnement du redresseur (8.33 ms). Par conséquent, les ondulations du courant  $i_{cc}$  sont négligeables et le courant  $i_{cc}$  est constant.

a) Les formes d'ondes de la tension  $v_{cc}$ , des tensions  $v_{T1}$  et  $v_{T3}$ , des courants  $i_{T1}$  et  $i_{T3}$ , et du courant  $i_s$  au secondaire du transformateur sont montrées à la page suivante.

b) La valeur moyenne de  $v_{cc}$  est égale à:

$$v_{cc}(\text{moy}) = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha = \frac{2 \times 169.7}{\pi} \cos(50^\circ) = 69.44 \text{ V}$$


La valeur moyenne de  $i_{cc}$  est égale à:

$$i_{cc}(\text{moy}) = \frac{v_{cc}(\text{moy})}{R} = \frac{69.44}{3} = 23.15 \text{ A}$$


À remarquer que le courant  $i_{cc}$  est constant:  $i_{cc}(\text{moy}) = I_{cc}$ .

La puissance moyenne dissipée dans la charge est égale à:

$$P_{cc} = p_{cc}(\text{moy}) = v_{cc}(\text{moy}) \times I_{cc} = 69.44 \times 23.15 = 1607.5 \text{ W}$$



c)



Les creux de tension sur la forme d'onde de  $v_s$  sont causés par la commutation des deux paires de thyristors. Durant le temps de commutation  $t_c$ , les quatres thyristors sont conducteurs court-circuitant ainsi le secondaire du transformateur.

Sur le graphique, à l'aide d'une règle, on détermine  $t_c = 0.27 \text{ ms}$  (approximativement).

L'angle de commutation est égal à:

$$\mu = \omega t_c = 120\pi \times 0.27 \times 10^{-3} = 0.102 \text{ rad ou } 5.8^\circ$$

On a la relation suivante:  $\cos \alpha - \frac{2I_d L_s \omega}{V_m} = \cos(\omega t_c + \alpha)$

On déduit:

$$L_s = \frac{V_m}{2I_d \omega} [\cos \alpha - \cos(\omega t_c + \alpha)] = \frac{169.7}{2 \times 21.5 \times 120\pi} [\cos(50^\circ) - \cos(55.8^\circ)]$$

$$L_s = 0.844 \text{ mH}$$

**Problème no. 4 (20 points)**

a) La feuille graphique de la page suivante illustre les formes d'ondes de:


- la tension  $v_L$  aux bornes de l'inductance et le courant  $i_L$
- le courant  $i_T$  et la tension  $v_T$  aux bornes de l'IGBT.
- le courant  $i_D$  et la tension  $v_D$  aux bornes de la diode D
- le courant  $i_C$  et la tension  $v_C$  aux bornes du condensateur C

b) La valeur moyenne de la tension  $v_L$  doit être égale à 0:

$$3.2 \times t_{on} = 7.5 \times t_{off}$$

On déduit:  $t_{on} = 28 \mu s$  et  $t_{off} = 12 \mu s$ .

Le bilan de puissance:



On a:

$$V_{cc} \times i_L(\text{moy}) = V_{FT} \times I_T(\text{moy}) + V_{FD} \times I_D(\text{moy}) + V_R \times I_R$$

$$5 \times i_L(\text{moy}) = 1.8 \times I_L(\text{moy}) \times 0.7 + 0.5 \times I_L(\text{moy}) \times 0.3 + 12 \times 5$$

$$(5 - 1.8 \times 0.7 - 0.5 \times 0.3) \times i_L(\text{moy}) = 60$$

On déduit:  $i_L(\text{moy}) = \frac{60}{5 - 1.8 \times 0.7 - 0.5 \times 0.3} = 16.7 \text{ A}$

L'ondulation du courant  $i_L$  est donnée par la relation suivante:  $\Delta I = \frac{3.2}{L} \times t_{on}$

On déduit la valeur de L:  $L = \frac{3.2 \times t_{on}}{\Delta I} = \frac{3.2 \times 28 \mu s}{1.67} = 54 \mu H$

c) L'ondulation de la tension  $V_C$  est donnée par la relation suivante:  $\Delta V = \frac{I_R}{C} \times t_{on}$

On déduit la valeur de C:  $C = \frac{I_R \times t_{on}}{\Delta V} = \frac{5 \times 28 \mu s}{0.12} = 1167 \mu F$



