


**Problème no. 1 (25 points)**

a) Le circuit équivalent (réfléchi au primaire):



$$R_{eq} = (2.56 + 16 \times 0.16) = 5.12 \Omega$$

$$X_{eq} = (8.0 + 16 \times 0.5) = 16 \Omega$$

Le courant au primaire: 
$$I_1 = \frac{V_s}{R_{eq} + jX_{eq} + R'} = \frac{2400 \angle 0}{5.12 + j16 + 288} = \frac{2400 \angle 0}{293.12 + j16} = 8.1756 \angle -3.1^\circ \text{ A}$$

Le courant efficace au primaire est 8.176 A.

La tension  $V'_2$  est égale à: 
$$V'_2 = R' \times I_1 = 288 \times 8.1756 \angle -3.1^\circ = 2354.57 \angle -3.1^\circ \text{ V}$$

La tension efficace au secondaire est: 
$$|V_2| = \frac{1}{4} \times |V'_2| = \frac{2354.57}{4} = 588.64 \text{ V}$$


La puissance active dans la charge: 
$$P_2 = \frac{|V_2|^2}{R} = \frac{588.64^2}{18} = 19250 \text{ W}$$

Le rendement du transformateur dans ces conditions: 
$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + \text{PertesCu} + \text{PertesFer}}$$

avec 
$$\text{PertesCu} = R_{eq} \times |I_1|^2 = 5.12 \times 8.1756^2 = 342.22 \text{ W}$$

$$\text{PertesFer} = \frac{|V_1|^2}{R_c} = \frac{2400^2}{35000} = 164.57 \text{ W}$$

Donc: 
$$\eta = \frac{19250}{19250 + 342.22 + 164.57} = 0.974$$

On connecte au secondaire une charge capacitive  $Z_2 = 16 \Omega \angle -30^\circ$ . Le circuit équivalent (réfléchi au primaire) devient:

Le courant au primaire: 
$$I_1 = \frac{V_s}{R_{eq} + jX_{eq} + Z'_2} = \frac{2400 \angle 0}{5.12 + j16 + 221.7 - j128} = \frac{2400 \angle 0}{226.82 - j112} \text{ A}$$

$$I_1 = 9.487 \angle 26.3^\circ \text{ A}$$

La tension  $V'_2$  est égale à: 
$$V'_2 = Z'_2 \times I_1 = (256 \angle -30^\circ) \times (9.487 \angle 26.3^\circ) = 2428.77 \angle -3.7^\circ \text{ V}$$

La tension efficace au secondaire est: 
$$|V_2| = \frac{1}{4} \times |V'_2| = \frac{2428.77}{4} = 607.19 \text{ V}$$

b) Pour la suite du problème, on suppose que le transformateur  $T_1$  est idéal.

Rapport de transformation: 
$$\frac{V_s}{V_3} = \frac{V_1 + V_2}{V_1} = \frac{3000}{2400} = 1.25$$

Le courant  $I_1$  nominal est: 
$$I_1(\text{nom}) = \frac{20000}{2400} = 8.333 \text{ A}$$

Le courant  $I_2$  nominal est: 
$$I_2(\text{nom}) = \frac{20000}{600} = 33.333 \text{ A}$$

Le courant  $I_s$  nominal est égal au courant  $I_2$  nominal: 
$$I_s(\text{nom}) = I_2(\text{nom}) = 33.333 \text{ A}$$

La capacité en puissance de l'autotransformateur est: 
$$S(\text{nom}) = V_s \times I_s(\text{nom}) = 3000 \times 33.333 = 100 \text{ kVA}$$

Le courant dans la charge: 
$$|I_3| = \frac{V_3}{|Z_3|} = \frac{2400}{\sqrt{100^2 + 70^2}} = 19.662 \text{ A}$$

La puissance active dans la charge: 
$$P_3 = 100 \times |I_3|^2 = 100 \times (19.662)^2 = 38658 \text{ W}$$

La puissance apparente à la charge: 
$$S_3 = |V_3| \times |I_3| = 2400 \times 19.662 = 47188 \text{ VA}$$

La puissance apparente fournie par la source est égale à la puissance dans la charge: 
$$S_s = V_s \times I_s = S_3 = 47188 \text{ VA}$$

Le courant de la source  $V_s$ : 
$$I_s = \frac{S_s}{V_s} = \frac{47188}{3000} = 15.729 \text{ A}$$

La puissance active fournie par la source est égale à la puissance active dans la charge: 
$$P_s = P_3 = 38658 \text{ W}$$

**Problème no. 2 (25 points)****a) Essai à vide:**

Rapport de transformation:  $a = \frac{2400}{600} = 4$

Puissance active par phase:  $P_A = 920/3 = 306.67 \text{ W}$  (Pertes Fer)

La résistance  $R_c$  (représentant les pertes Fer) vue au secondaire est:  $R_c' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{306.67} = 391.3 \Omega$

Vue au primaire:  $R_c = a^2 R_c' = (4)^2 391.3 = 6260.8 \Omega$

Puissance apparente par phase:  $S_A = (600/\sqrt{3}) \times 2.8 = 969.95 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{969.95^2 - 306.67^2} = 920.19 \text{ VAR}$

La réactance magnétisante:  $X_m' = \frac{(600/\sqrt{3})^2}{920.19} = 130.41 \Omega$

Vue au primaire:  $X_m = a^2 X_m' = (4)^2 130.41 = 2086.6 \Omega$

**Essai en court-circuit:**

Puissance active par phase:  $P_A = 1475/3 = 491.667 \text{ W}$  (Pertes Cuivre)

La résistance  $R_{eq}$  du transformateur:  $R_{eq} = \frac{P_A}{I_A^2} = \frac{491.67}{(12.028)^2} = 3.3985 \Omega$


Puissance apparente par phase:  $S_A = (104.45/\sqrt{3}) \times 12.028 = 725.339 \text{ VA}$

Puissance réactive par phase:  $Q_A = \sqrt{S_A^2 - P_A^2} = \sqrt{725.339^2 - 491.667^2} = 533.274 \text{ VAR}$

La réactance  $X_{eq}$  du transformateur:  $X_{eq} = \frac{Q_A}{I_A^2} = \frac{533.274}{(12.028)^2} = 3.686 \Omega$

b) **Pour continuer**, on prend  $R_{eq} = 4 \Omega$  et  $X_{eq} = 10 \Omega$

Le circuit monophasé équivalent réfléchi au primaire:



Le courant de ligne  $I_A$  est égal à:  $I_A = \frac{V_{AN}}{Z_{eq} + Z'} = \frac{1385.64 \angle 0^\circ}{(4 + j10) + (128 + j80)} = 8.673 \angle -34.29^\circ \text{ A}$

Alors, l'ampèremètre indique 8.673 A.


Le wattmètre indique:  $P_1 = |V_{AC}| |I_A| \cos \theta_1$  où  $\theta_1$  est l'angle entre  $I_A$  et  $V_{AC}$ .

On calcule  $\theta_1$ :  $\theta_1 = \angle V_{AC} - \angle I_A = (-30)^\circ - (-34.29^\circ) = 4.29^\circ$

Alors:  $P_1 = |V_{AC}| |I_A| \cos \theta_1 = 2400 \times 8.673 \times \cos(4.29^\circ) = 20757 \text{ W}$

**Problème no. 3 (25 points)**

a) À partir de la forme d'onde de la tension  $v_{AC}$ , **déterminer** l'angle d'amorçage  $\alpha$  (en degré) et l'angle de commutation  $\mu$  (en degré). (6 points)



Sur la forme d'onde de la tension  $v_{AC}$ , on mesure les angles  $\alpha$  et  $\mu$ :

$$\alpha = 35.5 \text{ degrés} \quad \text{et} \quad \mu = 17.4 \text{ degrés}$$

**Déterminer** la valeur de l'inductance de fuite  $L_s$  du transformateur. (4 points)


La valeur de l'inductance de fuite  $L_s$  du transformateur est calculée à partir de la relation suivante:

$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \mu) = \left( \frac{2L_s \omega}{\sqrt{3}V_m} \right) I_d$$

On déduit:

$$L_s = \left( \frac{\cos \alpha - \cos(\alpha + \mu)}{2\omega I_d} \right) (\sqrt{3}V_m) = \left( \frac{\cos 35.5^\circ - \cos 52.9^\circ}{2 \times 120\pi \times 9.268} \right) \left( \sqrt{3} \frac{240}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \right) = 10.24 \text{ mH.}$$

b) **Tracer** en fonction du temps le courants  $i_a$  du secondaire (phase A) du transformateur. (4 points)



c)

À partir des valeurs mesurées, calculer les quantités suivantes:

- la puissance  $P_{cc}$  dissipée dans la charge (3 points)
- les pertes  $P_{conv}$  dans le convertisseur (3 points)
- la puissance apparente  $S_{src}$  à l'entrée du convertisseur (3 points)
- le facteur de puissance à l'entrée du convertisseur (2 points)

La puissance délivrée à la charge est égale à:  $P_{cc} = V_{cc} \times I_{cc} = 222.9 \text{ V} \times 9.268 \text{ A} = 2065.84 \text{ W}$

La puissance active à l'entrée est mesurée par la méthode des deux wattmètres:  $P_{src} = P_1 + P_2 = 2113 \text{ W}$

Les **pertes** de puissance dans le convertisseur:  $P_{conv} = P_{src} - P_{cc} = 2113 - 2065.84 = 47.16 \text{ W}$

La puissance apparente à l'entrée du convertisseur:

$$S_{src} = \sqrt{3} V_{AC} I_A = \sqrt{3} \times 217.5 \times 7.428 = 2798.28 \text{ VA}$$


Le **facteur de puissance** à l'entrée du convertisseur:  $fp = \frac{P_{src}}{S_{src}} = \frac{2113}{2798.28} = 0.755$

**Problème no. 4 (25 points)**a) **Déterminer** le rapport cyclique  $\alpha$  du hacheur. (7 points)Pendant  $t_{on}$ , la tension  $v_L$  est égale à:  $v_L(on) = 12V - 1.2V = 10.8V$ Pendant  $t_{off}$ , la tension  $v_L$  est égale à:  $v_L(off) = 12V - 24V - 0.5V = -12.5V$ Les temps  $t_{on}$  et  $t_{off}$  sont donnés par la relation suivante:  $10.8 \times t_{on} = 12.5 \times t_{off}$ On déduit:  $\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{12.5}{10.8} = 1.1574$ 

Le rapport cyclique est donné par la relation suivante:

$$\alpha = \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = \frac{(t_{on}/t_{off})}{(t_{on}/t_{off}) + 1} = \frac{1.1574}{1.1574 + 1} = 0.5365$$

La période de commutation est égale à:  $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{25kHz} = 40\mu s$ Le temps  $t_{on}$  est égal à:  $t_{on} = \alpha T_s = 0.5365 \times 40\mu s = 21.46\mu s$ Le temps  $t_{off}$  est égal à:  $t_{off} = (1 - \alpha)T_s = 0.4635 \times 40\mu s = 18.54\mu s$ b) **Tracer en fonction du temps**  $v_L$ ,  $i_L$ ,  $i_T$ ,  $i_D$ ,  $i_C$ , et  $v_C$ . (6 points)



c) **Calculer l'ondulation  $\Delta I$  (crête-crête) du courant  $i_L$  et l'ondulation  $\Delta V$  (crête-crête) de la tension  $v_C$ .** (7 points)

L'ondulation du courant  $i_L$  est donnée par la relation suivante:

$$\Delta I = \frac{v_L(\text{on})}{L} \times t_{\text{on}} = \frac{10.8\text{V}}{200\mu\text{H}} \times 21.46\mu\text{s} = 1.159\text{A}$$

L'ondulation de la tension  $v_C$  est donnée par la relation suivante:

$$\Delta V = \frac{\Delta q}{C} = \frac{\langle i_R \rangle \times t_{\text{on}}}{C} = \frac{2.4\text{A} \times 21.46\mu\text{s}}{200\mu\text{F}} = 0.2575\text{V}$$

d) **Calculer les pertes par conduction et les pertes par commutation dans l'IGBT et dans la diode.** (4 points)

Les pertes par conduction dans l'IGBT sont:

$$P_{\text{condT}} = \alpha \times V_{\text{CE}}(\text{on}) \times \langle i_L \rangle = 0.5365 \times 1.2\text{V} \times 5.178\text{A} = 3.33\text{W}$$

Les pertes par conduction dans la diode sont:

$$P_{\text{condD}} = (1 - \alpha) \times V_F \times \langle i_L \rangle = (1 - 0.5365) \times 0.5\text{V} \times 5.178\text{A} = 1.2\text{W}$$

Les pertes par commutation dans l'IGBT sont:

$$P_{\text{comT}} = \frac{V_s I_s}{3} \times \frac{t_c}{T_s} = \frac{24.5\text{V} \times 5.178\text{A}}{3} \times \frac{1\mu\text{s}}{40\mu\text{s}} = 1.06\text{W}$$

Les pertes par commutation dans la diode sont:

$$P_{\text{comD}} = \frac{V_s I_s}{3} \times \frac{t_c}{T_s} = \frac{22.8\text{V} \times 5.178\text{A}}{3} \times \frac{1\mu\text{s}}{40\mu\text{s}} = 0.98\text{W}$$

**Déduire le rendement du hacheur** (1 point).

La puissance dissipée dans la charge est: 
$$P_o = \frac{V_R^2}{R} = \frac{24^2}{10} = 57.6\text{W}$$

Le rendement du hacheur est égal à: 
$$\eta = \frac{P_o}{P_o + \text{Pertes}} = \frac{57.6\text{W}}{57.6\text{W} + 3.33\text{W} + 1.2\text{W} + 1.06\text{W} + 0.98\text{W}} = 0.898$$