

CONV2, PARCIAL #3. MS.

MS: 45 HP, 208V, $pf = 0.8(+)$, " Δ ", 60 Hz
 $X_s = 0.65 \text{ pu}$, $R_A = 0$
 $P_{FRV} = 1.5 \text{ kW}$, $P_c = 1.0 \text{ kW}$.

@ FL: $P_{out} = 45 \text{ HP} \times \frac{746 \text{ W}}{\text{HP}}$

$$P_{in} = P_{out} + P_{elect} + P_{FRV} + P_c ; S_{in} = \frac{P_{in}}{pf}$$

$$Z_{BASE} = \frac{3 V_{LN}^2}{S_{in}} ; V_{LN} = V_{LL} \text{ PARA } "\Delta".$$

$$X_s = Z_{BASE} \times X_{s,pu}$$

a) @ $P_{out} = 25 \text{ HP}$ & $pf = 0.8(+)$; I_A, I_L, E_A ?

$$I_L = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_{LL} \cos \phi} ; I_A = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

$$E_A \angle \delta = V_\phi \angle 0^\circ - j X_s I_A \angle \phi ; \phi = \cos^{-1} pf$$

b) @ $P_{out} = 45 \text{ HP}$ & $pf = 0.8(+)$; EN (c) LOS CALCULOS Y EN (b) Diagrama Fasorial.

c)

$$P_{in} = \frac{3 V_\phi E_A}{X_s} \sin \delta' ; E_A = E_A' \text{ ya que } I_F = \text{const.}$$
$$\delta' = \sin^{-1} \left(\frac{X_s P_{in}}{3 V_\phi E_A'} \right) ; I_A = \frac{V_\phi \angle 0^\circ - E_A' \angle \delta'}{j X_s}$$

$E_A' \angle \delta' \Rightarrow V_\phi \Rightarrow E_A' \cos \delta' > V_\phi$
 SUMINISTRA Q , opera sobre-excitado.

d) $E_A'' \sin \delta'' = (\%) E_A' \sin \delta'$

$$\delta'' = \sin^{-1} \left[\frac{1}{(\%)} \sin \delta' \right]$$

$$I_A'' \angle \phi'' = \frac{V_\phi \angle 0^\circ - E_A'' \angle \delta''}{jX_s} \quad ; \quad \phi'' < 0$$

$$E_A'' \angle \delta'' = V_\phi \angle 0^\circ - jX_s I_A'' \angle 0^\circ$$

$E_A'' \sin \delta'' < V_\phi$ BAJO EXCITADO
 ABSORBE Q

