


## MOTORES DC CON EXCITACION INDEPENDIENTE Y EN DERIVACION.

Si el voltaje en terminales es constante, entonces ambos motores funcionan igual.



## Características Terminales $\omega_m = f(T_{ind})$

$T_{ind}$  : par de salida (Nm)

$\omega_m$  : velocidad del eje de flecha en rad/s.

Supongamos un aumento de carga:

1.  $T_{load} > T_{ind}$
2.  $\omega_m \downarrow$  velocidad disminuye
3.  $E_A^k = k \phi \omega_m^k$ ,  $E_A$  disminuye
4.  $I_A^k = \frac{V_t - k \phi \omega_m^k}{R_A}$ ,  $I_A$  se incrementa
5.  $T_{ind} = k \phi I_A$ , El  $T_{ind}$  se incrementa y equipara al  $T_{load}$  a  $\omega_m$  menor.

Este proceso expresado en ecuaciones:

$$V_t = E_A + I_A R_A$$

$$V_t = k\phi\omega_m + I_A R_A$$

$$T_{IND} = k\phi I_A \rightarrow I_A = \frac{T_{IND}}{k\phi}$$

$$V_t = k\phi\omega_m + \frac{T_{IND}}{k\phi} R_A$$

Despejamos  $\omega_m$  y obtenemos

$$\omega_m = \frac{V_t}{k\phi} - \frac{R_A}{(k\phi)^2} T_{IND}$$

b: Intersección


Pendiente de una recta

$\omega_m @ NL$

Efecto de AR: Armature Reaction: debilitamiento de  $\phi$

$$\omega_m \sim \frac{1}{\phi} \quad \text{Incremento de velocidad}$$

\* El uso de bobinas compensadoras en las caras polares del campo (stator), elimina la AR.




Si  $\phi = \text{constante}$  y conocemos tanto  $\omega_m$  como  $I_A$ , entonces es posible saber la velocidad para cualquier otro nivel de carga.

$$E_A = k' \phi \omega_m$$

$$\frac{E_{A1}}{E_{A0}} = \frac{k' \phi \omega_{m1}}{k' \phi \omega_{m0}}$$

$$\omega_{m1} = \left( \frac{E_{A1}}{E_{A0}} \right) \omega_{m0}$$



$$I_f = \frac{V_t}{R_f + R_{adj}} \rightarrow \underline{E_A \phi @ n_0 \text{ rpm}}$$


$$E_{A1} = V_t - I_{A1} R_A ; \quad \boxed{\text{si } \omega_{m1} \text{ NL, } I_A = 0 \text{ y } E_{A1} = V_t}$$

$$P_{conv} = E_A I_A = T_{ind} \omega_m$$

$$T_{ind} = \frac{E_A I_A}{\omega_m} = \frac{E_A I_A}{\omega_m \times \frac{2\pi}{60}} \quad [Nm]$$

PASOS DE CALCULOS SUGERIDOS:

PASO #1.  $I_f = \frac{V_t}{R_f + R_{adj}}$



$\omega_{m0}$ : REFERENCIA  
O: VALOR LEIDO  
DE LA CARAC-  
TERISTICA.

PASO #2.  $E_{A0} @ \omega_{m0}$

PASO #3:  $E_{A1} = V_t - R_A I_{A1} ; I_{A1} = I_L - I_f$

PASO #4:  $\omega_{m1} = \left( \frac{E_{A1}}{E_{A0}} \right) \omega_{m0} \text{ (rpm)}$

PASO #5.  $T_{ind} = \frac{E_{A1} I_{A1}}{\omega_{m1} \left( \frac{2\pi}{60} \right)} [Nm] ; \quad \omega_m = \omega_{m1} \left( \frac{2\pi}{60} \right) \text{ rad/s.}$



## Análisis NO-lineal de un MDC - Skont:

Dado que  $E_A$  Vs  $I_F = N_F I_F$  es una característica no-lineal, cualquier cambio en  $I_F$  no se puede analizar o calcular analíticamente, pero se puede lograr obtener resultados gráficos para puntos discretos de operación.

$$F_{net} = N_F I_F - F_{AR}$$

Definimos:  $I_F^*$ : corriente de campo equivalente, es la corriente que produciría la misma  $E_A$  o  $V_t$  que la combinación de todas las FMM operando juntas.

$$N_F I_F^* = N_F I_F - F_{AR}$$


$$I_F^* = I_F - \frac{F_{AR}}{N_F}$$

\* Esta corriente no fluye en ninguna parte de la máquina.

Con AR se tiene el siguiente procedimiento:

PASO #1.  $I_F = \frac{V_t}{R_f + 2s\omega_j} \rightarrow I_F^* = I_F - \frac{F_{AR}}{N_F}$

PASO #2.  $E_{AO} @ n_{mo}$



PASO #3.  $E_{A1} = V_t - R_A I_A$ ;

$$I_{A1} = I_L - I_F$$

PASO #4.  $n_{m1} = \left( \frac{E_{A1}}{E_{AO}} \right) n_{mo} \text{ [rpm]}$


PASO #5.  $T_{IND} = \frac{E_{A1} I_{A1}}{n_{m1} (2\pi / 60)} \text{ [Nm]}; \quad \omega_m = n_{m1} \left( \frac{2\pi}{60} \right) \text{ [rad/s]}$

## Control de Velocidad en motores MDC-Shunt.

De la ecuación  $\omega_m$  Vs  $T_{ind}$  se puede ver los 3 métodos de variar la velocidad:

$$\omega_m = \frac{V_t}{K\phi} - \frac{R_A}{(K\phi)^2} T_{ind}$$


1. Ajuste de  $R_F$  o flujo de campo ( $\phi$ ).
2. Ajuste de  $V_A$  (voltaje aplicado a la armadura).
3. Insertar una resistencia en el circuito de armadura (ajuste de voltaje en terminales de la armadura).



1. CNTRL  $R_F$  ( $\phi$ )

2. CNTRL  $V_A$

3. CNTRL  $R_{SE,A}$



\* En el ctrl de  $I_F$  ( $\phi$ ), la corriente  $I_{F,max}$  establece el max calentamiento en la bobina de campo. Osea, este control de velocidad




Se utiliza para velocidades por encima del  $T_{nominal}$ .

\* En el control de  $V_A$ ,  $V_{A,max}$  establece el voltaje máximo que soporta el aislamiento de la armadura. O sea, este control de velocidad se usa para velocidades por debajo del  $T_{nominal}$ .

\* Control RF opera para velocidades superiores a la  $\omega_0$  base ( $V_{t,nominal}$ ,  $P_{nominal}$ ,  $I_{F,nominal}$ ) o  $\omega_{nominal}$ .

Control  $V_A$  opera para velocidades inferiores a la  $\omega_0$  base.

\* Ambos controles de velocidad son complementarios logrando control 40:1 o más de velocidades continuas.



$C_1, C_2, C_3$ : contactores (NO); Al cerrar un contacto se reduce un segmento de resistencia.

Límites de par y potencia en función de velocidad:  
 $T = f(\omega_m)$ ,  $P = f(\omega_m)$

Para el ctrl de  $V_A$ ,  $\phi = \text{const}$  y el par máximo  
 $T_{\text{máx}} = k \phi I_{A, \text{máx}}$

y no depende de  $\omega_m$ . La potencia máxima a cualquier velocidad

$$P_{\text{máx}} = T_{\text{máx}} \omega_m$$



y es una función lineal de  $\omega_m$ .

Para el ctrl de  $R_F$ ,  $\phi \neq \text{constante}$

$$\omega_m \sim \frac{1}{\phi}$$

$$P_{\text{máx}} = T_{\text{máx}} \omega_m = \text{constante}$$

ya que  $T_{\text{máx}} \sim \frac{1}{\phi}$



\*  $I_A \neq$  constante bajo control de  $R_F$ .

$I_A$  variará en función del  $T_{LOAD}$  (por requerido por el tipo de carga) y la velocidad  $\omega_m$ .

$$\left. \begin{array}{l} T_{ind} = k \phi I_A \\ P = T_{ind} \omega_m \end{array} \right\} I_A = f(\omega_m, T_{ind})$$

Efecto de circuito de campo abierto:

Si  $CB = OFF$  en el circuito de campo  
 $\phi \rightarrow \phi_{Remanente} \Rightarrow E_A \approx 2V$ .

$$\omega_m \sim \frac{1}{\phi}$$

La máquina se puede desbocar

$$1. I_A = \frac{V_t - E_A}{R_A} = \frac{V_t - k \phi \omega_m}{R_A}$$

2.  $T_{ind} = k \phi I_A$ , El incremento en  $I_A$  es más fuerte (el efecto) que el del flujo  $\phi$ .

3. Si  $T_{ind} \rightarrow \omega_m \rightarrow \infty$ , pero antes la armadura se quema.

\* Se usa un relé de pérdida de campo de campo que abre el CB de la línea. ( $I_A = 0$ ).



## Motor de Corriente Directa de Imán Permanente.

PMDCM: Permanent Magnets DC Motor.

↳ Polos hechos con PM's

↳ No tiene pérdidas en el ckt de campo

↳  $\phi = \text{constante}$

↳ Mucho más pequeños ya que no tienen bobinas compensadoras.


↳ Pueden ser de hasta 100 HP, pero suelen ser de tamaño fraccional y subfraccional.

↳  $T_{ind} \ll \frac{HP}{AMP}$

↳ Tienen riesgo de demagnetización

→ calentamiento

→ Vibración (materiales son menos fuerte que los aceros).



$B_{res}$ : magnetismo residual


$H_c$ : Intensidad Coercitiva

**Región operativa de un PM.**

(necesaria para demagnetizar al núcleo).

Se busca un alto producto  $(BH)_{max}$  que determina la energía por unidad de volumen:  $[B] = \frac{Vs}{m^2}$ ;  $[H] = \frac{At}{m}$

$$[BH] = \frac{VAst}{m^3} = \frac{J}{m^3}; t = \text{TURNOS}$$



Materiales Ferromagnéticos:

↳ Duros: difícil de demagnetizar


↳ Suaves: fácil de demagnetizar

-H<sub>c</sub>: determina qué tan difícil es demagnetizar.


\* Los materiales suaves (ALNICO) son usados para conducción magnética en dispositivos electro-magnéticos y electro-mecánicos.

\* Los materiales duros son usados para imán permanente (Alnico 5, Cerámicos 7).

\* Rare Earth (Tierras Raras): Neodimium, Cobalt, Samarium, boron): tienen características magnéticas con permeabilidades constantes y altos -H<sub>c</sub>.



## Motor de Corriente Directa Serie:



$$V_t = E_A + (R_A + R_{SE}) I_A$$

$$I_A = I_{SE} = I_L$$

$$\left. \begin{aligned} \phi &= c \cdot I_A \\ T_{IND} &= k \phi I_A \end{aligned} \right\} T_{IND} = K c I_A^2$$

\* Esta máquina cuenta con el mayor par por unidad de amperios de todas la máquinas eléctricas.

$$T_{IND} \gg \frac{\text{HP}}{\text{Amp}}$$

Característica  $T_{IND}$  Vs  $\omega_m$ :

1.  $\phi = c I_A$

2.  $V_t = E_A + (R_A + R_{SE}) I_A$

3.  $I_A = \sqrt{\frac{T_{IND}}{Kc}}$

4.  $E_A = K \phi \omega_m$

5.  $V_t = K \phi \omega_m + \sqrt{\frac{T_{IND}}{Kc}} (R_A + R_{SE})$



Eliminamos  $\phi$ :

$$I_A = \frac{\phi}{C} \rightarrow T_{IND} = K_C I_A^2 = K_C \frac{\phi^2}{C^2}$$

$$T_{IND} = K \frac{\phi^2}{C} \rightarrow \phi = \sqrt{\frac{C}{K}} \sqrt{T_{IND}}$$

$$V_t = K \sqrt{\frac{C}{K}} \sqrt{T_{IND}} \omega_m + \sqrt{\frac{T_{IND}}{K C}} (R_A + R_{SE})$$

$$\boxed{\omega_m = \frac{V_t}{\sqrt{K C}} \frac{1}{\sqrt{T_{IND}}} - \frac{R_A + R_{SE}}{K C}}$$

Si la máquina no está saturada

$$\omega_m \sim \frac{1}{\sqrt{T_{IND}}}$$

Si el motor no tiene carga  $T_{IND} = T_{load} = 0$ , entonces  $\omega_m \rightarrow \infty$ . Esto implica que no puede usarse correas para acoplar la carga. Nunca debe descargarse mecánicamente este motor.

