

■Gotoronic

arduinoというMCU+開発環境を用い、市販で入手できる電子部品ほか材料を用いて個人で手軽に電動変速器を自作するためのソリューションを提供する。

構成：MCUボード、変速機を駆動するサーボ、サーボ固定するステー、駆動用のロッド、変速トリガを入れるスイッチ、バッテリー、ハーネス、etc...

■arduinoとは

[\[入門\]Arduinoのはじめかた](#)

いわく：一言でいうと「初心者でも簡単に扱えるマイコンボード」です。
また、オープンソース・ハードウェアと呼ばれるもので回路からソフトウェアの全てが公開されています。
このため、これまで電子工作にあまりなじみのなかった人やマイコンのプログラミングに詳しくない人でも、すぐに始める事が出来るように考えられています、このため電子工作の入門にお勧めの一つとなっています。

用語：IDE＝開発環境。各自PCにインストールする。
スケッチ＝arduino本体(MCUボード)に書き込むプログラム。

参考サイト

[Arduino 日本語リファレンス](#)

オリジナルの英文を訳した文章が主。わりとわかりやすい。

[workshop/ServoBasis/main](#)

サーボライブラリ詳説

■サーボの制御について

Gotoronicでは“writeMicroseconds(uS)”コマンドを主に用いている。
サーボに対しマイクロ秒単位で角度を指定します。標準的なサーボでは、1000で反時計回りにいっぱいまで振れます。2000で時計回りいっぱいです。
製品によっては、この範囲に収まらず700～2300といった値を取るものもあります。
※1uSecごとの移動θ目安 $180\text{deg}/(2000\text{uSec}-1000\text{uSec})=0.18\text{deg}$

Gotoronicでは1stギヤ位置をpos0として定義する。
この時サーボとしては動作最大角度に近い側になっている。
(※使うサーボ製品ごとに状況変わります)
段数が増えるにつれ、任意のステップ量だけ数値を減らす方向。

①arduino IDEのインストール

<https://www.arduino.cc/>

<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

からIDE(開発環境)をDL、インストールする。

②ライブラリの追加

標準装備外のライブラリを追加する必要があります。


programfiles>Arduino>librariesの下に各ライブラリ名のフォルダを作って
ライブラリのzip内容を展開しておく。

・MsTimer2: タイマーライブラリ

<http://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/index.php?f=1&pos=2021>

・Bounce2: チャタリング対策ライブラリ

<http://playground.arduino.cc/Code/Bounce>



注)最近のIDEの機能です。

versionが古い場合は更新するか、
Arduino→libraries のフォルダに
必要なファイルを格納してIDEを再起動する。

③arduinoMCUボードの導入

③-1 promicroの場合

<https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/installing-windows>


ドライバをDLLデスクトップ等に展開しておく。

MCUボードをPCにUSB接続する。

上記ドライバでセッティングする。

“ボードマネージャ”でMCU種を指定し、設定する。上記URL中段からの説明参照。

注:MCU設定は5V16MHzを選ぶこと。



③-2 nano v3(モドキ) の場合

<https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano>

<http://www.dorapro.co.jp/engineerblog/?p=720>

CH340ドライバをDLLデスクトップに展開しておく。

MCUボードをPCにUSB接続する。

上記ドライバでセッティングする。

“ボードマネージャ”でMCU種を指定し、設定する


Select “Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168” or

“Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328”


from the Tools > Board menu (according to the microcontroller on your board).

注:MCU設定は5V16MHzを選ぶこと。

④system



⑤スケッチの準備・編集




⑥スケッチのMCUへの書き込み

※スケッチの書き込みはMCUを単体にしてPCと接続した方が安定して動作します。

⑥-1 初期設定の書き込み(書き込み履歴のないMCUで最初の1回目だけ必要な作業。)

xxxx.inoを開く

comポートが開かれていることを確認する。



初期設定パラメータ確認後、スケッチの書き込みを実施する。
(EEPROMに初期設定が書き込まれます)

⑥-2 メインスケッチの書き込み

xxxx.inoを開く

上記同様、comポートが開かれていることを確認する。

設定パラメータ確認後、スケッチの書き込みを実施する。

※シフトセッティング等をチューニングするときは、都度パラメータを更新したスケッチを書き込んでください。

⑦メインスケッチパラメータ説明

スケッチ中に下記パラメータ群があります。セッティング後、MCUに書き込んで反映させる。

pin assignment

```

//////////////////////////////////// MCU PIN ASSIGN START //////////////////////////////////////
#define BUTTON_PIN 2 //REAR↓
#define BUTTON_PIN2 3 //REAR↓
#define BUTTON_PIN_f1 4 //FRONT↓
#define BUTTON_PIN_f2 5 //FRONT↓
#define SERVO_PIN_F 8 // SERVO F↓
#define SERVO_PIN_R 9 // SERVO R↓

// #define LED_PIN_MODESEL 16 // LED goes on when Fine Tune
// #define LED_PIN2 14 // LED goes on when pushing shift bot
// #define BUTTON_PIN_MODESEL 10 //MODE SELECT↓
#define LED_PIN_MODESEL 15 // LED goes on when Fine Tune 8
#define LED_PIN2 13 // LED goes on when pushing shift bot
#define BUTTON_PIN_MODESEL 14 //MODE SELECT (NANO)↓

//////////////////////////////////// MCU PIN ASSIGN END //////////////////////////////////////

```

MCUと周辺回路との
接続を変える場合は
ピンアサインのパラメタをいじる。

RearSetting(T.B.D)

```

//////////////////////////////////// REAR SHIFT SETTING PARAMETER START //////////////////////////////////////
byte speed_step = 10; //8=9速 9=10速 10=11速
int pos_zero = 1930; // shift 0 position : about 2000~1900
byte pos_shiftstep = 1; // shift step degree
int pos_data_ORG[11] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; // 11speed
byte fine_tune_pitch = 1; //fine tune pitch data for setting mode

byte pos_shiftover_up = 35; // shift over step
byte pos_shiftover_down = 30; // shift over step
int ovsft_delay = 500; // over shift delay [msec]
byte sft_delay = 20; // shift delay per gear pos

int wait_msec1 = 500; //多段変則設定時間
int wait_msec2 = 1000; //多段変則設定時間
int wait_msec3 = 1500; //多段変則設定時間

```

pos_zero = 1st位置の決定
pos_shiftstep = 1段ごとのピッチ
(数値はdegではないです)

pos_data= 各ギヤごとのfine tune data
上記パラメタで追い込みきれないときに使用

FrontSetting(T.B.D)

```

116 ////////////////////////////////////// FRONT SHIFT SETTING PARAMETER START //////////////////////////////////////
117
118 int pos_zero_f = 80; // shift 0 position 180deg ->1st gear direction, 0deg ->10th gear direction,
119 int pos_inner = 70; //80->70 @150809
120 int pos_outer = 150; //120->120 @150809
121 int pos_shiftstep_f = 5; // shift step degree
122 int pos_shiftover_up_f = 30; // shift over degree 15->20 @150809
123 int pos_shiftover_down_f = 30; // shift over degree 15->40 @150809
124 int ovsft_delay_f = 2000; // over shift delay [msec]
125 int sft_delay_f = 20; // shift delay per gear pos [msec]
126
127 ////////////////////////////////////// FRONT SHIFT SETTING PARAMETER END //////////////////////////////////////

```

⑧動作確認

メカ操作中にUSBを接続し、シリアルポート開通を確認ののち、シリアルモニタを開くと、メカ操作時ごとの動作パラメータが表示されます。デバッグ用にどうぞ。
(デバッグ時はシステムから切り離す必要はないが、書き込みは単体でやった方が安定動作しま

