



# Manutenção de falha de toque do iPhoneSE2020


Modelo com defeito: iPhoneSE2020  
Defeito: POSSIVELMENTE A MALHA ,  
SPI\_AP\_TO\_TOUCH\_CS\_L



VERIFIQUE 5.1V NESTE PÍNO,  
MALHA=PP5V1\_TOUCH\_VDDH\_CONN




VERIFIQUE EM CONDUÇÃO REVERSA ESTE  
PAD, ESTE APARELHO PERDE ESTA MALHA,  
EM DEFEITO CRONICO, FAZER O JUMPER  
RASPANDO A PLACA PARA CONECTAR



SEGUIR A MALHA EM CAMADA INTERNA, A LINHA AZUL , ENCIMA  
DO + EM ROSA, TEM UM TP , DESTA MALHA ONDE PODE SER FEITO  
O JUMPER , , ANALIZE OS COMPONENTES EM VOLTA PARA ACHAR  
O TP.

JUMPER NO FPC



JUMPER NO TP

