



# 测试技术与传感器

---

石义芳 信息与控制研究所, 科技馆916  
syf2008@hdu.edu.cn



# 传感器的地位和作用

---

- IT技术

- 信息采集、信息传输、信息处理

- 信息产业三大支柱

- 传感器技术、通信技术、计算机技术

- 什么是传感器？

- 形形色色的传感器



## 传感器在日常生活中的应用

- 数码相机、数码摄像机：自动对焦——红外测距传感器
- 自动感应灯：亮度检测——光敏电阻
- 空调、冰箱、电饭煲：温度检测——热敏电阻、热电偶
- 电话、麦克风：话音转换——驻极电容传感器
- 遥控接收：红外检测——光敏二极管、光敏三极管
- 可视对讲、可视电话：图像获取——面阵CCD
- 智能楼宇
- 物联网



# 传感器的应用

- 汽车传感器：车电子控制系统的信息源，关键部件，核心技术
  - 普通轿车：约安装几十到近百只传感器，
  - 豪华轿车：传感器数量可多达二百余只。
- 发动机：向发动机的电子控制单元（ECU）提供发动机的工作状况信息，对发动机工作状况进行精确控制  
温度、压力、位置、转速、流量、气体浓度和爆震传感器
- 底盘：控制变速器系统、悬架系统、动力转向系统、制动防抱死系统等  
车速、踏板、加速度、节气门、发动机转速、水温、油温
- 车身：提高汽车的安全性、可靠性和舒适性等  
温度、湿度、风量、日照、加速度、车速、测距、图象等



# 绪论


---

## 测试与测试技术

- 1) 为探索认知，对迄今未知事物而进行的一系列定量操作。
- 2) 测试由相应的测试系统完成和实现

# 绪论

## 测试系统





# 课程安排

---

- 课程安排

■ 讲 课	<b>32</b>	学时
■ 习题课	<b>0</b>	学时
■ 实验课	<b>8</b>	学时
■ 总 计	<b>40</b>	学时

省级精品课程

[jpkc.hdu.edu.cn/auto/ckcg](http://jpkc.hdu.edu.cn/auto/ckcg)



## 第2章 检测技术的理论基础

### 2.1 测量概论

- 测量定义、方法分类,
- 测量误差表示

### 2.2 测量数据的估计和处理

- 测量误差分类
- 测量误差处理



## 2.1.1 测量

- 测量是以确定被测量的值或获取测量结果为目的的一系列操作。
- 测量也就是将被测量与同种性质的标准量进行比较，确定被测量对标准量的倍数。

$$x = nu$$

或

$$n = \frac{x}{u}$$

测量结果=测量数据+测量单位+测量误差

式中：x——被测量值

u——标准量，即测量单位

n——比值（纯数），含有测量误差

## 2.1.2 测量方法

- 根据获得测量值的方法分为
  - **直接测量**：电流表测电流、弹簧秤称重量
  - **间接测量**：测水塔的水量、曹冲称象；直测量+函数
  - **组合测量**：若干个被测量及测量量的情况；求解联立方程组
- 根据测量方式分为
  - **偏差式测量**：用仪表指针的位移（即偏差）决定被测量的量值。模拟电流/压表、体重秤等。
  - **零位式测量**：指零仪表指零时，被测量与已知标准量相等。天平、电位差计等。
  - **微差式测量**：将被测量与已知的标准量相比较，取得差值后，再用偏差法测得此差值。游标卡尺等。



## 2.1.2 测量方法

- 根据测量条件分为
  - **等精度测量**：用相同精度仪表与相同测量方法对同一被测量进行多次重复测量
  - **不等精度测量**：用不同精度的仪表或不同的测量方法，或在环境条件相差很大时对同一被测量进行多次重复测量
- 根据被测量变化的快慢分为
  - **静态测量**--被测量不变或缓慢变化
  - **动态测量**--被测量随时间变化



## **\*\*2.1.3**测量误差

测量误差：测量值与真实值的差值，  
反映测量质量的好坏。

- 误差的表示方法

- 绝对误差
- 相对误差
- 引用误差
- 基本误差
- 附加误差

- 测量误差的性质

- 系统误差
- 随机误差
- 粗大误差

## 误差的表示方法 (1)

### ■ (1) 绝对误差

绝对误差可用下式定义:

$$\Delta = x - L$$

式中:  $\Delta$ ——绝对误差;

$x$ ——测量值;

$L$ ——真值。

采用绝对误差表示测量误差, 不能很好说明测量质量的好坏。例如, 在温度测量时, 绝对误差 $\Delta=1\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 对体温测量来说是不允许的, 而对测量钢水温度来说却是一个极好的测量结果。

## 误差的表示方法 (2)

### ■ (2) 相对误差

- 相对误差可用下式定义:

$$\delta = \frac{\Delta}{L} \times 100 \%$$

式中:  $\delta$ ——相对误差, 一般用百分数给出;

$\Delta$ ——绝对误差;

$L$ ——真值。

- 标称 (示值) 相对误差(实际使用最多):

$$\delta = \frac{\Delta}{x} \times 100 \%$$

## 误差的表示方法 (3)

### ■ (3) 引用误差(实际使用最多)

引用误差可用下式定义:

$$\gamma = \frac{\Delta_{\max}}{x_{\max} - x_{\min}} = \frac{\Delta_{\max}}{\text{测量上限} - \text{测量下限}}$$

引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法, 常以精度等级表示, 如0.5级仪表的引用误差 $\leq \pm 0.5\%$ 。

### ■ (4) 基本误差

- 仪表在规定的标准条件下所具有的误差。

### ■ (5) 附加误差

- 仪表的使用条件偏离额定条件下出现的误差, 如不同温度、湿度 等条件

- **例1-1** 某电压表的精度等级S为1.5级，试算出它在0V~100V量程的最大绝对误差。

解：电压表的量程是： $x_m = 100V - 0V = 100V$

∴ 精度等级S=1.5

即引用误差为： $\gamma = \pm 1.5\%$

∴ 可求得最大绝对误差： $\Delta m = \gamma x_m$   
 $= 100V \times (\pm 1.5\%) = \pm 1.5V$

故：该电压表在0V~100V量程的最大绝对误差是 $\pm 1.5V$ 。



- **例1-2** 某1.0级电流表，满度值 $x_m=100\mu A$ ，求测量值分别为 $x_1=100\mu A$ ， $x_2=80\mu A$ ， $x_3=20\mu A$ 时的绝对误差和示值相对误差。

- 解：∵ 精度等级 $S=1.0$

- 即引用误差为： $\gamma=\pm 1.0\%$

- ∴ 可求得最大绝对误差： $\Delta m = \gamma x_m = 100\mu A \times (\pm 1.0\%) = \pm 1.0\mu A$

- 依据**误差的整量化**原则：认为仪器在同一量程各示值处的绝对误差是常数，且等于 $\Delta m$ 。

- （注意：1.通常，测量仪器在同一量程不同示值处的绝对误差实际上未必处处相等，但对使用者来讲，在没有修正值可以利用的情况下，只能按最坏情况处理，于是就有了**误差的整量化**处理原则。2.因此，为减小测量中的示值误差，在进行量程选择时应尽可能使示值接近满度值，一般示值不小于满度值的2/3。）

- 故：三个测量值处的绝对误差分别为： $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x_3 = \Delta m = \pm 1.0\mu A$

- 三个测量值处的示值（标称）相对误差分别为：  
$$\gamma_{x_1} = \frac{\Delta x_1}{x_1} \times 100\% = \frac{\pm 1.0\mu A}{100\mu A} \times 100\% = \pm 1\%$$

$$\gamma_{x_2} = \frac{\Delta x_2}{x_2} \times 100\% = \frac{\pm 1\mu A}{80\mu A} \times 100\% = \pm 1.25\%$$

$$\gamma_{x_3} = \frac{\Delta x_3}{x_3} \times 100\% = \frac{\pm 1\mu A}{20\mu A} \times 100\% = \pm 5\%$$

**例1-3** 要测量100℃的温度，现有0.5级、测量范围0~300℃和1.0级、测量范围0~100℃的两种温度计，试分析各自产生的示值误差。问选用哪一个温度计更合适？

解：①对0.5级温度计，可能产生的最大绝对值误差为： $\Delta x_{m_1} = \gamma_{m_1} \cdot x_{m_1} = (\pm 0.5\%) \times 300^\circ\text{C} = \pm 1.5^\circ\text{C}$

按照误差整量化原则，认为该量程内的绝对误差为：

$$\Delta x_1 = \Delta x_{m_1} = \pm 1.5^\circ\text{C}$$

所以示值相对误差为：

$$\gamma_{x_1} = \frac{\Delta x_1}{x_1} \times 100\% = \frac{\pm 1.5^\circ\text{C}}{100^\circ\text{C}} \times 100\% = \pm 1.5\%$$

②对1.0级温度计，可能产生的最大绝对值误差为：

$$\Delta x_{m_2} = \gamma_{m_2} \cdot x_{m_2} = (\pm 1.0\%) \times 100^\circ\text{C} = \pm 1.0^\circ\text{C}$$

按照误差整量化原则，认为该量程内的绝对误差为：

$$\Delta x_2 = \Delta x_{m_2} = \pm 1.0^\circ\text{C}$$

所以示值相对误差为：

$$\gamma_{x_2} = \frac{\Delta x_2}{x_2} \times 100\% = \frac{\pm 1.0^\circ\text{C}}{100^\circ\text{C}} \times 100\% = \pm 1.0\%$$

③结论：

用1.0级小量程的温度计测量所产生的示值相对误差反而比选用0.5级的较大量程的温度计测量所产生的示值相对误差小，因此选用1.0级小量程的温度计更合适。





## 测量误差的性质 (1)

- (1) 随机误差

- 对同一被测量进行多次重复测量时, 绝对值和符号不可预知地随机变化, 但就误差的总体而言, 具有一定的统计规律性的误差称为随机误差。

- (2) 系统误差

- 对同一被测量进行多次重复测量时, 如果误差按照一定的规律出现, 则把这种误差称为系统误差。例如, 标准量值的不准确及仪表刻度的不准确而引起的误差。

- (3) 粗大误差

- 明显偏离测量结果的误差。



## 1.2测量数据的估计和处理

---

- 1.2.1随机误差的统计处理
- 1.2.2系统误差的通用处理方法
- 1.2.3粗大误差
- 1.2.4测量数据处理中的几个问题



# 随机误差的统计处理

## ■ 正态分布

■ 随机误差具有以下特征：

- ① 绝对值相等的正误差与负误差出现的次数大致相等——对称性。
- ② 在一定测量条件下的有限测量值中，其随机误差的绝对值不会超过一定的界限——有界性。
- ③ 绝对值小的误差出现的次数比绝对值大的误差出现的次数多——单峰性
- ④ 对同一量值进行多次测量，其误差的算术平均值随着测量次数 $n$ 的增加趋向于零——抵偿性。（凡是具有抵偿性的误差原则上可以按随机误差来处理）

这种误差的特征符合正态分布



# 随机误差的统计处理

## ■ 随机误差的数字特征

- 算术平均值。对被测量进行等精度的 $n$ 次测量, 得 $n$ 个测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 它们的算术平均值为:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- 标准偏差  $\sigma$

简称标准差（总体标准差），又称均方根误差，刻划总体的分散程度，可以描述测量数据和测量结果的精度。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - L)^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

## 随机误差的统计处理

- 标准差无偏估计值（**样本标准差**）-测量均值代替真值（表征有限次测量的分散性）：

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

- 有限次测量中，算术平均值不可能等于真值，即  $\bar{x}_i$  也有偏差， $\bar{x}_i$  的均方根偏差（**样本均值标准差**）：

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{n}}$$

## 正态分布随机误差的概率计算

- 几个概念:

- 置信概率:  $P_{\alpha} = P(-k\sigma \leq v \leq +k\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-k\sigma}^{+k\sigma} e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} dv$
- 置信系数:  $k$
- 显著度:  $\alpha = 1 - P_{\alpha}$

k	0.6745	1	1.96	2	2.58	3	4
Pa	0.5	0.6827	0.95	0.9545	0.99	0.9973	0.99994

几个典型的k值及其相应的概率


- 含有随机误差的测量结果可表示为（测量结果及其均方根偏差）：

$$x = \bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}} \quad (P_{\alpha} = 0.9973)$$

样本均值  $\pm$  样本均值误差



## 正态分布随机误差的概率计算



当 $k=\pm 1$ 时,  $P_a=0.6827$ , 即测量结果中随机误差出现在 $-\sigma \sim +\sigma$ 范围内的概率为68.27%, 而 $|v|>\sigma$ 的概率为31.73%。出现在 $-3\sigma \sim +3\sigma$ 范围内的概率是99.73%, 因此可以认为绝对值大于 $3\sigma$ 的误差是不可能出现的, 通常把这个误差称为极限误差



## 例题

例1-1对某一温度进行10次精密测量，测量数据如表所示，设这些测得值已消除系统误差和粗大误差，求测量结果。

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{0.0062}{10-1}} = 0.026$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.206}{\sqrt{10}} = 0.008 \approx 0.01$$

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} = 85.68 \pm 0.01, P_{\alpha} = 68.27\%$$

$$\text{或 } x = \bar{x} \pm 3\sigma_{\bar{x}} = 85.68 \pm 0.03, P_{\alpha} = 99.73\%$$

序号	测量值 $x_i$	残余误差 $v_i$	$v_i^2$
1	85.71	0.03	0.0009
2	85.63	-0.05	0.0025
3	85.65	-0.03	0.0009
4	85.71	0.03	0.0009
5	85.69	0.01	0.0001
6	85.69	0.01	0.0001
7	85.70	0.02	0.0004
8	85.68	0	0
9	85.66	-0.02	0.0004
10	85.68	0	0
	$\bar{x} = 85.68$	$\sum v_i = 0$	$\sum v_i^2 = 0.0062$

# 不等精度直接测量的权与误差

- 加权算术平均值  $\bar{x}_p$

$$\bar{x}_p = \frac{\sum_{i=1}^m \bar{x}_i p_i}{\sum_{i=1}^m p_i}$$

- 加权的标准误差  $\sigma_{\bar{x}_p}$

$$\sigma_{\bar{x}_p} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_i^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

# 系统误差的通用处理方法


## ■ 系统误差产生的原因

- ①传感器、仪表不准确（刻度不准、放大关系不准确）  
②测量方法不完善（如仪表内阻未考虑）③安装不当④  
环境不合⑤操作不当

## ■ 系统误差的判别（P29）


- ①实验对比法，例如一台测量仪表本身存在固定的系统误差，即使进行多次测量也不能发现，只有用更高一级精度的测量仪表测量时，才能发现这台测量仪表的系统误差。
- ②残余误差观察法（绘出先后次序排列的残差）
- ③准则检验

# 系统误差的通用处理方法



(a)

累进性系统误差



(b)

正弦性系统误差

## 系统误差的通用处理方法

### ■ ③准则检验法

- 马利科夫判据是将残余误差前后各半分两组, 若“ $\sum v_i$ 前”与“ $\sum v_i$ 后”之差明显不为零, 则可能含有线性系统误差。
- 阿贝检验法则检查残余误差是否偏离正态分布, 若偏离, 则可能存在变化的系统误差。将测量值的残余误差按测量顺序排列, 且设 $A=v_1^2+v_2^2+\dots+v_n^2$ ,  $B=(v_1-v_2)^2+(v_2-v_3)^2+\dots+(v_{n-1}-v_n)^2+(v_n-v_1)^2$ 。

若  $\left| \frac{B}{2A} - 1 \right| > \frac{1}{\sqrt{n}}$  则可能含有变化的系统误差。



# 系统误差的通用处理方法

## ■ 系统误差的消除

### ■ 消除系统误差产生的根源

- ✓ 检查仪器的安装、调式、放置是否合理；测量者操作是否完善；测量环境是否符合要求等；

### ■ 在测量结果中进行修正

- ✓ 已知系统误差：利用修正值对结果进行修正
- ✓ 变值系统误差：找出规律，利用变化规律曲线对结果进行修正
- ✓ 未知系统误差：按随机误差处理

### ■ 在测量系统中采取补救措施

- ✓ 找出误差规律，在测量过程中消除误差，如热电偶测温时，采用冷端补偿法

## 粗大误差

### ■ 剔除坏值的几条原则：

- **3 $\sigma$ 准则**（莱以达准则）：如果一组测量数据中某个测量值的残余误差的绝对值 $|v_i| > 3\sigma$ 时，则该测量值为可疑值（坏值），应剔除。
- **肖维勒准则**：假设多次重复测量所得 $n$ 个测量值中，某个测量值的残余误差 $|v_i| > Z_c\sigma$ ，则剔除此数据。实用中 $Z_c < 3$ ，所以在一定程度上弥补了 $3\sigma$ 准则的不足。

$\sigma$  值如何取？

表 1 - 3 肖维勒准则中的  $Z_c$  值

$n$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$Z_c$	1.38	1.54	1.65	1.73	1.80	1.86	1.92	1.96	2.00	2.03
$n$	13	14	15	16	18	20	25	30	40	50
$Z_c$	2.07	2.10	2.13	2.15	2.20	2.24	2.33	2.39	2.49	2.58



# 粗大误差

- 格拉布斯准则：某个测量值的残余误差的绝对值  $|v_i| > G\sigma$ ，则判断此值中含有粗大误差，应予剔除。 $G$ 值与重复测量次数  $n$  和置信概率  $P_\alpha$  有关。

表 1 - 4 格拉布斯准则中的  $G$  值

测 量 次数 $n$	置 信 概 率 $P_\alpha$		测 量 次数 $n$	置 信 概 率 $P_\alpha$	
	0.99	0.95		0.99	0.95
3	1.16	1.15	11	2.48	2.23
4	1.49	1.46	12	2.55	2.28
5	1.75	1.67	13	2.61	2.33
6	1.94	1.82	14	2.66	2.37
7	2.10	1.94	15	2.70	2.41
8	2.22	2.03	16	2.74	2.44
9	2.32	2.11	18	2.82	2.50
10	2.41	2.18	20	2.88	2.56

— 12 —


- 注意：以上准则以数据呈正态分布为前提，当偏离正太分布或测量次数很少时，判断可靠性降低



# 测量误差处理总结

- 对测量数据处理时：
  - ① 先剔除粗大误差
  - ② 再设法消除系统误差，或加以修正，将系统误差减小至可忽略的程度
  - ③ 若此时测量数据仍不稳定，说明存在随机误差，最后对含有随机误差的测量数据进行处理（表示）

- 见书P31
- 解题步骤：





## 测量数据处理中的几个问题

- 2.3 不等精度测量误差处理、间接测量数据处理
  - 不等精度测量的权与误差
  - 间接测量中的测量数据处理（误差的合成、误差的分配）
- 2.4 测量数据的估计和处理
  - 最小二乘法的应用（最小二乘法原理）
  - 用经验公式拟合实验数据——回归分析

## 不等精度直接测量的权与误差

- 在科学实验或高精度测量中，绝对的等精度测量难以保证，为了提高测量的可靠性和精度，必须考虑条件的变化，进行不等精度的测量。
- 在不等精度测量时，对同一被测量进行 $m$ 组测量，得到 $m$ 组测量列（进行多次测量的一组数据称为一测量列）的测量结果及其误差，它们不能同等看待。精度高的测量列具有较高的可靠性，将这种可靠性的大小称为“权”。
- “权”可理解为各组测量结果相对的可信赖程度。测量次数多，测量方法完善，测量仪表精度高，测量的环境条件好，测量人员的水平高，则测量结果可靠，其权也大。权是相比较而存在的。

## 不等精度直接测量的权与误差

- 权用符号 $p$ 表示, 有两种定量计算方法:

① 用各组测量列的测量次数 $n$ 的比值表示, 并取测量次数较小的测量列的权为1, 则有

$$p_1:p_2:\dots:p_m=n_1:n_2:\dots:n_m$$

② 用各组测量列的误差平方的倒数的比值表示, 并取误差较大的测量列的权为1, 则有

$$p_1:p_2:\dots:p_m=\left(\frac{1}{\sigma_1^2}\right):\left(\frac{1}{\sigma_2^2}\right):\dots:\left(\frac{1}{\sigma_m^2}\right)$$

- 权只表示相对可靠度, 无量纲, 计算时, 通常以最小的权数为1
- 以含有随机误差不等精度测量数据为例, 加权算术平均值+标准误差, 例2-6

## 误差的合成

- 系统误差的合成：已知各环节的误差求总误差

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

- 绝对误差 
$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n$$

- 相对误差 
$$\delta_y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{1}{y} \sum_{i=1}^n \frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i$$

例：线性间接测量  $y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$

- 随机误差的合成


- 标准差的合成 
$$\sigma^2(y) = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_2^2 + \dots + \left(\frac{\partial y}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_n^2}$$

- 总合成误差：

$$\varepsilon = \Delta y + \sigma(y)$$

## 绝对误差的合成（例题）

〔例1-4〕用手动平衡电桥测量电阻 $R_x$ 。已知 $R_1=100\Omega$ ,  $R_2=1000\Omega$ ,  $R_N=100\Omega$ , 各桥臂电阻的恒值系统误差分别为 $\Delta R_1=0.1\Omega$ ,  $\Delta R_2=0.5\Omega$ ,  $\Delta R_N=0.1\Omega$ 。求消除恒值系统误差后的 $R_x$ 。



解：平衡电桥测电阻原理： $R_1 \cdot R_N = R_2 \cdot R_x$

$$\text{即：} R_x = \frac{R_1}{R_2} R_N$$

不考虑 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_N$ 的系统误差时，有

$$R_{x0} = \frac{R_1}{R_2} R_N = \frac{100}{1000} \times 100 = 10\Omega$$

由于 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_N$ 存在误差，测量电阻 $R_x$ 也将产生系统误差。

$$\text{可得：} \Delta R_x = \frac{R_N}{R_2} \Delta R_1 + \frac{R_1}{R_2} \Delta R_N - \frac{R_1 R_N}{R_2^2} \Delta R_2 = 0.015\Omega$$

消除 $\Delta R_1$ 、 $\Delta R_2$ 、 $\Delta R_N$ 的影响，即修正后的电阻应为

$$R_x = R_{x0} + \Delta R_x = 10 - 0.015 = 9.985\Omega$$



## 误差的分配

- 误差的分配：已知总误差，求各环节的误差
- 等准确度分配

- 系统误差  $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \cdots = \Delta x_n \Rightarrow \Delta x_i = \Delta y / \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}$

- 随机误差  $\sigma_{x_1} = \sigma_{x_2} = \cdots = \sigma_{x_n} \Rightarrow \sigma_{x_i} = \sigma(y) / \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2}$

- 等作用分配

- 系统误差  $\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \Rightarrow \Delta x_i = \Delta y / (n \frac{\partial f}{\partial x_i})$

- 随机误差  $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2} = \cdots = \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_{x_n} \Rightarrow \sigma_{x_i} = \sigma(y) / (\sqrt{n} \left|\frac{\partial y}{\partial x_i}\right|)$

## 最小二乘法的应用

### ■ 问题的提出

- 已知铂电阻与温度之间具有如下关系:

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t + \beta t^2)$$

可用实验方法得到  $R_t \leftrightarrow t$  的对应数据, 如何求方程中的三个参数?

- 设  $y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_m x_m$

- 对应:  $y \leftrightarrow R_t$   $x_1 \leftrightarrow R_0$   $x_2 \leftrightarrow \alpha R_0$   $x_3 \leftrightarrow \beta R_0$   $a_1 \leftrightarrow 1$   $a_2 \leftrightarrow t$   $a_3 \leftrightarrow t^2$

## 最小二乘法的应用

- 如果测量了  $n$  次 ( $n > m$ ) , 理论值为:

$$y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m$$

$$y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m$$

$a$  的第一个  $i$  下标意思为第  $i$  次测量  
( $i = 1 \cdots n$ )

...

$$y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m$$

- 理论值与实际测量值的误差为:

$$v_1 = l_1 - (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m)$$

$$v_2 = l_2 - (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m)$$

...

$$v_n = l_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m)$$

最小二乘法则是“残余误差的平方和为最小”，即  $\sum_{i=1}^n v_i^2 = v^2$  最小

## 最小二乘法的应用

- 为此可得到m个方程的组:

$$\frac{\partial v^2}{\partial x_1} = 0 \quad \frac{\partial v^2}{\partial x_2} = 0 \quad \dots \quad \frac{\partial v^2}{\partial x_m} = 0$$

- 求解该方程组可得到最小二乘估计的正规方程，从而解得最小二乘解  $x_1, x_2, \dots, x_m$
- 矩阵法

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad \hat{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \dots \\ l_n \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix}$$

则  $V = L - AX$

## 最小二乘法的应用

- 最小二乘条件  $\frac{\partial v^2}{\partial x_1} = 0 \quad \frac{\partial v^2}{\partial x_2} = 0 \quad \dots \quad \frac{\partial v^2}{\partial x_m} = 0$  变为方程组

$$2v_1 \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + 2v_2 \frac{\partial v_2}{\partial x_1} + \dots + 2v_n \frac{\partial v_n}{\partial x_1} = 0 \Rightarrow a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{n1}v_n = 0$$

$$2v_1 \frac{\partial v_1}{\partial x_2} + 2v_2 \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \dots + 2v_n \frac{\partial v_n}{\partial x_2} = 0 \Rightarrow a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{n2}v_n = 0$$

...

$$2v_1 \frac{\partial v_1}{\partial x_m} + 2v_2 \frac{\partial v_2}{\partial x_m} + \dots + 2v_n \frac{\partial v_n}{\partial x_m} = 0 \Rightarrow a_{1m}v_1 + a_{2m}v_2 + \dots + a_{nm}v_n = 0$$

即  $A'V = 0$

将  $V$  代入:

$$A'(L - AX) = 0$$

$$(A'A)X = A'L$$

$$X = (A'A)^{-1} A'L$$

## 最小二乘法的应用（例题）


- 〔例 1 — 5〕铜的电阻值 $R$ 与温度 $t$ 之间关系为 $R_t=R_0(1+at)$ , 在不同温度下, 测定铜电阻的电阻值如下表所示。试估计 $0^{\circ}\text{C}$ 时的铜电阻电阻值 $R_0$ 和铜电阻的电阻温度系数 $a$ 。

$t_i(^{\circ}\text{C})$	19.1	25.0	30.1	36.0	40.0	45.1	50.0
$R_i(\Omega)$	76.3	77.8	79.75	80.80	82.35	83.9	85.10

解：列出误差方程

$$r_{ti} - r_0(1 + \alpha t_i) = v_i \quad (i=1,2,3, \dots, 7)$$

式中： $r_{ti}$ 是在温度 $t_i$ 下测得铜电阻电阻值。



令 $x=r_0$ ,  $y=ar_0$ , 则误差方程可写为

$$76.3-(x+19.1y) = v_1$$

$$77.8-(x+25.0y) = v_2$$

$$79.75-(x+30.1y) = v_3$$

$$80.80-(x+36.0y) = v_4$$

$$82.35-(x+40.0y) = v_5$$

$$83.9-(x+45.1y) = v_6$$

$$85.10-(x+50.0y) = v_7$$

其正规方程按式(1 - 39) 为

$$\left. \begin{aligned} [a_1 a_1] x + [a_1 a_2] y &= [a_{11} r_t] \\ [a_2 a_1] x + [a_2 a_2] y &= [a_{21} r_t] \end{aligned} \right\}$$


于是有

$$\left. \begin{aligned} nx + \sum_{i=1}^7 t_i y &= \sum_{i=1}^7 r_{t_i} \\ \sum_{i=1}^7 t_i x + \sum_{i=1}^7 t_i^2 y &= \sum_{i=1}^7 r_{t_i} t_i \end{aligned} \right\}$$

将各值代入上式, 得到

$$\left. \begin{aligned} 7x + 245.3y &= 566 \\ 245.3x + 9325.38y &= 20\,044.5 \end{aligned} \right\}$$





解得

$$x=70.8 \Omega$$

$$y=0.288\Omega/^{\circ}\text{C}$$

即

$$r_0=70.8\Omega$$


$$\alpha = \frac{y}{R_0} = \frac{0.288}{70.8} = 4.07 \times 10^{-3} / ^{\circ}\text{C}$$

■ 用矩阵求解, 则有

$$A'A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 19.1 & 25.0 & 30.1 & 36.0 & 40.0 & 45.1 & 50.0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 7 & 245.3 \\ 245.3 & 9325.38 \end{bmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 1 & 19.1 \\ 1 & 25.0 \\ 1 & 30.1 \\ 1 & 36.0 \\ 1 & 40.0 \\ 1 & 45.1 \\ 1 & 50.0 \end{pmatrix}$$

$$|A'A| = \begin{vmatrix} 7 & 245.3 \\ 245.3 & 9325.38 \end{vmatrix} = 5108.7 \neq 0 \quad (\text{有解})$$



$$(A'A)^{-1} = \frac{1}{|A'A|} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{vmatrix} = \frac{1}{5108.7} \begin{vmatrix} 9325.85 & -245.3 \\ -245.3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$A'L = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 19.1 & 25.0 & 30.1 & 36.0 & 40.0 & 45.1 & 50.0 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 76.3 \\ 77.8 \\ 79.75 \\ 80.80 \\ 82.35 \\ 83.9 \\ 85.10 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 566 \\ 20044.5 \end{bmatrix}$$


$$\hat{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (A' A)^{-1} A' L = \frac{1}{5108.7} \begin{pmatrix} 9325.83 & -245.3 \\ -245.3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 566 \\ 20\,044.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70.8 \\ 0.288 \end{pmatrix}$$


$$R_0 = x = 70.8 \, \Omega$$

$$\alpha = \frac{y}{R_0} = \frac{0.288}{70.8} = 4.07 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$$

## 用经验公式拟合实验数据——回归分析

- 用经验公式拟合实验数据，工程上把这种方法称为回归分析。回归分析就是应用数理统计的方法，对实验数据进行分析和处理，从而得出反映变量间相互关系的经验公式，也称回归方程。

**例2—9** 设有 $n$ 对测量数据  $(x_i, y_i)$ ，用一元线性回归方程  $\hat{y} = b_0 + bx$  拟合，根据测量数据值，求方程中系数 $b_0$ 、 $b$ 的最佳估计值。






则误差方程组是：

$$\begin{cases} y_1 - \hat{y}_1 = y_1 - (b_0 + bx_1) = v_1 \\ y_2 - \hat{y}_2 = y_2 - (b_0 + bx_2) = v_2 \\ \vdots \\ y_n - \hat{y}_n = y_n - (b_0 + bx_n) = v_n \end{cases}$$

$\sum_{i=1}^n v_i^2 = \min$  ，可求得回归方程中的系数：

$$\begin{cases} b_0 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \\ b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \end{cases}$$



课后练习：课本P42页，习题2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-7