

测量方程与解逆问题

- 被检测量 X , 观测量 ϕ

$$\begin{matrix} H & G \\ X & \rightarrow \phi \rightarrow X' \end{matrix}$$


- 物理法则变换 H : $\phi = H(X)$
- 逆变换 G : $X' = G(\phi)$
- 设观测误差 δ , 测量误差 ε , 则 $X_0 + \varepsilon = G(\phi_0 + \delta)$
- 一次近似展开:

$$\varepsilon = \delta \cdot \left. \frac{\partial G(\phi)}{\partial \phi} \right|_{\phi=\phi_0}$$

$$\delta = \varepsilon \cdot \left. \frac{\partial H(X)}{\partial X} \right|_{X=X_0}$$


1

被测量与观测量的关系




2

高灵敏度对降低测量不确定性的作用



(a) In case of low sensitivity.

(a) 低灵敏度



(b) In case of high sensitivity.

(b) 高灵敏度

3

投票 最多可选1项

设置

一般来说, 灵敏度高则测量误差小。这句话是否正确?

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误


提交

4

陀螺仪的输出信号

直升机的航向和姿态的测量

1. 剔除粗大干扰值
2. 滤波平滑处理（提高信噪比，减少不确定性）



5

误差传递和测量不确定度

- 误差的定义和分类
- 随机误差分析、正态分布特性
- 置信区间和置信概率
- 误差传递法则
- 平均值的标准偏差的估计
- 测量不确定度的定义和表示方法
- 多传感器数据融合


6

误差的定义

- 绝对误差：测量值与真值之差，有正负
- 相对误差：绝对误差与真值之比
- 引用误差：绝对误差与量程之比
- 最大允许误差：MPE 红外耳温计 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (36.0~39.0)
- 真值、约定真值
- 示值、标称值

7


测量结果分布



在相同条件下，
对某一被测量
进行重复测量

误差=系统误差+随机误差

8



误差、平均值、真值、偏差、残差、方差、标准偏差

$$x = M - A_0$$

$$v_i = M_i - A$$

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i$$

$$\sum v_i = 0$$

$$A_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} A$$

大数定理

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - A_0)^2$$

$$\delta = A - A_0$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - A_0)^2}$$

10

方差、标准偏差、协方差、相关系数

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - A_0)^2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - A_0)^2}$$

$$\sigma_{X_i X_j}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_{ik} - A_i)(X_{jk} - A_j)$$


$$r(X_i, X_j) = \frac{\sigma_{X_i X_j}^2}{\sigma_{X_i} \sigma_{X_j}}, [-1, +1]$$

两组测量值 X_{ik} 和 X_{jk} :


$|r(X_i, X_j)| = 1$ 完全相关
直线回归 $\rho=1$

$|r(X_i, X_j)| = 0$ 完全不相关
没有直线关系
相互独立

11



随机误差的正态分布



13

随机误差的正态分布

$$N(A, \sigma^2)$$

$$y = f(M) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{M-A}{\sigma}\right)^2}$$

归一化 $t = \frac{M - A}{\sigma}$

$$N(0,1)$$

$$y = f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

14

正态分布函数的特征值

$$x = \pm\sigma, \quad e^{-0.5} \approx 0.61$$

$$P(-\infty < x < +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$p(x) = \int_{-\sigma}^{+\sigma} f(x) dx = 0.6827$$

$$p(x) = \int_{-2\sigma}^{+2\sigma} f(x) dx = 0.9545$$

$$p(x) = \int_{-3\sigma}^{+3\sigma} f(x) dx = 0.9973$$

15

置信区间与置信概率

- **置信区间**：随机变量取值的范围，用正态分布标准偏差的倍数即 $\pm z \sigma$ 来表示， z 为 **置信系数**。
- 置信系数愈大，置信区间愈宽，置信概率愈大。
- 随机误差的分布范围愈大，测量精度愈低。
- 如有95%的**置信概率**时，其可靠性已经比较高了，此时的置信区间是 $\delta = \pm 2 \sigma$ ，**置信水平**为5%。

$$p(x) = \int_{-2\sigma}^{+2\sigma} f(x) dx = 0.9545$$

16

正态分布的置信概率的数值表

t or Z	0.00	0.50	0.6745	0.7979	1.00	1.96	2.00	3.00	∞
概率密度 $f(t)$	0.3989	0.3521	0.3177	0.2901	0.2420	0.0584	0.054	0.0044	0.00
置信概率 $\varphi(z)$	0.0000	0.3829	0.5000	0.5751	0.6827	0.9500	0.9545	0.9973	1.0000

$\delta = \pm 6\sigma$ 的置信水平是多少?


17

填空题 4分

设置

测量值落在随机正态分布的 $\pm k\sigma$ 之间的概率分别是:

k=1时, 概率为[填空1]%;
k=2时, 概率为[填空2]%;
k=3时, 概率为[填空3]%;
k= [填空4] 时, 概率为50%。



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

18

误差传递法则

间接检测量Y与互相独立的直接检测量 X_1, X_2, \dots 有关系式

$$Y = \phi(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

X_1, X_2, \dots 的标准偏差为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots$, 求Y的标准偏差 σ_Y

$$\sigma_Y = \sqrt{\left(\frac{d\phi}{dx_1}\right)_0^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{d\phi}{dx_2}\right)_0^2 \sigma_2^2 + \dots + \left(\frac{d\phi}{dx_n}\right)_0^2 \sigma_n^2}$$

泰勒级数展开 $Y = Y_0 + \left(\frac{d\phi}{dx_1}\right)_0 x_1 + \left(\frac{d\phi}{dx_2}\right)_0 x_2 + \dots + \left(\frac{d\phi}{dx_n}\right)_0 x_n$

当 $Y = a_1 X_1 \pm a_2 X_2 \pm \dots \pm a_n X_n + k$ 时, 则有

$$\sigma_Y^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

19

最多可选1项

设置

启停秒表的标准偏差为0.04秒。用此秒表测量时间时, 由于启停原因引起的测量标准偏差约为:

- A 0.08秒
- B 0.06秒
- C 0.04秒
- D 0.02秒

提交

20

投票 最多可选1项

设置


单次测量的标准偏差为 σ ，则 n 次测量平均值的标准偏差为：

☐ A σ/n
☐ B $n\sigma$
☐ C $\sigma/(n-1)$
☐ D σ/\sqrt{n}

提交


21

1. 测量平均值的正态分布

每个测量结果 M_i 按正态分布 $N(A_0, \sigma^2)$ 时
 测量数据平均值 A 的正态分布则为 $N(A_0, \sigma^2/n)$ 

2. 测量真值与测量标准偏差的估计

真值 A_0 的无偏估计就是平均值 A ；
 测量方差的无偏估计是 $\hat{\sigma}^2$ ；
 实验标准偏差也称贝塞尔公式：
$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (M_i - A)^2}$$

 测量数据平均值的实验标准偏差为
$$\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

22

标准偏差的分析比较

总体标准偏差：偏离真值的程度
$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - X_0)^2}$$

实验标准偏差：偏离平均值的程度
$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

测量结果平均值的标准偏差：
$$\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

A类标准不确定度

23

测量不确定度的定义

- 1993年国际标准化组织，发布GUM
“Guide to the expression of Uncertainty in Measurement”
- 国家计量技术规范JJF1059-1999
《测量不确定度评定与表示》
- 表示测量结果的不可信程度（分散程度）、是与测量结果相关联的参数。
- 用测量平均值的标准偏差来表示，也可以用标准偏差的倍数或置信区间的半宽度
- 测量不确定度不反映测量结果与真值是否接近的程度。

24

测量不确定度的分类

1) 标准不确定度 (standard uncertainty)

A类：由一系列的测量结果根据概率统计得到， U_A

B类：根据资料或假定的概率分布得到， U_B

2) 合成标准不确定度 (combined standard uncertainty)

$$u_c^2(Y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \phi}{\partial X_i} \right)^2 u^2(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left(\frac{\partial \phi}{\partial X_i} \right) \left(\frac{\partial \phi}{\partial X_j} \right) u(X_i) u(X_j) r(X_i, X_j)$$

3) 扩展不确定度 (expanded uncertainty)

$$U = k u_c \quad X = x \pm U \quad (x - U \leq X \leq x + U)$$

置信概率为P的扩展不确定度 P=95% (k=2) 或 99% (k=3)，k为包含因子
相对标准不确定度 $X = x(1 \pm U_r)$

25

测量不确定度的评定方法

相同条件下，对被测量X进行n次重复测量，得测量值 X_i ，求其平均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

A类标准不确定度


$$U_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

A类标准不确定度的自由度 $n-1$

(自由度是标准不确定度的不确定度)

26

均匀分布--测量结果的区间分布



$$f(t) = \begin{cases} 1/\delta t, & (T - \delta t/2 \leq t \leq T + \delta t/2) \\ 0, & t < T - \delta t/2 \text{ or } t > T + \delta t/2 \end{cases}$$

$$\sigma^2 = \int_{-a}^{+a} x^2 \frac{1}{2a} dx = \frac{a^2}{3}$$

均匀分布的期待值和标准偏差，分别为 T 和 $\frac{\delta t}{2\sqrt{3}}$ ，

置信概率为100%时的包含因子则为 $\sqrt{3}$ (k为1.73)。

结论是B类标准不确定度为 $\frac{\delta t}{2\sqrt{3}} = 0.29 \delta t$ 。

27

测量不确定度评定步骤

- 测量结果的不确定度一般包含若干分量，这些分量可按其数值的评定方法归并成A、B两类，A类是指对多次重复测量结果用统计方法计算的标准偏差，B类是指用其他方法估计的相当于标准偏差的近似值；
- 如果各分量是独立的，测量结果的合成标准不确定度是各分量平方和的正平方根；
- 根据需要可将合成标准不确定度乘以一个包含因子k (取值范围2~3)，作为扩展不确定度，使结果给出的范围能以高概率 (95%以上) 包含被测真值。

28

测量不确定度评定（案例）

• 标杆长度校准结果


- 标记点中心距离实测值：1000.982mm
- 测量结果测量扩展不确定度：U=0.010mm, k=2

• 不确定度分量包括

- 三坐标测量机UPMC850的不确定度：U=0.004mm, k=2
- 标记点中心位置的不确定度（印刷、对准等）

29

带反光标记点的标尺



30

标准不确定度的自由度

$$\nu = n - 1$$

自由度是标准不确定度的不确定度

$$\text{实验标准偏差: } \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\nu \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta U}{U} \right)^{-2}$$

资料上给出的B类标准不确定度，

不可信度为25%时，意味着自由度相当于8；

不可信度为10%时，相应地自由度相当于50。

均匀分布的标准不确定度：是完全确定的， $\nu \approx \infty$

标准不确定度的自由度

$$\nu = n - 1$$

自由度是标准不确定度的不确定度

$$\text{实验标准偏差: } \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\nu \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta U}{U} \right)^{-2}$$

资料上给出的B类标准不确定度，

不可信度为25%时，意味着自由度相当于8；

不可信度为10%时，相应地自由度相当于50。

均匀分布的标准不确定度：是完全确定的， $\nu \approx \infty$

合成标准不确定度的有效自由度

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(Y)}{\sum_{i=1}^n \frac{C_i^4 u^4(X_i)}{\nu_i}} \quad C_i = \frac{\partial \phi}{\partial X_i}$$

如果 ν_{eff} 很小，利用 t 分布，查表求包含因子 k；

$$(y - \bar{Y}) / U_C(y)$$

$\nu_{eff} > 10$ 时，采用选择 k 值的简便方法：
即取 $k=2$ ， $U_{95} = 2U_C$

33

投票 最多可选4项

设置

请选择正确的说法，

- ☐ A 测量不确定是测量数据平均值的标准偏差
- ☐ B 测量准确度是平均值与真值之差
- ☐ C 测量不确定度包含测量准确度
- ☐ D 高精度测量是测量不确定度相对小的测量

提交

34

多传感器的数据融合-加权平均

- 用两个不同种类的传感器同时测量某一物理量 x ，例如激光测距和超声测距传感器，已知两种传感器给出的测量数据 x_1 和 x_2 分别服从方差为 σ_1^2 和 σ_2^2 的正态分布，**如何综合考虑两个测量数据** 给出最终的测距结果？
- 提示：设 **加权平均** 的权重分别为 w 和 $1-w$ ，求解使加权平均结果的不确定性最小的 w 。

$$\hat{x} = wx_1 + (1-w)x_2$$

$$\hat{x} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} x_1 + \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} x_2 \quad (= \frac{1/\sigma_1^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2} x_1 + \frac{1/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2} x_2)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \quad (< \sigma_1^2, \text{ and } < \sigma_2^2)$$

- 另外，加权平均的结果满足 $\hat{x} = \arg \min_x [(\frac{x_1 - x}{\sigma_1})^2 + (\frac{x_2 - x}{\sigma_2})^2]$
该 **距离最小** 式可以推广到任意 n 个传感器。

35

填空题 2分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

结论：上述加权平均的过程实际上是用 **[填空1]** 做权重，即方差小（精度高）的权重大，方差大（精度低）的权重小，并且加权平均后的方差比任何一次测量的方差都 **[填空2]**。因此，通过加权平均，对被测量的估计的精度可以得到改善，不确定度降低。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

36

多传感器的数据融合-递推平均

- 用同一传感器对某一物理量X进行多次测量，依次地每增加一个测量数据更新一次整体测量结果Y，设传感器测量数据服从方差为 σ^2 的正态分布。如何用前一次更新后的结果和新增数据表达最新的测量结果？

$$\begin{aligned} \hat{Y}_1 &= X_1, \quad \hat{\sigma}_1^2 = \sigma^2 \\ \hat{Y}_2 &= \frac{X_1 + X_2}{2} = \hat{Y}_1 + \frac{1}{2}(X_2 - \hat{Y}_1), \quad \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{2}\sigma^2 = \frac{1}{2}\hat{\sigma}_1^2 \\ \hat{Y}_3 &= \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} = \hat{Y}_2 + \frac{1}{3}(X_3 - \hat{Y}_2), \quad \hat{\sigma}_3^2 = \frac{1}{3}\sigma^2 = \frac{2}{3}\hat{\sigma}_2^2 \\ &\vdots \\ \hat{Y}_n &= \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \hat{Y}_{n-1} + \underbrace{\frac{1}{n}(X_n - \hat{Y}_{n-1})}_{\text{增益K} \times \text{新增信息}}, \quad \hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{1-K} \hat{\sigma}_{n-1}^2 \end{aligned}$$

37

多传感器的数据融合-递推平均

接上页

$$\begin{aligned} \hat{Y}_n &= \hat{Y}_{n-1} + \frac{1}{n}(X_n - \hat{Y}_{n-1}) \quad \leftarrow \text{递推平均} \\ &= \frac{1}{n}X_n + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\hat{Y}_{n-1} \\ &= \frac{1}{n}X_n + \frac{n-1}{n}\hat{Y}_{n-1} \quad \leftarrow \text{加权平均} \end{aligned}$$

$$\hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\hat{\sigma}_{n-1}^2 = \frac{n-1}{n}\hat{\sigma}_{n-1}^2 = \frac{n-1}{n}\left(\frac{1}{n-1}\sigma^2\right)$$

结论：上述递推平均的过程实际上是用 [填空1] 做权重，即测量次数多的权重小，测量次数少的权重小。递推过程中的Y的方差逐渐变小，可表示为 [填空2]。

38

多传感器的数据融合-加权与递推

- 前述两个传感器的加权融合问题也可以用递推的方式来表达

$$\begin{aligned} \hat{x}_1 &= x_1, \quad \hat{\sigma}_1^2 = \sigma_1^2, \\ \hat{x}_2 &= \hat{x}_1 + \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_1^2 + \sigma_2^2}(x_2 - \hat{x}_1), \quad \hat{\sigma}_2^2 = \left(1 - \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_1^2 + \sigma_2^2}\right)\hat{\sigma}_1^2 \\ &= (1-K)\hat{x}_1 + Kx_2 \end{aligned}$$

- K大则表示对新数据的依赖增大，对先前的估计依赖减小；K小则表示对新数据的依赖减小，对先前的估计依赖增大。
- K是使新估计的方差最小而得到的。
- Kalman滤波就是不断调整K，快速达到最佳估计的方法。简易的Kalman滤波即为一阶互补滤波。

39

思考题

- 2-1 准确度和测量不确定度的定义是什么？两者关系如何？提示： $M \in A_0 + b \pm U$
- 2-2 启停秒表的标准不确定度为0.04sec，问用此秒表测量时间时，由于启停原因引起的标准不确定度为多少？
- 2-3 正态分布变量以50%的概率落在区间a至b中，求该量的最佳估计值。设 $\Delta = (b - a)/2$ 是区间的半宽，求标准不确定度U与 Δ 的关系。
- 2-4 某一测试报告给出 $L = (2.323 \pm 0.041)\text{mm}$ ，置信概率为0.9545 \approx 95%。求B类标准不确定度以及B类相对标准不确定度。
- 2-5 已知最大允许误差为 Δ ，并且测量值在 $M \pm \Delta$ 范围内可视为均匀分布，如何计算B类标准不确定度？(含计算过程)
- 2-6 输出量为标称值150mm的杆的长度，所用测长仪在所使用的这一段长度所给出的系统偏差是-0.06mm，输入量系统偏差的不确定度可以忽略不计，该杆经过了n=20次独立重复测量，结果如下所示，求输出量的最佳估计值及其测量不确定度U(y)。(写出计算式及计算结果)
150.14, 150.04, 149.97, 150.08, 149.93, 149.99, 150.13, 150.09, 149.89, 150.01, 149.99, 150.04, 150.02, 149.94, 150.19, 149.93, 150.09, 149.83, 150.03, 150.07mm


40

思考题

2-7 对同一被测物理量用不同种方法测量得到m组测量数据 $(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{mi})$ 。已知其平均值和方差分别为 $(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_m)$ 和 $(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_m^2)$ 时，求综合这m组数据的最佳方法。

2-8 上述2-7题中，如果各种检测方法的方差相同，但测量数据的个数不同，即已知测量平均值和测量数据个数分别为 $(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_m)$ 和 (n_1, n_2, \dots, n_m) 时，又该如何综合这些数据？

2-9 如图所示有两种物质的标准溶液的吸收光谱曲线，为测量这两种成分混合溶液的浓度 x_1, x_2 ，需要至少采集两个波长点下的吸光度测量值 y_1, y_2 ，问图中所示的五个波长点选择哪两个最合适？提示：吸光度测量方差同为 σ^2 。



第一次作业题 2022/3/8 网络学堂提交截止

1-1 什么是仪表的灵敏度和分辨率？两者间存在什么关系？

1-7 一台精度为0.5级的温度显示仪表，下限刻度为负值，为全量程的25%，该仪表在全量程内的最大允许误差为1°C，求该仪表刻度的上下限及量程各为多少？

2-1 准确度和测量不确定度的定义是什么？两者关系如何？

2-3 正态分布变量以50%的概率落在区间a至b中，求该量的最佳估计值。设 $\Delta = (b - a)/2$ 是区间的半宽，求标准不确定度U与Δ的关系。

2-4 某一测试报告给出 $L = (2.323 \pm 0.041) \text{ mm}$ ，置信概率为0.9545≈95%。求B类标准不确定度以及B类相对标准不确定度。

2-5 已知最大允许误差为Δ，并且测量值在 $M \pm \Delta$ 范围内可视为均匀分布，如何计算B类标准不确定度？(含计算过程)

2-6 输出量为标称值150mm的杆的长度，所用测长仪在所使用的一段长度所给出的系统偏差是-0.06mm，输入量系统偏差的不确定度可以忽略不计，该杆经过了n=20次独立重复测量，结果如下所示，求输出量的最佳估计值及其测量不确定度U(y)。(写出计算式及计算结果)

150.14, 150.04, 149.97, 150.08, 149.93, 149.99, 150.13, 150.09, 149.89, 150.01, 149.99, 150.04, 150.02, 149.94, 150.19, 149.93, 150.09, 149.83, 150.03, 150.07mm

2-7 对同一被测物理量用不同种方法测量得到m组测量数据 $(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{mi})$ 。已知其平均值和方差分别为 $(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_m)$ 和 $(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_m^2)$ 时，求综合这m组数据的最佳方法。


2-7+ 使用两种不同精度的激光测距仪测量某距离的结果分别是 $Z_1 = 300 \text{ mm}, \sigma_1 = 1 \text{ mm}; Z_2 = 310 \text{ mm}, \sigma_2 = 2 \text{ mm}$ ，求其数据融合结果 Z 及不确定度 σ，并解释其含义。

42

卡尔曼滤波的应用（案例）

- 移动物体上的传感器（加速度计和角速度仪）输出测量结果
- 根据传感器时序数据，估计每个时刻移动物体的位置和姿态
- 动态测量、实时跟踪移动物体
- 状态迁移方程，测量方程（传感器输出和状态量的关系）
- 例如：书法笔杆的运动跟踪

相对坐标系o-xyz
绝对坐标系O-XYZ



建模

状态转移方程：

$$X = (\varphi, \theta, \dot{\varphi}, \dot{\theta})^T, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_k = AX_{k-1}$$


观测方程：

$$(a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y)^T = h(X_k) = \begin{pmatrix} g \sin \varphi_k \\ g \cos \varphi_k \sin \theta_k \\ g \cos \theta_k \cos \varphi_k \\ \dot{\theta}_k \\ \dot{\varphi}_k \cos \theta_k \end{pmatrix}$$

雅可比矩阵、线性逼近，扩展卡尔曼滤波
详细公式和算法请见教材和相关文献


44

实验系统



45


测量显示界面




46

传感器输出

(a) 横折竖




(b) 横折撇




47

“横折撇”的估计结果


with Acc



with Gyro



with Acc & Gyro




48




成分浓度定量分析方法（案例）

- PLS concentration analysis method for 7 organic solution components using NIR and IR spectra is proposed.
- Appropriate wavelength selection improves the performance of the calibration model.
- The accuracy of concentration estimation is 0.4%wt.



浓度和光谱的关系模型



光谱矩阵X

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{s1} & x_{s2} & \cdots & x_{sn} \end{bmatrix}$$

浓度矩阵Y

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{s1} & y_{s1} & y_{s1} \end{bmatrix}$$

	A浓度	B浓度	C浓度
样本1	1.00%	1.08%	0.93%
...			

建模: calibration model \hat{p}

建立X和Y之间的测量模型

$$Y_{s \times m} = X_{s \times n} \hat{B}_{n \times m} + E$$

当有新样本光谱出现时

$$y_{new} = x_{new} \hat{B} + E$$

50