





Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan tim HSE pada :





Tanggal : 12 Agustus 2023  
Lokasi : area Produksi OPC 3  
Observer : Rahman  
Kegiatan : Pendampingan Pelepasan tangki diameter 4000 dari mandrail


Dibuat Oleh,

Rahman  
HSE Spv

Diperoleh data sebagai berikut :

NO	Item Temuan	Visualisasi	Tindakan Segera	Rekomendasi Perbaikan	PIC	Bukti Tindakan Per aikan	Status
1	Angkur di lantai kerja dekat area pelepasan tangki diameter 4000 tidak terlihat pekerja dan sering menjadi sandungan bagi pekerja karena lokasinya di jalur lalu lintas orang	 	Memberikan tanda pada angkur dengan meletakkan kaleng cat bekas dan diberi tulisan "awas angkur", serta diberi barikade agar mudah dilihat pekerja	Sebaiknya angkur yang tidak digunakan segera dipotong agar tidak berbahaya bagi pekerja. Atau apabila angkur tersebut rencananya untuk pemasangan alat kerja/mesin produksi, maka seharusnya diberikan tanda yang mudah dilihat dan tidak berbahaya bagi pekerja	Produksi dan maintenance	-	
2	2 (dua) utas Wire Sling yang digunakan sebagai alat bantu Overhed crane kondisinya pilinannya mulai ada yang putus. Hal ini tentunya dapat mengurangi kekuatan wire rope sling dan mudah putus saat mengangkat beban berlebih. Wire rope sling yang putus juga berbahaya bagi pekerja karena dapat merobek bagian tubuh pekerja bila tergores	 	Dikoordinasikan segera kepada departemen terkait melalui WhatsApp Grup Perusahaan (Improvement). Dan direspon oleh Manager PPIC (Pak Agus) supaya dibuatkan laporan temuannya, agar tidak tertumpuk bila di up di WA grup	Sebaiknya wirerope sling yang telah putus pilinannya segera diganti dengan yang baru, karena selain mengurangi kapasitas angkatnya, juga berisiko merobek bagian tubuh pekerja yang menyentuhnya	Produksi	-	

3	2 (dua) lembar Webing sling warna yang digunakan tim produksi untuk proses pelepasan tangki diameter 4000 dari mandreil, kondisinya sudah genting (nyaris putus)	 	Dikoordinasikan segera kepada departemen terkait melalui WhatsApp Grup Perusahaan (Improvement). Dan direspon oleh Manager PPIC (Pak Agus) supaya dibuatkan laporan temuannya, agar tidak tertumpuk bila di up di WA grup, agar mudah ditindak lanjuti	Sebaiknya webing sling yang kondisinya genting (nyaris Putus) segera diganti dengan yang baru, karena selain mengurangi kapasitas angkatnya, juga berisiko fatality, ketika benda yang diangkat terjatuh dan menimpa pekerja karena webing sling terputus	Produksi	-	
4	2 (dua) helai Webing sling warna kuning yang digunakan tim produksi untuk proses pelepasan tangki diameter 4000 dari mandreil, kondisinya sudah genting (nyaris putus)	 	Dikoordinasikan segera kepada departemen terkait melalui WhatsApp Grup Perusahaan (Improvement). Dan direspon oleh Manager PPIC (Pak Agus) supaya dibuatkan laporan temuannya, agar tidak tertumpuk bila di up di WA grup, agar mudah ditindak lanjuti	Sebaiknya webing sling yang kondisinya genting (nyaris Putus) segera diganti dengan yang baru, karena selain mengurangi kapasitas angkatnya, juga berisiko fatality, ketika benda yang diangkat terjatuh dan menimpa pekerja karena webing sling terputus	Produksi	-	

5	Pos Security OPC 3 terasa sangat panas		Dikoordinasikan segera kepada departemen terkait melalui WhatsApp Grup Perusahaan (Improvement).	Sebaiknya area kerja (Pos Security) dapat memberikan rasa nyaman bagi petugas yang berjaga, agar dapat digunakan sebagai tempat beristirahat selepas melakukan patroli dan untuk keperluan rekapitulasi administrasi pekerjaan. Hal ini guna mendukung efisiensi kerja personil	GA	-	
---	--	--	--	---	----	---	--