

A/S 점검 결과 보고서

고객사 : 아이에스앤로드테크

담당자 : 박영식 소장님

작성자 : (주)다빛솔루션 이인수

작성일자 : 2025-09-09

연락처 : Tel : +82-31-202-2435, Fax : +82-31-624-2439

요약표

	모델명	PCB버전	맥주소	점검 결과	AS 내용
1	DABIT500	V9.0	54FF82015631	정상	
2	DABIT600	V5.6	54FF8200AF03	정상	
3	DABIT500	V5.61	54FF8200AC15	수리불가	
4	DABIT600	V5.6	54FF8200C660	수리불가	
5	DABIT600	V8.8	망실	AS필요	부품교체
6	DABIT600	V8.8	54FF820152D9	AS필요	제품교환
7	DABIT600	V8.8	54FF82019479	AS필요	제품교환
8	DABIT600	V8.8	54FF8201525C	AS필요	제품교환

상세내용

- DABIT500 (V9.0, 2023.06.20)
 - MAC주소: 54FF82015631
 - 고객사 기재 내용: 페이지 메시지 표출 오류
 - 점검 결과: 정상
 - AS 내용: 없음
- DABIT600 (V5.6)

- **MAC주소:** 54FF8200AF03
- **고객사 기재 내용:** -
- **점검 결과:** 정상
- **AS 내용:** 없음

3. DABIT500 (V5.61)

- **MAC주소:** 54FF8200AC15
- **고객사 기재 내용:** IP 세팅 안됨
- **점검 결과:** 이더넷칩 및 라인 손상으로 수리불가
- **AS 내용:** 수리불가

4. DABIT600 (V5.6)

- **MAC주소:** 54FF8200C660
- **고객사 기재 내용:** 동작안됨
- **점검 결과:** 메인칩 손상
- **AS 내용:** 수리불가

5. DABIT600 (V8.8, 2023.06.20)

- **MAC주소:** 망실
- **고객사 기재 내용:** -
- **점검 결과:** 이더넷칩 교체 필요
- **AS 내용:** 이더넷칩 교체 및 동작 확인 후 별도 배송예정

6. DABIT600 (V8.8, 2023.06.20)

- **MAC주소:** 54FF820152D9
- **고객사 기재내용:** 점접연결 오류
- **점검 결과:** MCU 손상
- **AS 내용:** 제품교환 (54FF820264D7)

7. DABIT600 (V8.8, 2023.06.20)

- **MAC주소:** 54FF82019479
- **고객사 기재 내용:** 점접연결 오류
- **AS 결과:** MCU 손상
- **수리 내용:** 제품교환 (54FF820264D8)

8. DABIT600 (V8.8, 2023.06.20)

- **MAC주소:** 54FF8201525C
- **고객사 기재 내용:** 점접연결 오류
- **AS 결과:** MCU 손상
- **수리 내용:** 제품교환 (54FF820264D9)