



04.06.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

09.06.2024
15:56:53



АКТ дефектации

- Мы, члены комиссии: 1) Хамраев Лазиз Фазлиддин о'ғли- Синтетик суyuқликлар ишлаб чиқариш тsexи бoшлiғ'i
2) Бердийев То'лқин Омонoвич- Mунтазам техник xизмaт кo'рсaтишнi рeжaлaштириш бo'лими бoшлiғ'i
3) Мамурoв Фарухжон Сaлимoвич- Mунтазам техник xизмaт кo'рсaтишнi рeжaлaштириш бo'лими учaсткa бoшлiғ'i (SLU)
4) Яpашeв Жaвлон Асaдиллa o'ғли- Ишoнчлilик бo'лими aйлaнуvчи мexaнизмлaр yetaкчи мyхaндиси
5) Бoзoрoв Элбeк Абдукаримoвич- Mунтазам техник xизмaт кo'рсaтишнi рeжaлaштириш бo'лими aйлaнуvчи мexaнизмлaр бo'yичa yetaкчи мyхaндиси (SLU)

Краткое содержание: WO raqami 103146 ga asosan Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish sexi, 140-PC-007 (Recycle Water Pump) vertikal nasosida yuqori shovqin va kuchli titrash borligi aytilди. 23.05.2024 sanasida mutaxassislar muammoni joyida o'rganish uchun borishganida haqiqatdan ham titrash va shovqin meyor darajasidan yuqori ekanligi aniqlandi. Ustanovka boshlig'i va tsex texnologii bilan maslahatlashgan holda muammoni kelib chiqish sababini o'rganish va bartaraf etish maqsadida 140-PC-007 nasosini yechib olishga kelishildi. Tamirlash jarayoniga tayyorlash 24.05.2024 sanasida yakunlandi. Naryad ruxsatnoma rasmiylashtirilib, motor kuchlanish manbasidan uzildi. Mounting flange boltlari bo'shatilib nasos to'liq yechib olindi. Nasos qismlari to'liq ajratilib ko'rulganda quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

- 1) D-3; D-2 bearing bush larini sovutib va yuvib turish uchun mo'ljallangan flushing liniyalari sinib ketgan;
2) End cover bush, 3 dona retainer bush (D-3, D-2, D-1), wear ring,(bandajlari) yaroqsiz holga kelgan. (UZGTL-DY8-MEC-38-40-0-0702-F00-E drawing bo'yicha mos ravishda 5, 15, 2,4,9,10 raqamli qismlar); (Attachment1)
3) Nasos vali run out qilib va o'lchamlari tekshirib ko'rulganda ruxsat etilgan chegaradan chiqib ketganligi aniqlandi. (Attachment2)
Komissiya a'zolari bilan kelishilgan holda yangi val yasatish va yaroqsiz holga kelgan detallarni alamshtirish ishlari uzoq vaqt olishini hisobga olib 140-PC-007 nasos o'rniga zaxirada mavjud bo'lgan 140-PC-002 S nasosini o'rnatishga qaror qilindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Slop oil pump 140-PC-002S	TVSP 2X1-11S_7.5KW2P	1	complete	Komissiya a'zolari bilan kelishilgan holda yangi val yasatish va yaroqsiz holga kelgan detallarni alamshtirish ishlari uzoq vaqt olishini hisobga olib 140-PC-007 nasos o'rniga zaxirada mavjud bo'lgan 140-PC-002 S nasosini o'rnatishga qaror qilindi.
2	Gasket 28" #150	GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 SR.B CL150 4.5MM	1	ea	for single use

		THK (3.2MM RING) SPR WND (I61389529)			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Составлено:

11.06.2024
08:49:28

Bozorov Elbek Abdukarimovich
Ведущий инженер по вращающимся механизмам



Члены комиссии:

04.06.2024
17:19:08

Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела



06.06.2024
10:43:09

Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li
Начальник цеха



06.06.2024
17:00:46

Mamurov Faruxjon Salimovich
начальник участка (SLU)



07.06.2024
14:28:54

Yarashev Javlon Asadilla o'g'li
Ведущий инженер по вращающимся механизмам

