



08.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Biz, komissiya a'zolari:
Berdiyev To'liqin Omonovich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi /Bo'lim boshlig'i
Berdiyev Aziz Furqatovich - Maxsulotni oxirgi qayta ishlash sexi muhandis texnologi
Pardayev Aliyor Dusnazarovich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i o'rinbosari
Buriyev Mansur Jurayevich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Uchastka boshlig'i
Bekmirzayev Orif Maxmatqulovich Mukammallik markazi / metrologiya bo'yicha yetakchi mutaxassis
Saidov Imom Hasan-o'g'li- Ishonchlilik bo'limi rostdlash klapanlari bo'yicha bosh mutaxassisi
To'rayev Bobir Botir o'g'li - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / NO'A bo'yicha muhandisi (PWU)

Краткое содержание: WO-110635 ga asosan 2024yil 11 iyul kuni "Mahsulotga oxirgi ishlov berish" sexi 45 qurilmasidagi 145-PV-0065B boshqaruv klapani joyida tekshirildi. Tekshiruv davomida quyidagi muommolar aniqlandi:
1)Boshqaruv klapaniga DCS muhandisi tomonidan berilgan qiymatga nisbatan 4-5 foiz xatolik bilan ishlayotganligi .
2) Boshqaruv klapani pozitsionerining ekranida “spool valve problem” yozuvi paydo bo’lganligi.
Aniqlangan kamchilikni bartaraf etish maqsadida boshqaruv klapani 145-PV-0065B qayta auto kalibrovka qilindi. Ko’rilgan chora tadbillarga qaramasdan DCS muhandisi tomonidan berilgan qiymatga nisbatan 4-5 foiz xatolik qayta kuzatildi.
Shundan so’ng pazitsionerning spool valve yechib ko’rilganda shikastlanganligi aniqlandi.
Spool valveni tamirlash imkonini mavjud emasligini hisobga olib hamda boshqaruv klapani 145-PV-0065B 145-VD-019 drumni bosimini nazorat qilish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib boshqaruv klapani 145-PV-0065B ning pozitsionerini yangisiga almashtirish lozim deb topildi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Positioner MetsoND206 HE1	Kod: 20332	1	dona	yaroqsiz olga kelgan ehtiyot qism (Spool Valve)

Составлено:

Dusnazarov Umar Doniyor o'g'li
Супервайзер по КИПиА (PWU)

08.08.2024
13:53:24



Члены комиссии:

Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела

08.08.2024
14:03:20



Berdiyev Aziz Furqatovich
Инженер технолог
Buriyev Mansur Jurayevich
Начальник участка

08.08.2024
14:26:52



Bekmirzayev Orif Maxmatqulovich
супервайзер по метрологии

Saidov Imom Hasan-o'g'li
Главный специалист по регулированию клапанов

08.08.2024
13:54:35



To'rayev Bobir Botir o'g'li
инженер

Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат