



14.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии:

- 1) Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li- Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi boshlig'i
- 2) Berdiyev To'lqin Omonovich- Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i
- 3) Mamurov Faruxjon Salimovich- Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU)
- 4) Erkinov Jasur To'lqinjon o'g'li- Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi NO'A bo'yicha yetakchi mutaxassis (SLU)

Краткое содержание:

04.11.2022-yil kuni Unit 35, Gazni quritish qurulmasi (135-XP-002) da joylashgan 135-FV-0401 klapani 40% ochiq holatda qotib qoldi. Tekshirib ko'rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ning ichki qismidagi IP convertori ishdan chiqqanligi va pneumatic relay qismi shikastlanganligi aniqlandi. 135-FV-0401 klapani qurulmaning ishlashi uchun muhim ahamiyatga ekanligini hamda bu turdagi pozitsioner moddiy-texnik nazorat bo'limida mavjud emasligini inobatga olgan holda Gazni quritish qurulmasi (135-XP-002) da joylashgan va qurilmani ishlashi uchun uncha zarur bo'lmagan 135-LV-0401ning pozitsionerini 135-FV-0401 ga qo'yilgan edi.

Wo/No 114425 ga asosan 135-LV-0401 boshqaruv klapani ancha vaqtdan buyon Bay-pass orqali ishlatilayotganligi sababli klapan tekshirib berish so'raldi. Klapan tekshirib ko'rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) buyruq olmayotganligi kuzatildi. Pozitsioneri tekshirib ko'rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ning ichki qismidagi IP convertor ishdan chiqqanligi va pneumatic relay qismi shikastlanganligi aniqlandi. Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ni ta'mirlash uchun extiyot qismlar mavjud emasligini inobatga olgan holda hamda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) moddiy-texnik nazorat bo'limida mavjud emasligi sababli bizlar komissiya azolari bilan kelishgan holda Metso ND 9206 turdagi pozitsioner qo'yishga qaror qildik.

Ishdan chiqqan Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ni kelajakda extiyot qismlar yetib kelganda qayta ta'mirlab ishlatish maqsadida o'zimizda qoldirishga qaror qildik. Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) da mavjug bo'lgan materiallar:

alyuminiy qopqoq-0.2 kg.

135-LV-0401 boshqaruv klapaniga Metso ND 9206 turdagi pozitsioner qo'yish uchun zavodni ishga tushirish vaqtida spool valve da muommo bo'lib ishlatilmay turgan pozitsionerdan foydalandik va buning uchun bizga quyidagi extiyot qismlar zarur bo'ldi va moddiy-texnik nazorat bo'limidan olindi:

- 1) TAKE OFF ARM ASSEML 2 - 2X97002/01-Z0137
- 2) Комплект запасных частей (Золотниковый клапан в сборе) / SP SET SPOOL VALVE ASS - H048586.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
---	------------------	---	------------	-------------------	----------------------------------

1	TAKE OFF ARM ASSEML 2 - 2X97002/01-Z0137	WIM0064145	2	dona	
2	Комплект запасных частей (Золотниковый клапан в сборе) / SP SET SPOOL VALVE ASS - H048586.	WIM0072021	1	to'plam	

Составлено:

14.08.2024
09:46:19

Erkinov Jasur To'lqinjon o'g'li
Супервайзер по КИПиА (SLU)



Члены комиссии:
Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li
Начальник цеха
Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела
Mamurov Faruxjon Salimovich
начальник участка (SLU)
Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат