

## II 交流绕组和同步电机习题课

主讲教师：马明晗

### 第七章 交流绕组电动势 知识点回顾

#### 1、基本概念

①电角度  $\alpha_{el} = p\alpha_{mec}$  ②每极每相槽数  $q = \frac{Z}{2pm}$  ③槽间角  $\alpha_1 = \frac{p \times 360}{Z}$  ④相带  $q\alpha_1$  一般为  $60^\circ$

⑤极距  $\tau = \frac{\pi D}{2p}$  或  $\tau = \frac{Z}{2p}$  或  $\tau = \pi$  ⑥节距  $y$   $y = \tau$ , 整距绕组;  $y < \tau$ , 短距绕组;  $y > \tau$ , 长距绕组

⑦并联支路数  $a$  双层绕组最大可能并联支路数等于极数

⑧线圈 ( $N_c$  匝)、线圈组 ( $qN_c$  匝)、一相绕组 (单层  $N = \frac{pqN_c}{a}$  匝, 双层  $N = \frac{2pqN_c}{a}$  匝)

#### 2、单层叠绕组和双层叠绕组的特点

单层叠绕组:

- ①每个线圈组由  $q$  个匝数为  $N_c$  的线圈串联而成;
- ②每对极每相仅有 1 个线圈组, 则电机每相共有  $p$  个线圈组;
- ③每相  $p$  个线圈组可串可并, 则最大并联支路数  $a = p$ 。

双层叠绕组:

- ①每个线圈组由  $q$  个匝数为  $N_c$  的线圈串联而成;
- ②每对极每相含 2 个线圈组, 则电机每相共有  $2p$  个线圈组;
- ③每相  $2p$  个线圈组可串可并, 则最大并联支路数  $a = 2p$ 。

## 3、电动势计算公式

①电磁感应定律：导体感应电动势  $e = blv$  基波  $E_{a1} = 2.22f\Phi_1$  谐波  $E_{av} = 2.22v f\Phi_v$ ②整距线圈感应电动势：基波  $E_{c1} = 4.44fN_c\Phi_1$  谐波  $E_{cv} = 4.44v fN_c\Phi_v$ ③短距线圈感应电动势：基波  $E_{c1} = 4.44fN_c k_{y1}\Phi_1$  谐波  $E_{cv} = 4.44v fN_c k_{yv}\Phi_v$ ④线圈组感应电动势：基波  $E_{q1} = 4.44fqN_c k_{y1}k_{q1}\Phi_1 = 4.44fqN_c k_{w1}\Phi_1$  谐波  $E_{qv} = 4.44v fN_c k_{yv}k_{qv}\Phi_v = 4.44v fN_c k_{wv}\Phi_v$ 注：节距因数  $k_{yv} = \sin v \left( \frac{y}{\tau} \cdot 90^\circ \right)$  分布因数  $k_{qv} = \frac{\sin \frac{vq\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{v\alpha_1}{2}}$  绕组因数：  $k_{wv} = k_{yv}k_{qv}$ ⑤相电动势：基波  $E_{\phi 1} = 4.44fNk_{w1}\Phi_1$  谐波  $E_{\phi v} = 4.44v fNk_{wv}\Phi_v$  相电动势  $E_\phi = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + \dots + E_{\phi v}^2 + \dots}$ 单：  $N = \frac{pqN_c}{a}$  双：  $N = \frac{2pqN_c}{a}$ ⑥线电动势：  $Y: E_l = \sqrt{3}E_\phi = \sqrt{3}\sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + \dots}$   $\Delta: E_l = E_\phi = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + \dots}$ 

## 4、齿谐波电动势及其削弱方法

①磁性槽楔或半闭口槽；

②采用斜槽；

③增大每极每相槽数 $q$ 。

## 习题十一

1. 试求一台  $f = 50\text{Hz}$ ,  $n = 3000 \text{ r/min}$  的汽轮发电机的极数为多少？一台  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $2p = 110$  的水轮发电机的转速为多少？解： (1)  $p = \frac{60f}{n} = \frac{60 \times 50}{3000} = 1$   
极数为2(2)  $n = \frac{60f}{p} = \frac{60 \times 50}{55} = 54.55 \text{ r/min}$ 

考察内容：

1、  $f = \frac{pn}{60}$ 

汽轮发电机：

1对极 3000rpm

2对极 1500rpm

3对极 1000rpm

## 习题十一

3. 有一台同步发电机，定子槽数 $Z=36$ ，极数 $2p=4$ ，如图所示，若已知第1槽中导体感应电动势基波瞬时值为 $e_1=E_{1m}\sin\omega t$ ，分别写出第2槽，第10槽，第19槽，第28槽和第36槽中导体感应电动势基波瞬时值的表达式，并作出相应的基波电动势相量。

解：

$$\alpha_1 = \frac{p \cdot 360^\circ}{Z} = \frac{2 \times 360^\circ}{36} = 20^\circ$$


$$e_2 = E_{1m} \sin(\omega t - 20^\circ)$$

$$e_{10} = E_{1m} \sin(\omega t - 180^\circ) = -E_{1m} \sin \omega t$$

$$e_{19} = E_{1m} \sin(\omega t - 360^\circ) = E_{1m} \sin \omega t$$

$$e_{28} = E_{1m} \sin(\omega t - 540^\circ) = -E_{1m} \sin \omega t$$

$$e_{36} = E_{1m} \sin(\omega t - 700^\circ) = E_{1m} \sin(\omega t + 20^\circ)$$



考察内容：

1、槽间角公式

$$\alpha_1 = \frac{p \times 360}{Z}$$

2、各槽电动势相位关系回顾：

①电角度

$$\alpha_{el} = p \alpha_{mec}$$

②每极每相槽数

$$q = \frac{Z}{2pm}$$

③槽间角

$$\alpha_1 = \frac{p \times 360}{Z}$$

④相带

$$q\alpha_1 \text{ 一般为 } 60^\circ$$

⑤极距

$$\tau = \frac{\pi D}{2p} \text{ 或 } \tau = \frac{Z}{2p} \text{ 或 } \tau = \pi$$

⑥节距

## 习题十二

3. 有一三相同步发电机， $2p=2$ ，3000r/min，电枢的总槽数 $Z=30$ ，绕组为双层绕组，每相的总串联匝数 $N=20$ ，气隙基波磁通  $\Phi_1=1.505\text{Wb}$ ，试求：

(1) 基波电动势的频率，整距时基波的绕组因数和相电动势？

(2) 整距时五次谐波的绕组因数；

(3) 如要消除五次谐波，绕组的节距应选多少？此时基波电动势变为多少？

解：(1)  $f = \frac{pn}{60} = \frac{1 \times 3000}{60} = 50 \text{ Hz}$

$$q = \frac{Z}{2pm} = \frac{30}{2 \times 3} = 5$$

$$\alpha_1 = \frac{p \cdot 360^\circ}{Z} = \frac{1 \times 360^\circ}{30} = 12^\circ$$

$$k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}} = \frac{\sin \frac{5 \times 12^\circ}{2}}{5 \times \sin \frac{12^\circ}{2}} = \frac{0.5}{0.5226} = 0.9567$$

$$k_{w1} = k_{q1} = 0.9567$$

$$E_1 = 4.44 f N k_{w1} \Phi_1 = 4.44 \times 50 \times 20 \times 0.9567 \times 1.505 = 6392.9 \text{ V}$$

(2)

$$k_{q5} = \frac{\sin \frac{qv\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{v\alpha_1}{2}} = \frac{\sin \frac{5 \times 5 \times 12^\circ}{2}}{5 \times \sin \frac{5 \times 12^\circ}{2}} = \frac{0.5}{2.5} = 0.2$$

(3) 要消除五次谐波，

$$y = \frac{v-1}{v} \tau = \frac{5-1}{5} \tau = \frac{4}{5} \times \frac{Z}{2p} = \frac{4}{5} \times \frac{30}{2} = 12$$

$$\text{短距后, } k_{y1} = \sin\left(\frac{y}{\tau} \cdot 90^\circ\right) = \sin\left(\frac{4}{5} \times 90^\circ\right) = 0.951$$

$$k_{w1} = k_{y1} k_{q1} = 0.951 \times 0.9567 = 0.9098$$

$$E_1 = 4.44 f N k_{w1} \Phi_1 = 4.44 \times 50 \times 20 \times 0.9098 \times 1.505 = 6079.61 \text{ V}$$

考察内容：

1、绕组因数

$$k_w = k_y \cdot k_q$$

2、基波电动势

$$E_1 = 4.44 f N k_{w1} \Phi_1$$

3、谐波绕组因数

$$k_{yv} = \sin v \left( \frac{y}{\tau} \cdot 90^\circ \right)$$

$$k_{qv} = \frac{\sin \frac{vq\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{v\alpha_1}{2}}$$

$$k_{wv} = k_{yv} \cdot k_{qv}$$

4、消除某次谐波

$$y = \frac{v-1}{v} \tau$$

## 第八章 交流绕组磁动势 知识点回顾

## 1、磁动势公式

①整距线圈磁动势（脉振） $f_c(\alpha, t) = F_{cm}(\alpha) \cos \omega t$  其中

$$\begin{cases} F_{cm}(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2} I_c N_c = F_{cm} \left( -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \right) \\ F_{cm}(\alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{2} I_c N_c = -F_{cm} \left( \frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2} \right) \end{cases}$$

基波： $f_{c1} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} I_c N_c \cos \omega t \cos \alpha = 0.9 I_c N_c \cos \omega t \cos \alpha = F_{cm1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{c1} \cos \alpha$

$\nu$ 次谐波： $f_{c\nu} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{\nu} I_c N_c \sin \nu \frac{\pi}{2} \cos \omega t \cos \nu \alpha = \frac{0.9}{\nu} I_c N_c \sin \nu \frac{\pi}{2} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{cm\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{c\nu} \cos \nu \alpha$

其中， $F_{cm1}$ 、 $F_{cm\nu}$  为基波、 $\nu$  次谐波磁动势最大幅值； $F_{c1}$ 、 $F_{c\nu}$  为基波、 $\nu$  次谐波磁动势幅值

## ②整距线圈组磁动势（脉振）

基波： $f_{q1} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} I_c (q N_c) k_{q1} \cos \omega t \cos \alpha = 0.9 I_c (q N_c) k_{q1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{qm1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{q1} \cos \alpha$

$\nu$ 次谐波： $f_{q\nu} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{\nu} I_c (q N_c) k_{q\nu} \sin \nu \frac{\pi}{2} \cos \omega t \cos \nu \alpha = \frac{0.9}{\nu} I_c (q N_c) k_{q\nu} \sin \nu \frac{\pi}{2} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{qm\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{q\nu} \cos \nu \alpha$

## ③双层短距线圈组磁动势（脉振）

基波： $f_{q1} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} I_c (2q N_c) k_{y1} k_{q1} \cos \omega t \cos \alpha = 0.9 I_c (2q N_c) k_{w1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{qm1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{q1} \cos \alpha$

$\nu$ 次谐波： $f_{q\nu} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{\nu} I_c (2q N_c) k_{y\nu} k_{q\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = \frac{0.9}{\nu} I_c (2q N_c) k_{w\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{qm\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{q\nu} \cos \nu \alpha$

## ④一相绕组磁动势（脉振）

基波： $f_{\phi 1} = 0.9 \frac{NI}{p} k_{w1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{\phi m1} \cos \omega t \cos \alpha = F_{\phi 1} \cos \alpha$

$\nu$ 次谐波： $f_{\phi \nu} = \frac{0.9}{\nu} \frac{NI}{p} k_{w\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{\phi m\nu} \cos \omega t \cos \nu \alpha = F_{\phi \nu} \cos \nu \alpha$

## ⑤三相绕组磁动势（旋转）

基波： $f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1} = \frac{3}{2} F_{\phi m1} \cos(\omega t - \alpha) = F_1 \cos(\omega t - \alpha) = 1.35 \frac{NI}{p} k_{w1} \cos(\omega t - \alpha)$

$\nu$ 次谐波：1) 三的倍数次谐波合成磁动势为零；

2)  $\nu = 6k-1$ 次谐波磁动势旋转方向与基波相反，转速为基波  $\frac{1}{6k-1}$  例： $f_5 = \frac{3}{2} F_{\phi m5} \cos(\omega t + 5\alpha)$

3)  $\nu = 6k+1$ 次谐波磁动势旋转方向与基波相同，转速为基波  $\frac{1}{6k+1}$  例： $f_7 = \frac{3}{2} F_{\phi m7} \cos(\omega t - 7\alpha)$

## 2、三相合成磁动势波形图

磁动势积分法：槽电流为⊙时上升一个高度；槽电流为⊗时下降一个高度

3、绕组漏磁通和漏抗  $\dot{E}_\sigma = -j\dot{I}X_\sigma$ 

漏磁通：仅与定子绕组交链或即使进入转子也不产生有用转矩的磁通

包含：a.槽漏磁通；b.端部漏磁通；c.谐波漏磁通。

## 习题十三

## 1. 一台两极电机中一个100匝的整距线圈。

- (1) 若通入正弦电流  $i = \sqrt{2} \times 5 \sin \omega t$  A，试求出基波和三次谐波脉振磁动势的幅值；
- (2) 若通入一平顶波形的交流电流，其中除了有  $i_1 = \sqrt{2} \times 5 \sin \omega t$  A 的基波电流外，还有一个幅值为基波幅值的1/3的三次谐波电流。试写出这个平顶电流所产生的基波和三次谐波脉振磁动势的表达式，并说明三次谐波电流能否产生基波磁动势。
- (3) 若通入5 A的直流电，此时产生的磁动势的性质如何？这时基波的三次谐波磁动势幅值又各为多少？

解：(1)  $F_1 = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \times 100 \times 5 \sin \omega t = 450.16 \sin \omega t$  安匝/极

$F_3 = -\frac{1}{3} F_1 \sin \omega t = -150.1 \sin \omega t$  安匝/极

(2)  $i = \sqrt{2} \times 5 \sin \omega t + \frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times 5 \sin 3\omega t$

$$f_v(\alpha) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \frac{1}{2} \times 100 \times \left( 5 \sin \omega t + \frac{5}{3} \sin 3\omega t \right) \sin v \frac{\pi}{2} \cos v\alpha$$

$$= \frac{1}{v} \times 90 \times \left( 5 \sin \omega t + \frac{5}{3} \sin 3\omega t \right) \sin v \frac{\pi}{2} \cos v\alpha$$

$$f_1(\alpha) = 90 \times \left( 5 \sin \omega t + \frac{5}{3} \sin 3\omega t \right) \cos \alpha$$

$$= (450 \sin \omega t + 150 \sin 3\omega t) \cos \alpha$$

$$f_3(\alpha) = 30 \times \left( 5 \sin \omega t + \frac{5}{3} \sin 3\omega t \right) \sin \frac{3}{2} \pi \cos 3\alpha$$

$$= -(150 \sin \omega t + 50 \sin 3\omega t) \cos 3\alpha$$

三次谐波电流可以产生在空间上基波分布的脉动磁动势，只是其脉动频率为基波电流产生的基波磁动势的三倍。

(3) 若通以5A直流电流，磁动势为幅值固定的矩形波

$$F_{mv} = \frac{4}{\pi} \times \frac{1}{2} \times 5 \times 100 \times \frac{1}{v} \sin v \frac{\pi}{2} = \frac{1000}{\pi v} \sin v \frac{\pi}{2}$$

$$F_1 = \frac{1000}{\pi} = 318 \text{ 安匝/极}$$

$$F_3 = -\frac{1000}{3\pi} = -106 \text{ 安匝/极}$$

考察内容：

整距线圈磁动势

1、磁动势最大幅值

$$F_{cm1} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} I_c N_c = 0.9 I_c N_c$$

$$F_{cmv} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \frac{1}{v} I_c N_c \sin v \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{0.9}{v} I_c N_c \sin v \frac{\pi}{2}$$

2、磁动势幅值

$$F_{c1} = F_{cm1} \cos \omega t$$

$$F_{cv} = F_{cmv} \cos \omega t$$

3、磁动势

$$f_{c1} = F_{cm1} \cos \omega t \cos \alpha$$

$$= F_{c1} \cos \alpha$$

$$f_{cv} = F_{cmv} \cos \omega t \cos v\alpha$$

$$= F_{cv} \cos v\alpha$$

## 习题十四

1. 把三个线圈A—X, B—Y和C—Z 叠在一起, 如图所示。分别在A—X 线圈通入电流  $i_a = \sqrt{2}I \sin \omega t$  A, 在B—Y线圈里通入电流  $i_b = \sqrt{2}I \sin(\omega t - 120^\circ)$  A, 在C—Z 线圈里通入电流  $i_c = \sqrt{2}I \sin(\omega t - 240^\circ)$  A, 求三相合成的基波和三次谐波磁动势。

解: 设一相磁动势基波和三次谐波最大幅值为  $F_{\varphi m1}$  和  $F_{\varphi m3}$

$$\text{则 } f_{a1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos \alpha = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t + \alpha)$$

$$f_{b1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 120^\circ) \cos \alpha = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 120^\circ - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 120^\circ + \alpha)$$

$$f_{c1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 240^\circ) \cos \alpha = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 240^\circ - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 240^\circ + \alpha)$$

$$f_1 = f_{a1} + f_{b1} + f_{c1} = 0$$

$$f_{a3} = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3\alpha$$

$$f_{b3} = F_{\varphi m3} \sin(\omega t - 120^\circ) \cos 3\alpha$$

$$f_{c3} = F_{\varphi m3} \sin(\omega t - 240^\circ) \cos 3\alpha$$

$$f_3 = f_{a3} + f_{b3} + f_{c3} = 0$$



考察内容:

1、一相磁动势

$$F_{\varphi m1} = 0.9 \frac{IN}{p} k_{w1}$$

$$F_{\varphi mv} = \frac{0.9}{v} \frac{IN}{p} k_{wv}$$

$$f_{\varphi 1} = F_{\varphi m1} \cos \omega t \cos \alpha$$

$$f_{\varphi v} = F_{\varphi mv} \cos \omega t \cos v\alpha$$

2、脉振磁动势分解

$$f_{\varphi 1} = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t + \alpha)$$

3、三相合成磁动势

$$f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$$

$$= \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t - \alpha)$$

$$= 1.35 \frac{IN}{p} k_{w1} \cos(\omega t - \alpha)$$

## 习题十四

2. 在图所示的三相对称绕组中, 通以电流为  $i_a = i_b = i_c = \sqrt{2}I \sin \omega t$  A, 求三相合成的基波和三次谐波磁动势。

解: 设一相磁动势基波和三次谐波最大幅值为  $F_{\varphi m1}$  和  $F_{\varphi m3}$

$$\text{则 } f_{a1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos \alpha$$

$$f_{b1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos(\alpha + 120^\circ)$$

$$f_{c1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos(\alpha + 240^\circ)$$


$$f_1 = f_{a1} + f_{b1} + f_{c1} = 0$$

$$f_{a3} = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3\alpha$$

$$f_{b3} = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3(\alpha + 120^\circ) = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3\alpha$$

$$f_{c3} = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3(\alpha + 240^\circ) = F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3\alpha$$

$$f_3 = f_{a3} + f_{b3} + f_{c3} = 3F_{\varphi m3} \sin \omega t \cos 3\alpha$$



考察内容:

1、一相磁动势

$$F_{\varphi m1} = 0.9 \frac{IN}{p} k_{w1}$$

$$F_{\varphi mv} = \frac{0.9}{v} \frac{IN}{p} k_{wv}$$

$$f_{\varphi 1} = F_{\varphi m1} \cos \omega t \cos \alpha$$

$$f_{\varphi v} = F_{\varphi mv} \cos \omega t \cos v\alpha$$

2、脉振磁动势分解

$$f_{\varphi 1} = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t - \alpha) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t + \alpha)$$

3、三相合成磁动势

$$f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$$

$$= \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos(\omega t - \alpha)$$


$$= 1.35 \frac{IN}{p} k_{w1} \cos(\omega t - \alpha)$$

## 习题十五

1. 用三个等值线圈A—X、B—Y、C—Z代表的三相绕组，如图(a)所示，现通以电流  $i_a = 10 \sin \omega t$  A,  $i_b = 10 \sin(\omega t - 120^\circ)$  A 和  $i_c = 10 \sin(\omega t - 240^\circ)$  A。

(1) 当  $i_A = 10$  A 时，在图(a)坐标上画出三相合成基波磁动势波形；

(2) 当  $i_A = 5$  A (如图(b)所示)时，在图a坐标上画出三相合成基波磁动势波形。



解: (1) 令  $F_{\varphi m1} = 0.9 \frac{IN}{p} k_{w1}$

$$i_A = 10 \text{ A 时, } \omega t = \frac{\pi}{2}$$

$$f_{A1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos \alpha = F_{\varphi m1} \cos \alpha = \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha - \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha$$

$$f_{B1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 120^\circ) \cos(\alpha - 120^\circ) = -\frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 120^\circ)$$

$$f_{C1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 240^\circ) \cos(\alpha - 240^\circ) = -\frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$$

$$= \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha - \left[ \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 120^\circ) + \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ) \right]$$

$$= \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha$$

## 习题十五

(2) 当  $i_A = 5$  A (如图b所示)时，在图a坐标上画出三相合成基波磁动势波形。

解: (2) 如图  $i_A = 5$  A 时,  $\omega t = \frac{5\pi}{6}$

$$f_{A1} = F_{\varphi m1} \sin \omega t \cos \alpha = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos \alpha$$



$$f_{B1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 120^\circ) \cos(\alpha - 120^\circ) = \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 120^\circ)$$

$$f_{C1} = F_{\varphi m1} \sin(\omega t - 240^\circ) \cos(\alpha - 240^\circ) = -F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ) - \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ)$$

$$f_1 = f_{A1} + f_{B1} + f_{C1}$$

$$= -\frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 240^\circ) = \frac{3}{2} F_{\varphi m1} \cos(\alpha - 60^\circ)$$



## 习题十五

2. 一台极对数 $p=2$ 的三相同步电机，定子上的 $A$ 相绕组如图(a)。今在此绕组里通入单相电流，问产生的基波磁动势为几对极？如果把其中的一线圈反接，如图(b)所示，再通入单相电流，问产生的基波磁动势为几对极？（可以根据磁动势积分法作出磁动势波形，然后决定极对数）。





图 30

解：



考察内容：

1. 磁动势波形图画法

磁动势积分叠加法 p147

槽电流为 $\odot$ 时上升一个高度

槽电流为 $\otimes$ 时下降一个高度

## 第十章 同步电机基本电磁关系 知识点回顾

1、时空相失图（ $+A$  与  $+t$  轴重合）

空间矢量：①基波励磁磁动势 $\vec{F}_{f1}$ 和磁密 $\vec{B}_0 \Rightarrow$ 位于转子磁极轴线上

②电枢磁动势 $\vec{F}_a \Rightarrow$ 某相电流达到最大时， $\vec{F}_a$ 刚好转到该相绕组的轴线上，与电流方向符合右手螺旋定则

时间相量：①同步电机电动势 $\dot{E}_0$ 、 $\dot{E}_a \Rightarrow$ 规定正方向一致时，落后 $\vec{F}_{f1}$ 、 $\vec{F}_a$ 一个 $90^\circ$

②电流 $\vec{i} \Rightarrow$ 与 $\dot{E}_0$ 夹角为 $\psi$

2、几个角的区分：① $\psi$ （功率因数角） $\rightarrow \dot{E}_0$ 与 $\vec{i}$ 的夹角；

② $\varphi$ （功率因数角） $\rightarrow \dot{U}$ 与 $\vec{i}$ 的夹角；

③ $\delta$ （功角） $\rightarrow \dot{E}_0$ 与 $\dot{U}$ 的夹角

3、电枢反应的性质，直轴和交轴电枢反应的作用

1) 交轴电枢反应磁动势使气隙磁场扭斜，实现机电能量转换。

2) 直轴电枢反应磁动势对励磁磁动势起去磁或加磁作用。


4、隐极和凸极机的电磁关系、电动势方程、等效电路和相量图

$$\begin{aligned} \dot{E}_0 + \dot{E}_a + \dot{E}_\sigma &= \dot{U} + \dot{I}r_a \\ \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_a + j\dot{I}x_\sigma \\ &= \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_s \\ \dot{E}_\delta &= \dot{E}_0 + \dot{E}_a = \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_\sigma \end{aligned}$$

隐极机

$$\begin{aligned} \dot{E}_0 + \dot{E}_{ad} + \dot{E}_{aq} + \dot{E}_\sigma &= \dot{U} + \dot{I}r_a \\ \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_\sigma + j\dot{I}x_{ad} + j\dot{I}x_{aq} \\ \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_d + j\dot{I}x_q \\ \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_q + j\dot{I}d(x_d - x_q) = \dot{E}_Q + j\dot{I}d(x_d - x_q) \end{aligned}$$

凸极机






## 习题十六

1. 有一台同步电机，定子绕组里电动势和电流的正方向已标出，如图所示。

(1) 画出当  $\alpha=120^\circ$  瞬间，电动势  $\dot{E}_0$  的相量，并把这个瞬间转子位置画在图里。

(2) 若定子电流落后于电动势  $60^\circ$  电角度，画出定子绕组产生的合成基波磁动势  $\vec{F}_a$  的位置。

(3) 如果  $F_a = \frac{1}{3} F_{f1}$ ，画出磁动势  $\vec{F}_s$  的位置来。




考察内容：

1、时空相矢图画法

见课本p203

解：



## 习题十六

2. 有一台同步发电机，定子绕组里电动势和电流的正方向分别标在图33(a)、(b)、(c)、(d)里。假设定子电流领先电动势  $\dot{E}_0$  以  $90^\circ$  电角度。根据图(a)、(b)、(c)和(d)所示的转子位置，作出  $\dot{E}_0$ 、 $\dot{i}$  相量和  $\vec{F}_{f1}$ 、 $\vec{F}_a$  矢量。并说明  $\vec{F}_a$  是去磁还是助磁性质。

考察内容：


1、时空相矢图画法

见课本p203


2、规定正方向与习惯一致时

$\dot{E}_0$  落后  $\vec{F}_{f1}$   $90^\circ$

$\vec{F}_a$  与  $I$  同方向




解：




### 习题十六

3. 已知一台隐极同步发电机的端电压 $U^*=1$ ，电流 $I^*=1$ ，同步电抗 $x_s^*=1$ ，功率因数 $\cos\varphi=1$ （忽略定子电阻），用画时空相（矢）量图的办法找出图中所示瞬间同步电机转子的位置（用发电机惯例）。



解：




考察内容：

1、时空相矢图画法  
见课本p203

2、电动势方程

$$\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_s$$

3、相量图



### 习题十七


2. 一台隐极同步发电机运行于恒定电压下，其励磁可随时调整，使其线端功率因数在不同情况下经常等于1，试导出此时电枢电流 $I$ 和励磁电动势 $E_0$ 之间的关系。

解：由相量图可以看出：  $\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_s$

$$E_0 = \sqrt{(U + I r_a)^2 + (I x_s)^2}$$

或：  $\sin\theta = \frac{I x_s}{E_0}$

$$I = \frac{E_0}{x_s} \sin\theta$$




考察内容：

1、时空相矢图画法  
见课本p203

2、电动势方程

$$\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_s$$

3、相量图



## 习题十七

3. 一台三相汽轮发电机  $S_N=30000\text{kVA}$ ,  $U_N=11000\text{V}$ ,  $I_N=1570\text{A}$ , Y 接法。

(1)  $x_s=2.35\Omega$ , 用相量图求出  $\cos\varphi=0.855$  (滞后) 时  $I=I_N$  的  $\psi$  角和  $\delta$  角。

(2)  $x_\sigma=0.661\Omega$ ,  $r_a$  不计, 画出  $\cos\varphi=0.5$  (超前) 时的电动势相量图, 并求出  $E_\delta$ ,  $E_a$  和  $E_0$ 。

解: (1) 忽略  $r_a$ ,  $\dot{E}_0 = \dot{U} + j\dot{I}X_s$ , 由相量图得:

$$\psi = \tan^{-1} \frac{IX_s + U \sin \varphi}{U \cos \varphi} = \tan^{-1} \frac{1570 \times 2.35 + \frac{11000}{\sqrt{3}} \times \sqrt{1-0.855^2}}{\frac{11000}{\sqrt{3}} \times 0.855} = 52.14^\circ$$

$$\theta = \psi - \varphi = 52.14^\circ - \cos^{-1}(0.855) = 52.14^\circ - 31.24^\circ = 20.9^\circ$$

(2)  $\dot{E}_\delta = \dot{U} + j\dot{I}x_\sigma$ ,  $\dot{E}_0 = \dot{U} + j\dot{I}x_\sigma + j\dot{I}x_a$ , 由相量图得:


$$E_\delta = \sqrt{(IX_\sigma)^2 + U^2 - 2IX_\sigma U \cos 30^\circ}$$

$$= \sqrt{(1570 \times 0.661)^2 + (11000/\sqrt{3})^2 - 2 \times 1570 \times 0.661 \times (11000/\sqrt{3}) \cos 30^\circ} = 5476.9\text{V}$$

$$E_0 = \sqrt{(IX_s \cos 60^\circ)^2 + (U - IX_s \sin 60^\circ)^2}$$

$$= \sqrt{(1570 \times 2.35 \times 0.5)^2 + (11000/\sqrt{3} - 1570 \times 2.35 \times \sqrt{3}/2)^2} = 3655.4\text{V}$$

$$E_a = Ix_a = I(x_s - x_\sigma) = 1570 \times (2.35 - 0.661) = 2651.73\text{V}$$




考察内容:

1、时空相矢图画法  
见课本p203

2、电动势方程

$$\dot{E}_0 = \dot{U} + \dot{I}r_a + j\dot{I}x_s$$

3、相量图



## 习题十七

5. 已知一台凸极同步电机  $U^*=1$ ,  $I^*=1$ ,  $x_d^*=0.6$ ,  $x_q^*=0.6$ ,  $r_a=0$ ,  $\varphi=20^\circ$  (领先), 当  $t=0$  时,  $u_A$  最大。

(1) 用电动势相量图求  $\dot{E}_{A0}$

(2) 判断电枢反应是去磁还是助磁。

解: (1)  $\dot{E}_Q = \dot{U} + j\dot{I}x_q$ ,  $\dot{E}_0 = \dot{U} + j\dot{I}x_d + j\dot{I}x_q$  由相量图得:


$$\psi = \tan^{-1} \frac{I^* x_q^* - U^* \sin \varphi}{U^* \cos \varphi} = \tan^{-1} \frac{0.6 - \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ} = 15.35^\circ$$

$$\delta = \psi + \varphi = 20^\circ + 15.35^\circ = 35.35^\circ$$

$$E_{A0}^* = U^* \cos \delta + I_d^* x_d^* = U^* \cos \delta + I^* \sin \psi x_d^* = \cos 35.35^\circ + \sin 15.35^\circ \times 0.6 = 1.16$$

$$\dot{E}_{A0}^* = 1.16 \angle 35.35^\circ$$

(2) 电枢反应是去磁性质 (交轴电枢反应使气隙磁场扭斜, 直轴电枢反应起去磁作用。)



考察内容:


1、时空相矢图画法  
见课本p203

2、凸极机电动势方程

$$\dot{E}_Q = \dot{U} + j\dot{I}x_q$$

$$\dot{E}_0 = \dot{U} + j\dot{I}x_d + j\dot{I}x_q$$


3、凸极机相量图



## 习题十八

1. 一台三相、Y接法凸极同步发电机，运行数据是： $U=230\text{V}$ （相电压）， $I=10\text{A}$ ， $\cos\varphi=0.8$ （滞后）， $\psi=60^\circ$ ， $r_a=0.4\Omega$ ，励磁相电动势 $E_0=400\text{V}$ ，忽略磁路饱和影响，画出电机此时电动势相量图，并求出 $I_d$ 、 $I_q$ 、 $x_d$ 、 $x_q$ 的数值。

解：  $I_d = I \sin \psi = 10 \sin 60^\circ = 8.66\text{A}$   
 $I_q = I \cos \psi = 10 \cos 60^\circ = 5\text{A}$   
 $\therefore \psi = \tan^{-1} \frac{I x_q + U \sin \varphi}{U \cos \varphi + I r_a} = \tan^{-1} \frac{10 x_q + 230 \times 0.6}{230 \times 0.8 + 10 \times 0.4} = 60^\circ$   
 $\therefore x_q = 18.762\Omega$   
 $\therefore \cos \varphi = 0.8$   
 $\therefore \varphi = 36.87^\circ$   
 $\therefore E_0 = U \cos(\psi - \varphi) + I r_a \cos \psi + I_d x_d$   
 $= U \cos(\psi - \varphi) + I r_a \cos \psi + I \sin \psi x_d$   
 $\therefore x_d = \frac{E_0 - U \cos(\psi - \varphi) - I r_a \cos \psi}{I \sin \psi} = 21.53\Omega$



考察内容：


1、基本方程式

$$\begin{aligned} \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I}_d x_d + j \dot{I}_q x_q \\ &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I} x_q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \\ &= \dot{E}_Q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \end{aligned}$$

2、 $\psi$ 的计算

$$\psi = \tan^{-1} \frac{I x_q + U \sin \varphi}{I r_a + U \cos \varphi}$$



3、凸极机向量图



## 习题十八

2. 设有一台凸极式发电机接在电压为额定值的电网上，电网电压保持不变，同步电抗标么值  $x_d^*=1.0$ ， $x_q^*=0.6$ ， $r_a \approx 0$ ，当该机供给额定电流且功率因数为1时，空载电动势 $E_0^*$ 为多少？当该机供给额定电流且内功率因数为1时，空载电动势 $E_0^*$ 为多少？

解： 1)  $\cos \varphi = 1$   
 $\psi = \tan^{-1} \frac{I^* x_q^*}{U^*} = 30.96^\circ$   
 $E_0^* = U^* \cos \psi + I_d^* x_d^* = U^* \cos \psi + I^* \sin \psi x_d^* = 1 \times \cos 30.96^\circ + 1 \times \sin 30.96^\circ \times 1 = 1.372$   
 2)  $\cos \psi = 1$   
 $E_0^* = \sqrt{U^{*2} - (I^* x_q^*)^2} = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$



考察内容：


1、基本方程式

$$\begin{aligned} \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I}_d x_d + j \dot{I}_q x_q \\ &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I} x_q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \\ &= \dot{E}_Q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \end{aligned}$$

2、 $\psi$ 的计算

$$\psi = \tan^{-1} \frac{I x_q + U \sin \varphi}{I r_a + U \cos \varphi}$$

3、凸极机向量图



## 习题十八

3. 一台三相凸极同步发电机的额定数据如下：Y 接法， $P_N=400\text{kW}$ ， $U_N=6300\text{V}$ ， $\cos\varphi=0.8$ （滞后）， $f=50\text{Hz}$ ， $n_N=750\text{r/min}$ ， $x_d=103.1\Omega$ ， $x_q=62\Omega$ ，忽略电枢电阻，试求额定运行时的功率因数角 $\delta$ 以及励磁电动势 $E_0$ 的大小。


解： 
$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos\varphi_N} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 6300 \times 0.8} = 45.82 \text{ A}$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{I x_q + U \sin\varphi}{U \cos\varphi} = \tan^{-1} \frac{45.82 \times 62 + \frac{6300}{\sqrt{3}} \times 0.6}{\frac{6300}{\sqrt{3}} \times 0.8} = 59.92^\circ$$

$$\delta = \psi - \varphi = 59.92^\circ - \cos^{-1} 0.8 = 59.92^\circ - 36.87^\circ = 23.05^\circ$$

$$E_0 = U \cos\delta + I_d x_d = U \cos\delta + I \sin\psi x_d$$

$$= \frac{6300}{\sqrt{3}} \times \cos 23.05^\circ + 45.82 \times \sin 59.92^\circ \times 103.1 = 7434.76 \text{ V}$$



考察内容：


1、基本方程式

$$\begin{aligned} \dot{E}_0 &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I}_d x_d + j \dot{I}_q x_q \\ &= \dot{U} + \dot{I} r_a + j \dot{I} x_q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \\ &= \dot{E}_Q + j \dot{I}_d (x_d - x_q) \end{aligned}$$

2、 $\psi$ 的计算

$$\psi = \tan^{-1} \frac{I x_q + U \sin\varphi}{I r_a + U \cos\varphi}$$

3、凸极机向量图



## 习题十九

2. 国产三相72500kW水轮发电机， $U_N=10.5\text{kV}$ ，Y接， $\cos\varphi_N=0.8$ （滞后）， $x_q^*=0.554$ ，电机的空载、短路和零功率因数负载实验数据如下：

空载特性

$U_0^*$	0.55	1.0	1.21	1.27	1.33
$i_f^*$	0.52	1.0	1.51	1.76	2.09


短路特性

$I_k^*$	0	1
$i_f^*$	0	0.965

零功率因数特性 ( $I=I_N$ )

$U^*$	1
$i_f^*$	2.115

设 $x_\sigma^* = 0.9x_p^*$ ，试求：（1） $x_d^*$ 的不饱和值；（2）短路比 $K_c$ ；（3） $x_p^*$ ；（4） $x_{aq}^*$ ；



（1）当 $I_k^*=1.0$ 时，短路实验对应的 $I_f^*=0.965$

由空载特性可得，气隙线 $U_0^* = \frac{0.55}{0.52} I_f^*$

$$\therefore E_0^* = \frac{0.55}{0.52} \times 0.965 = 1.02 \Rightarrow x_d^* = \frac{E_0^*}{I_k^*} = \frac{1.02}{1} = 1.02$$

$$(2) \quad K_c = \frac{I_{kN}^*}{I_N^*} = \frac{i_{f0}(U_0=U_N)}{i_{fk}(I_k=I_N)} = \frac{1}{0.965} = 1.036$$

$$(3) \quad x_p^* = \frac{\overline{EA}}{I^*} = \frac{0.15}{1} = 0.15$$

$$(4) \quad x_{aq}^* = x_q^* - x_\sigma^* = 0.554 - 0.15 \times 0.9 = 0.419$$

考察内容：

1、同步电抗不饱和值

$$x_s = \frac{E_0}{I_k}$$

2、短路比

$$\begin{aligned} K_c &= \frac{I_{kN}(i_f=i_{f0})}{I_N} \\ &= \frac{i_{f0}(U_0=U_N)}{i_{fk}(I_k=I_N)} \end{aligned}$$

3、保梯电抗

$$x_p = \frac{\overline{EA}}{I}$$

隐： $x_p = x_\sigma$  凸： $x_p > x_\sigma$

4、凸极机同步电抗

直轴  $x_d = x_{ad} + x_\sigma$

交轴  $x_q = x_{aq} + x_\sigma$

## 第十一章 同步发电机的并联运行 知识点回顾

### 1、发电机并网

并联投入条件：①电压大小相同；②电压相位一致；③频率相同；④相序必须一致

并联投入方法：①准整步  $\begin{cases} \text{暗灯法：三组灯亮灭变化很慢} \rightarrow \text{三组灯同时熄灭} \\ \text{灯光旋转法：灯光旋转缓慢} \rightarrow \text{不交叉的相灯熄灭} \end{cases}$

②自整步：将发电机拖动到接近同步速，励磁绕组通过一限流电阻短接，发电机投入电网立即加励磁，电网将电机拖入同步速（并网冲击电流稍大）

### 2、功率和转矩平衡

功率平衡：  $P_1 = (p_m + p_{fe} + p_{ad}) + P_M = p_0 + P_M$

$$P_2 = P_M - p_{cua} = mUI \cos \varphi$$


转矩平衡：  $T_1 = T_0 + T_M$  其中，  $T_1 = \frac{P_1}{\Omega_1}$ ,  $T_0 = \frac{p_m + p_{fe} + p_{ad}}{\Omega_1}$ ,  $T_M = \frac{P_M}{\Omega_1}$   $\Omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60}$

### 3、功角特性

$$\text{隐：} P_M = \frac{mUE_0}{x_s} \sin \delta$$

$$Q = \frac{mUE_0}{x_s} \cos \delta - \frac{mU^2}{x_s}$$

$$\text{凸：} P_M = \frac{mUE_0}{x_d} \sin \delta + m \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \sin 2\delta \quad Q = \frac{mUE_0}{x_d} \cos \delta - m \frac{U^2}{2} \frac{x_d + x_q}{x_d x_q} + m \frac{U^2}{2} \frac{x_d - x_q}{x_d x_q} \cos 2\delta$$




### 4、有功调节和静态稳定

增加原动机输入功率  $\rightarrow$  增加有功

静态稳定性（隐极为例）：  $T_M = \frac{mUE_0}{x_s \Omega_1} \sin \delta \Rightarrow \frac{dT_M}{d\delta} = \frac{mUE_0}{x_s \Omega_1} \cos \delta$

判据： $\begin{cases} \frac{dT_M}{d\delta} > 0 & \text{静态稳定} \\ \frac{dT_M}{d\delta} < 0 & \text{静态不稳定} \\ \frac{dT_M}{d\delta} = 0 & \text{静态稳定极限} \end{cases}$





### 5、无功调节和V型曲线

调节励磁  $\rightarrow$  调节无功

仅增加有功  $\rightarrow$  无功相应下降

V型曲线：电枢电流  $I$  与励磁电流  $I_f$  的关系  $I = f(I_f) \Rightarrow$



## 习题二十

3. 一台四极的隐极同步电机，端电压  $U^* = 1$  和电流  $I^* = 1$ ，同步电抗  $x_s^* = 1$ ，功率因数  $\cos \varphi = \sqrt{3}/2$  ( $i$  落后  $\dot{U}$ )，励磁磁动势的幅值  $F_{f1} = 1200$  安/极，电枢反应基波磁动势的幅值  $F_a = 400$  安/极，忽略定子电阻  $r_a$ ，试用时空相矢图求出功角  $\delta$  和  $\theta'$ 。


解:  $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \varphi = 30^\circ$

$$\delta = \tan^{-1} \frac{I^* x_s^* \cos \varphi}{I^* x_s^* \sin \varphi + U^*} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{3}/2}{1/2 + 1} = 30^\circ$$

$$\beta = 90^\circ + \delta + \varphi - \theta' = 150^\circ - \theta'$$


$$\therefore \frac{F_{f1}}{\sin \beta} = \frac{F_a}{\sin \theta'}$$

$$\therefore \frac{F_{f1}}{\sin(150^\circ - \theta')} = \frac{F_a}{\sin \theta'} \Rightarrow \frac{1200}{\sin(150^\circ - \theta')} = \frac{400}{\sin \theta'} \Rightarrow \theta' = 13.2^\circ$$



考察内容:

1、相量图



## 习题二十一

1. 有一台两极50Hz 汽轮发电机数据如下:  $S_N = 31250 \text{ kVA}$ ,  $U_N = 10.5 \text{ kV}$  (Y接法),  $\cos \varphi = 0.8$  (滞后), 定子每相同步电抗  $x_s = 7.0 \Omega$  (不饱和值), 而定子电阻忽略不计, 此发电机并联运行于无限大电网, 试求:

(1) 当发电机在额定状态下运行时, 功率角  $\delta_N$ , 电磁功率  $P_N$ , 同步转矩系数  $\frac{dT_M}{d\delta}$ , 过载能力  $k_m$  为多大?

解: (1)  $I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{31250}{\sqrt{3} \times 10.5} = 1718.3 \text{ A}$

由相量图可得

$$\delta_N = \tan^{-1} \frac{I_N x_s \cos \varphi}{I_N x_s \sin \varphi + U_{N\phi}} = \tan^{-1} \frac{1718.3 \times 7 \times 0.8}{1718.3 \times 7 \times 0.6 + 10500 / \sqrt{3}} = 35.93^\circ$$

$$E_{0N} = \frac{U_{N\phi} + I_N x_s \sin \varphi}{\cos \delta_N} = 16399.25 \text{ V}$$

$$P_{MN} = \frac{m U_{N\phi} E_{0N}}{x_s} \sin \delta_N = 25000 \text{ kW}$$

$$P_{M \max} = \frac{m U_{N\phi} E_{0N}}{x_s} = 42606.5 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned} \frac{dT_M}{d\delta} &= \frac{m U_{N\phi} E_{0N}}{x_s \Omega_1} \cos \delta_N \\ &= \frac{3 \times \frac{10500}{\sqrt{3}} \times 16399.25}{\frac{2\pi \times 3000}{60} \times 7} \times \cos 35.93^\circ \\ &= 1.1 \times 10^5 \end{aligned}$$

$$k_m = \frac{P_{M \max}}{P_{MN}} = 1.704$$

$$\text{或 } k_m = \frac{1}{\sin \delta_N} = 1.704$$



考察内容:

1、有功功率

$$P_M = \frac{m U E_0}{x_s} \sin \delta$$


2、过载能力

$$k_m = \frac{T_{\max}}{T_N} = \frac{P_{M \max}}{P_{MN}} = \frac{1}{\sin \delta_N}$$

3、同步转矩系数

$$\frac{dT_M}{d\delta} = \frac{m U E_0}{x_s \Omega_1} \cos \delta$$

4、相量图



## 习题二十一

(2) 若维持上述励磁电流不变, 但输出有功功率减半时,  $\delta$ 、 $P_M$  同步转矩系数  $\frac{dT_M}{d\delta}$  及  $\cos\varphi$  将变为多少? 输出无功功率将怎样变化?

由题得,

$$\therefore I_f' = I_f,$$

$$\therefore E_0' = E_{0N} = 16399.25\text{V}$$

$$\therefore P_2' = \frac{1}{2}P_2$$

$$\therefore I' \cos\varphi' = \frac{1}{2}I_N \cos\varphi_N$$

由相量图得:

$$\sin\delta' = \frac{I' x_s \cos\varphi'}{E_0'} = \frac{\frac{1}{2}I_N \cos\varphi_N x_s}{E_{0N}} = 0.2934$$

$$\delta' = 17.06^\circ$$

$$P_M' = \frac{mU_{N\varphi} E_0'}{x_s} \sin\delta' = \frac{3 \times \frac{10500}{\sqrt{3}} \times 16399.25}{7} \sin 17.06^\circ = 12500\text{kW}$$

$$\frac{dT_M}{d\delta} = \frac{mU_{N\varphi} E_0'}{x_s \Omega_1} \cos\delta' = \frac{3 \times \frac{10500}{\sqrt{3}} \times 16399.25}{7 \times \frac{2\pi \times 3000}{60}} \cos 17.06^\circ = 1.3 \times 10^5$$


$$\tan\varphi' = \frac{E_0' \cos\delta' - U_{N\varphi}}{E_0' \sin\delta'} = 1.998$$

$$\varphi' = 63.42^\circ$$

$$\cos\varphi' = 0.447$$

$$Q' = \frac{mU_{N\varphi} E_0'}{x_s} \cos\delta' - \frac{mU_{N\varphi}^2}{x_s} = 24981.7\text{kvar}$$

有功减小, 无功增加



考察内容:

1、同步转矩系数

$$\frac{dT_M}{d\delta} = \frac{mUE_0}{x_s \Omega_1} \cos\delta$$

2、有功功率与无功功率

$$P_M = \frac{mUE_0}{x_s} \sin\delta \quad P_2 = mUI \cos\varphi$$

$$Q = \frac{mUE_0}{x_s} \cos\delta - \frac{mU^2}{x_s}$$

3、相量图

## 习题二十一

(3) 发电机原来在额定状态下运行, 现在将其励磁电流加大10%,  $\delta$ 、 $P_M$ 、 $\cos\varphi$ 和 $I$ 将变为多少?

由题得,

$$E_0'' = 1.1E_{0N} = 1.1 \times 16399.25 = 18039.18\text{V}$$

$$\therefore P_2'' = P_2$$

$$\therefore I'' \cos\varphi'' = I_N \cos\varphi_N$$

由相量图得,

$$E_0'' \sin\delta'' = I'' x_s \cos\varphi'' = I_N x_s \cos\varphi_N$$

$$\text{则} \sin\delta'' = \frac{I_N x_s \cos\varphi_N}{E_0''} = \frac{1718.3 \times 7 \times 0.8}{18039.18} = 0.5334$$

$$\delta'' = 32.24^\circ$$


$$P_M'' = \frac{mU_{N\varphi} E_0''}{x_s} \sin\delta'' = \frac{3 \times \frac{10500}{\sqrt{3}} \times 18039.18}{7} \sin 32.24^\circ = 25000\text{kW}$$

$$\tan\varphi'' = \frac{E_0'' \cos\delta'' - U_{N\varphi}}{E_0'' \sin\delta''} = 0.9557$$

$$\varphi'' = 43.7^\circ$$

$$\cos\varphi'' = 0.723$$

$$I'' = \frac{I_N \cos\varphi_N}{\cos\varphi''} = \frac{1718.3 \times 0.8}{\cos 43.7^\circ} = 1901.37\text{A}$$




考察内容:

1、有功功率

$$P_M = \frac{mUE_0}{x_s} \sin\delta$$

$$P_2 = mUI \cos\varphi$$

2、相量图





## 习题二十一

2. 一台50000kW、13800V（Y接法）、 $\cos\varphi=0.8$ （滞后）的水轮发电机并联于一无限大电网上，其参数为 $r_a \approx 0$ ， $x_d^*=1.15$ ， $x_q^*=0.7$ ，并假定其空载特性为一直线，试求：

（1）当输出功率为10000kW， $\cos\varphi=1$ 时，发电机的励磁电流 $I_f^*$ 及功率角 $\delta$ ；

$$P_2 = 10000 \text{ kW}, \cos\varphi = 1 \text{ 时}, \varphi = 0^\circ$$

$$I = \frac{P_2}{\sqrt{3}U \cos\varphi} = \frac{10000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 13800 \times 1} = 418.37 \text{ A}$$

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos\varphi_N} = \frac{50000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 13800 \times 0.8} = 2614.81 \text{ A}$$


$$I^* = \frac{I}{I_N} = \frac{418.37}{2614.81} = 0.16$$

$$U^* = 1$$

$$\delta = \tan^{-1} \frac{I^* x_q^* \cos\varphi}{U^* + I^* x_q^* \sin\varphi} = \tan^{-1} \frac{0.16 \times 0.7 \times 1}{1 + 0.16 \times 0.7 \times 0} = 6.39^\circ$$


$$E_0^* = U^* \cos\delta + I_d^* x_d^* = U^* \cos\delta + I^* \cos\psi x_d^* \\ = U^* \cos\delta + I^* \cos(\delta + \varphi) x_d^* = 1 \times \cos 6.39^\circ + 0.16 \times \sin 6.39^\circ \times 1.15 = 1.014$$

$$I_f^* = E_0^* = 1.014$$



考察内容：

1、凸极机相量图



## 习题二十一

（2）若保持此输入有功功率不变，当发电机失去励磁时， $\delta=?$  发电机还能稳定运行吗？此时定子电流 $I=?$   $\cos\varphi=?$

$$\text{失磁后, } E_0' = 0 \Rightarrow E_0'' = 0$$

$$\text{有功不变} \Rightarrow P_M' = P_M = P_2$$

$$\text{由 } P_M = \frac{mUE_0}{x_d} \sin\delta + m \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \sin 2\delta \text{ 可得}$$

$$P_M^* = \frac{U^{*2}}{2} \left( \frac{1}{x_q^*} - \frac{1}{x_d^*} \right) \sin 2\delta'$$

$$\therefore \sin 2\delta' = \frac{P_M^*}{\frac{U^{*2}}{2} \left( \frac{1}{x_q^*} - \frac{1}{x_d^*} \right)} = \frac{50000/0.8}{\frac{1}{2} \left( \frac{1}{0.7} - \frac{1}{1.15} \right)} = 0.5724$$

$$\delta' = 17.46^\circ < (20^\circ \sim 30^\circ) \text{ 发电机还能稳定运行}$$

$$E_0^* = 0 = U^* \cos\delta' + I_d^* x_d^* \Rightarrow I_d^* = \frac{U^* \cos\delta'}{x_d^*} = \frac{1 \times \cos 17.46^\circ}{1.15} = 0.8295$$


$$U^* \sin\delta' = I_q^* x_q^* \Rightarrow I_q^* = \frac{U^* \sin\delta'}{x_q^*} = \frac{1 \times \sin 17.46^\circ}{0.7} = 0.4286$$

$$I^* = \sqrt{I_d^{*2} + I_q^{*2}} = 0.9337$$

$$I' = I^* I_N = 0.9337 \times 2614.81 = 2441.4 \text{ A}$$

$$\therefore P_2' = P_2 = mUI' \cos\varphi'$$

$$\therefore \cos\varphi' = \frac{I \cos\varphi}{I'} = \frac{418.37}{2441.4} = 0.1714$$



考察内容：

1、凸极极有功计算式

$$P_M = \frac{mUE_0}{x_d} \sin\delta + m \frac{U^2}{2} \left( \frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \sin 2\delta$$

2、凸极机相量图

