



Default view of the object. Click to create a custom template (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google/visual/templateview/node/view/full.tpl?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) ,
Node ID: 274152, Object ID: 274305

STRATEO error codes (R410A)

Titre

STRATEO error codes (R410A)

Content

In the event of a fault, an error **code** is displayed and the indicator light (status LED) is lit:

- Code Axx.xx = Alert (does not block the generator) - Status LED: blue
- Code Hxx.xx = Blocking - Status LED: yellow
- Code Exx.xx = Lock - Status LED: red

1. Fix the problem described.

2. Turn the heat pump off and on again to check that the cause of the fault has been resolved.

In this case the heat pump restarts autonomously.

Codes Axx.xx

Code / Message	Description
A02.06	Warning: hydraulic pressure too low: check the hydraulic pressure in the heating circuit.
Water pressure	Recommended hydraulic pressure between 1.5 bar and 2 bar .
A02.18	Internal error / object dictionary:
OBD error	Reset CN1 and CN2 : See Configure CN1 and CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google/fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/strateo_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http)
A02.22	The water flow is too low.
Low Flow Warning	<ul style="list-style-type: none">• Check the opening of thermostatic valves and taps• Check the operation of the circulation pump• Too much air: completely purge the interior module and the installation for optimum operation.• Clean the filters
A02.55	Missing or invalid serial number:
Invalid series number	Contact Technical Support.

Codes Exx.xx

Fault code / Message	Description
E00.00	Flow temperature sensor missing or temperature below range is measured
T Depot open	<ul style="list-style-type: none">• Check probe wiring.• Check if the probe has been mounted correctly.• Check the ohmic value of the probe. See: Ohmic values of probes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google/fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/strateo_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) . Replace the probe if necessary.
E00.01	Flow temp sensor is shorted or temperature above range is measured

TDep probe short circuit or > at the beach	<ul style="list-style-type: none"> • Check probe wiring. • Check if the probe has been mounted correctly. • Check the ohmic value of the probe. See: Ohmic values of probes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) . Replace the probe if necessary.
E02.13 Blocking entry	Input blocking of the control unit from an external device. BL input open. <ul style="list-style-type: none"> • Check the wiring. • Check the component connected to the BL contact. • Check the connected component
E02.24 Water flow error lock	Lockout: water flow is insufficient or no <ul style="list-style-type: none"> • Check the flow settings - see: Setting the minimum flow rate (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/mise_en_service/regler_le_debit_minimum?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) . • Insufficient flow: check the opening of valves and thermostatic taps. • Circulation pump: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Check how it works ◦ Check the wiring. ◦ Check pump power ◦ If the pump does not work, replace it. • Trop d'air : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez que les purgeurs automatiques sont bien ouverts (voir aussi sur l'hydrobloc). ◦ Purgez complètement le module intérieur ◦ Purgez l'installation. • Mauvais câblage : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez les raccordements électriques. • Débitmètre : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez les raccordements électriques et le sens du débitmètre (flèche vers la droite). ◦ Remplacez le débitmètre le cas échéant. • Le circuit est encrassé : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Nettoyez les filtres. ◦ Nettoyez et rincez l'installation.

Codes Hxx.xx

Code erreur / Message	Description
H00.16 T ECS ouvert	La sonde ballon eau chaude sanitaire est absente ou température inférieure à la plage mesurée <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.17 T ECS fermé	Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supérieure à la plage mesurée <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.32 TExt ouvert	La sonde de température extérieure est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant. • La sonde extérieure doit toujours être raccordée à la carte EHC-..... Si par erreur, vous avez raccordé votre sonde extérieure à la carte SCB-04: réinitialiser d'usine des paramètres CN1 et CN2 indiqués sur la plaquette signalétique. Voir Configurer CN1 et CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http)
H00.33 TExt fermé	La sonde extérieure est court-circuitée ou la température mesurée est supérieure à la plage <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.34 TExt manquant	Sonde température extérieure attendue mais non détectée <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale EHC-.... et la sonde. • Vérifier que la sonde extérieure est raccordée sur la carte EHC-.... • Vérifier si la sonde a été montée correctement.

	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant. Réinitialiser les valeurs d'usine des paramètres CN1 et CN2. Voir Configurer CN1 et CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Important : Cette solution réinitialise également tous les autres paramètres. Effectuez une détection automatique de toutes les options et accessoires.
H00.47	La sonde départ pompe à chaleur est absent ou une température inférieure à la plage est mesurée
Sonde départ PAC absente ou T<plage	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.48	La sonde de départ pompe à chaleur est court-circuité ou une température mesurée > plage
TDépt PAC fermé	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.49	Capteur de température de départ de la pompe à chaleur attendu mais non détecté
TDépt PAC manquant	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.51	La sonde retour de la pompe à chaleur est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
TRetour PAC ouvert	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.52	La sonde retour de la pompe à chaleur est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
TRetour PAC fermé	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.57	La sonde haute du ballon d'ECS est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
T ECS haut ouvert	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.58	La sonde haute du ballon d'ECS est court-circuitée ou la température mesurée > plage
TECS haut fermé	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Voir: Valeurs ohmiques des sondes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H02.02	En attente du numéro de configuration - En attente de la saisie des paramètres de configuration
Attente n° config	<ul style="list-style-type: none"> Configurer CN1 / CN2 suivant la puissance du groupe extérieur installé (menu CNF). Voir Configurer CN1 et CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) Carte unité centrale changée : pompe à chaleur non configurée
H02.03	Erreur de configuration : Les paramètres de configuration saisis sont incorrects.
Erreur config	<ul style="list-style-type: none"> Configurer CN1 / CN2 suivant la puissance du groupe extérieur installé (menu CNF). Voir Configurer CN1 et CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http)
H02.04	Erreur de paramètre :
Erreur de paramètre	<ul style="list-style-type: none"> Revenir aux réglages d'usine. Voir Configurer CN1 et CN2 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/configurer_cn1_cn2?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) Si l'erreur est toujours présente : changer la carte unité centrale.

H02.05	Le CSU n'est pas compatible avec le CU
CSU CU incompatibles	<ul style="list-style-type: none"> Changement de soft (numéro de soft ou de version paramètre incohérente par rapport à la mémoire).
H02.07	Erreur de pression d'eau active
Erreur pression eau	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la pression hydraulique dans le circuit de chauffage. Vérifiez le câblage entre la carte unité centrale et la sonde de pression. Vérifiez le branchement de la sonde de pression.
H02.09	Blocage partiel de l'appareil reconnu
Blocage partiel	<ul style="list-style-type: none"> Entrée BL... du bornier de la carte EHC-06 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/tableau_e_pilot/cartes_electroniques/carte_ehc_06_stratego_r410a?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) (Bornier X12) ouverte Vérifier le contact sur l'entrée BL. Vérifier le câblage. Vérifier les paramètres AP001 et AP100.
H02.10	Blocage complet de l'appareil reconnu
Blocage complet	<ul style="list-style-type: none"> Entrée BL... du bornier de la carte EHC-06 (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/tableau_e_pilot/cartes_electroniques/carte_ehc_06_stratego_r410a?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) (Bornier X12) ouverte Vérifier le contact sur l'entrée BL. Vérifier le câblage. Vérifier les paramètres AP001 et AP100.
H02.23	Le débit d'eau est inférieur à la limite autorisée : Problème de débit
Erreur Débit Eau	<ul style="list-style-type: none"> Débit insuffisant : ouvrir un robinet de radiateur. <ul style="list-style-type: none"> Le circuit est encrassé : Vérifier le non colmatage des filtres et les nettoyer. Nettoyer et rincer l'installation, Aucune circulation : <ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'ouverture des vannes et des robinets thermostatiques, Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation, Vérifier le câblage, Vérifier l'alimentation de la pompe : si la pompe ne fonctionne pas, la remplacer. Trop d'air : <ul style="list-style-type: none"> purger complètement le module intérieur et l'installation pour un fonctionnement optimum. Mauvais câblage : <ul style="list-style-type: none"> vérifier les raccordements électriques. Débitmètre : <ul style="list-style-type: none"> Vérifier les raccordements électriques et le sens du débitmètre (flèche vers la droite). Remplacer le débitmètre le cas échéant
H02.25	Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert
Erreur ACI	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le câble de liaison. Vérifier que l'anode n'est pas en court-circuit ou cassée.
H02.36	Dispositif fonctionnel déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
Disp fonct perdu	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le branchement du câble d'alimentation entre les cartes électroniques. Vérifier le branchement du câble BUS entre les cartes électroniques EHC- et SCB-04 (X8) (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/mise_en_service/raccordements_electriques/cartes_electroniques/cart_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) Faire une autodétection : <i>Voir</i> Autodétection (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/cartes_electroniques/auto_detection_des_cartes_et_option_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http)
H02.37	Dispositif non critique déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
Disp non crit perdu	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le branchement du câble d'alimentation entre les cartes électroniques. Vérifier le branchement du câble BUS entre les cartes électroniques EHC- et SCB-04 (X8) (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/mise_en_service/raccordements_electriques/cartes_electroniques/cart_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) Faire une autodétection : <i>Voir</i> Autodétection (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/cartes_electroniques/auto_detection_des_cartes_et_option_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http)
H02.53	Problème sur l'entrée Opentherm/bus RU
OTH	Vérifiez la connexion du module Opertherm ou du Smart TC.
H02.60	La zone ne supporte pas la fonction sélectionnée
Fct non supportée	
H06.01	Défaut d'alimentation de l'unité extérieure :
Défaut PAC	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la bonne mise à la terre Vérifier l'alimentation électrique de l'unité extérieure.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale EHC-... et la carte interface de l'unité extérieure. • Vérifier le branchement du câble BUS de communication entre la carte unité centrale EHC-... et la carte interface de l'unité extérieure.
H06.06 BL Haute Pression	<p>Un défaut de haute pression a arrêté le compresseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la pression hydraulique dans le circuit de chauffage. • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde de pression. • Vérifier le branchement de la sonde de pression.
H06.07 BL Basse Pression	<p>Un défaut de basse pression a arrêté le compresseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la pression hydraulique dans le circuit de chauffage. • Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde de pression. • Vérifier le branchement de la sonde de pression.
H06.21 Tret PAC	<p>Erreur sonde sonde de température de retour de la pompe à chaleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte électronique FTC2BR et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H06.22 Erreur de chauffe	<p>Erreur de fonctionnement de chauffe</p>
H06.23 Pression fl. frigo.	<p>Erreur capteur pression fluide frigorigène</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte électronique FTC2BR et le capteur. • Vérifier si le capteur a été monté correctement. • Vérifier le capteur. • Remplacer le capteur le cas échéant.
H06.24 P. fl. frigo. élevée	<p>Protection haute pression fluide frigorigène activée.</p>
H06.25 TDép pompe à chaleur	<p>Erreur sonde température de départ de la pompe à chaleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte électronique FTC2BR et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H06.26 T liquide PAC	<p>Erreur de sonde de température de liquide PAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le câblage entre la carte électronique FTC2BR et la sonde. • Vérifier si la sonde a été montée correctement. • Vérifier la valeur ohmique de la sonde (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http). Remplacer la sonde le cas échéant.
H06.27 Protection antigel	<p>Protection antigel PAC activée</p>
H06.28 Comm. mod. int.-ext.	<p>Communication error between the indoor module and the outdoor unit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off the power to the indoor module and the outdoor unit. 2. Wait 3 minutes for the external unit capacitors to discharge . 3. Power on the indoor module then the outdoor unit.
H06.29 Interface mod.ext.	<p>Incompatibility between the outdoor group and the interface board</p>
H06.30 Ext Mod Temperature	<p>Outdoor unit temperature anomaly</p>
H06.31 H06.32 Sonde T mod. ext.	<p>Ext group temperature sensor error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check the wiring between the main electronic board and the probes. • Check if the probes have been mounted correctly. • Check the ohmic value of the probes (https://garantie-dedietrich--thermique-fr.translate.google.fr/sav_de_dietrich/pompes_a_chaleur_residentielles/stratego_r410a/depannage/valeur_ohmique_sondes_module_interieur?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=yi&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http) . Replace the probes if necessary.
H06.33 T Puits Therm ModExt	<p>Outdoor unit heat sink temperature anomaly Thermal sink = radiator</p>

H06.34 Alim. mod.ext.	Outdoor unit power module fault
H06.35 Overheating mod. ext.	Outdoor unit overheating anomaly
H06.36 Fan motor	Outdoor unit fan motor malfunction
H06.37 Protection overheated	Outdoor unit overheating protection is activated
H06.38 Pression mod. ext.	Outer group pressure anomaly
H06.39 ModExt overcurrent	Compressor overcurrent in outdoor unit
H06.40 Capt. courant ModExt	Current sensor error in the outdoor unit: <ul style="list-style-type: none">• Check the wiring between the main electronic board and the sensor.• Check if the sensor has been installed correctly.• Check the ohmic value of the sensor. Replace the sensor if necessary.
H06.41 ModExt water inlet	Outdoor unit water inlet temperature anomaly
H06.42 Fluide frigo. ModExt	Outdoor unit refrigerant anomaly
H06.43 DIP switch	Interface board DIP switch has configuration error Interface board=FTC2BR electronic board

Subtitle

Documentation technique

Tags

Preview

Add to bookmarks

Notify me of updates