

Solution
Tutorial sheet - 10
Electrical Science - 1

Date: _____
Page: _____

Q1. Solution:

Given $E_1 = 2300 \text{ V}$, $E_2 = 230 \text{ V}$

$f = 50 \text{ Hz}$, $A = 0.05 \text{ m}^2$

$B = 1.1 \text{ wb/m}^2$

$$B = \frac{\phi_m}{A} \Rightarrow \phi_m = B \cdot A$$
$$= 1.1 \times 0.05$$
$$= 0.055 \text{ wb}$$

EMF eqn:-

$$E_1 = 4.44 f \phi_m N_1$$

$$2300 = 4.44 \times 50 \times 0.055 \times N_1$$

$$N_1 = \frac{2300}{12.21} = 188.37 \approx 188$$

$$E_2 = 4.44 f \phi_m N_2$$

$$230 = 4.44 f \phi_m N_2$$

$$N_2 = \frac{230}{12.21} = 18.837 \approx 19$$

Q2. Solution

Given $N_1 = 400$, $N_2 = 1000$

$A = 60 \text{ cm}^2 = 60 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$f = 50 \text{ Hz}$, $E_1 = 520 \text{ V}$

a) $B = \frac{\phi_m}{A}$

To find ϕ_m use EMP eqn.

$$E_1 = 4.44 F \phi_m N_1$$

$$\phi_m = \frac{520}{4.44 \times 50 \times 400}$$

$$= \frac{520}{88,800} = 0.00585$$

$$\phi_m = 5.855 \times 10^{-3} \text{ wb.}$$

$$\text{So } B = \frac{5.855 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-4}} = 0.9759 \text{ wb/m}^2$$

$$\text{b) } k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1000}{400} = 2.5$$

$$\text{c) } \frac{E_2}{E_1} = \frac{N_2}{N_1} = k$$

$$E_2 = k \times E_1 = 2.5 \times 520$$

$$E_2 = 1300 \text{ V}$$

Q3. solution

Given

$$P_c = 120 \text{ W}, \eta = 98\%, x = 1$$

$$(P.F) \cos \phi_2 = 1, \text{ Full-load VA} = 10 \text{ kVA} \\ = 10 \times 10^3 \text{ VA}$$

Now

$$\eta = \frac{x \times \text{full-load VA} \times P.F}{(x \times \text{full-load VA} \times P.F) + P_i + x^2 P_c}$$

putting all values

$$\frac{98}{100} = \frac{1 \times 10 \times 10^3 \times 1}{1 \times 10 \times 10^3 \times 1 + P_i + 120}$$

$$0.98 = \frac{10^4}{10^4 + P_i + 120}$$

$$P_i = 84.08 \text{ W}$$

For second Condition

$$x = \frac{1}{2}, \quad P.F. = 0.8$$

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} \times 10 \times 10^3 \times 0.8}{\frac{1}{2} \times 10 \times 10^3 \times 0.8 + 84.08 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 120}$$

$$\eta = 97.23\%$$

Q4 Solution

Given Full-load VA = $400 \times 10^3 \text{ VA}$

$$\eta = 98.77, \quad x = 1, \quad P.F. = 0.8$$

Case-I

$$\eta = \frac{x \times \text{Full-load VA} \times P.F.}{x \times \text{Full-load VA} \times P.F. + P_i + x^2 P_c}$$

$$\frac{98.77}{100} = \frac{1 \times 400 \times 10^3 \times 0.8}{1 \times 400 \times 10^3 \times 0.8 + P_i + P_c}$$

$$3.2 \times 10^5 + P_i + P_c = \frac{3.2 \times 10^5}{0.9877}$$

$$P_i + P_c = 3985 \quad \text{--- (i)}$$

Case - II

$$\eta = 99.13\% \quad , \quad x = \frac{1}{2} \quad , \quad P.F. = 1$$

$$\frac{99.13}{100} = \frac{\frac{1}{2} \times 400 \times 10^3 \times 1}{\frac{1}{2} \times 400 \times 10^3 \times 1 + P_i + \left(\frac{1}{2}\right)^2 P_c}$$

$$2 \times 10^5 + P_i + \frac{P_c}{4} = \frac{2 \times 10^5}{0.9913}$$

$$P_i + 0.25 P_c = 1755 \quad \text{--- (ii)}$$

Solving eq (i) & (ii)

$$P_i = 1011.6 \text{ W}$$

$$P_c = 2973.3 \text{ W}$$

Q5 Solution

$$\text{Given } I_o = 0.6 \text{ A} \quad \cos \phi_o = 0.65$$

$$V_1 = 440 \text{ V}$$

The iron-loss component

$$I_w = I_o \times \cos \phi_o$$

$$= 0.6 \times 0.65$$

$$I_w = 0.39 \text{ A}$$

Sungard

Magnetizing Component

$$I_m = I_o \sin \phi_o$$

$$= I_o \sqrt{1 - \cos^2 \phi_o}$$

$$= I_o \times \sqrt{1 - (0.65)^2}$$

$$= 0.6 \times \sqrt{1 - (0.65)^2}$$

$$I_m = 0.455 \text{ A}$$

$$R_o = \frac{V_1}{I_w} = \frac{440}{0.39} = 1128 \Omega$$

$$X_o = \frac{V_1}{I_m} = \frac{440}{0.455} = 967 \Omega$$