

Estadística Industrial

Control Estadístico de Procesos (SPC)



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Departament d'Estadística
i Investigació Operativa

© Los autores, 2001-2006



Contenido

Introducción y objetivos del SPC

Fase 1: Selección y diseño del gráfico


Fase 2: Utilización del gráfico

Gráficos más comunes

© Los autores, 2001-2006

2. Introducción al control estadístico de procesos

UPC	Contenido
	<p>Introducción y objetivos del SPC</p> <p>Fase 1: Selección y diseño del gráfico</p> <p>Fase 2: Utilización del gráfico</p> <p>Gráficos más comunes</p>
© Los autores, 2001-2006	3. Introducción al control estadístico de procesos





Caso de la entidad bancaria

Se desea realizar un estudio sobre la calidad del servicio en las 4 oficinas que una entidad bancaria posee en una ciudad.

Para ello, durante 1 año, cada trimestre se toma una muestra aleatoria de 50 clientes de cada oficina y mediante una encuesta se determina si están satisfechos o no con los servicios que reciben.



© Los autores, 2001-2006

5. Introducción al control estadístico de procesos



Objetivos del SPC

Objetivos:



Tener procesos estables en su nivel de mínima variabilidad y centrados en su valor nominal, a base de actuar rápidamente cuando haya alguna causa asignable

Es una herramienta de control



Ir aprendiendo de nuestro proceso a base de identificar patrones de comportamiento, situaciones en las que tenemos valores anómalos, etc.

Es una herramienta de mejora


El control estadístico de procesos (CEP) se conoce a menudo con sus siglas en inglés (SPC: *Statistical Process Control*)

© Los autores, 2001-2006

6. Introducción al control estadístico de procesos



La herramienta para el SPC son los gráficos de control



Seguir la evolución de los valores de una característica de calidad, estableciendo los límites de lo que es variabilidad natural (debida a causas aleatorias)

Los puntos fuera de los límites de control son alarmas de causa asignable

¿Qué se pretende?

- Mantener el proceso con la mínima variabilidad (la debida a causas aleatorias)
- Aprender del funcionamiento del proceso (entender qué causas asignables le afectan, con qué frecuencia...

¿Cómo se consigue?

- Detectando la aparición de causas asignables (gráfico de control)
- Identificando la causa que ha producido el cambio (tarea de encargados, operarios, ingenieros de proceso)


© Los autores, 2001-2006

7. Introducción al control estadístico de procesos



Límites de control

Cada gráfico tiene unos parámetros: línea central (LC) y límites de control superior (LCS) e inferior (LCI) que han de ser estimados a partir de datos que representen el funcionamiento del proceso en estado de control (sólo causas aleatorias)




Los límites representan la variación “natural” del proceso

© Los autores, 2001-2006

8. Introducción al control estadístico de procesos



Ejemplo con datos que siguen una normal



Los valores de un proceso en estado de control tienen un comportamiento aleatorio.
Las diferencias aleatorias respecto a la media μ no se pueden evitar.




Sólo hay que actuar cuando ocurren acontecimientos “raros” (es decir, cuando tenemos causas asignables de variabilidad)
Un punto fuera de los límites de control es una señal de alarma de causa asignable. Hay otras alarmas de causa asignable.

© Los autores, 2001-2006

9. Introducción al control estadístico de procesos





Diferencia entre límites de control y tolerancias del proceso



La relación entre las tolerancias y la variabilidad del proceso se establece con los estudios de capacidad
Mínima variabilidad no significa variabilidad satisfactoria

© Los autores, 2001-2006

10. Introducción al control estadístico de procesos



UPC	Contenido
	Introducción y objetivos del SPC
	Fase 1: Selección y diseño del gráfico
	Fase 2: Utilización del gráfico
	Gráficos más comunes
© Los autores, 2001-2006	13. Introducción al control estadístico de procesos

UPC	Estrategia del control estadístico de procesos
	FASE 1: DISEÑO DEL GRÁFICO (I)
	1. Seleccionar una característica de interés
	2. Establecer un comportamiento de referencia para esta característica representando al proceso en condiciones estables de funcionamiento (sólo con variabilidad aleatoria):
	• Identificar el modelo matemático de apoyo que representa bien la variabilidad debida a causas comunes: normal, binomial, Poisson, ...
	• Estimar los parámetros del modelo: $N(\mu, \sigma)$, $B(n,p)$, $P(\lambda)$. ¿Cómo?
	– Basándose en datos históricos.
	– Recogiendo una muestra representativa del proceso
© Los autores, 2001-2006	14. Introducción al control estadístico de procesos


FASE 1: DISEÑO DEL GRÁFICO (II)

3. Construir los gráficos de control de referencia . Habitualmente se elige un 3‰ de riesgo (Límites de control a $\pm 3\sigma$, pero se pueden elegir riesgos mayores o menores)
4. Comprobar si tienen sentido estos gráficos de referencia (la muestra de referencia no está afectada por causas asignables). Si lo está, identificar y eliminar la casusa asignable y recalcular los límites sin esos puntos
5. Decidir plan de control:
 - Qué y cómo se va a medir
 - Frecuencia de muestreo. Teniendo en cuenta costes y frecuencia de aparición de causas asignables
 - Responsabilidades: toma de muestras, medición y acciones en caso de causa asignable



Los gráficos se deben hacer cerca del proceso (encargados y operarios) y actuar rápido.

¿Qué gráfico usar? Diagrama de flujo





¿Binomial o Poisson? Un par de trucos...

Binomial

- ✓ Tiene sentido hablar de defectuoso / no defectuoso

Ejemplos:

- Cliente satisfecho / cliente no satisfecho
- Envío correcto / envío incorrecto

- ✓ Tiene límite por arriba

Ejemplos:

- Si preguntamos a 100 clientes, como máximo encontramos 100 no satisfechos

Poisson

- ✓ No tiene sentido hablar de defectuoso / no defectuoso

Ejemplo:

- Visitas a una página web / no visitas a una página web. ¿Cuántas no visitas hemos tenido? No tiene sentido preguntar esto.

- ✓ No tiene límite por arriba

Ejemplo:

- La página web no tiene un límite de visitas que sea imposible superar

© Los autores, 2001-2006

17. Introducción al control estadístico de procesos



Subgrupos racionales



Walter A. Shewhart
(1891-1967)



Una idea importante: lo que Shewhart denominó **subgrupo racional**


Un subgrupo racional es un grupo de unidades muestreadas en el proceso de manera que, si hay causas asignables:

- Las diferencias entre los subgrupos se maximizan.
- Las diferencias dentro de los subgrupos se minimizan.


© Los autores, 2001-2006

18. Introducción al control estadístico de procesos

Dos posibilidades para construir subgrupos racionales:




1. Cada muestra (subgrupo) está formado por unidades consecutivas de producción.



2. Cada subgrupo es una muestra tomada con algún criterio de homogeneidad (minimizar la variación dentro del subgrupo) de las unidades producidas desde el último momento en que hemos muestreado.

© Los autores, 2001-2006


19. Introducción al control estadístico de procesos



Control individual

$$X \sim N(100, 4) \Rightarrow X \sim N(108, 4)$$

Probabilidad de detectar el descentramiento (punto fuera de límites): 0,16



Control por medias (n=4)

$$\bar{X} \sim N(100, 2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(108, 2)$$

Probabilidad de detectar el descentramiento (punto fuera de límites): 0,84

© Los autores, 2001-2006

20. Introducción al control estadístico de procesos



Tamaño de subgrupo y frecuencia de muestreo

Frecuencia de muestreo

Lo ideal es muestrear con mucha frecuencia para detectar descentramientos lo más rápidamente posible.

Lo mejor es: tomar subgrupos grandes con mucha frecuencia.

Pero eso supondrá tener que hacer muchas medidas.

Dependiendo del tipo de proceso puede ser mejor:

- Priorizar la rapidez de detección (muestras frecuentes)
- Priorizar el poder de detección (subgrupos grandes)
- En general se busca un copromiso

© Los autores, 2001-2006

21. Introducción al control estadístico de procesos



Longitud media de tanda (o de corrida): ARL (1)

Si la probabilidad de que un punto salga fuera de los límites de control es p , entonces:

El número esperado de puntos que hay que muestrear antes de que un punto indique una condición de fuera de control es la **longitud media de tanda** (ARL: *average run length*).

$$ARL = \frac{1}{p}$$

© Los autores, 2001-2006

22. Introducción al control estadístico de procesos



Longitud media de tanda (o de corrida): ARL (2)

Cuando el proceso está en estado de control, la probabilidad de que un punto salga fuera de los límites (con los límites situados en el lugar habitual en un gráfico Shewhart clásico, a 3σ) es $p = 0,0027$

$$ARL_0 = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,0027} = 370$$

Al ARL con el proceso en estado de control lo llamamos ARL_0

Incluso con el proceso en estado de control, tendremos un punto fuera de límites (una falsa alarma), en promedio, cada 370 muestras

© Los autores, 2001-2006

23. Introducción al control estadístico de procesos



Dos críticas al uso del ARL


Aunque el uso del ARL es útil para comparar distintos planes de control, y se utiliza muy a menudo, pueden hacerse 2 críticas:



- ✗ 1. El ARL es un valor promedio. La desviación tipo de la distribución de las longitudes de tanda (una distribución geométrica) es muy grande. En el caso de un gráfico Shewhart con límites de control a 3σ , el ARL es 370, pero la desviación tipo es ~ 370 (!!)
- ✗ 2. La distribución de las longitudes de tanda es muy poco simétrica (es muy sesgada), por lo que la media de la distribución (el ARL) no es necesariamente un valor muy típico.

© Los autores, 2001-2006

24. Introducción al control estadístico de procesos


UPC	Contenido
	Introducción y objetivos del SPC
	Fase 1: Selección y diseño del gráfico
	Fase 2: Utilización del gráfico
	Gráficos más comunes
© Los autores, 2001-2006	25. Introducción al control estadístico de procesos

UPC	Estrategia del control estadístico de procesos
	FASE 2: UTILIZACIÓN DEL GRÁFICO
	1. Sin señal de alarma, variabilidad natural, no hay causas asignables. No tocar.
	2. Señal de alarma. Analizar el proceso para hallar la causa asignable.
	3. Corregir y tomar medidas para evitar que no reaparezca
	 La frecuencia del muestreo se debe ajustar al comportamiento del proceso (a la frecuencia en la aparición de causas asignables)
	En caso de cambios permanentes en el proceso hay que volver a la fase 1 y recalcular los límites de control
© Los autores, 2001-2006	26. Introducción al control estadístico de procesos





Interpretación gráfico Xbar – R a posteriori



Proceso con descentrado y cambio de variabilidad

© Los autores, 2001-2006


29. Introducción al control estadístico de procesos

Gráficos de control para variables

Modelo de referencia:
ley normal

© Los autores, 2001-2006

- Se utiliza cuando se muestrean subgrupos
- Permite realizar un gráfico de control para la variabilidad
- Se utiliza el rango por razones históricas (era mucho más fácil de calcular a mano)
- Sin embargo se sigue utilizando ya que con subgrupos de tamaño pequeño (entre 2 y 5) es un estimador igual de bueno que la S. Hay quien prefiere utilizar la S, el funcionamiento es totalmente análogo.





Diseño de los gráficos $\bar{X} - R$ (1)

Tomar una muestra de referencia para estimar los parámetros del proceso

1. Tomar k muestras de tamaño n de forma consecutiva y a intervalos de tiempo iguales.

k: como mínimo 20.

n: entre 2 y 6.

Calcular la media y el rango de cada muestra:

2. Calcular la media de las k medias y de los k rangos:

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \bar{\bar{X}} \\ \hat{\sigma} &= \bar{R}\end{aligned}\quad \bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}_i}{K} \quad \bar{R} = \frac{\sum R_i}{K}$$

! Si ya tenemos una estimación de los parámetros del proceso, calculamos directamente los límites de control

© Los autores, 2001-2006

33. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño de los gráficos $\bar{X} - R$ (2)

Muestra	Pesos				\bar{X}	R
1	20,06	20,00	20,07	19,81	19,99	0,26
2	19,93	20,00	19,87	19,99	19,95	0,13
3	19,98	19,96	19,80	20,11	19,96	0,31
4	20,02	20,2	19,96	19,87	20,01	0,33
5	19,89	20,03	20,06	20,06	20,01	0,17
6	19,96	19,98	19,94	20,01	19,97	0,07
7	20,25	20,03	20,15	20,03	20,12	0,22
8	19,85	20,00	20,16	19,87	19,97	0,31
9	19,92	20,02	19,87	19,98	19,95	0,15
10	20,11	19,96	19,95	19,87	19,97	0,24
11	19,98	20,28	20,05	20,01	20,08	0,30
12	19,86	19,91	20,04	19,94	19,94	0,18
13	19,92	20,24	19,78	19,92	19,97	0,46
14	20,00	20,12	20,01	19,95	20,02	0,17
15	20,02	20,08	19,94	20,02	20,01	0,14
16	20,11	20,13	19,98	19,85	20,02	0,28
17	20,12	20,11	19,95	20,01	20,05	0,17
18	19,88	20,15	20,13	19,99	20,04	0,27
19	20,00	20,10	19,86	20,01	19,99	0,24
20	20,03	19,99	20,18	20,08	20,07	0,19
Media de las medias ($\bar{\bar{X}}$)					20,00	
Media de los rangos (\bar{R})						0,23

Tomar como mínimo 20 muestras para poder usar los límites de control como referencia

Densidad de sacos de pienso para perros



© Los autores, 2001-2006

34. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño de los gráficos $\bar{X} - R$ (3)

3. Calcular los límites de control del gráfico.

Gráfico \bar{X}

Límite superior	$\bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$
Límite central	$\bar{\bar{X}}$
Límite inferior	$\bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$

Gráfico R

Límite superior	$D_4 \bar{R}$
Límite central	\bar{R}
Límite inferior	$D_3 \bar{R}$

Tamaño	A_2	D_3	D_4
2	1,88	0	3,27
3	1,02	0	2,57
4	0,73	0	2,28
5	0,58	0	2,11
6	0,48	0	2,00
7	0,42	0,08	1,92
8	0,37	0,14	1,86
9	0,34	0,18	1,82
10	0,31	0,22	1,78

Las constantes son una conversión entre R y S.

$$A_2 \bar{R} = \frac{3S}{\sqrt{n}}$$

© Los autores, 2001-2006

35. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño de los gráficos $\bar{X} - R$ (4)

En nuestro ejemplo...

$$\bar{\bar{X}} = 20,00$$

$$\bar{R} = 0,23$$

Gráfico \bar{X}

Límite superior	$\bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$
	$20,00 + 0,73 \cdot 0,23 = 20,17$
Límite central	$\bar{\bar{X}}$
	$20,00$
Límite inferior	$\bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$
	$20,00 - 0,73 \cdot 0,23 = 19,83$


Gráfico R

Límite superior	$D_4 \bar{R}$
	$2,28 \cdot 0,23 = 0,52$
Límite central	\bar{R}
	$0,23$
Límite inferior	$D_3 \bar{R}$
	$0 \cdot 0,23 = 0$

© Los autores, 2001-2006

36. Introducción al control estadístico de procesos

4. Comprobar que el conjunto de referencia es bueno:
Representar las medias y los rangos en los gráficos y comprobar que no ha habido comportamientos anómalos. Si los ha habido, adaptar si es posible el conjunto de referencia y estar atentos a los cambios en el proceso o centrarse en arreglar el proceso antes de comenzar con SPC
5. Tomar los límites de control como límites de referencia





Diseño de los gráficos $\bar{X} - R$ (7)

Plan de control

1. Extraer una muestra de tamaño n .
2. Medir la variable de interés.
3. Calcular la media y el rango de los datos.
4. Representar la media y el rango en los gráficos de control de referencia.
5. Comprobar si existen síntomas de alguna causa asignable que ha entrado en el proceso.
6. Recoger información para identificar las causas asignables
7. Empezar acciones.

© Los autores, 2001-2006

39. Introducción al control estadístico de procesos



Gráfico de observaciones individuales y rangos móviles I-MR

Similares a los $\bar{X} - R$, pero cuando tenemos una única observación en cada instante



Se usa cuando controlamos:

- Variables del proceso (temperatura de un horno)
- En procesos continuos, cuando no tiene sentido hablar de "individuo"

Gráfico
I-MR

© Los autores, 2001-2006

40. Introducción al control estadístico de procesos



¿Qué hacer si los datos no siguen una normal?


Para poder hacer un gráfico I-MR los datos deben seguir una normal

→ Podemos comprobar si siguen una normal dibujando un histograma o representándolos en papel probabilístico normal.

¿Qué hacemos si los datos no siguen una normal?

→ Eso pasa a veces con datos que son tiempos.

Se puede probar de trabajar con el logaritmo de esos datos. muchas veces el logaritmo transforma los datos no normales en datos que siguen una normal.



© Los autores, 2001-2006

43. Introducción al control estadístico de procesos

Contenido

Introducción y objetivos del SPC

Fase 1: Selección y diseño del gráfico

Fase 2: Utilización del gráfico

Gráficos más comunes

© Los autores, 2001-2006

44. Introducción al control estadístico de procesos

Gráficos de control para atributos

Modelo de referencia:
ley binomial y Poisson

© Los autores, 2001-2006



Gráfico P: cuando utilizarlo

- Tenemos un proceso discreto: hay individuos
- Clasificamos los individuos en dos grupos
- Indicador: proporción p de individuos en uno de estos grupos (defectuosos, enfermos, ...)
- El tamaño de muestra puede no ser constante
- Modelo matemático de referencia: Ley Binomial

Gráfico
P

Atención:
hay que tener
criterios
claros para
clasificar un
producto
como
defectuoso
o no
defectuoso

© Los autores, 2001-2006

46. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico P (1)

Tomar una muestra de referencia para estimar los parámetros del proceso

1. Tomar k muestras de tamaño n de forma consecutiva y a intervalos de tiempo iguales.

k: como mínimo 20.

n de forma que $np > 5$ (5 defectuosas por muestra)

2. Calcular la fracción de individuos defectuosos para cada muestra : p_i

3. Estimación de p

$$p = \frac{\text{total defectuosos}}{\text{total muestreado}}$$



Si ya tenemos una estimación de los parámetros vamos directamente a encontrar los límites de control

© Los autores, 2001-2006

47. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico P (2)

Muestra	Botellas defectuosas	Tamaño de la muestra	Proporción defectuosas
1	6	100	6
2	7	150	4,7
3	5	120	4,2
4	10	100	10
5	8	140	5,7
6	7	90	7,8
7	4	100	4
8	2	100	2
9	1	100	1
10	9	150	6
11	12	145	8,3
12	5	130	3,8
13	6	100	6
14	11	160	6,9
15	3	120	2,5
16	14	140	10
17	4	100	4
18	7	90	7,8
19	6	100	6
20	9	100	9
Total=136		Total=2335	

Tomar como mínimo 20 muestras para poder usar los límites de control como referencia

Tomar n de forma que $np > 5$ (al menos 5 piezas defectuosas en cada muestra)

$$p = \frac{\text{total defectuosos}}{\text{total muestreado}} = \frac{136}{2335} = 5,82\%$$



© Los autores, 2001-2006

48. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico P (3)

4. Calcular los límites de control del gráfico.

Límite superior	$\bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$	Si se expresa p en porcentaje, en lugar de (1-p) hay que utilizar (100-p)
Límite central	\bar{p}	
Límite inferior	$\bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$	

Si el tamaño de muestra va cambiando, los límites de control también

© Los autores, 2001-2006

49. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico P (4)

En nuestro ejemplo...

Muestra 1 ; n=100

Límite superior $5,82 + 3 \sqrt{\frac{5,82(100 - 5,82)}{100}} = 12,84$

Límite central $5,82$

Límite inferior $5,82 - 3 \sqrt{\frac{5,82(100 - 5,82)}{100}} \approx 0$

Muestra 2 ; n=150

Límite superior $5,82 + 3 \sqrt{\frac{5,82(100 - 5,82)}{150}} = 11,55$


Límite central $5,82$

Límite inferior $5,82 - 3 \sqrt{\frac{5,82(100 - 5,82)}{150}} = 0,09$

© Los autores, 2001-2006

50. Introducción al control estadístico de procesos

5. Llevar los valores de los p_i obtenidos de las k muestras al gráfico, y comprobar que no haya evidencia de causa asignable. Si la hay, ver que ha pasado.



Tests performed with unequal sample sizes

51. Introducción al control estadístico de procesos

Plan de control

1. Extraer una muestra de tamaño n_i
2. Contar el número de elementos defectuosos y hallar p_i (fracción defectuosa)
3. Llevar p_i al gráfico
4. Ajustar los límites si n_i no es fijo, manteniendo el valor de p .
5. Comprobar si existe evidencia de alguna causa asignable que ha entrado en el proceso.
6. Emprender acciones.

52. Introducción al control estadístico de procesos



Gráfico NP: cuándo utilizarlo

- Condiciones del proceso: igual que el gráfico p
- Indicador: cantidad de individuos defectuosos (no la proporción)
- El tamaño de muestra es ahora constante

Gráfico
NP

Ejercicio:

Hacer un gráfico NP con los datos del caso de la entidad bancaria

¿Por qué tanto en los gráficos P como en los NP pedimos que el número de piezas defectuosas en cada muestra sea como mínimo 5? ¿Qué pasaría si tuviéramos sólo una o... ninguna pieza defectuosa en cada muestra?

© Los autores, 2001-2006

53. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico NP (1)

1. Tomar k muestras de tamaño n de forma consecutiva y a intervalos de tiempo iguales.

k: como mínimo 20.

n de forma que $np > 5$ (5 defectuosas por muestra)

2. Contar el número de defectuosos en cada muestra

$$d_i = np_i$$

3. Calcular el número medio de defectuosos por muestra promediando el total de muestras

$$\bar{d} = \sum_{i=1}^k \frac{d_i}{k}$$



Si ya tenemos una estimación de los parámetros vamos directamente a encontrar los límites de control

© Los autores, 2001-2006

54. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico NP (2)

4. Calcular los límites de control del gráfico.

$$\text{Límite superior} \quad n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$\text{Límite central} \quad \bar{p}$$

$$\text{Límite inferior} \quad n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

5. Llevar los valores del número de defectuosos por grupo al gráfico, y comprobar que durante la obtención de las muestras el proceso ha estado bajo control
6. Mantener los límites de control calculados y establecer un plan de control para el futuro (igual que para el gráfico P).

© Los autores, 2001-2006

55. Introducción al control estadístico de procesos




Gráfico C: cuándo utilizarlo

- Indicador: número de veces que ocurre un fenómeno por unidad de medida:
 - N° de defectos en un producto y no n° de productos defectuosos,
 - N° de defectos de estampación por m²,
 - N° accidentes laborales por 10.000 horas.hombre,
 - N° de llamadas telefónicas por hora,
 - N° de puntos de óxido en una chapa pintada
- Modelo matemático de referencia: Ley Poisson (aproximada por Ley Normal con unidad suficientemente grande)
- El tamaño de la unidad es constante

Gráfico
C

© Los autores, 2001-2006

56. Introducción al control estadístico de procesos




Diseño del gráfico C (1)

1. Seleccionar que será una unidad de medición (m² de tela, una hora, etc). Interesa tener, en media, al menos 10 ocurrencias por unidad de medición
2. Tomar k unidades de forma consecutiva y a intervalos de tiempo iguales.
k: como mínimo 20.
Contar el número de ocurrencias en cada unidad.


! Si ya tenemos una estimación de c (por información histórica) vamos directamente a encontrar los límites de control

© Los autores, 2001-2006

57. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico C (2)



Número de visitantes diarios a una página web durante un mes

Día	Visitas	Día	Visitas	Día	Visitas
1 Mi	41	11 S	45	21 Ma	38
2 J	41	12 D	51	22 Mi	42
3 V	46	13 L	38	23 J	57
4 S	39	14 Ma	41	24 V	49
5 D	43	15 Mi	39	25 S	36
6 L	54	16 J	37	26 D	47
7 Ma	35	17 V	37	27 L	46
8 Mi	34	18 S	44	28 Ma	40
9 J	39	19 D	43	29 Mi	39
10 V	37	20 L	34	30 J	33

$\bar{c} = 41,50$ promedio de visitas por día

© Los autores, 2001-2006

58. Introducción al control estadístico de procesos

Diseño del gráfico C (3)

3. Calcular el valor medio de ocurrencias:

$$\bar{c} = \sum_{i=1}^k \frac{C_i}{k}$$

En nuestro ejemplo: $\bar{c} = 41,50$

4. Calcular los límites de control del gráfico.

En nuestro ejemplo:

Límite superior	$\bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$	$41,50 + 3\sqrt{41,50} = 60,83$
Límite central	\bar{c}	41,50
Límite inferior	$\bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$	$41,50 - 3\sqrt{41,50} = 22,17$

Diseño del gráfico C (4)

5. Llevar los valores del número de ocurrencias al gráfico y mirar si el proceso ha estado en estado de control
6. Mantener los límites de control calculados y establecer un plan de control para el futuro.

No hay ningún
síntoma de
causa asignable






Gráfico U: cuándo utilizarlo

- Se usa para lo mismo que el gráfico C, pero cuando no se puede tomar una unidad del mismo tamaño cada vez para controlar el número de defectos. Por ejemplo:
 - No tomamos cada vez un m² de tela, sino piezas distintas cada vez.
 - Miramos número de defectos por lote, y no todos los lotes tienen la misma cantidad de individuos.
- Controlamos número de defectos por unidad, pero puede ser un número no entero.

Gráfico
U

© Los autores, 2001-2006

61. Introducción al control estadístico de procesos



Diseño del gráfico U

Lo hacemos todo igual al gráfico C, con estos límites de control:

$$\text{Límite superior} \quad \bar{u} + 3\sqrt{\frac{u_i}{n_i}}$$

$$\text{Límite central} \quad \bar{u}$$


$$\text{Límite inferior} \quad \bar{u} - 3\sqrt{\frac{u_i}{n_i}}$$



- Llevamos al gráfico u_i (número medio de defectos por unidad, NO número de defecto encontrados en la muestra)
- Los límites de control no son fijos, dependen de n_i

© Los autores, 2001-2006

62. Introducción al control estadístico de procesos



© Los autores, 2001-2006