

8

2. ① 孔: $\phi 20$ $^{+0.033}_0$ 轴 $\phi 20$ $^{-0.065}_{-0.098}$



间隙配合

$$X_{\min} = -0.065$$

$$X_{\max} = +0.033$$

$$T_f = X_{\max} - X_{\min} = 0.066$$

H8d8

② 孔: $\phi 35$ $^{+0.007}_{-0.018}$ 轴: $\phi 35$ $^{+0.023}_{-0.016}$


过渡配合

$$Y_{\max} = -0.018$$

$$X_{\max} = +0.023$$

$$T_f = 0.041$$

k7h6

③ 孔: $\phi 55$ $^{+0.030}_{+0.041}$ 轴: $\phi 55$ $^{+0.060}_{+0.041}$ 


过盈配合

$$Y_{\max} = -0.060 \quad Y_{\min} = -0.011$$

$$T_f = 0.049$$

H7r6

(1) $\phi 50 \frac{H8}{f7} \frac{39}{25}$ $ES = +0.039$ $es = -0.025$
 $EI = 0$ $ei = -0.050$




$X_{max} = 0.089$ $T_f = 0.064$

$X_{min} = -0.025$

基轴制 过渡配合


(2) $\phi 30 \frac{k7}{h6} \frac{21}{13}$ $ES = 0.006$ $es = 0$
 $EI = -0.015$ $ei = -0.013$



$X_{max} = 0.019$ $Y_{max} = -0.015$ $T_f = 0.034$

基轴制 过渡配合

(3) $\phi 80 \frac{G10}{h10} \frac{120}{120}$ $ES = 0.129$ $es = 0$
 $EI = 0.009$ $ei = -0.120$




$X_{max} = 0.249$

$X_{min} = 0.009$ $T_f = 0.240$

基轴制 间隙配合


(4) $\phi 140 \frac{H8}{f8} \frac{63}{63}$ $ES = +0.063$ $es = +0.126$
 $EI = 0$ $ei = +0.063$



$Y_{max} = -0.126$ $Y_{min} = 0$ $T_f = 0.126$

基孔制 过盈配合


(5) $\phi 180 \frac{H7}{u6} \frac{40}{25}$ $ES = +0.040$ $es = +0.235$
 $EI = 0$ $ei = +0.210$



$Y_{max} = -0.235$ $Y_{min} = -0.170$ $T_f = 0.065$

基孔制 过盈配合

(6) $\phi 18 \frac{M6}{h5} \frac{11}{8}$ $ES = -0.004$ $es = 0$
 $EI = -0.015$ $ei = -0.008$



$X_{max} = -0.004$ $Y_{max} = -0.015$

$T_f = 0.019$

基轴制 过渡配合